

HITACHI エンタープライズサーバ EP8000 シリーズ マシンコード来歴

Ultra320 SCSI RAIDアダプタ (2ch PCI-X DDR) ファームウェア変更内容と来歴

ファームウェア変更内容と来歴	
07130015	・7311-D20 I/O ドロアの内蔵 HDD に接続する構成において、CRC エラーが発生する問題の修正。
05130080	・IBM 製 Half Height LT02 テープドライブと接続する構成で発生する問題の修正。 ・LUN mode negotiation で発生する問題の修正。
05130077	・SCSI ケーブル抜線時に 0255/0266 でシステムハングアップする問題の修正。 ・特定のエラー(エラーコード=9010)について、追加のデバッグ情報を採取できるようにログ機能を改善。 ・sync override bit がセットされた Handle Query Resource State コマンドの処理を変更。
0513006f	・Prepare for Shutdown コマンドをサポート。 ・SCSI ディスクで過剰なリトライ発生による性能劣化を防ぐためアダプタのリカバリ処理を改善。
05130065	・オリジナルバージョン。 ・キャッシュデータがいっぱいになったときに、キャッシュの掃き出しに掛かる時間が長くなることを防止するためのアルゴリズムの修正。 ・コマンドでエラー(CHECK CONDITION)発生時の処理方式を改善。 (ACA(Auto Contingent Allegiance) condition をサポート)

株式会社 日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部 2013年2月