

=====

HITACHI エンタープライズサーバ EP8000 シリーズ マシンコード来歴

=====

10/100/1000 BaseTX アダプタ (4 ポート PCIe2) (FC5899, FC5260)
ファームウェア変更内容と来歴

ファームウェア変更内容と来歴	
10240310	・ Secure boot をサポートしました。
10240180	・ 本アダプタを CPU ドロワ内の PCIe スイッチ配下の PCIe スロットへ搭載したサーバが本不具合の対象となります。PCIe スイッチとプロセッサ間の PCIe リンクで修正可能なエラーが発生したときに、アダプタが 16 バイトのイーサネット送信パケットを失う可能性があり、アダプタ属性の chksum_offload を yes にしていると、エラーを検出しません。
10090180	・ HMC VPD を修正しました。 ・ Etherchannel のバグを修正しました。 ・ SMS 接続のタイミングを修正しました。
10060160	・ 新しいアダプタ PN の VPD を変更しました。
10050160	・ NIM インストール・バグを処理するための修正が追加されました。
10040150	新規リリース

株式会社 日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部 2020年7月

(c) Hitachi, Ltd. 2020 All rights reserved.