

HITACHI エンタープライズサーバ EP8000 シリーズ マシンコード来歴

16 Gbit Fibre Channel アダプタ(2 ポート PCIe2) (FCENOA, FCENOB)
ファームウェア変更内容と来歴

ファームウェア変更内容と来歴	
0001200004002 5700015 (12.4.257.15)	<ul style="list-style-type: none">• FLOGI retry loop によってメモリアドレスがアラインされない問題を修正しました。一番初めのパーティションブートが、SRC BA210001, BA218001, BA210003, or BA218003 を伴って失敗する可能性があります。• PARA = FFFFFFFF で異常となったデータフレームを受信したときに採取する livedump を修正しました。• board_mode online を設定した後の長時間リンクダウンを修正しました。• Setportspeed 設定 (8G/16G アダプタ) が 2Gb に強制されたとき Auto speed にネゴシエートする問題を修正しました。• FLOGI と ACQE の間の連動エラーを修正しました。
0001100004004 1500010 (11.4.415.10)	新規リリース <ul style="list-style-type: none">• Secure boot をサポートしています。

株式会社 日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部 2020年11月

(c) Hitachi, Ltd. 2020 All rights reserved.