

HITACHI エンタープライズサーバ EP8000 シリーズ マシンコード来歴

LT08 ドライブ (THE-C7226-1U3C, THE-7226FC8541)
 ファームウェア変更内容と来歴

ファームウェア変更内容と来歴	
S2T1	<ul style="list-style-type: none"> ・リード ERP を修正しました。 ・リードエラー (FSC 7225) を修正しました。 ・ERP 中のタイムアウトを修正しました。 ・MTR 中のテープロードハングを修正しました。 ・EOD でのタイムアウトを修正しました。 ・MTR 時間を改善しました。 ・2E01 後のカートリッジの排出を修正しました。 ・リード/ライトエラーログを改善しました。 ・2E1B 後のドライブハングを修正しました。 ・パーティションごとの EOL 有効性を報告する新しい MAM 属性 (0C00h) を追加しました。 ・USE PROPORTION VALUE 計算の最小メディアを修正しました。 ・ライトエラー (FSC 5023) を修正しました。 ・パーティション変更時に発生するドライブのリセットを修正しました。 ・高速同期書き込み中の Write コマンドのタイムアウトを修正しました。 ・書き込み操作中の FSC 7000 のレポートを修正しました。 ・EOW で ERP が発生した場合の一時エラーを報告するようにしました。 ・横方向の位置回復を改善しました。 ・不正な FID データセットの書き込みを修正しました。 ・ERP を改善しました。 ・書き込み操作中のドライブのハングを修正しました。 ・FID からの書き込み時のタイムアウトを修正しました。 ・ERP キャリブレーション中のドライブパニックを修正しました。 ・ERP 中にパニックとなる問題を修正しました。 ・ERP を改善しました。 ・メモリエラー後にドライブがハングする問題を修正しました。 ・R/W 性能を改善するために、テープテンションを最適化しました。
Q385	新規リリース

株式会社 日立製作所 マネージド&プラットフォームサービス事業部 2025年7月

(c) Hitachi, Ltd. 2025 All rights reserved.