

## SP2 適用時の HWMonitor に関する注意事項について

HA8000 の HITACHI HWMonitor Service で使用しているドライバ名(IPMIDrv.sys)と、SP2 に Inbox で格納されているドライバ名が同一のため、インストールおよびアンインストール時にダイアログが表示されることがあります。

この場合、下記のとおり対処してください。下記対処にて動作に影響はありません。

- SP2 インストール後、HITACHI HWMonitor をインストールするときに、以下のダイアログが表示されることがあります（現象 1）が、[はい] ボタンをクリックして処理を継続して下さい。



[いいえ] ボタンをクリックした場合は、以下の手順を実施してください。

- ・ 表示されるダイアログの [完了] ボタンをクリックする。
- ・ デバイスマネージャの「システムデバイス」→「IPMI Client Driver」を右クリックして「ドライバの更新」を選択する。
- ・ 『HA8000 Hitachi HWMonitor Service インストールマニュアル』の「クライアントドライバ(IPMIDrv.sys)のインストール手順」を実施する。このとき、(現象 1) のダイアログが表示されたら、[はい] ボタンをクリックして処理を続行する。

- SP2 アンインストール時に、以下のダイアログが表示されることがあります（現象 2）が、[はい] ボタンをクリックして処理を継続して下さい。



[いいえ] ボタンをクリックした場合は、以下の手順を実施してください。

- ・ 表示されるダイアログの [OK] ボタンをクリックする。
- ・ SP2 のアンインストール処理を開始する。このとき、(現象 2) のダイアログが表示されたら、[はい] ボタンをクリックして処理を続行する。