


HIDIC-S10/2サポート編

オペレーション
マニュアル



本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

1987年 4月 (第1版) SP-3-013(廃版)
1989年 2月 (第2版) SP-3-113

- 本マニュアルの一部、または全部を無断で転写したり複写することは、固くお断りいたします。
- 本マニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。

はじめに

このたびはPSE α （以下PSEと略します）をお買い上げ戴きまして、誠にありがとうございます。本機は日立シーケンスコントローラ HIDIC-S10シリーズ及びS10 α シリーズのプログラム作成、修正が簡単にできるよう設計された多機能プログラミング装置です。これらの機能を充分ご利用戴くために、本マニュアルを用意致しました。


ご使用前によくお読み頂き、正しい取扱いをお願い致します。

なお、本マニュアルはHIDIC-S10/2（以下PCsと略します）について記述しております。S10/1, 3, 4に関しては別冊を用意しておりますので、ご利用下さい。

PSE : Programming Support Equipment

EL : Electro-Luminescence

PCs : Programmable Controllers



目 次

第1章 ご使用にあたって	1
1.1 使い方	2
 第2章 機 能	5
2.1 PSEの機能体系	6
2.1.1 システムの機能体系	6
2.2 ファンクションキーの機能	12
2.3 リモート/ローカル機能	15
2.3.1 リモート(オンライン)	15
2.3.2 ローカル(オフライン)	15
2.4 PCSのモードとPSEの機能	16
 第3章 システム立上げ	17
3.1 PCSシステム立上げ手順の概要	18
3.2 PSE立上げ手順	19
3.2.1. PSE立上げ手順(電源ONからプログラム 作成前までの手順)の流れ	19
3.2.2 PCsエディション処理	21
3.2.3 マルチ接続PCsNO.指定	23
 第4章 プログラミングの基本	25
4.1 シーケンスプログラムの概要	26
4.1.1 プログラミングキー	26
4.1.2 シンボルの概要	28
4.1.3 各リレー機能とナンバー入力範囲	29
4.1.4 PSEのモニタ画面フォーマット	30
4.1.5 PCs/PSE状態表示欄	30
4.1.6 モニター欄	31
4.1.7 リレーラダー図欄とコメント欄	31
4.2 プログラミング文法と制限事項	32
4.2.1 シーケンスラダー回路の大きさ	32
4.2.2 右下がり回路と動作順序	33
4.2.3 AND(“-”)のみのリレー機能	35
4.2.4 Pコイル及びEコイルの作成位置の制限	36
4.2.5 命令語とシーケンス回路ブロック	37
 第5章 プログラミング方法	39
5.1 プログラミングの機能概要	40
5.1.1 プログラミングの体系	40
5.1.2 プログラミング処理の流れ	40

5.2 作成	41
5.2.1 作成手順概略フロー	41
5.2.2 作成処理の概要	41
5.2.3 作成オペレーション概要	42
5.2.4 シーケンス回路ブロックの作成	43
5.2.5 設定値のあるコイルの設定値入力	46
5.2.6 回路作成の例	51
5.3 読出	52
5.3.1 読出し処理概要	52
5.3.2 順次読出と逆順次読出	53
5.3.3 指定回路読出	54
5.3.4 最終回路読出	54
5.3.5 接点クロスリファレンス	55
5.3.6 出力コイルクロスリファレンス	56
5.4 修正	57
5.4.1 修正手順概略フロー	57
5.4.2 修正処理の概要	57
5.4.3 修正処理手順	58
5.4.4 揿入	59
5.4.5 書換	61
5.4.6 削除	62
5.4.7 行間挿入	63
5.4.8 行削除	65
5.4.9 一括削除	66
5.4.10 設定値変更	67
5.4.11 一括名称変更	69
5.4.12 サブルーチン	75
5.5 シーケンスブロック追加	82
5.5.1 シーケンス回路を追加する位置	82
5.5.2 追加するブロックを先頭回路とする場合	83
5.5.3 指定された回路の次にシーケンスブロック を追加する場合	84
5.5.4 追加するブロックを最終回路とする場合	85
5.6 プログラミング終了	86
5.7 PNO.指定	87
5.8 容量表示	88
5.9 画面切換	89
 第6章 フロッピディスク入出力	91
6.1 機能概要	92
6.2 処理内容	94
6.3 オペレーション	96
6.3.1 概要	96

6.3.2 手 順	97
6.4 ファイル検索処理 (DIRECTORY)	98
6.4.1 全ファイル検索	98
6.4.2 ヘッダー検索	99
6.5 書込処理：セーブ (PCs→FLOPPY)	100
6.5.1 シーケンスプログラムセーブ.....	100
6.5.2 シーケンス+ワークエリアセーブ.....	102
6.5.3 ローディングバックアップエリアセーブ.....	102
6.5.4 任意メモリエリアセーブ.....	103
6.6 読出処理：ロード (FLOPPY→PCS)	104
6.6.1 アドレス指定無しロード.....	104
6.6.2 アドレス指定ロード.....	106
6.7 ファイル削除処理 (FILE ERASE)	107
6.8 照合処理 (COMPARE PCs< >FLOPPY)	108
6.9 フォーマッティング処理 (FORMATTING)	111
6.10 イニシャライズ処理 (DISK INITIALIZE)	112
6.11 準足説明.....	113
6.11.1 フロッピディスクのファイル管理.....	113
6.11.2 ファイル名とファイルタイプ.....	114
第7章 制御状態モニタ	115
7.1 機能概要.....	116
7.1.1 制御状態モニタの機能体系とモニタ画面.....	116
7.1.2 ダイナミックモニタとスタティックモニタ.....	118
7.1.3 ダイナミックモニタと入出力設定.....	118
7.1.4 入出力設定とシミュレーション.....	118
7.2 ラダー回路モニタ	120
7.2.1 ダイナミックモニタとスタティックモニタ.....	120
7.2.2 入出力設定処理.....	121
7.3 マトリクスモニタ	122
7.3.1 ダイナミックモニタとスタティックモニタ.....	122
7.3.2 入出力設定処理.....	125
7.4 タイムチャートモニタ	126
7.4.1 タイムチャート表示の準備.....	126
7.4.2 タイムチャート処理.....	126
7.5 準足説明及び注意事項	127
7.5.1 ラダー回路モニタ及びマトリクスモニタ.....	127
7.5.2 タイムチャートモニタ.....	127
第8章 プリンタ出力	129
8.1 プリンタ・ディップスイッチの設定	130
8.2 プリンタ出力の機能	131
8.3 各種リストの出力例	132
8.4 基本オペレーション (PSEメイン画面より)	142
8.5 コメント指定処理	144
8.5.1 コメント設定処理の概要	144

8.5.2 オペレーション	145
8.6 出力フォーマットの指定	146
8.7 プリンタ出力途中停止	151
8.8 複数リスト出力	152
8.9 表紙およびファイルヘッダの出力	154
8.10 容量表示リストの出力	155
8.11 PRET (SQET) リストの出力	156
8.12 回路図リストの出力	157
8.12.1 全回路を出力する場合	157
8.12.2 ネスティングNo単位で回路を出力する場合	158
8.12.3 シーケンスブロック単位で回路を出力する 場合	160
8.13 設定値リストの出力	162
8.14 使用デバイスリストの出力	163
8.15 クロスリファレンスリストの出力	164
8.16 コイルクロスリファレンスリストの出力	165
8.17 メモリダンプリストの出力	166
8.18 コメントリストの出力	167
8.18.1 全てのコメントを出力する場合	167
8.18.2 一部のコメントを出力する場合	169
第9章 コメント入出力	171
9.1 コメント入出力機能	172
9.2 コメント入出力処理呼出手順概要	172
9.3 コメント状態管理	173
9.3.1 コメント状態管理画面	173
9.3.2 コメント状態管理項目	174
9.3.3 コメント状態管理オペレーション	175
9.4 F/DISK COMMENT (R&W) (コメント表示・作成)	179
9.4.1 コメント作成導入オペレーション	179
9.4.2 コメントファイルデータ表示 (COMMENT READ)	182
9.4.3 コメントデータ作成 (COMMENT WRITE)	183
9.4.4 コメントデータ入力概要	184
9.5 COMMENT FILE CLEAR	187
9.5.1 コメントファイルの全データ消去	187
9.5.2 コメントファイルの部分データ消去	188
9.6 F/DISK→PCS (コメントローディング)	190
9.7 COMMENT DISPLAY (コメント表示状態指定)	193
第10章 MCS	195
10.1 機能概要	196
10.1.1 MCSの機能	196
10.2 オペレーション	197

10.2.1 MCSメニュー画面処理	197
10.2.2 メモリ内容表示 (MEMORY PRINT;メモリプリント)	198
10.2.3 メモリ書換え (MEMORY PATCH;メモリパッチ)	199
10.2.4 モニタページ切換え (MONITOR PAGE CHANGE)	200
10.3 補足説明及び注意事項	200
10.3.1 メモリ書換えとPCsコンソールスイッチ	200
10.3.2 システムエリアの書換え	200
10.3.3 PCs基本メモリとメモリーページ	201
10.3.4 ローカル処理時のメモリーマップ	201
10.3.5 その他の注意事項	201
第11章 PRET	203
11.1 機能概要	204
11.1.1 PRET処理の概要	204
11.1.2 PRETとプログラム	204
11.1.3 PRETの構成	205
11.1.4 Cモードプログラムとレベル	206
11.2 オペレーション	207
11.2.1 オペレーションを行う前の準備	207
11.2.2 PRETメニュー処理	208
11.2.3 PRET内容表示処理 (PRET MAP)	209
11.2.4 PRET登録処理 (PRET GENERATE)	210
11.3 補足説明及び注意事項	211
11.3.1 Cモードプログラムと拡張メモリ	211
11.3.2 PCsのエディションとPコイルの個数	211
11.3.3 その他の注意事項	211
付録—A— 演算ファンクション	212
1. 機能概要	212
1.1 演算ファンクションの動作	213
2. オペレーション	214
2.1 プログラム作成の手順	214
2.2 演算ファンクションシステムのローディング	215
3. 機能仕様	217
3.1 機能構成	217
4. 処理内容	222
4.1 記号の説明	222
4.2 データ	276
4.2.1 演算ファンクション使用例	276

付録—B— CPU間PSEリンク	289
1. 機能概要	289
1.1 システム構成	289
1.2 CPU間PSEリンクカードの実装	290
1.3 システムプログラム	291
1.4 CPU間PSEリンクとPCsメモリ	292
2. オペレーション	293
2.1 立上げ手順	293
2.2 PSE立上げ処理	294
2.3 ローディングフラグ	295
3. 補足事項及び注意事項	297
3.1 拡張カードの実装とバックアップ	297
3.2 PSEリンクとエラー08	297
3.3 その他の注意事項	297
付録—C— CPU間リンク	298
1. 機能概要	298
1.1 システム構成	298
1.2 CPU間リンクとグローバルレジスタ	299
1.3 グローバルレジスタの割付け	300
1.4 グローバルレジスタの登録	301
1.5 CPU間リンクカード	302
2. オペレーション	303
2.1 CPU間リンクの立上げ手順	303
付録—D— PCsメモリオールクリア	306
1. 機能概要	306
2. オペレーション	307
付録—E— 拡張メモリクリア	308
1. 拡張メモリの概要	308
2. 拡張メモリクリアのオペレーション	309
3. 補足説明及び注意事項	310
3.1 PCsメモリオールクリア処理と 拡張メモリクリア	310
3.2 その他の注意事項	310
付録—F— Sモードフェンス	311
1. 機能概要	311
1.1 Sモードフェンスの機能	311
1.2 Sモードフェンスと容量表示	312
2. オペレーション	313
2.1 Sモードフェンスの設定	313

付録—G— PCsメモリマップ	315
1. PSEアドレスとPCs絶対アドレス	315
2. 概略メモリマップ	316
3. S-RAM (シーケンスメモリ)	317
4. PRETの割付け	318
5. 設定値エリアの割付け	319
6. PI/O RAM (PI/Oメモリ) の割付け	320
7. OS-RAM (OSワークエリア) の割付け	324
8. PCs絶対アドレス	327
9. ローカルエリアのメモリーマップ	330
付録—H— 各リレー機能の動作	331
1. プロセスコイル(P)の機能	331
1.1 プロセスコイルの機能概要	331
1.2 プロセスコイルの処理	332
1.3 個別制御プログラムの利点	333
1.4 個別制御プログラムとCモードプログラム	335
2. エラーコイル(E)の機能	336
3. グローバルレジスタ(G)の機能	337
4. データ収集コイル(Z)の機能	338
5. 各リレー機能の動作	339
5.1 外部入出力(X, Y)	339
5.2 キープリレー(K)	340
5.3 ワンショット(U)	341
5.4 オンディレイタイマ(T)	342
5.5 アップダウンカウンタ(C)	343
5.6 プロセスコイル(P)	345
5.7 R, G, E, Z	347

第1章

ご使用にあたって

1.1 使 い 方

(1) P S Eについて

- P S Eは内部にメモリを持っており、P C sがなくともP S Eだけでプログラムを作ることができます。（ローカル機能といいます。）
- P S Eのみでプログラムを作成している場合は、電源を落さないでください。メモリ内容が消えます。
- P S Eの左奥のリセットスイッチを押すと、プログラムは消えます。システムF／D（フロッピディスク）をローディングした時と同様になります。
- プログラムを作成・修正した後は必ずフロッピでセーブしてください。

(2) プログラムの作成、チェック、管理について

参 照 項 目


- プログラムの作成・修正
 - ・プログラムのシンボルの意味、ラダーのフォーマット等基本的事項
 - ・プログラムの作成・読み出しを行うオペレーション方法
 - プログラムのセーブ・ロード
 - ・作成したプログラムをフロッピでセーブしたり、セーブしたプログラムをP C sで書き込む処理（ロード）
 - プログラムの動作チェック
 - 作成したプログラムの動作チェックには次の方法があります。
 - ラダー回路モニタ
 - ・ラダー回路でのON/OFF状態のモニタ。
 - ・コイル、接点を強制ON/OFFさせるプログラム動作チェック。
 - マトリクスモニタ
 - ・コイル、接点のON/OFF状態を16点単位でMax256点の動作モニタ。
 - ・コイル、接点を強制ON/OFFさせる動作チェック。
 - タイムチャートモニタ
 - ・接点の時間経過に対するON/OFF状態変化のモニタ。
 - MCS
 - ・指定したデータワーク等を読み、書き、チェック。
 - ・また、データ変化のモニタ。
 - コメント
 - P S E画面のラダー回路にカタカナでコメント表示及び作成。
 - 回路図面の作成
 - 完成したプログラムのプリンタ出力。
 - カタカナコメント付ラダー回路のプリンタ出力。
- ### (3) 基本オペレーション
- 本P S Eは、プログラムの作成、ラダー回路の出力、コメントの入出力等豊富な機能を持っています。その中でよく使用する機能はファンクションキーに割り当ててあります。また、[MENU]キーを押すことによりその他の機能が選択できるようになっています。
 - オペレーションは、画面に表示されたカーソルにそって、入力することにより簡単に操作できるようになっています。
 - 選択する基本的なオペレーションは、大きく分けて次の2種類があります。
 1. 選択項目のナンバーを入力する。
 2. 設定キーまたは修正キーを選択して押す。

■ 設定キーまたは修正キーを押す場合の操作

画面に[SET/RTY/CLS]のように選択キーが表示される場合、それらのキーの意味あいは次のようになっています。

表示画面名称	対応するキー	意味あい
S E T	設定キー	OKの時
C L S	終了キー	一つまたはそれ以上前の画面に戻す。
R T Y	再設定キー	データの再設定をする時
C N T	続行キー	処理を繰り返し行う時
D E L	削除キー	ファイル等の削除を行う時

[メモ]




第2章 機能

2

2.1 PSEの機能体系

PSEのシステムフロッピディスクには下記の機能があります。


2.1.1 システムの機能体系



↓ 2ページ後へ

① 回路作成	シーケンス回路の作成
② 設定値入力	T(タイマ), U(ワンショット), C(カウンタ)及びP(演算ファンクション)の設定値入力
③ プログラミング終了	プログラミング処理の終了
④ 挿入	既作成回路への接点挿入
⑤ 書換	" の書換。
⑥ 削除	" の削除。
⑦ 行間挿入	" の行と行の間への新たなシーケンス回路追加。
⑧ 行削除	" の行削除。
⑨ 一括削除	1 シーケンスブロックの中で指定した位置以降の全回路削除。
⑩ 設定値変更	T, U, C, P の設定値変更。
⑪ 一括名称変更	指定した PNO. 内で使用されている接点名称の一括変更。
⑫ S モード PNO. コピー	ある PNO. のプログラムを別の PNO. へコピー。
⑬ S モード PNO. 削除	指定された PNO. のプログラム削除。
⑭ 指定回路読出	指定回路の 1 ブロック読出。
⑮ 順次読出	1 ブロック毎に次の回路の読出。
⑯ 逆順次読出	" に前の " 。
⑰ 最終回路読出	最終回路の 1 ブロック読出。
⑲ 画面切換	画面 (A, B の 2 画面) を交互に切換える機能。
⑳ 接点クロスリファレンス表示	ある接点がどの回路で使用されているかを表示する機能。
㉑ コイルクロスリファレンス表示	あるコイルがどの PNO. で使用されているかを表示する機能。
㉒ PNO. 指定	PNO. の変更。
㉓ 容量表示	プログラム容量及びエディション内容等の表示。


↑ 2ページ前より



↓ 2ページ後へ


- ㉓ ファイル検索 フロッピディスク内の収納されているファイルの名称一覧表及び各ヘッダー内容の表示。
- ㉔ 書込(セーブ) P C s または P S E のメモリのプログラムをフロッピディスクにセーブ。
- ㉕ 読出(ロード) フロッピディスクに書込まれているプログラムを P C s または P S E のメモリへロード。
- ㉖ ファイル削除 既に作成されている任意のファイルの削除処理。
- ㉗ 照合 P C s または P S E のメモリの内容とフロッピディスクの内容を照合。
- ㉘ フォーマッティング 新規購入したフロッピディスクのフォーマッティングを行う処理。
- ㉙ イニシャライズ フォーマッティング処理されたフロッピディスクの初期化。
- ㉚ ダイナミックモニタ シーケンス回路での各接点、出力コイルのON/OFF状態及び回路の導通状態をダイナミックに表示。
- ㉛ スタティックモニタ シーケンス回路での各接点、出力コイルのON/OFF状態及び回路の導通状態を静止画面(キーを押した時の状態)で表示。
- ㉜ 入出力設定 ダイナミックモニタ時に、接点等を強制的にON/OFF。
- ㉝ ダイナミックモニタ 接点等の各制御要素をマトリクス図的に配列し、そのON/OFF状態を連続的に変化に応じて表示。
- ㉞ スタティックモニタ 接点等の各制御要素をマトリクス図的に配列し、そのON/OFF状態を1度(キーを押した時の状態)だけ表示。
- ㉟ 入出力設定 接点、コイルを一時的にON/OFF。
- ㉟ タイムチャートモニタ 各制御要素の時間の経過に対するON/OFFの状態変化の表示。
- ㉞ コメント P C s メモリまたはフロッピディスクに格納されているコメントをシーケンス回路上に表示します。また、英数、カナ、特殊文字のコメントが入力できます。
- ㉟ メモリー読出 P C s (または P S E)のメモリ内容を読み出して表示。
- ㉟ メモリー書換 P C s (または P S E)のメモリ内容の書換え。
- ㉟ P R E T 内容表示 P R E T の登録内容の表示。
- ㉟ P R E T 内容書換 C モードプログラムを登録するための P R E T 内容の変更処理。
- ㉟ 画面コピー 現在表示されている画面をそのままプリントアウト。(プリンタが必要です。)
- ㉟ メモリオールクリア P C s の状態を納入時の初期状態に戻すための機能。
- ㉟ 拡張メモリクリア P C s 拡張メモリのクリア。
- ㉟ S モードフェンス シーケンスプログラムエリアに演算ファンクション及びCモードプログラム等のデータエリアを確保する場合に使用する機能。

2 ページ前より



- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| ④⁶ 全データ出力 | 全ての項目（次の⑦～⑩項）をプリントアウト。 |
| ④⁷ 表紙およびファイルヘッダ出力 | 表紙をプリントアウト。 |
| ④⁸ 容量表示リスト出力 | 容量表示リストをプリントアウト。 |
| ④⁹ PRET(SQET)リスト出力 | PRET(SQET)リストをプリントアウト。 |
| ⑤⁰ ラダー回路出力 | 全シーケンスまたは、指定された範囲のシーケンスを出力。 |
| ⑤¹ 設定値リスト出力 | タイマ(T)，ワンショット(U)，及びカウンタ(C)の設定値リストを出力。 |
| ⑤² 制御要素使用リスト出力 | 各制御要素の使用状態を出力。 |
| ⑤³ 接点クロスリファレンスリスト | 各接点がどのブロックで使用されているかをリスト出力。 |
| ⑤⁴ コイルクロスリファレンスリスト | 各出力コイルがどのブロックで使用されているかをリスト出力。 |
| ⑤⁵ PCsメモリダンプリスト | 指定されたPCsメモリ内容を出力。 |
| ⑤⁶ コメントリスト出力 | 既に作成されているコメントファイルの内容をプリントアウト。 |
| ⑤⁷ 画面コピー | 現在表示されている画面をそのままプリントアウト。 |

2.2 ファンクションキーの機能



現在表示されている画面をそのままプリントアウトします。(プリンタが必要です)



プログラミングを終了する処理です。



画面(A, B の 2 画面)を交互に切り替えます。



シーケンスプログラムの容量や PCs のシステムエディション情報、アドレス情報等を表示します。




接点またはコイルのコメントを表示します。




接点またはコイルのクロスリファレンスリストを表示します。



接点、コイルを強制的に ON/OFF させることができます。



拡張機能用ファンクションキーです。



キーボードの切換を行います。



回路に一行を挿入します。



回路内の一一行を削除します。



回路内のカーソルで指定された位置からコイルまでをすべて削除します。

最終
読出
タ

最終の回路を 1 ブロック読出します。

!
＝ ナ

演算ファンクションでロング(32 ビット)演算を指定するときに使用します。
(H-S10α シリーズ用)

＝ ハ

演算ファンクションで定数演算を指定するときに使用します。
(H-S10α シリーズ用)

F/D
＞ マ

プログラムの読／書等、フロッピディスク入出力処理を行います。(F/D 处理)

強制
ON
≤ ャ

(拡張機能用)

強制
OFF
< ラ

(拡張機能用)

強制
解除
≤ ワ

(拡張機能用)

ダイナ
ミック
+

接点、出力コイルの ON/OFF 状態等を連続的に表示します。

ステ
ィック
-

キーを押した時の接点、出力コイルの ON/OFF 状態等を表示します。

Nコイル

+

プロセスコイル(P)を使用してプログラムする場合に P # を指定します。

MENU
÷

下記 P S E メニュー画面を表示します。

P S E MENU

KEY IN MENU No. = [CLS]
P S E MENU

- | |
|-----------------------------|
| 1 :: MCS |
| 2 :: PRET (SQET) SET |
| 3 :: SELECTED RENAMING |
| 4 :: SUBROUTINE |
| 5 :: TIME CHART |
| 6 :: MATRIX |
| 7 :: COMMENT |
| 8 :: PRINTER |
| 9 :: EXPANSION MEMORY CLEAR |

書換
PSH イ

回路上のカーソル位置を書換える場合、使用します。

回路
読出
MAX シ

指定した回路を 1 ブロック読出します。

削除
POP キ

回路上のカーソル位置を削除する場合、使用します。

(特殊キー)

シフト

演算ファンクションの関数名称の入力及びコメント入力の英・カナ・小文字の入力時
使用します。 (例) 演算ファンクション

(H-S 10 α シリーズ用)

A N D 選択の時

シフト

V
AND


カナ

キーの右下に印字されているカナを入力したいとき使用します。

一回押せば、カナモードが保持されます。

カナモードの解除時も押します。


2.3 リモート/ローカル機能




PSEの処理機能において、リモート処理とローカル処理があり、以下それぞれの場合について説明します。

尚、リモート／ローカルの選択はPSE立ち上げ時に行います


2.3.1 リモート（オンライン）



PSEとPCsをPCsインターフェースケーブルで接続しオンラインで直接PCsのメモリを読／書する機能です。この時PSEのメモリへのプログラム作成等は行われません。




2.3.2 ローカル（オフライン）



PSEのメモリだけで、シーケンスプログラムの作成／修正を行う機能です。

〔注意〕

PSEメモリはPSEの電源を切ると消去されます。作成したプログラムはフロッピディスクへセーブして下さい。



※ リモート／ローカル機能の使用例

設計室（オンライン）でプログラムをローカル機能で作成し、フロッピディスクにセーブします。次に、現場（オンライン）でフロッピディスクよりPCsにリモート機能でプログラムをロードイングすることができます。

また、リモートでバックアップしたプログラムをローカルで修正することができます。

2.4 PCSのモードとPSEの機能

PCsのモードによりPSE機能の可否があります。

PCsのモードには、コンソールスイッチの設定により次の3種類があります。

RUN/STOP スイッチ	ノーマル/シミュレーショングループスイッチ	PSE表示モード 〔MODE=〕	内 容
STOP	NORM/SIMU	"STOP"	PCsがプログラムの実行を停止している状態です。
RUN	NORM	"RUN"	PCsがプログラム実行中を示します。
	SIMU	"SIM"	PCsがシミュレーションモードでプログラムの実行中であることを示します。

〔注意〕 PCsのプロジェクト(PROT)スイッチが“ON”的時はプログラムの書き込みはできません。

(ただし、読み出しは可能)。

書き込みを行う場合はプロジェクトスイッチを“OFF”にしてください。

以下にPCsのモード(PSE表示モード)と各機能について示します。

PSEシステムの機能		PSE表示モード			
		リモート	ローカル	STOP	LOC
大項目	小項目	RUN	SIMU	STOP	LOC
プログラミング	作成	×	×	○	○
	修正 設定値変更のみ	×	×	○	○
	読み出	○	○	○	○
フロッピディスク	読み出(ロード) FLOPPY→PCs	×	×	○	○
入出力	その他	○	○	○	○
制御状態モニタ	ラダー回路 モニタ	○	○	○	△注1
	モニタ 入出力設定	○	○	○	×
	マトリクス ON/OFFモニタ	○	○	○	△注1
	モニタ 入出力設定	○	○	○	×
	タイムチャートモニタ	○	○	×	△注1
プリンタ出力		△注2	△注2	△注2	○
コメント		○	○	○	○
MCS	メモリー読み出	○	○	○	○
	メモリー書換	×	×	○	○
PRET(SQET)	PRET内容表示	○	○	○	○
	Cモードプログラム登録	×	×	○	○
その他	拡張メモリクリア	×	×	○	×
	PSEリセット	○	○	○	○

○: 可, ×: 不可

注1 ローカル状態でのモニタはデモンストレーション用です。ロジック的には正しくありませんが、画面の概略動作を見ていただけると思います。

注2 リモート状態でのプリンタ出力はローカル状態に比べ処理が遅くなります。プリンタ出力はローカル状態で行うことをお勧めします。

第3章


システム立て上げ

③

3.1 PCSシステム立上げ手順の概要


本章では基本的な PCs 立上げ手順（プログラムの作成からローディングまでの手順）について説明しています。このため、下記機能を使用する場合に本マニュアルの付録部を参照ください。

- (1) CPU間リンク機能 付録C
- (2) CPU間PSEリンク機能 付録B





3.2 PSE立上げ手順


3.2.1 PSE立上げ手順（電源ONからプログラム作成までの手順）の流れ




【1】 PSEの電源がOFFの状態でPCsと正しくケーブルを接続します。この時、PCsはRUN／STOPどちらでも可能です。



【3】 システムフロッピディスクをPSEにセットしてください。




【4】 図のメッセージが表示された時に、任意のキーボードを入力してください。



PSEは「SYSTEM LOADING」と表示し、フロッピディスクから、システムプログラムがPSEメモリへローディングされます。



(次ページへ)






- （注1） Pcs納入時、またはPcsメモリクリア直後には、Pcsエディション処理へ進みます。
- （注2） マルチ接続するには“CPU間PSEリンクカード（オプション）”が必要です。
- （注3） ローカル処理の場合はPcs停復電の必要はありません。

3.2.2 PCsエディション処理

【PCs NO.の設定】



【PI/O点数の設定】



(次ページへ)

【1】 PCs NO.を設定します。

PCs NO.を10進4桁(0000~9998)で設定して下さい。

例 PCs NO.=5の場合

と入力します。

【2】 設定した PCs NO.を確認して下さい。

…正しく設定された場合

…誤って設定した場合

【3】 標準のPI/O点数が表示されます。十分確認して下さい。(注)

…標準点数で設定する場合

…PI/O点数を新しく設定する場合

注 そのPCsで、将来にわたって、使用できる最大の点数を規定するものです。

十分注意して点数設定して下さい。

PI/O POINT	設定範囲	MAX.点数(10進)
1. P	P000~P0FF	256
2. T	T000~T0FF	256
3. U	U000~U03F	64
4. C	C000~C03F	64
5. K	K000~K0FF	256
6. E	E000~E07F	128

【4】 順次カーソルが移動しますので、新しいPI/O点数を16進2桁で入力して下さい。

(注)


…点数を0点とします。

【5】 PI/O点数が正しく設定されているか確認して下さい。

…正しく設定されている場合

…誤って設定した場合

【シーケンスサイクルの設定】



【6】 標準シーケンスサイクル(30 ms)を表示します。変更する場合には、次の手順で行って下さい。

- | | |
|---|---------------|
| 0 | …30 msで設定する場合 |
| 1 | …設定しなおす場合 |

【7】 シーケンスサイクル(10~99 ms)を10進2桁で入力して下さい。

- 例 50 msで設定する場合

5	0
---	---

 と入力します。

【8】 設定したシーケンスサイクルを確認して下さい。

- | | |
|---|---------------|
| 0 | …正しく設定されている場合 |
| 1 | …誤って設定した場合 |

【9】 PCsのシステムタイプは、標準システムとしますか、それともPSEリンクシステムですか。




- | | |
|---|-------------|
| 0 | …標準システム |
| 1 | …PSEリンクシステム |

【10】 PCsシステムタイプが正しく設定されている事を確認して下さい。

- | | |
|---|---------------|
| 0 | …正しく設定されている場合 |
| 1 | …誤って設定した場合 |

(次ページへ)

【 P C s 停復電 】



【 11 】 P S E は図のメッセージを表示します。ここ

で P C s 電源を停復電して下さい。

P C s が停復電されると、前記で設定されたエディション情報で、プログラムエリア等のマップを決定します。

従って、エディション処理は十分注意して行って下さい。


(注) ローカル時は不要です。

【 P S E メイン画面 】


【 プリンタシステムメニュー画面 】

3.2.3 マルチ接続 P C s NO. 指定

【 1 】



【 2 】



【 1 】 C P U 間 P S E リンク接続する P C s の


P C s NO. を 10 進 4 衔で入力して下さい。

(例) P C s NO. = 0005 の場合)

と入力します。

PLEASE PCSNO. KEYIN = 0005

OK? ■ 0 : OK 1 : NG



P S E の立上げ終了

【 2 】 入力した P C s NO. を確認して下さい。

… 正しく設定されている場合

… 誤って設定した場合


御注意

1 : マルチ接続する場合、C P U 間 P S E リンクカード (オプション) が必要です。

2 : 回線エラーが発生した場合は " P S E リセットスイッチ " を入力して下さい。

『 リモート / ローカル選択画面 』 に戻ります。

[メモ]



第4章


プログラミングの基本

4


4.1 シーケンスプログラムの概要

4.1.1 プログラミングキー

プログラムを作成する時に使用するプログラミングキーの
レイアウトを示します。



【1】 分岐区分キー



シーケンスプログラムの接点または出力の前および次の段
への接続の分岐を示します。

【2】 リレーシンボル区分キー



エッジ接点キー : V の立下りエッジ検出
接点
(H-S10α シリーズ用)



演算ファンク : 各種演算ファンクション起動
ションキー コイル
(H-S10α シリーズ用)



エッジ接点キー : V の立上りエッジ検出
接点
(H-S10α シリーズ用)



キープリレー : K, P, C のリセットコイル
リセット
コイルキー



b 接点キー : X, Y, G, R, K, T, U,
C, Z, E, P の b 接点



キープリレー : K, P, C のセットコイル
セット
コイルキー




a 接点キー : X, Y, G, R, K, T, U,
C, Z, E, P の a 接点



出力コイルキー : Y, G, R, T, U, C, Z, E,
P, K のセットコイル

【3】 各リレー機能区分キー

V AND	W OR	X EOR	Y NOT	Z MOD
Q MOY	R MOM	S MSI	T MDI	U SCL
L SCH	M ASR	N ASL	O LSR	P LSL
G DTB	H ASP	I ASU	J APB	K AUB



←(ナンバー入力キー : 一部入力
リレー機能区分キーとしても
使用)

X : 外部入力

Z : データ収集リレー

Y : 外部出力

E : エラーコイル

R : 内部レジスタ

P : プロセスレジスタ

G : グローバルリンクレジスタ

K : キーブリレー





T : タイマ

U : ワンショット

C : カウンタ

4.1.2 シンボルの概要

各キーの内容を次に示します。

区分	シンボル	名称	概要
分岐区分		分岐シンボル	命令語を接続するための分岐区分シンボルです。命令語を入力する場合はこの分岐シンボルから入力します。
リレーシンボル		(セット)出力コイル	分岐シンボルの次に入力するのがこのリレーシンボルです。シーケンスラダーハードウェアにおけるコイル、接点を表わし、コイルがON/OFFすることにより対応した接点がON/OFFします。
		リセット出力コイル	
		b接点	
		a接点	
リレ機能区分	X	外部入力	各PI/Oの入力信号の状態を示します。
	Y	外部出力	本機能のON/OFF状態が出力として外部へ反映されます。
	R	中間レジスタ	PCs内部で使用する補助リレーです。
	T	タイマー	出力コイルがONになってから一定時間後にa接点がONします。
	U	ワンショット	出力コイルがONになった時から一定時間だけa接点がONします。
	C	カウンタ	出力コイルがOFF→ONに変化した回数をカウントし、一定回数になった時にa接点がONします。
	K	キープリレー	出力コイルがONしてからリセットコイルがONするまでa接点がONの状態を保持します。
	G	グローバルレジスタ	CPU間リンクカード(オプション)により、他のPCsとデータの転送を行います。
	P	プロセスコイル	演算ファンクション、Sモードプログラム、Cモードプログラムの起動、停止を行います。
	E	エラーコイル	出力コイルがONした時に対応したエラーナンバがPCsのLEDに表示されます。
	Z	データ収集コイル	監視したい信号を収集するためのコイルでタイムチャートモニタで使用します。

4.1.3 各リレー機能とナンバー入力範囲

ナンバー入力キーは各リレー機能のナンバー及び設定値付きコイルの設定値を入力する場合に使用します。
以下の表に各機能のナンバー範囲を示します。

区分	シンボル	名称	点数		ナンバー入力範囲 (16進数) 上…標準、下…最大	内容	
			標準	最大		分岐 (注4)	設定値
外部 入出力	X	外部入力(注1)	768(X, Yフリーロケーション)		000~2FF	○	無
	Y	外部出力				○	無
内部 補助 機能	R	中間レジスタ	768		000~2FF	○	無
	K	キープリレー(注2)	128	256	000~07F 000~0FF	○	無
	T	タイマー	128	256	000~07F 000~0FF	○	有
	C	カウンタ	64		000~03F	○	有
	U	ワンショット	64		000~03F	○	有
	G	グローバルリンクレジスタ	2048		000~7FF	×	無
	P	マスタプロセスコイル	1		000	×	無
		演算ファンクションプロセスコイル	31		001~01F	×	有
	E	エラーコイル(注3)	0	224	(ナシ) 020~0FF	×	無
	Z	データ編集	32		000~01F	×	無

(注1) X000~X003はシステムで使用しています。したがってこのエリアに入力モジュールを割付ける事はできません。

(注2) キープリレーは上記ナンバー以外にK200とK201が使用できますが、これらは通常のキープリレーと異なり次の働きを持ちます。

- K200……このコイルが励磁されると、キープリレー(K)の全エリアが“OFF”となります。
- K201……このコイルが励磁されると、H-7338上位リンクージの割込(ATR)となります。(100msのパルス割込み)

(注3) -○- E07C~-○- E07Fはシステムで使用している為ユーザが入力する事はできません。


(注4) ×で示した物はAND分岐“-”のみで入力可能です。

○のものはすべての分岐が入力可能です。

4.1.4 PSEのモニタ画面フォーマット


PSEのモニタ画面は概略図の様な構成となります。

【モニタ画面の概略構成】




4.1.5 PCs/PSE状態表示欄

PCsまたはPSEの現在の状態を表示します。



4.1.6 モニター欄

入力キーの指示と入力されたキーの表示を行います。



- 「FUNC KEY IN!■」…ファンクションキー
入力指示
- 「KEY IN=■」……………プログラミングキー
の入力指示

【モニター欄の表示例】

PROGRAMMING
KEY IN = . X10 D

例えば




と入力した場合は図の様に表示されます。

4.1.7 リレーラダー図欄とコメント欄

- リレーラダー図欄にはキーボードから入力したシーケンスプログラムが表示されます。

〔横 11 接点 + 1 出力コイル
縦 11 行〕


- コメント欄にはデスクトップ P S E で作成したコメントが最大 16 文字 (横 8 × 縦 2) で表示されます。



4.2 プログラミング文法と制限事項

4.2.1 シーケンスラダー回路の大きさ

【1ブロックの大きさ】




1 シーケンス回路はコモン線(十側)から始まりコモン線(一侧)に接続するコイルで終了します。このシーケンス回路をブロックと呼びこの1ブロックの最大回路は、

[横 11接点 + 1出力コイル]
[縦 11行]

です。


これは1画面の最大表示サイズに一致します。

【設定値付きコイルが有る場合】



設定値付きのコイル(T, U, C)を入力した場合は1コイルで2行使うため、作成できる行数が減少します。

【AND接続と折り返し回路】




AND接続が多い場合には図の様に“折り返し回路”となりAND接続11接点以上の回路が作成できます。

〔制注意〕

- *印の前に分岐が残っていてはいけません。
- 以後は分岐回路の作成はできません。

4.2.2 右下がり回路と動作順序


【右下り回路の例】



シーケンス回路は左から右、上から下への回路構成となります。

また回路の入力手順も同様に左から右、上から下へと入力します。

【動作順序の考え方】



シーケンス回路の動作も、左から右、上から下への順に動作します。考え方としては、接点と下へ下がる分岐に、ダイオードを入れたイメージです。

【右下りの利点】

右下がり回路は通常の水平ラダーリー回路に比べ次の様な利点を持ちます。

右下り回路の利点

- 1 電流の流れが1目で理解でき、電流の回り込みによる誤動作がない。
- 2 電流が一方向(上→下、左→右)にしか流れない為、回路の動作が理解しやすい。
- 3 回路の作成/修正が左から右、上から下へと流れるため、簡単である。(カーソルが自動的に移動)


【補足】

次ページに右下りラダーリー回路の作成方法を示します。

【右下りラダー回路の動作】



左欄の水平ラダー回路例の動作を行ないたい時、右欄の右下りラダー回路を作成下さい。

【水平ラダー回路の例】




(注) この回路は作成できますが“…”の様な
電流は流れません。





【右下りラダー回路の例】



【補足】この例でY0B0, Y0B1がONする条件は
 $(Y0B0) = (X080 + X0A0 \cdot X090)$
 $(Y0B1) = (X080 \cdot X090 + X0A0)$
となります。(+は論理和, •は論理積を示す)



又は



【補足】

この例の場合Y0A0がONする場合は、

$$(Y0A0) = (X080 + X0A0) \cdot (R000 + (R001 + X090) \cdot X091) \cdot ((X081 + R002) \cdot X082 + R003)$$


4.2.3 AND接続(“-”)のみのリレー機能

【AND接続のみの機能】

G : グローバルレジスタ
P : プロセスコイル
E : エラーコイル
Z : データ収集コイル

表に示したリレー機能は、特殊な命令であるため、AND接続(“-”)のみが可能となっています。

従って、これらの機能を使用してシーケンス回路を作成する場合、次の様に作成する必要があります。




4.2.4 Pコイル及びEコイルの作成位置の制限

P : プロセスコイル
E : エラーコイル


Pコイル及びEコイルはシーケンス回路ブロックの最後にのみ作成可能です。御使用になる場合は次の例を参考にして回路を作成して下さい。

【目的の回路】




[-○- P020が回路の途中にある]


【作成できる回路】



[-○- P020を回路の最後へ移す]



[-①- P020が回路の途中にある]




2つの回路に分け,
-①- P020
と -○- E020を回路の最後へ移す。]

4.2.5 命令語とシーケンス回路ブロック

1語のシーケンスラダー命令語は次のような構成となります。また1シーケンスブロックはこの命令語を複数集めることにより作成します。


【シーケンス命令語の構成】




1 シーケンスブロック回路と命令語の関係は下図のようになります。

ここで分岐の , , は分岐区分だけで1ワードとなる点に御注意下さい。

【シーケンス回路と命令語】



[メモ]




第5章

プログラミング方法


5

5.1 プログラミングの機能概要

5.1.1 プログラミングの体系




5.1.2 プログラミング処理の流れ




注) リモートで作成、修正しプログラミング終了をする場合は、該当PCsのコンソールスイッチを、PROT OFF, STOP側にしてください。

5.2 作成


5.2.1 作成手順概略フロー



5.2.2 作成処理の概要




【補足】



シーケンス回路作成中には画面左上をインパートで **PROGRAMMING** と表示されています。PSEの電源を切る場合や、他の処理(フロッピーディスク入出力他)を行う場合は **END** キーを押し“PSEメイン画面”に戻してから処理を行ってください。

5.2.3 作成オペレーション概要


(1) シーケンスラダー回路の入力順番



シーケンスラダー回路は、左から右、上から下の順に入力していきます。

なお、図中①～⑬はラダー回路入力時の入力順番を示します。

(2) シーケンスラダー命令語の入力順番



また各リーシンボルはプログラミングキーを左から右へ

- 分岐区分キー
- リーシンボル区分キー
- リレー機能区分キー
- ナンバー入力キー（3桁）


の順に入力します。

【補 足】

(+)側コモン線から始まる時とAND接続の場合は分岐区分キーは押しません。

またデータ入力中に入力を間違えた場合は
【再設定】を押し、正しいデータを再度入力してください。


5.2.4 シーケンス回路ブロックの作成



左図に示した回路を例とし作成する手順を以下に示します。


〔作成する回路例〕

【1】




【1】

シーケンス回路の先頭シンボルを入力します。





(注) この場合のように(+)側コモン線の位置では“分岐区分”は入力しません。


【2】



【2】




【 3 】




【 3 】




【 4 】




【 4 】




【 5 】




【 5 】




【 6 】




【 6 】



(注) この場合のようにAND接続
“-”の場合は分岐は不要です。



【 7 】



【 7 】

以上の操作で一つのシーケンスプロ
ックが作成できました。

以下続けて1プロックづつ作成して
ください。

5.2.5 設定値のあるコイルの設定値入力

(1) T, U, C コイルの設定値入力




シーケンス回路作成時にタイマ (T), ワンショット (U) カウンタ (C) の出力コイルを入力すると設定値入力待ちとなります。

左図に示した回路を例とし設定値入力する手順を以下に示します。


〔作成する回路例〕

【1】




【1】

接点 + X100 を入力します。




【2】




【2】

タイマのセットコイルを入力します。




【3】




【3】


任意の設定値を入力します。



(例)



【 4 】



以上の操作で設定値入力されました。

【補足1】

表示される設定値	実際の値
0 0 0 1	0.1 (秒)
{	{
9 9 9 9	9 9 9.9 (秒)


カウンタの設定値はカウント回数を入力します。
タイマ、ワンショットは左表のようになります。

【補足2】

[キー入力データ]	[設定値]
設定 5 終了	0005
設定 5 0 終了	0050
設定 0 0 5 0	0050
設定 終了	0000
設定 続行	現在値のまま
続行	現在値のまま

設定値を入力する方法は上記のように4桁入力する方法と左表のように入力する方法があります。

(2) Pコイルの設定値入力



〔作成する回路例〕

シーケンス回路作成時にP(演算ファンクションのみ)コイルを入力すると設定値入力待ちとなります。

演算ファンクションは、4つの設定値を持ち、それぞれ異なった意味があります。

また、これらの設定値をパラメータと呼びます。
(詳細は“付録-A 演算ファンクション”的説明参照)

左図に示した回路を例とし設定値入力する手順を以下に示します。

【1】

FUNC.KEY IN! ■

【1】


接点 U000 を入力します。



【2】



PROGRAMMING

KEY IN = ■




【2】

P のセットコイルを入力します。



【 3 】



【 3 】


第1 設定値を入力します。



第1 設定値は下記設定方法から選択ください。

[キー入力データ]	[設定値]
設定 5 終了	0005
設定 5 0 終了	0050
設定 0 0 5 0	0050
設定 終了	0000
設定 続行	現在値のまま

【 4 】



【 4 】


第2 設定値を入力します。



第2 設定値は下記設定方法から選択してください。


[キー入力データ]	[設定値]
5 終了	0005
5 0 終了	0050
0 0 5 0	0050
終了	0000
続行	現在値のまま

【 5 】




【 5 】


第3，4設定値を入力します。



第3 設定値，第4 設定値は各々第2 設定値の
設定方法と同様入力ください。



【 6 】



【 6 】

以上の操作で設定値入力されました。

【 御注意 】


演算ファンクションを御使用になる場合は、使用方法を御確認の上作成ください。

5.2.6 回路作成の例

【作成する回路】		【キーボード入力】
<例1>		① X100 ② R016 ③ Y05A
<例2>		① X200 ② X201 ③ X202 ④ X203 ⑤ X204 ⑥ X205 ⑦ Y100
<例3>		① Y015 ② T020 ③ 0050 (設定値)
<例4>		① X100 ② X102 ③ X104 ④ X103 ⑤ X105 ⑥ Y200 ⑦ E010

5.3 読出

5.3.1 読出し処理概要




尚順次読み出、逆順次読み出で先頭回路または最終回路を読み出した場合

[最終回路 → (プロセス トップ) → 先頭回路]
[先頭回路 → (プロセス トップ) → 最終回路]


とサイクリックに読み出されます。

【シーケンス回路読み出の種類】



5.3.2 順次読出と逆順次読出


順次読出、逆順次読出をする場合は下記の2つのキーを使用します。



- … 順次読出キー
〔 現在表示されている回路の次のシーケンス回路を読み出します。 〕
- … 逆順次読出キー
〔 現在表示されている1つ前のシーケンス回路を読み出します。 〕

また、シーケンス回路はサイクリックに読み出され、最終回路 (PROGRAM END) と先頭回路 (PROGRAM TOP) は続けて回路読み出されます。

以下に順次読出、逆順次読出をした場合の画面との関係を示します。




5.3.3 指定回路読出



【回路読出】キーを使用し、シーケンス回路の出力コイルを指定すると、このコイルが使用されているシーケンス回路を1ブロック読み出します。

【例】作成された—○—Y020のシーケンス回路を読出す場合


【1】



【2】




【1】



と入力します。

【2】



左図の様にラダー図欄に回路が表示されます。

また画面右上には

「SEARCH ADDR= /****」


と指定されたコイルのアドレスを表示します。

5.3.4 最終回路読出


【最終読出】キーを入力すると現在指定されているプロセスの最終回路を表示します。

【例】最終回路を読出す場合


【1】



【1】



【2】



【2】

左図の様にラダー図欄に最終回路を表示し FUNC キー入力待ちとなります。

また画面右上に

「PROGRAM END」

と表示され、今読出した回路が最終回路である事を示します。

5.3.5 接点クロスリファレンス


ある接点がどのシーケンス回路で使用されているかを表示します。

オペレーションは **クロスリスト** キーに統いてリスト表示したい接点名称を入力します。

【例】 **#R000** のクロスリファレンスリストを表示した場合

【1】

FUNC. KEY IN!■



【2】


【1】

#R000 のクロスリファレンスリストを表示したい場合



を入力します。

【2】



【3】

【画面満杯時の表示】

PSE MAIN
KEY IN=■ [CLS/CNT]



【PSEメイン画面】

PSE MAIN
FUNC. KEY IN!■

【3】

画面が満杯となり全部表示できなかった場合「KEY IN !■[CLS/CNT]」と表示されます。

続行 … 続きのリストを表示します。

終了 … 本処理を終了し“PSEメイン”へ戻ります。

【補足】

- 接点シンボルで a 接点, b 接点どちらを入力しても表示される内容は同じです。
- 本処理を終了しても画面は消えません。表示された状態でただちにプログラミング処理等へ進むことができます。

5.3.6 出力コイルクロスリファレンス

ある出力コイルがどの PNo. で使用されているかを表にして表示します。

オペレーションは、**クロスリスト** キーに続けてリスト表示したいコイル名称を入力します。

【例】**-O-YOC8** のクロスリファレンスリストを表示したい場合

【1】

FUNC. KEY IN! ■

【2】

FUNC. KEY IN!
**** COIL CROSS REFERENCE LIST ****
→ 指定コイル名称
-> YOC8
POOO PO25
[指定したコイルが使用されている PNo.]

【3】

【画面満杯時の表示】


P S E M A I N
KEY IN! = ■ [C L S / C N T]

【PSEメイン画面】

P S E M A I N
F U N C . K E Y I N ! ■

【1】

-O-YOC8 のクロスリファレンスリストを表示したい場合



と入力します。

【2】

左図の様に YOC8 が使用されている PNO. を表示し、ファンクションキー入力待ちとなります。

ただし、全部表示できない場合は【3】へ進みます。

【3】

画面が満杯となり全部できなかった場合「KEY IN! ■

[C L S / C N T]」と表示されます。この場合次のキーを入力して下さい。

続 行 … 続きのリストを表示します。

終 了 … 本処理を終了し“P S E メイン”へ戻ります。


【補 足】

本処理を終了しても画面は消えません。

表示された状態でただちにプログラミング処理等へ進むことができます。

5.4 修正


5.4.1. 修正手順概略フロー



5.4.2 修正処理の概要


シーケンス回路の命令語を書換えたり削除、挿入等を行います。

修正処理には次の種類があります。



(注) 一括名称変更及びサブルーチン処理は手順が異なります。各項を御覧下さい。

5.4.3 修正処理手順



シーケンス回路修正処理手順を示します。


【1】 修正する回路を読み出します。

【2】 カーソルキーで修正する位置にカーソルを合せます。


【3】 正しく修正します。

【4】 カーソルキーでカーソルをブロックの最後まで戻します。

【5】 END キーを押し、プログラミング処理を終します。



【修正回路の位置】





修正できるシーケンス回路はモニタ画面に読み出された回路の一番下の1ブロックのみです。

図の場合、修正できる回路は回路(B)のみです。また回路(A)を修正する場合は、一度回路読み出を行ってから修正します。

5.4.4 挿入

シーケンス回路に命令語を挿入する場合の修正方法を次の例で示します。


【1】



【1】 該当するシーケンス回路を読み出し, キー

を入力し, 挿入する位置へカーソルを移動します。



【2】



(例)




【3】




キーを入力し, カーソルをブロックの最後まで戻します。

【4】



【4】 握入処理を終わり、キー入力待ちとなります。

【補足】




- (1) 出力コイルを挿入した時は、その行の修正位置より後ろは消去され、出力コイルに置き換ります。
- (2) 作成中の挿入処理で 11 接点を超えるものは、最後の接点が消去されます。
- (3) コモン線上での挿入は、書換えと同じになります。
- (4) 折返しマーク(*)での挿入は書換と同じになります。

5.4.5 書換


シーケンス回路の書換を行なう場合の修正方法を次の例で示します。

【1】



【1】 該当するシーケンス回路を読み出し、キーを入力し書換する位置にカーソルを移動します。

【2】



【2】


書換 キーを使用しデータを入力します。

(例) 書換 I R 2 0 0


(注) “-”分岐の場合は不要です。



【3】




【3】



キーを入力し、カーソルをブロックの最後へ戻します。



【4】




【4】 書換処理を終りキー入力待ちとなります。

5.4.6 削除


シーケンス命令を削除する場合の修正方法を次の例で示します。

【1】



【1】 該当するシーケンス回路を読み出し、 キーを入力し、削除する位置にカーソルを合せます。


【2】



【2】

削除キーを入力します。


【3】



【3】


DD キーを入力し、カーソルをブロックの最後まで戻します。

【4】



【4】 削除処理を終りキー入力待ちとなります。

【補足】



図に示した位置での削除はできませんので、御注意下さい。

*1 ; シーケンス回路の先頭。


*2 ; 上からの分岐がある。

*3, *4 ; シーケンス回路の各行の右端。


5.4.7 行間挿入

シーケンス回路で行と行の間に回路を追加（論理和条件の追加）したい場合の修正方法を次の例で示します。


【1】



【2】



【3】



【1】 該当するシーケンス回路を読み出し、 キー


を入力し、挿入したい行の(+)側コモン線上にカーソルを合わせます。

【2】


行挿入 キーを入力します。

【3】 回路を追加します。


例



【4】




【4】



キーを入力し、カーソルをブロックの最後まで戻します。


【5】



【5】 行間挿入処理を終りキー入力待ちとな

ります。

【補足】



次の場合行間挿入はできませんので、御注意下さい。


- (a) シーケンス回路ブロック開始行
- (b) カーソルが(+)側コモン線上にない。
- (c) “*”表示のある行

図の場合行間挿入できるのは、カーソルが⑤⑦⑩の位置の時です。

5.4.8 行削除

シーケンス回路で行を削除する場合の修正方法を次の例で示します。

【1】




【1】 該当するシーケンス回路を読み出し,




キーを入力し、削除したい行の(+)側コモン線にカーソルを合せます。

【2】




【2】




キーを入力します。

【3】




【3】




キーを入力しカーソルを最後まで戻します。

【4】



【4】 行削除処理を終りキー入力待ちとなります。

【補足】



次の場合は行削除はできませんので、御注意下さい。

- (1) カーソルが(+)側コモン線にない。
- (2) “*”表示のある行
- (3) シーケンス回路 ブロック開始行


行削除可 ⑤⑦

行削除不可 ①②③④⑥⑧⑨⑩⑪⑫

5.4.9 一括削除

シーケンス回路で、ある接点または出力コイル以降ブロック終了までを一括削除する場合の修正方法を次の例で示します。


【1】



【1】

該当するシーケンス回路を読み出し,
キーボードの キーを入力し、削除したい先頭位置にカーソルを合せます。


【2】



【2】

一括削除 キーを入力します。

【3】




【3】

修正する回路を入力します。


(例) ここでは



と入力した場合です。



【4】



【4】

一括削除処理を終りキー入力待ちとなります。


5.4.1.0 設定値変更

(1) T, U, Cコイルの設定値変更

タイマ(T), ワンショット(U), カウンタ(C)の設定値の変更方法を次の例で示します。

設定値の変更は, PCsがRUNであっても可能です。
(プロテクトスイッチはOFFとして下さい。)


【1】



【1】

該当するシーケンス回路を読み出し,
キーボードの[◀◀]キーを入力し, カーソルを進めます。

【2】




【2】

キーボードの[▶]キーを入力しカーソルを戻します。この場合図の様に設定値の位置にカーソルが停止します。

(注) キーボードの[▶▶]キーの場合はカーソルが停止しません。御注意下さい。


【3】



【3】


変更する設定値を入力します。

(例) 0025と変更する場合



と入力します。

【4】



【4】 設定値変更を終りキー入力待ちとなります。


(注) ERR=AC

RUN中に書き換えたという警告です。
書換処理は正常に行なわれています。

(2) Pコイルの設定値変更

P（演算ファンクション）の設定値の変更方法を次の例で示します。

【1】




【1】該当するシーケンス回路を読み出し、



キーを入力し、修正モードに入ります。

【2】




【2】



キーを入力し、カーソルを戻します。

（注） キーはパラメータを変更しない場合に入力します。

【3】




【3】




キーを入力した後、4つのパラメータを16進4桁で入力します。

（例）



...パラメータを変更しない場合に入力して下さい。


【4】




【4】 変更終了

5.4.1.1 一括名称変更

(1) 一括名称変更手順概略フロー




(2) 一括名称変更処理概要



(3) 一括名称変更例

【例 1】 S モード PNa = 000 で使用された接点 X022

を登録されてない接点 X1FF へすべて変更します。



【 1 】

FUNC. KEY IN! ■


【 2 】



【 1 】

[MENU] キーを押す。

【 2 】 **[3]** キーを押し一括名称変更処理を選びます。
(SELECTED RENAMING: 一括名称変更)



【3】

SELECTED RENAMING

P № = ■ **



【4】

SELECTED RENAMING

P № = 0 0 0

ENTER OLD NAME = ■ **



【5】

SELECTED RENAMING

P № = 0 0 0

ENTER OLD NAME = X 0 2 2

ENTER NEW NAME = ■ ***



【6】

SELECTED RENAMING



P № = 0 0 0

ENTER OLD NAME = X 0 2 2

ENTER NEW NAME = X 1 FF

SUCCESS!! RENAME COUNT = 0 0 1 4

END OR CONTINUE? ■



【3】 該当するプロセス **[0][0][0]** を入力。
(P №)

P 0 0 0 に登録されている接点の一括名称変更を行ないます。

登録されている全てのプロセスに於て一括名称変更する場合は **[続行]** をキー入力します。

【4】 変更する接点名称 **[X][0][2][2]** を入力します。
(接点名称)

【5】 **[X][1][F][F]** と入力するとただちに処理を実行
(新名称)

します。
【御注意】 ここで、既にシーケンスプログラム中に存在する名称を入力した場合 “**X1FF ALREADY EXIT!!**”
(新名称)

と表示しますので **[終了]** をキー入力し処理を中断下さい。


変更する場合は【例2】を参照下さい。

【6】 一括名称変更処理が終了すると図のメッセージを表示しキー入力待ちとなります。

終了 … 一括名称変更処理を終了する場合。

続行 … 再度処理を行う場合。
【3】の処理からとなります。

【例2】SモードPNo=000で使用された接点X022
を既に登録されている接点X1FFへ全て変更する場合。



【1】

FUNC KEY IN! ■

【2】



【1】 MENU キーを押す。

【2】 ③ キーを押し一括名称変更を選びます。
(SELECTED RENAMING : 一括名称変更)

PSE MENU

KEY IN MENU No.= ■

PSE SYSTEM MENU

- 1 MCS
- 2 PRET(SQET)SET
- 3 SELECTED RENAMING



【3】

SELECTED RENAMING

P No.= ■ ***

【4】

SELECTED RENAMING

P No.= 000

ENTER OLD NAME = ■ ***

【3】 該当するプロセス 000 を入力します。
(P No.)

P000に登録されている接点の一括名称変更を行います。
登録されている全てのプロセスに於て一括名称変更する
場合は 处理続行 をキー入力します。

【4】 変更する接点名称 X022 を入力します。
(接点名称)

【 5 】

【 5 】 新接点名称 **X|I|F|F** を入力します。

```
SELECTED RENAMING  
P No = 000  
ENTER OLD NAME = X022  
ENTER NEW NAME = ■ ***
```

【 6 】

```
SELECTED RENAMING  
KEY IN = ■ [SET / CLS]  
P No = 000  
ENTER OLD NAME = X022  
ENTER NEW NAME = X1FF  
X1FF ALREADY EXISTS!!
```

【 7 】

```
SELECTED RENAMING  
P No = 000  
ENTER OLD NAME = X022  
ENTER NEW NAME = X1FF  
SUCCESS!! RENAME COUNT = 0014  
END OR CONTINUE? ■
```

終了

続行

P S E メニュー

【 3 】へ

【 6 】 既にシーケンスプログラム中に存在する名称を指定した場合、図の様に "X1FF ALREADY EXIT!!" と表示します。

続行

… 一括名称変更処理を実行します。

【 7 】 一括名称変更処理が終了すると図のメッセージを表示しキー入力待ちとなります。

終了

… 一括名称変更処理を終了する場合。


続行

… 再度処理を行う場合。


【 3 】の処理からとなります。

【御注意】


- ① AND接続のみの接点への変更はできません。



分岐をもった接点(X, Y, R, T, U, C)を分岐のない接点(G, E, P, Z)へ変更する事はできません。




- ② 一括名称変更は接点のみです。



コイルは一括名称変更では変更できません。

コイルは各プロセスに1個のみですので、回路読み出しを行い書き換えて下さい。



- ③ フロッピディスクにプログラムをセーブしておくこと。


リモートで一括名称変更を行う場合は必ずバックアップを作成して下さい。

又、一括名称変更は全回路にわたり一命令ずつ探し修正するため、多くの時間を費やします。


ローカル処理で一括名称変更を行えば設備に影響せず安心して処理できますし、修正時間も短くなります。

5.4.1.2 サブルーチン

(1) サブルーチン手順概略フロー



(2) サブルーチン処理の概要




サブルーチン処理には、P No.コピーとP No.削除の2つの処理があります。

P No.コピーは各プロセスを制御するシーケンスプログラムをコピーする機能です。


P No.削除は必要のなくなったプロセスの制御シーケンスプログラムを削除する機能です。

(2-1) P No.コピー処理の概要



例えば左記図の様に既に登録された制御プログラムP 020と同様の制御プログラム(P 022)を作成する場合P No.コピーを使って回路をP 022にコピーすることができます。


ただし全く同じ回路でコピーされるためP 022は、一括名称変更、書換、修正などの機能でプロセスにあったプログラムに書き換え、その後主制御プログラムに起動条件をプログラミング下さい。




(御注意) コピー先のP No.に既にシーケンスプログラムが作成されている場合には、そのプログラムの後へコピーされますが、コイルが2重に登録されない様、あらかじめP 022の出力コイルを修正して下さい。

コピー元に演算ファンクションがある場合はコピー処理できません。

(2-2) P No削除処理の概要



例えば左記図の様に既に登録されていたプログラムで、必要のないプロセスのプログラムがあった場合、その制御プログラムを削除する機能です。




指定されたP No.のシーケンスプログラムを削除します。

削除されたプログラムを元に戻す事はできません。あらかじめフロッピーディスクにバックアップを作成して下さい。

(御注意) Cモードプログラムが割付けられたP No.を削除する事はできません。

(3) PNo. コピー処理

【 PNo. コピー処理手順フロー 】



① コピー先にコピー元と同一名称が無い事及びコピー元
に演算ファンクションが無い事を確認します。

② サブルーチンはMENUに割り付けられています。

③ サブルーチンを選択します。

④ をキー入力します。

④ PNo. コピー処理を実施します。

(例) PNo.=020 のシーケンスプログラムを PNo.=022 にコピーする手順を示します。
PNo.=022 はシーケンス回路がないものとします。

【 1 】

FUNC. KEY IN! ■

【 1 】

NコイルNO. 0 2 2 キー入力する。

【 2 】

PC SNo.=0001 PNo.=022 MODE=
FUNC. KEY IN! ■

【 2 】 PNo.=022 となつたことを確認し ④ キー入力す
る。

【 3 】

=00E2 PNo.=01 ERR=51
FUNC. KEY IN! ■

【 3 】 ERR=51 (シーケンスプログラムが未登録) を
表示することを確認し MENU キー入力する。

【 4 】

PSE MENU
KEY IN MENU No.= ■

PSE SYSTEM MENU
1 MCS
2 PRET(SQET)SET
3 SELECTED RENAMING
4 SUBROUTINE

【 4 】 ④ キー入力する。

【5】

1 S-MODE PNo. COPY
2 S-MODE PNo. DELETE
MENU No. KEY IN= ■

【5】  をキー入力する。

【6】



S-MODE PNo. COPY

ENTER COPY S-MODE PNo: PO ■ ⇒ PO**

カーソル
↓
コピーアン
コピーアクション

【6】

    キー入力
↓
(PNo.=020) (PNo.=022)

【7】



【7】  キー入力

S-MODE PNo. COPY

ENTER COPY S-MODE PNo.=PO20 ⇒ PO22

SET OK? ■ 0:OK 1:NG



【8】

【8】 PNo. コピーが正常に行われれば SUCCESS を表示します

何かのキーを入力し本処理を終了します。

S-MODE PNo. COPY

ENTER COPY S-MODE PNo.=PO20 ⇒ PO22

SET OK? 0 0:OK 1:NG


SUCCESS

STRIKE ANY KEY

【9】




【9】 サブルーチン処理のメニュー画面に戻ります。

サブルーチン処理終了時は  キー入力します。

1 S-MODE PNo. COPY
2 S-MODE PNo. DELETE
MENU No. KEY IN= ■


(4) PNo削除

【 PNo削除処理手順フロー 】




〔例〕 PNo022のシーケンスプログラムを削除する手
順を示します。


【 1 】



【 1 】



【 2 】



【 2 】 PNo=022となった事を確認し、回路読出処理
により削除すべきプロセスコイルである事を確認する(バ
ックアップのフロッピーディスクはこの時作成します)。
確認し削除する時は MENU キーを入力する。

【3】

PSE MENU
KEY IN MENU No = ■

PSE SYSTEM MENU

1 MCS
2 PPET (SQET) SET
3 SELECTED RENAMING
4 SUBROUTINE

【4】

1 S-MODE PNo. COPY
2 S-MODE PNo. DELETE
MENU No. KEY IN = ■

【5】

S-MODE PNo. DELETE
ENTER DELETE S-MODE PNo=PO ■ *

【6】

S-MODE DELETE
ENTER DELETE S-MODE PNo=PO 2 0
SET OK? ■
0:OK 1:NG

【7】

S-MODE PNo. DELETE
ENTER DELETE S-MODE PNo=PO 2 0
SET OK? 0
REALLY? ■ 0:OK 1:NG

【8】

S-MODE PNo. DELETE
ENTER DELETE S-MODE PNo=PO 2 0
SET OK? 0
REALLY? 0 0:OK 1:NG
SUCCESS!!
STRIKE ANY KEY ■

【9】

1 S-MODE PNo. COPY
2 S-MODE PNo. DELETE
MENU No. KEY IN = ■

【3】

4 キー入力する。

【4】

2 キー入力する。

【5】

2 2 キー入力する。
↓
削除する PNo.

【6】

0 キー入力する。
(削除する PNo を確認)

(1 入力で【5】へ戻る。)

【7】

0 キー入力する。
(更に再度 PNo を確認)

(1 入力で【5】へ戻る。)

【8】 PNo. 削除が正常に行われれば SUCCESS を表示します。


何らかのキーを入力し本処理を終了します。

【9】 サブルーチン処理のメニュー画面に戻ります。

サブルーチン処理終了時は 終了 キー入力します。

(5) 補足説明及び注意事項

【5-1】 SモードPNoコピー処理の注意




【5-2】 その他の注意事項

- (1) Cモードプログラム及び演算ファンクションが割付けられたPNoはコピー／削除ともに行えません。
- (2) 演算ファンクションプログラムを含むSモードPNoはコピーできません。この場合は一度演算ファンクションを


G, R等に書換えた後コピーを行い、その後再度演算ファンクションに修正して下さい。

- (3) 本処理を行う場合は必ずPCsを“プロテクトOFF”及び“STOP”の状態にして下さい。



5.5 シーケンスブロック追加

5.5.1 シーケンス回路を追加する位置




シーケンス回路を追加する場合、通常は次の手順になります。

<STEP 1> 追加する 1 つ前の回路読出

<STEP 2> 追加する回路を作成

又追加する位置により次の 3 種に大別されます。


- 先頭回路の前に追加
(プロセス先頭に回路を追加)
- 特定回路の次に追加
- 最終回路の次に追加
(プロセス最終に回路を追加)



5.5.2 追加するブロックを先頭回路とする場合


PROCESS TOPを表示している時に回路を作成すれば先頭回路となります。

PROCESS TOPは、2つの読み出しがあります。



【先頭回路の前に追加する方法例】


【1】



【1】

 を入力し,
モニタ欄に
『PROCESS TOP』
と表示された事を確認します。


【2】



【2】

新たに追加するシーケンス回路を作成して
下さい。


5.5.3 指定された回路の後にシーケンスプロックを追加する場合



【特定回路の後に追加する方法例】


【1】

PSE MAIN
FUNC.KEY IN! ■ SEARCH ADDR=/2780




【2】

PROGRAMMING
KEY IN=.X0 ■



【1】

例えば—○—Y 1 0 1 の回路の後に追加する場合、



と入力し、指定した回路が読み出されたことを確認して下さい。

【2】


新たに追加するシーケンス回路を作成して下さい。

5.5.4 追加するブロックを最終回路とする場合


最終読出 →回路作成

【最終回路の次に追加する方法例】

【1】



【2】



【1】


最終読出

を入力し画面に
『PROGRAM END』
と表示された事を確認します。

【2】

新たに追加するシーケンス回路を作成し
て下さい。

【補足】



追加したい回路が1ブロック以上ある場合は、回路読出を
毎回行なわざ追加出来ます。

上記回路を用い説明します。

<STEP 1>追加する1つ前の回路読出

回路読出

[C] [R] [0] [1] [0]

キー入力。

<STEP 2>追加回路の先頭ブロック作成

[H] [X] [0] [1] [1]

[O] [R] [0] [1] [1]


1つのブロックが作成されると回路読出を行なわなくとも
その時—○—R011のブロックを読出された事になります。
<STEP 3>次の追加回路を作成

[H] [X] [0] [1] [2]

[O] [R] [0] [1] [2]

<STEP 2>と同様 —○—R012を読出された事にな
ります。



<STEP 4>次の回路は —○—R020です。




キー入力すれば、—○—R020が読出されま
す。

5.6 プログラミング終了

【プログラミング画面】



【PSEメイン画面】



シーケンスラダー回路の作成及び修正中には画面左上に

PROGRAMMING



とインパート表示されています。

この表示がされている場合、作成／修正したシーケンスラダーレベルはまだ PCs の OS のテーブル (PRET) へ登録されていません。

また、PSE の他の機能を呼び出す事もできませんので、

必ず END キーを入力して "PSE メイン" 画面に戻した後、他の機能へ進んで下さい。

尚、次のキーを使ってシーケンス回路の読み出しをした場合は、自動的に "PSE メイン" 画面へ戻ります。



PCs コンソールスイッチ

PCs

【御注意】


もし、誤って『PROGRAMMING』中にPSEの電源を切ってしまった場合には、PCsを『STOP』、『プロテクト OFF』の状態にした後、再度PSEを立上げて下さい。
PSE立上げ時に

『PLEASE WAIT』

と表示し、プログラムの合理性チェックを行い、自動的に補正します。

5.7 PNo.指定

PCsメモリ




シーケンスラダープログラムを作成、修正または読出する場合に、プログラムの格納されている PNo.を設定する機能です。

PSE立上げ時は PNo.=000となります。


立上げ時は PNo.=000

NコイルNO. 0 2 0



PSE立上げ後に PNo.=020と変更した後は、シーケンスプログラムの作成、修正および読出は PNo.=020のプログラムエリアを処理の対象とします。

PNo.を変更する場合は次の様にオペレーションします。



〔注意〕

- (1) P001～P01Fの演算ファンクション及びCモードプログラム/C割付けられた PNo.を指定した場合は、キー入力エラーとなります。
- (2) PCsを標準エディションで立上げた場合。SモードPNo.はP000のみとなります。プロセスコイルを使用してプログラムを作成する場合は、PCsエディション時にPの点数を必要な分だけ増加してください。

P No.	概要	
P000	マスタプロセス	標準エディション
P001 }	演算ファンクション	
P01F		
P020 }	Cモードプログラム Sモードプログラム	ユーザ指定
P0FF		

5.8 容量表示

【PSEメイン画面】



【容量表示画面】

PSE MAIN


① { **PI/O POINT** P: 000-0FF(0256) T: 000-03F(0064) U: 000-03F(0064) C: 000-03F(0064) K: 000-0FF(0256) E: 000-07F(0128)		③ { **TOP ADDR** T SET AREA /2202 U /2302 C /2342 T WORK AREA /0BAE U /0CAE C /0CEE	⑪ <US: 01314 FR: 05980> ⑦ { SEQ.CYCLE SET ADDR=/09BF SEQ.CYCLE TIME=030 MSEC ⑧ { MAX FUNC COUNT=256 USED FUNC COUNT=056
② { **CPU-TO-CPULINK** SEND DATA: G200-G22F **SUB CPU-TO-CPU** NO USE		④ → PRET(SQET) /2000 ⑤ → PARAMETER TB/0FB0 ⑥ { S-PROG.TOP /2382 S-PROG.END /28A3	⑨ → PSE-LINK NO USE ⑩ → S-MODE FENCE USED **STRIKE ANY KEY**

- ① PC s エディション時に設定された PI / O の点数を示します。
- ② C P U 間リンクとサブ C P U 間リンクの使用状況を示します。また誤った設定がされている場合には “ *** ” で表示されます。
- ③ T, U, C の設定値エリア (S E T A R E A) と計数値エリア (W O R K A R E A) の先頭アドレスを示します。
- ④ P R E T の先頭アドレスを示します。
- ⑤ 演算ファンクションのパラメータテーブルの先頭アドレスを示します。
- ⑥ シーケンスプログラムの先頭 (T O P) と最終 (E N D) アドレスを示します。
- ⑦ 現在設定されているシーケンスサイクルタイム (m s e c) と設定アドレスを示します。(メモリページは “ 0 ” です。)
- ⑧ 演算ファンクションの使用可能な総数 (M A X) と現在使用している個数 (U S E D) を示します。
- ⑨ P S E リンクを使用しているかどうかを示します。
- ⑩ S モードフェンスの状況を表示し、フェンスが設定してある場合はそのアドレスを示します。
- ⑪ 現在のシーケンスプログラムの使用容量 (U S :) と残り容量 (F R :) を示します。

〔略語の説明〕

U S : U S E D
F R : F R E E
S E Q : S E Q U E N C E
F U N C : F U N C T I O N
T B : T A B L E
P R E T : P R O G R A M E D I T I O N T A B L E
S Q E T : S E Q U E N C E E D I T I O N T A B L E

5.9 画面切換




PSEには、プログラミング画面がAとBの2面あり、この2つの画面を交互に切換えながら、プログラミングを行う事が可能です。

画面の切換は **画面切換** キーによって行われ、Aから

B、BからAへと変化します。

以下にシーケンス回路と表示画面の関係を示します。



【（注） S END：各プロセスの終了を示す命令語です。】

図の様に2ヶ所のシーケンス回路をA、B両画面に退避しておく事により、例えばA画面の標準回路を参考にしながら、B画面で回路を作成する事ができます。

画面切換の例

画面切換の制限事項

【1】

PSE MAIN
FUNC KEY IN! ■


シーケンス回路が表示されていない。

【1】 切換元画面にシーケンスラダー回路が無い場合は、エラーとなります。

画面にシーケンスラダー回路を読出した後に行って下さい。

【2-1】

PSE MAIN
FUNC KEY IN! ■



一括削除

【2】 表示されていたシーケンス回路ブロックを


一括削除 で消去した直後に 画面切換 を入

力した場合はエラーとなります。

この場合は、シーケンスラダー回路を読出した後に行って下さい。

【2-2】

PSE MAIN
FUNC KEY IN! ■



一括削除をした直後


【3】 シーケンスラダー回路の作成／修正中に

画面切換 を入力するとエラーとなります。この場合

は、作成／修正処理を完結した後 END キーを入力してからオペレーションして下さい。

【3】

PROGRAMMING
KEY IN= ■



プログラム作成／修正
の途中

第6章


フロッピディスク入出力

6

6.1 機能概要

本処理は、PCsのメモリまたはPSEのローカルメモリのプログラムを、バックアップ用にフロッピディスクにセーブしたり、また逆にフロッピディスクの内容をメモリへロードする処理です。

プログラムはファイルという形でフロッピに納められます。プログラムのセーブ、ロードはファイル名称を指定する事により行われます。また、1枚のフロッピには数枚のファイル（プログラム）を作成する事ができます。



① 全ファイル検索

フロッピディスクに入っている全てのファイル名称を調べる時使用します。

② ヘッダー検索

指定したファイル名称のヘッダー内容(PCS NO, 作成年月日等)を調べる時使用します。

③ シーケンスプログラムセーブ

シーケンスプログラムのバックアップ用としてフロッピディスクにセーブ(書き込む)するのに使用します。通常はこの処理を行ってください。

④ シーケンス+ワークエリアセーブ

ユーザーワークエリアに設定データ、Cモードプログラム等が作成してあり、それもシーケンスプログラムと一緒にセ

ーブしたい時使用します。


⑤ ローディングバックアップエリアセーブ

シーケンスプログラムエリアを一時的に退避する時に使用します。例えば、PSEリンク、MSEプログラム等のローディングで一時的にシーケンスプログラムエリアを使用する場合。

⑥ 任意メモリエリアセーブ

必要なエリアだけを指定してセーブしたい場合に使用します。1つのファイルで最大3種類のエリアをセーブすることができます。

③、④、⑤のセーブ処理を選択することによって、下図エリアが自動的にセーブされます。



⑦ アドレス指定なしロード

セーブした時と同じエリア(同一アドレス)にロード(読み込む)する時に使用します。

⑧ アドレス指定ロード

セーブした時と違うエリア(ファイルヘッダーのアドレスと違う)にロードする時使用します。

⑨ ファイル削除処理

フロッピディスクに入っているファイル中必要がなくなったファイルを削除するのに使用します。

⑩ 回路図表示

PCsのメモリ内容とフロッピディスクの指定されたファイルの内容とを照合し、不一致があった場合、内容を回路

図で表示します。

⑪ 機械語表示

PCsのメモリ内容とファイルの内容を照合し、不一致があった場合、内容を機械語で表示します。

⑫ フォーマッティング処理


フロッピディスクを新規に購入した場合行ってください。本処理を行わないと他の処理ができません。本処理後イニシャライズ処理を行ってください。

⑬ イニシャライズ処理

フロッピディスクのファイル管理エリアを初期化します。したがって、新規購入時または今まであったファイルを全て消去する時に使用します。


6.2 処理内容

【1】ファイル検索 (DIRECTORY)




- ファイル名称の一覧表を表示
- 指定ファイルのヘッダ

【2】書き込み (PCs → FLOPPY)



- ヘッダ+プログラム格納
- ヘッダ内容
 - ファイル名称
 - PCs #
 - PCs タイプ
 - 作成年月日
 - コメント
 - プログラム格納アドレス

【3】読み込み (FLOPPY → PCs)



本処理は現在接続されている PCs (PSE) の PCs ナンバーと一致するファイルのみ可能です。


しかし、ファイル作成時 PCs NO. = 9999 として作成したファイルは PCs NO. に関係なく全ての PCs に対してローディング可能です。このことにより、再利用可能なプログラムの原本を、 PCs NO. = 9999 として作成しておけばどの PCs へもローディングできます。

注意

ローディング処理を行う場合は必ず PCs を "STOP" 状態にしてから行ってください。その他の状態ではローディングできません。

【4】削除前 (FILE ERASE)

削除前




削除後



↑ 次に作成するファイル
が入る。

本処理を行うと、削除されたファイルが格納されていた所が
空きエリアとなり、次にファイル作成する場合にこの空きエ
リアが使用されます。


【5】照 合 (COMPARE PCS<>FLOPPY)




本処理では PCs NO, PCs タイプのチェックは行わないの
で、どの PCs メモリとでも、照合することができます。

【6】フォーマッティング (FORMATTING)

フォーマット前



フォーマット後




トラック、セクターが
書込まれすべてクリア
される。

新規購入したフロッピディスクにトラックとセクタを書
込む処理です。本処理、及び次のイニシャライズ処理を行な
うことにより、プログラムのセーブ／ロードが可能となります。

なお、既にファイルが書込まれたフロッピディスクに行
った場合、すべてのファイルがクリアされます。

【7】イニシャライズ (INITIALIZE)

イニシャライズ前



フロッピディスクのファイルを管理するディレクトリエ
リアを作成及びクリアする処理です。ディレクトリエリアが
全てクリアされるため、既にプログラムが格納されていた場
合、それらのファイルはすべてクリアされます。

なお、イニシャライズすると同時にシステム用のファイル
(PSEHEAD PSE) が作成されます。

イニシャライズ後




・すべてのファイルは消去される。

6.3 オペレーション


6.3.1 概要

(PSEメイン画面)



PSEメイン画面の状態でファンクションキー **F/D** を入力することにより、フロッピディスク処理が起動されます。


(フロッピメニュー画面)



フロッピメニュー画面で各処理に対応したナンバーキーを入力することにより、各機能が起動されます。


また **終了** キーを入力することにより“PSE メイン画面”へ戻ります。

フロッピ処理の概略流れ



6.3.2 手 順

次に新規フロッピディスクを購入した時の処理、及び
PCsメモリ（またはPSEのローカルメモリ）とのプログ
ラムのセーブ／ロードについて処理手順を示します。




6.4 ファイル検索処理(DIRECTORY)

6.4.1 全ファイル検索


【STEP 1】

【1】 フロッピーメニュー画面より“DIRECTORY”を選択します。



1 を入力します。

【STEP 2】




【2】 全ファイル検索を指定します。



… ファイル一覧を表示します。
… 処理を終了します。
フロッピーメニュー画面へ

【STEP 3】




【3】 ファイル名称の一覧表を表示します。


メッセージは次の2種類があります。

(i) END : KEY IN = [CLS/RTY]

この場合、フロッピディスクの全ファイルを表示したことを示します。



… 処理を終了します。
フロッピーメニュー画面へ
… 再度本処理を行います。
STEP 2へ



(ii) NEXT : KEY IN = [CNT/RTY/CLS]

この場合まだ表示されていないファイルがフロッピディスクに存在することを示します。




… 残りのファイル名称を表示します。
… 再度本処理を行います。
STEP 2へ
… 処理を終了します。
フロッピーメニュー画面へ

6.4.2 ヘッダー検索


【STEP 1】

【1】 フロッピーメニュー画面より“ DIRECTORY ”を選択します。



1 を入力します。


【STEP 2】



【2】 ファイル名称を指定します。




【STEP 3】



【3】 ファイルタイプの確認／変更

設定	… 正しく設定されている場合
終了	… ファイルタイプを変更する場合 (サイクリックで .PSE/.S10/.CMT タイプが変化する)
再設定	… ファイル名称を変更する場合 STEP 2 へ
終了	… 処理を終了する場合 フロッピーメニュー画面へ


【STEP 4】



【4】 ファイルヘッダーを表示します。

終了	… 処理を終了する場合 フロッピーメニュー画面へ
再設定	… 再度本処理を行う場合。 STEP 2 へ

(注) 表示されるヘッダー内容はファイルタイプにより異なります。




6.5 書込処理：セーブ(PCs→FLOPPY)

6.5.1 シーケンスプログラムセーブ


【STEP 1】

【1】 フロッピーメニューより“PCS→FLOPPY”を選択します。



② を入力します。

【STEP 2】



【2】 ファイルヘッダーを作成します。


① ファイル名称を入力します。




(ファイル名称)

(注) ファイル名称は最大8文字で、先頭は英文字に限られます。

② PCs NO.を確認／変更します。



… 正しく設定されている場合、もし変更する場合は次のようになります。



PCS NO.

↓
STEP 3へ

③ 作成年月日付けを入力します。



(年) (月) (日) (時)

(注) 必ず10進2桁で入力してください。

④ コメントを入力します。




(コメントデータ)

(注) コメントは最大16文字まで可能です。

補足 ①～④において次のキーを押すと処理を終了します。



… フロッピーメニュー画面へ




… カーソルが1文字分戻ります。
またカーソルが行の先頭位置にある場合は1つ前の処理へ戻ります。

【STEP 3】

【3】 アドレスの確認及び変更

PCS → FLOPPY	
HEADER OK? ■ [SET/CNT/RTY/CLS]	
ADDRESS MENU	PSE FILE HEADER
A : SEQUENCE PROGRAM	FILE NAME : SAMPLE.PSE
B : (A) + USER WORK	PCS NO. : 0001
C : LOADING BACK UP	PCS TYPE : 00E2
(アドレスメニュー)	Y-M-D-H : 85-09-17-01
	COMMENT : SAVE TEST
	FILE SIZE : 014(K-WORD) (ファイルサイズ)
	PAGE=0 : ADDR=/097E-/0BAD
	PAGE=0 : ADDR=/0D70-/1BFF
	PAGE=0 : ADDR=/2000-/3FFF (プログラムのセーブ エリアアドレス)



【STEP 4】

PCS → FLOPPY	アクセスアドレス
START PCS → FLOPPY PAGE=0 ADDR=/2400	

【4】 プログラムセーブ処理の実行


図のようにアクセスしているアドレスを表示しながら、指定されたアドレスのデータをフロッピディスクへ格納します。

【STEP 5】

PCS → FLOPPY	
SUCCESS ■ [CNT/CLS]	

【5】

正常に終了すると“SUCCESS”と表示します。




6.5.2 シーケンス+ワークエリアセーブ

本処理は“6.5.1 シーケンスプログラムセーブ”の項の“STEP3”アドレス確認及び変更で [続行] を押してください。

【STEP3-1】

PAGE=■ : ADDR=/097E-/0BAD
PAGE=0 : ADDR=/0D70-/1BFF
PAGE=0 : ADDR=/2000-/3FFF



【STEP3-2】

PAGE=0 : ADDR=/097E-/0BAD
PAGE=0 : ADDR=/0D70-/3FFF



【STEP3】へ

6.5.3 ローディングバックアップエリアセーブ

本処理は“6.5.1 シーケンスプログラムセーブ”の項の“STEP3 アドレス確認及び変更”で [続行] を押してください。

【STEP3-1】

PAGE=■ : ADDR=/097E-/0BAD
PAGE=0 : ADDR=/0D70-/1BFF
PAGE=0 : ADDR=/2000-/3FFF



【STEP3-2】

PAGE=0 : ADDR=/2000-/3FFF



【STEP3】へ

【3-1】 シーケンス+ワークエリアセーブを指定します。



… シーケンス+ワークエリアセーブのアドレスを自動セットします。



… シーケンスプログラムセーブと同じアドレスがセットされます。

【3-2】 セーブアドレスを確認します。

6.5.1 項 STEP3 へ

【3-1】 ローディングバックアップエリアセーブを指定します。



ローディングバックアップエリアセーブのアドレスを自動セットします。




シーケンスプログラムセーブと同じアドレスがセットされます。

② セーブアドレスを確認します。


6.4.1 項 STEP3 へ

6.5.4 任意メモリエリアセーブ

本処理は“6.5.1 シーケンスプログラムセーブ”の項の“STEP 3 アドレス確認及び変更”で [続行] を押してください。



アドレス変更処理の流れ




【補足説明】アドレス変更の例

【例1】

ユーザーワークを含むシーケンスプログラムと拡張メモリ(メモリページ=2; /0000~/7FFF)を同一ファイルに取る場合。

PAGE = ■ : ADDR = /097E - /0BAD
PAGE = 0 : ADDR = /0D70 - /1BFF
PAGE = 0 : ADDR = /2000 - /3FFF



PAGE = 2 : ADDR = /0000 - /7FFF
PAGE = 0 : ADDR = /097E - /0BAD
PAGE = 0 : ADDR = /0D70 - /3FFF

【3-1】アドレスを設定します。


アドレス変更処理の流れに従いアドレスを順次入力します。

① ページの入力

- ・ページは0~4まで指定できます。
- ・アドレスメニューナンバ(A~C)を入力できます。

② アドレスの入力

- ・アドレスは16進4桁で入力します。



*** アドレスメニューのA, BまたはC

** アドレスメニューのB, Cまたは [設定]

* アドレスメニューのCまたは [設定]


注) 図中の()は次のキーに対応します。

(続) = [続行] (再) = [再設定]

【例2】

拡張メモリ(メモリページ=2; /1000~/27FF)のみをファイルにセーブする場合。

PAGE = ■ : ADDR = /097E - /0BAD
PAGE = 0 : ADDR = /0D70 - /1BFF
PAGE = 0 : ADDR = /2000 - /3FFF



PAGE = 2 : ADDR = /1000 - /27FF

6.6 読出処理：ロード(FLOPPY→PCS)

6.6.1 アドレス指定無しロード

【STEP 1】

FLOPPY MENU
KEY IN NO. = ■ [/CLS]

【1】 フロッピーメニュー画面より “FLOPPY→PCS” を選択します。



【STEP 2】

FLOPPY → PCS
F - NAME = ■

ファイル名 設定

再設定

【2】 ローディングするファイル名称を指定します。



(ファイル名称)

【STEP 3】

FLOPPY → PCS
F-NAME=SAMPLE.PSE ■ [SET/CNT/RTY/CLS]

設定

.PSE → .S10
.S10 → .CMT
.CMT → .PSE
.PSE → .S10
.S10 → .CMT
.CMT → .PSE

【3】 ファイルタイプの確認／修正をします。

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 設定 | … 正しく設定されている場合。 |
| 続行 | … ファイルタイプを変更する場合。 |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ |
| 終了 | … 処理を終了する場合
フロッピーメニュー画面へ |

【STEP 4】

FLOPPY → PCS
HEADER OK? [SET/CNT/RTY/CLS]
PSE FILE HEADER

FILE NAME : SAMPLE .PSE
PCS NO. : 0001
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 85-09-17-01
COMMENT : LOADING TEST
FILE SIZE : 014 (K-WORD)
PAGE = 0 : ADDR = /097E - /0BAD
PAGE = 0 : ADDR = /0D70 - /1BFF
PAGE = 0 : ADDR = /2000 - /3FFF

設定 続行

【STEP 5】 アドレス指定ロード

【4】 ヘッダーを確認します。

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 設定 | … ヘッダー内容が正しい場合。 |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ |
| 続行 | … アドレスを変更する場合。
6.5.2 項へ |

御注意

アドレスが1行のみ指定されている場合に限り、
アドレスの変更ができます。

【STEP 5】

FLOPPY→PCS

START FLOPPY→PCS PAGE=0 ADDR=/2080

【5】 ローディング処理の実行

図のようにアクセスしているアドレスを表示しながら、指定されたファイルのデータをPCSへローディングします。

ローディング終了

【STEP 6】

【6】 ローディング処理の終了確認

FLOPPY→PCS

SUCCESS ■ [CNT/CLS]

終了

続行

フロッピーメニュー

【STEP 2】

終了

… 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ

続行

… 再度ローディングを行う場合
STEP 2へ

6.6.2 アドレス指定ロード


本処理は“6.6.1アドレス指定ロード”の“STEP4ヘッダの確認”の項で **続行** を押してください。

【STEP 4-1】

PAGE=0 : ADDR=12200-12600
***** NEW ADDRESS *****
PAGE=■ : ADDR=/ -/

【4-1】アドレスを指定します。

メモリページ、及び先頭アドレスを入力します。



なお、最終アドレスは自動的に計算されます。

6.5.1項 STEP 4へ

【補足説明】ローディングアドレスの変更処理

①

PAGE=0 : ADDR=/097E-/0BAD
PAGE=0 : ADDR=/0D70-/1BFF
PAGE=0 : ADDR=/2000-/3FFF

ローディング時のアドレス変更は、アドレス指定で1行だけ指定された場合のみ可能です。

①, ② …… 変更不可

③ …… 変更可

コンピュータモードプログラムのデータを別エリアへ移動する場合等に御使用ください。

②

PAGE=0 : ADDR=/097E-/0BAD
PAGE=0 : ADDR=/0D70-/3FFF

③

PAGE=0 : ADDR=/1D00-/1DFF

PCs のシステムエリア (メモリページ = 0)



詳細は付録の PCs メモリマップ 参照ください。

御注意

アドレスを変更してローディングする場合、PCs システムエリアへ誤ってローディングしないよう十分注意してください。

PCs が正常に動作しなかったり、回線エラーが発生する場合があります。

6.7 ファイル削除処理(FILE ERASE)

【STEP 1】

FLOPPY MENU
KEY IN NO. = ■ [/CLS]

【1】 フロッピーメニュー画面より“FILE ERASE”を選択します。



を入力します。

【STEP 2】

FILE ERASE
F-NAME = ■ [CLS]
[ファイル名] [設定] ↑ [再設定]

【2】 削除するファイル名称を入力します。
例えば



【STEP 3】

FILE ERASE
F-NAME = SAMPLE.PSE
[SET/CNT/RTY/CIS]
[設定] .PSE → .S10
[続行] .CMT ← .S10

【3】 ファイルタイプの確認／変更



- … 正しく設定されている場合。
- … ファイルタイプを変更する場合。
(サイクリックに.PSE/.S10/.CMTとタイプが変化する。)
- … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ
- … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ

【STEP 4】

FILE ERASE
FILE ERASE OK? ■ [DEL/RTY/CLS]
PSE FILE HEADER
FILE NAME : SAMPLE.PSE
PCS NO. : 0001
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 85-09-17-18
COMMENT : ERASE TEST
FILE SIZE : 014 (K-WORD)
PAGE = 0 ADDR = / 097E - / 0BAD
PAGE = 0 ADDR = / 0D70 - / 1BFF
PAGE = 0 ADDR = / 2000 - / 3FFF
[削除]

【4】 ファイルヘッダーの確認




- … 指定されたファイルを削除します。
- … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ
- … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ

【STEP 5】

FILE ERASE
ERASE OK ■ [CNT/CLS]
[終了] ↓ [続行] [STEP2]

【5】 削除処理を完了します。



- … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。
- … 再度本処理を行う場合。
STEP 2へ

6.8 照合処理(COMPARE PCs < > FLOPPY)

【STEP 1】

FLOPPY MENU
KEY IN NO.=■ [/CLS]

【STEP 2】

COMPARE
F-NAME = ■
ファイル名 設定 ↑ 再設定

【STEP 3】

COMPARE
F-NAME = SAMPLE.PSE
[SET/CNT/RTY/CLS]
設定 .PSE → .S10
.CMT 続行

【STEP 4】

COMPARE
HEADER OK? [SET/CNT/RTY/CLS]
PSE FILE HEADER
FILE NAME : SAMPLE.PSE
PCS NO. : 0001
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 85-09-17-01
COMMENT : COMPARE TEST
FILE SIZE : 014 (K-WORD)
PAGE = 0 : ADDR = /097E - /0BAD
PAGE = 0 : ADDR = /0D70 - /1BFF
PAGE = 0 : ADDR = /2000 - /3FFF
設定 続行
【STEP 6】
PAGE 0 : ADDR = /2200 - /2600
***** NEW ADDRESS *****
PAGE ■ : ADDR / - /

【1】 フロッピーメニューより “COMPARE PCS < > FLOPPY” を選択

5 を入力します。

【2】 照合するファイル名称を指定します。

例えば



【3】 ファイルタイプの確認／変更

- | | |
|-----|------------------------------|
| 設定 | … 正しく設定されている場合。 |
| 続行 | … ファイルタイプを変更する場合。 |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2 へ |
| 終了 | … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ |

【4】 ファイルヘッダーの内部を確認

- | | |
|-----|--------------------------------|
| 設定 | … 正しくヘッダーが表示された場合。
STEP 6 へ |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2 へ |
| 続行 | … アドレスを変更する場合。 |

御注意

アドレスが 1 行のみ指定されている場合に限り、
アドレスの変更ができます。

- | | |
|----|------------------------------|
| 終了 | … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ |
|----|------------------------------|

【5】 アドレス変更処理

ページ、及び先頭アドレスを入力します。

2 1 0 0 0 設定
ページ (先頭アドレス)

なお、最終アドレスは自動的に計算されます。

【STEP 6】

【回路図モードの場合】

COMPARE


LADDER COMPARE ■ [SET/CNT/CLS]



【機械語モード】

COMPARE

DATA COMPARE [SET/CNT/CLS]




【STEP 7】

COMPARE

COMPARE START PAGE=0 :

ADDR=/2100



【STEP 8】

【全エリア一致した場合】

COMPARE

COMPARE OK ■ [CNT/CLS]

【不一致部を発見した場合】

COMPARE

COMPARE END ■ [CNT/CLS]

終了

続行

フロッピーメニュー

【STEP 2】

【6】 照合モードの指定(回路図または機械語)

LADDER COMPARE : 不一致の時回路図で表示。

DATA COMPARE : 不一致の時機械語で表示。

設定

… 設定されたモードで照合を開始する場合。

続行

… 照合モードを変更する場合。

終了

… 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。

【7】 照合処理の実行

図のようにアクセスしているアドレスを表示しながら、照合処理を実行します。

【8】 照合処理の終了確認

照合が終了すると、その結果により、図に示したどちらかのメッセージが表示されます。

終了


… 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。

続行

… 再度本処理を行う場合。
STEP 2へ

【STEP 9】 不一致部の表示処理

(回路図モードでの表示例)



- ① … 現在PCSメモリの内容を表示していることを示します。
(フロッピディスクの場合: ** FLOPPY ** と表示)
- ② … 不一致となった回路の先頭アドレス(例の場合 → R020)
- ③ … 不一致となった命令語のアドレス(例の場合 → R022)

(機械語モードでの表示例)

```
COMPARE
STRIKE ANY KEY ■ [CNT/CLS] PAGE=0:ADDR=/2000 ①
COMPARE ERROR ON PCS MEMORY ADDRESS / 2003 ←
***** PCS MEMORY DATA ***** ← ②
/2000 0000 0000 0000 2142 0001 1930 0001 1A08
/2008 0001 1930 0001 1970 0001 19A8 0001 A000
/2010 0001 0000 0001 0000 0001 1478 0001 1480
/2018 0001 1400 0001 1530 0001 1588 0001 1550
/2020 0001 0000 0001 1660 0001 1680 0001 1700
/2028 0001 0000 0001 0000 0001 1700 0001 1730
/2030 0001 1850 0001 1888 0001 0000 0001 1608
/2038 0001 1818 0001 1440 0001 1488 0001 0000
```

- ① … 不一致となった最初のアドレスを示します。
- ② … 現在PCSメモリの内容を表示していることを示します。

続行	… 次のアドレスから照合を再開する場合
終了	… 処理を終了する場合 フロッピーメニュー →
他のキー	… 表示内容を切り換える場合

御注意

回路図モードの場合でも次の場合は機械語モードで表示されます。


1. シーケンスプログラムエリア以外の場合
2. どちらかのシーケンスプログラムが破壊されている場合
3. その他回路として表示できない場合

PCSの内容 ⇔ フロッピディスクの内容

6.9 フォーマッティング処理(FORMATTING)


【STEP 1】

【1】 フロッピーメニュー画面より“FORMATTING”を選択します。



6 を入力します。


【STEP 2】



【2】 フロッピディスクのセット確認

設定 … 正しくセットした場合
終了 … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。


【STEP 3】



【3】 再度確認します。

0 フォーマットを開始する場合。
その他のキー … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。


【STEP 4】 (実行中の表示)




【4】 フォーマッティング処理を実行し終了します。

図のようにフォーマットしているトラックNO.(000~153)を表示してフォーマット処理を実行します。

(終了画面)




終了 … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。
続行 … フォーマット処理を再度行う場合。
STEP 2 へ




6.10 イニシャライズ処理(DISK INITIALIZE)


【 STEP 1 】




【 1 】 フロッピーメニュー画面より『 DISK INITIALIZE 』を選択します。




【 STEP 2 】




【 2 】 フロッピディスクセットの確認



【 STEP 3 】




【 3 】 再度確認します。





【 STEP 4 】

(実行中画面)




【 4 】 イニシャル処理を実行し、終了します。

図のメッセージを表示し、イニシャル処理を実行します。



6.11 補足説明


6.11.1 フロッピディスクのファイル管理



【1】セクターとトラック

フロッピディスクは両面にプログラムを書き込むことができ、各々をファイルと呼びます。またフロッピディスクは図のように同心円状の77本のトラックに分けられ、各々のトラックは26個のセクタに分けられます。


注) 上記のトラック、セクタの数は3インチフロッピディスクの場合です。



【2】ファイルとブロック

フロッピディスクのセクターは、ブロックと呼ばれる単位に分けられています(1ブロック=26セクタ)。このブロックを複数個集めることにより、1つのプログラムファイルが作成されます。

ディレクトリーの構成



【3】ディレクトリーとファイル

フロッピディスク上のどの位置に、どのファイルが格納されているかを示すものがディレクトリーです。

1つのディレクトリーは、32バイトから構成され、次の情報を持っています。


- ① ファイル名称+ファイルタイプ
(12バイト)
- ② ファイルサイズ(4バイト)
- ③ ファイルを作っているブロック数とそのブロックの順番(16バイト)

また、各ファイルはヘッダー部とデータ記憶部からなっており、ヘッダー部には、


- ファイル名称
- PC s ナンバ
- PC s タイプ
- 作成年月日時
- コメント
- メモリのページ及びアドレス

が格納されます。データ記憶部には、プログラムが格納されます。

ファイルの構成



6.1.1.2 ファイル名とファイルタイプ



PSEで使用されるファイルには3種類のものがあり、それらはファイル名の後ろに続く3文字のファイルタイプにより区別されます。

またファイル名称は最大8文字で構成され先頭の文字は英字(アルファベット)に限られます。

PSE FILE HEADER

FILE NAME: SAMPLE.PSE ←(ファイル名称)
 PCS NO. : 0010 ←(PCs NO.)
 PCS TIPY : 00E2 ←(PCs タイプ)
 Y-M-D-H : 85-09-17-13 ←(作成年月日時)
 COMMENT : .PSE FILE ←(コメント)
 FILE SIZE: 014(K-WORD) ←(ファイルサイズ)
 PAGE = 0 : ADDR=/097E-/0BAD
 PAGE = 0 : ADDR=/0D70-/1BFF } (アドレス)
 PAGE = 0 : ADDR=/2000-/3FFF }
 (メモリページ)

【1】 PSEの標準ファイル(.PSE)

PSEで作成したPCsメモリデータのファイルです。このファイルの場合ローディング時に“PCs NO.”と“PCs タイプ”的チェックを行い、誤ったファイルのローディングを防止しています。

またアドレスが1行のみ指定されたファイルの場合に限りアドレスを変更してローディングすることが可能です。

C-MODE PROGRAM HEADER

: PAGE : TOP : SIZE
 TEXT : 0 : /1C00 : /0100 ←(テキスト情報)
 DATA : 0 : /1D00 : /0080 ←(データ情報)
 BSS : 0 : /1D80 : /0080 ←(ワーク情報)
 (サイズ) } 16
 (先頭アドレス) } 進
 (メモリページ)

【2】 Cモードプログラムファイル(.S10)

ディスクトップPSEで作成したCモードプログラム(68000CPU用)であることを示します。このファイルの場合アドレスを変更してローディングすることはできません。

ただし“PCs NO.”と“PCs タイプ”的チェックは行いませんのでどのPCsへもローディングが可能です。なお、BSS部(ワークエリア)はローディング時に0(ゼロ)クリアされます。

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME: SAMPLE.CMT ←(ファイル名称)
 PCS NO. : 0001 ←(PCs NO.)
 PCS TYPE : 00E2 ←(PCs タイプ)
 Y-M-D-H : 85-09-17-13 ←(作成年月日時)
 COMMENT : PCS COMMENT ←(コメント)

【3】 コメントファイル(.CMT)

ディスクトップPSEで作成したコメントのファイルであることを示します。

フロッピディスク処理では読／書はできません。コメント処理でのみアクセス可能です。


ただし“DIRECTORY”, “FILE ERASE”は可能です。

第7章 制御状態モニタ

7

7.1 機能概要

7.1.1 制御状態モニタの機能体系とモニタ画面



(1) ラダー回路モニタ

画面に表示されている回路の
・ P I/O の ON/OFF 状態
・ 導通状態(活線表示)
・ T, U, C の現在値
をモニタする機能で、ダイナミックモニタとスタティックモニタがあり、任意の P I/O を一時的に ON/OFF することも可能です。


(2) マトリクスモニタ

接点等の各制御要素をマトリクス的に配列することにより、同時に多量の情報(ON/OFF)をモニタする機能です。また、回路モニタと同様に、ダイナミックとスタティックモニタがあり、任意の P I/O を一時的に ON/OFF することも可能です。


(3) タイムチャートモニタ

各制御要素の時間の経過に対する ON/OFF の状態変化をモニタする機能です。


【回路モニタ画面】




【マトリクスモニタ画面】



【タイムチャートモニタ画面】



7.1.2 ダイナミックモニタとスタティックモニタ



回路モニタ及びマトリクスモニタにはダイナミックモニタとスタティックモニタの2種類があります。

【1】ダイナミックモニタ

ダイナミック が入力されてから **スタティック** が入力されるまで何度も、各接点の状態を読み取り、画面に表示します。

【2】スタティックモニタ

スタティック が入力された時に1度だけ PCs の状態を読み込み画面に表示します。

7.1.3 ダイナミックモニタと入出力設定

入出力設定は任意の制御要素の状態を一時的にONまたはOFFする機能です。


シーケンス回路のデバック時、トラブル発生時に本処理を使用することにより、より効率的にデバック等を行うことができます。

なお、本処理はモニタ中に **入出力設定** を入力することにより起動されます。

注意

PI/OのON/OFFは入出力設定より、シーケンスプログラムの方が優先されるため、1スキャンタイムだけON(またはOFF)し、ただちにOFF(またはON)する場合があります。


7.1.4 入出力設定とシミュレーション




PCs コンソールスイッチ

PCs がシミュレーション状態の時に入出力設定を行うと PSE 画面右側に入出力設定により変化したコイルをリストアップします。

【 1 】回路 モニタ時の場合



【 2 】マトリクスモニタ時の場合





[ON → OFF へ変化した場合 ノーマル表示]
[OFF → ON へ変化した場合 インバート表示]



7.2 ラダー回路モニタ

7.2.1 ダイナミックモニタとスタティックモニタ



【1】PSEメイン画面(回路用)



【2】PSEメイン画面(回路有)



【3】



【1】回路の読み出し

"PSE MAIN"画面の状態でモニタしたい回路を読み出す場合は次のキーを使用します。

回路読み出し

.....コイルを指定して回路を読み出す場合。

最終読み出し

.....最終回路を読み出す場合。

.....現在表示されている次の回路を読み出す場合

.....現在表示されている前の回路を読み出す場合

【2】モニターを開始します。

ダイナミック

.....ダイナミックモニタを開始します。

静态

.....本キーが押された時の回路の状態を1回だけ画面に表示し,"FUNC KEY IN"の状態に戻ります。

【3】モニタ画面

ダイナミックモニタを終了する場合は、

静态


キーを入力してください。

入出力設定

キーを入力すると"入出力設定"処理を進みます。

7.2.2 入出力設定処理

【1】ダイナミックモニタ画面



【2】入出力設定画面

SET PI/O VALUE
KEY IN
カーソル

コイル／接点
を指定

終了

再設定

【1】入出力設定処理を起動します。

ダイナミックモニター中に **入出力設定** を入力します。

【3】

SET PI/O VALUE
KEY IN=R100

設定

ダイナミックモニタ

【2】コイル／接点名称を入力します。

R100をON \leftrightarrow OFFさせる場合



(制御要素名称)

終了 ただちにダイナミックモニタへ戻ります。

【3】現在の状態を確認します。

指定された制御要素の現在の状態を次のように表示します。

ノーマル表示 現在“OFF”

インバート表示 現在“ON”

設定 現在の状態を強制的に反転します。
(ON \rightarrow OFF; OFF \rightarrow ON)


再設定 制御要素名を修正する場合。【2】へ

終了 処理を行わずただちに“ダイナミックモニタ”へ戻ります。

【補足】 シミュレーション時の表示

PCs がシミュレーションの場合、図のように入出力設定により変化したコイルをリストアップします。



[ノーマル表示 “ON”から“OFF”へ変化]
[インバート表示 “OFF”から“ON”へ変化]




7.3 マトリクスモニタ

7.3.1 ダイナミックモニタとスタティックモニタ

【1】PSEメニュー画面



【2】マトリクスメニュー画面



ダイナミック／スタティックモニタ

【1】マトリクスを選択します。

“PSEメニュー”画面より“MATRIX”を選択すると、マトリクスマニューバー画面を表示し、キー入力待ちとなります。

【2】メニュー番号を入力します。

表示されるメニューは、モニターを行う制御要素を機能的に集めたものです。

No.	制御要素の初期値
1	X000～X0FF
2	Y000～Y0FF
3	T000～T03F, U000～U03F C000～C03F, K000～K03F
4	R000～R0FF
5	G000～G0FF
6	G300～G37F, E000～E07F

1～6のどれを選択しても各制御要素をPI/Oカード単位で指定し、モニタする画面を設定することができます。違いは最初に表示された画面にあらわれる“制御要素”が違うということだけです。

ですからモニタする画面を作成するのに最も簡単だと思われるメニュー番号を選択してください。

なお、これらの制御要素はPSE立上げ時にセットされます。したがって、ユーザーが後で設定を変更しても、再度PSEを立上げるまで初期化されません。

【終了】を入力した場合、PSEメニューへ戻ります。


※ 最初の表示はすべて接点となっています。各制御要素の前にある記号によって種類の判別ができます。

- A 接点 [.]
- B 接点 [/]
- 出力 [=]
- リセット出力 [-]

【3】

MATRIX MENU1
KEY IN= (メニュー1)


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
. X0 0 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 1 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 2 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 3 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 4 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 5 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 6 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 7 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



【4】

MATRIX MENU1
KEY IN=

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
. X0 0 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 1 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 2 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 3 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 4 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 5 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 6 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 7 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



【5】


MATRIX MONITOR
KEY IN=

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
. X0 0 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 1 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 2 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 3 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 4 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
=Y0 1 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 6 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
. X0 7 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【3】モニタ要素の設定変更

① モニタ要素を変更する場合

変更したいモニタ要素の位置へ、次のキーを用いて、
インバートカーソルを移動します。




..... インバートカーソルを上へ移動
..... インバートカーソルを下へ移動

② モニタ要素の変更を終了した場合、



を押します。【5】へ



モニタを終了する場合

【4】モニタしたい要素名を入力します。


例) A接点X0 5 0～X0 5 F を出力Y0 1 0～Y0 1 F
に変更する場合。




とします。

設定が終了するとカーソル(インバート表示)は自動的に次の設定位置に移動し、モニタ要素の設定変更待ちとなります。【3】の処理へ。


【5】モニタの開始を指定します。



..... ダイナミックモニタを開始します。




..... 入力された時のON/OFF状態を
1度だけ表示し、キー入力待ちに
なります。



..... モニタ要素変更処理【3】へ戻り
ます。

【6】



【6】モニタ画面

図のように設定された各要素のON/OFF状態をダイナミックまたはスタティック画面で表示します。

(○ … OFF状態)
(● … ON状態)

① ダイナミックモニタ時

[スタティック] ダイナミックモニタを停止し、
[入出力設定] スタティックの状態になります。
[入出力設定] 入出力設定を行う場合に入力
します。(7.3.2項へ)

② スタティックモニタ時

[終了] を2度押すと、ファンクションキー

イン待ちとなります。

7.3.2 入出力設定処理

【1】モニタ画面

MATRIX MONITOR KEY IN=Q																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
X0 0 0	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
X0 1 0	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○
X0 2 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
X0 3 0	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
X0 4 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
X0 5 0	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
X0 6 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
X0 7 0	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【2】入出力設定画面

MATRIX MONITOR KEY IN=Q																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
カーソル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
X0 0 0	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
X0 1 0	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○
X0 2 0	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
X0 3 0	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
X0 4 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
X0 5 0	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
X0 6 0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
X0 7 0	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

カーソル移動

【1】入出力設定処理を起動します。

モニタ中に **入出力設定** を入力すると、入出力設定画面になります。

〔モニタを終了したい場合は 7.3.1 項の(6)の処理を行つてください。〕

【2】入出力設定処理

- まず、入出力設定を行う制御要素の位置へ、カーソルを移動します。



..... カーソルを上へ

..... カーソルを下へ

..... カーソルを右へ

..... カーソルを左へ

- 次に **設定** を入力すると、カーソルで指定された制御要素が

〔ON の場合 → OFF
OFF の場合 → ON〕

と変化し、【1】へ戻ります。

【補足】 シミュレーション時の表示


PCs がシミュレーションモードの時は図のように変化のあった出力コイルを表示して、ダイナミックモニタへ戻ります。

4 5 6 7 8 9 A B C D E F OUT PUT CHANGE															
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*** =Y010=T001				
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	=Y000=K010				
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

7.4 タイムチャートモニタ

7.4.1 タイムチャート表示の準備

【1】モニタする接点の指定








タイムチャートモニタでは、データ収集コイル（Zコイル）を使用します。ユーザーはモニタしたい接点のON/OFF状態をシーケンス回路上でZコイルに反映しておく必要があります。

モニターを開始すると、PSEはZコイルのON/OFF状態を指定された時間間隔毎に読み込み、画面上にその時のON/OFF状態を表示します。

7.4.2 タイムチャート処理

【1】PSEメニュー画面



【1】タイムチャートを選択します。

PSEメニュー画面より TIME CHART を選択します。

5 を入力します。

【2】先頭のZコイル番号を入力します。

1画面で最大10個の連続したZコイルについてモニタできます。Z000より表示させる場合

0 0 0 設定 とします。

終了 モニタを終了する場合

【3】サイクル時間を入力します。

サイクル時間は1秒単位で1~120秒まで設定可能です。3秒と設定する時は、

3 設定 と入力します。

終了 Zコイル番号を再指定する場合。

【4】モニターを開始します。

設定されたサイクル時間毎にZコイルのON/OFF状態を調べ表示します。

タイムチャートを連続表示し、画面右端まで表示したら左へスクロールして表示を続けます。

("—" ON
" " OFF)

終了 モニタを停止し【4】の画面を表示します。

【5】モニタ停止


続行 モニタを続ける場合【3】へ

終了 モニタを終了する場合、またはZコイル、サイクル時間を再度指定する場合。【2】へ

7.5 準備説明及び注意事項

7.5.1 ラダー回路モニタ及びマトリクスモニタ

【1】入出力設定とエラーB9



【2】ダイナミックモニタ中は以下の3種のキーのみ受け付けます。

- | | |
|---------------|--------------------------|
| スタティック | ダイナミックモニタを終了する場合。 |
| 入出力設定 | 入出力設定処理を行う場合。 |
| 画面コピー | モニタ画面をプリントアウトする場合。 |

【3】PSEローカル状態でのラダー回路モニタはデモンストレーション用のものです。処理は正常には行われませんが、概略の動きを見ていただけると思います。

【4】ダイナミックモニタ処理を行うとPCsOSにかなりの負荷がかかります。必要なない時は必ず停止するようにし、ダイナミックモニタのまま長時間放置しないようにしてください。

7.5.2 タイムチャートモニタ

【1】サンプリングの時間間隔は、ソフト的に計算して求めているため、約5%程度の誤差があります。

【2】ダイレクトリンク、マルチリンクの違いにより、回線の処理速度が異なるため、表示結果が多少異なる場合があります。

【3】ローカル状態ではデモストレーションの表示となります。

【4】PCsが"STOP"状態の場合、タイムチャートの表示

図のようにPCsが"RUN"の状態でダイナミックモニタを開始した後、PCsを"SIMU: シュミレーション"状態に変更した場合に表示される警告です。(エラーではありません。)

この場合、入出力設定を行っても変化のあったコイルリストは表示されません。

一度 **「スタティック」** キーを入力し、ダイナミックモニタを停止し、PCsコンソールスイッチをシミュレーションにセットした後、再度処理を行ってください。

【5】入出力設定処理で出力コイルの変化リストが画面一杯になった場合次のメッセージが表示されます。この場合は以下の処理をしてください。

SET PI/O VALUE
KEY IN = ■ [CLS/CNT]


- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 続行 | 残りの出力変化リストを表示し、ダイナミックモニタへ戻ります。 |
| 終了 | 何もせず、ただちにダイナミックモニタへ戻ります。 |

も停止しますが、"RUN"に切換えることにより再度表示を開始します。

【5】"CYCLE TIME"を再度設定した場合COUNT=0000となり、またON/OFFデータも最初から表示を始めます。

【6】画面中の"COUNT="のデータは、ON/OFFを表示した回数を示します。

[メモ]




第8章

プリンタ出力


8

8.1 プリンタ・ディップスイッチの設定

- ・ プリンタ出力機能をご使用するにあたって、プリンタのディップ・スイッチの設定を下記の通りに行って下さい。
- (1) プリンタのスイッチアクセスカバーを外します。



- (2) カバーを外すと下図のよう 2 個の D I P SW が現れますので、SW を下図のよう く設定して下さい。 (SW1 の 4 が ON の場合、図形が正しく出力されません)



8.2 プリンタ出力の機能

- プリンタ出力したいラダープログラムをPSEにてローディングしてから行って下さい。

プリンタ出力	
1	ALL PRINTOUT(2 … 9) 複数リストの出力
2	TITLE AND FILE HEADER 表紙およびファイルヘッダの出力
3	MEMORY STATUS LIST 容量表示リストの出力
4	P RET(SQET) LIST P RET(SQET)リストの出力
5	LADDER CIRCUIT LIST 回路図リストの出力
6	PRESET DATA LIST 設定値リストの出力
7	DEVICE USAGE LIST 使用デバイスリストの出力
8	CROSS REFERENCE LIST クロスリファレンスリストの出力
9	COIL REFERENCE LIST コイルクロスリファレンスリストの出力
A	MEMORY DUMP LIST メモリダンプリストの出力
B	COMMENT LIST コメントリストの出力

8.3 各種リストの出力例

① 表紙およびファイルヘッダ

```

***** < FILE HEADER > ****
** FILE NAME : PRINTER - PSE
** FCS NUMBER : 6000
** FCS TYPE : GDE2
** Y-M-D-H : 86-03-16-17
** COMMENT : P-PSE/ALPHA
**

```

② 容量表示リスト

```

PCSNID:00000          TYPE=00E2
MEMORY STATUS LIST

*** I/O POINT ***
P: 000 - 07E (0127)
T: 000 - 0FF (0256)
U: 000 - 03F (0064)
C: 000 - 03F (0064)
E: 000 - 07F (0128)
E: 000 - 07F (0128)

*** PROGRAM MAP ***
PROGRAM   PRESET   DATA AREA   WORK DATA AREA
TIMER (T) /21000 - /21EFF /0BAAE - /0C0AD
ONESHOT (U) /22200 - /2227F /0CAE - /0C0ED
COUNTER (C) /22340 - /2237F /0CEE - /0D02D

PARAMETER TB. /0EAE /0FAD
PRET(GATE) /20000 - /200FF <US:03245 FR:7187>
S-PROGRAM /22280 - /233EC <US:03245 FR:7187>


*** SYSTEM DATA ***
SEQ.CYCLE TIME := 030 msec ( ADDR.= /09BF )
MAX FUNC. COUNT = 256
USE FUNC. COUNT = 004

PSE-LINK NO USE
S-MODE FENCE NO USE
CPU-TO-CPU LINK NO USE
SUB. CPU-TO-CPU NO USE

```

③ PRET (SQET)

④ 回路図リスト



⑤ 設定値リスト

⑥ 使用デバイスリスト

PCBND:00000 DEVICE USAGE LIST		TYPE:00E2	DATE:06-03-16-17	HITACHI F-FSE/ALPHA	FILE=PRINTER.PSE	PAGE=013
DEVICE	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF	X TOTAL USAGE POINTS = 0023	
X000	
X040	...*	...*	...*	...*	...*	
X080*****	
X0C0	
X100	
X140	
X180	
X1C0	
X200	
X240	*	*	*	*	*	
X280	
X3C0	
Y000	
Y040	
Y080	
Y0C0	
Y100	
Y140	
Y180	
Y1C0	
Y200	
Y240	
Y280	
Y3C0	
T000	
T040	
T080	
T0C0	
U000	
C000	
R000	*	*	*	*	*	
R040	
R080	
R0C0	**	**	**	**	**	
R140	
R180	
R1C0	
R200	
R240	
R280	
R3C0	
K000	*	*	*	*	*	
K040	
K200	

③ コイルクロスリファレンスリスト

COIL REFERENCE LIST (FNO--QNO)		TYPE=00E2	
SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	BLNO.
○Y10E0-	○Y10E1-	○Y10E2-	○Y10E3-
○Y10E8-	○Y10E9-	○Y10E6-	○Y10E7-
○Y10G-	○Y10H-	○Y10D-	○Y10F-
○Y109-	○Y101-	○Y105-	○Y107-
○Y109-	○Y109-	○Y10C-	○Y106-
○Y110-	○Y111-	○Y10B-	○Y108-
○Y110-	○Y111-	○Y115-	○Y117-
○Y118-	○Y119-	○Y112-	○Y114-
○Y118-	○Y119-	○Y11B-	○Y11C-

COIL REFERENCE LIST (FNO--QNO)		DATE=86-03-16-17		HITACHI P-PSE/ALPHA		FILE=P-PRINTER .PSE		PAGE=006	
SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	BLNO.
○Y10E0-	○Y10E1-	○Y10E2-	○Y10E3-	○Y10E4-	○Y10E5-	○Y10E6-	○Y10E7-	○Y10E8-	○Y10E9-
○Y10E8-	○Y10E9-	○Y10E6-	○Y10E7-	○Y10E5-	○Y10E6-	○Y10E7-	○Y10E8-	○Y10E9-	○Y10E10-
○Y10G-	○Y10H-	○Y10D-	○Y10F-	○Y105-	○Y106-	○Y107-	○Y108-	○Y109-	○Y10A-
○Y109-	○Y101-	○Y103-	○Y105-	○Y104-	○Y106-	○Y107-	○Y108-	○Y109-	○Y10C-
○Y109-	○Y109-	○Y10B-	○Y10C-	○Y10D-	○Y10E-	○Y10F-	○Y10G-	○Y10H-	○Y10A-
○Y110-	○Y111-	○Y115-	○Y117-	○Y114-	○Y115-	○Y116-	○Y117-	○Y11E-	○Y11F-
○Y118-	○Y119-	○Y11B-	○Y11C-	○Y11D-	○Y11E-	○Y11F-	○Y11G-	○Y11H-	○Y11I-

⑨ メモリー・ダンブリースト

⑩ コメントリスト

PC-SNO:00009
COMMENT LIST :: C_Pkt .CHT J

TYPE=00E2

DATE=84-03-16-17

HITACHI F-PSE/ALPHA

PAGE=007

X0B0	X110	X1A0	X210
X0B1	X111	X1A1	X211 74C 72F
X0B2 742 72F	X112	X1A2 742 72F	X212 742 72F
X0B3 742 72F	X113	X1A3 742 72F	X213
X0B4 742 72F	X114 742 72F	X1A4 742 72F	X214
X0B5 742 72F	X115 742 72F	X1A5 742 72F	X215
X0B6 742 72F	X116 742 72F	X1A6 742 72F	X216 742 72F
X0B7	X117	X1A7	X217
X0B8	X118	X1A8	X218
X0B9	X119	X1A9	X219
X0BAA	X11A 742 72F	X1AA	X21A
X0BAB	X11B	X1AB	X21B
X0BC	X11C #30 707-72F	X1AC	X21C
X0BD	X11D	X1AD	X21D
X0BE	X11E 742 72F	X1AE	X21E
X0BF	X11F 742 72F	X1AF	X21F

8.4 基本オペレーション(PSEメイン画面より)

[STEP1] P S E メイン画面

P S E MAIN

FUNC KEY IN! ■

[STEP2] P S E メニュー画面

P S E MENU

KEYIN MENU NO. = ■ [CLS]

MENU キーイン

[STEP3] プリンタメニュー画面

PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

- 1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
- 2 :: TITLE AND FILE HEADER
- 3 :: MEMORY STATUS LIST
- 4 :: PRET(SQET) LIST
- 5 :: LADDER CIRCUIT LIST
- 6 :: PRESET DATA LIST
- 7 :: DEVICE USAGE LIST
- 8 :: CROSS REFERENCE LIST
- 9 :: COIL REFERENCE LIST
- A :: MEMORY DUMP LIST
- B :: COMMENT LIST

8 キーイン

1 ~ B の中から任意のキーを入力します。

[STEP 4] 任意画面

プリントメニュー画面で

1 5 6 9 A B

を選択した場合

[STEP3]で選んだリストでさらに出力方法等を指定する場合に操作します。

[STEP 5] ポメント指定画面

COMMENT? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

COMMENT OK? [NO./SET/CLS]

コメント指定処理

① コメント付の場合

設定 キーイン後、次のオペレーションへ進みます。

詳細 8.5 項参照

② コメント無の場合

続行 キーイン[STEP6]へ出力される回路図はコメント付の場合より横幅が縮まります。

[STEP 6] 出力フォーマット指定画面

FORMAT OK? ■ [NO./SET/CLS]

----- PRINTOUT FORMAT -----	
1 ::	PRINTOUT CHARACTER GRAPHIC
2 ::	HEADER/DATE OUTPUT
3 ::	LADDER CROSS REFERENCE PASS
4 ::	COIL COMMENT POSITION SIDE
5 ::	BLOCK SPACE OPEN
6 ::	LADDER SPACE CLOSE
7 ::	SEARCH SYMBOL ALL REG.
8 ::	SEARCH CONTACT SEPARATE
9 ::	SEARCH DATA BL. NO.
A ::	COIL REFERENCE SYMBOL ALL REG.
B ::	START PAGE NUMBER 0001

各リストのフォーマットを指定します。

① 画面のフォーマットで良い場合

設定 キーイン

プリントアウト開始します。

② フォーマットを変更する場合は、変更したい版キーインしてフォーマットを選択します。

詳細は 8.6 項参照

8.5 コメント指定処理

8.5.1 コメント指定処理の概要

本処理は、各種リストをコメント付で出力する場合に必要な処理で、コメント付で出力できるリストは次の3種類です。コメントなしの場合は、本処理は不要です。

(1)	1	ALL PRINT OUT(2...9) 複数リストの出力
(2)	5	LADDER CIRCUIT LIST 回路図リストの出力
(3)	8	CROSS REFERENCE LIST クロスリファレンスリストの出力

オペレーション中の各項の意味および処理内容は下表の通りです。

機能	処理内容
デバイス選択 (DEVICE SELECTION)	NO SELECTION コメントデータは出力されません。
	F/DISK フロッピディスクより、コメントを出力します。
	PCS MEMORY PCSメモリ常駐コメントよりコメントを出力します。
コメントファイル 名称設定 (COMMENT FILE NAME)	ファイル名は8文字 以内。第1文字は英 字のみ、他は英数字。 コメント入出力を行うファイル名称を指定します。

● デバイス選択で“PCS MEMORY”が指定された場合、コメントファイル名称設定内容は無効となります。

8.5.2 オペレーション

①

COMMENT ? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

① キーイン

②

COMMENT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION … F/DISK
2 :: COMMENT FILE NAME … . CMT

② ①～② の任意キーイン
指定した内容（表示画面）で良
い場合 キーイン

③ ① DEVICE SELECTION

KEY IN NO. = ■ [CLS]

SELECTION MENU
0 : NO SELECTION
1 : F/DISK
2 : PCS MEMORY

③ ①～② キーイン

④ ② COMMENT FILE NAME

F-NAME = ■

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION … F/DISK
2 :: COMMENT FILE NAME … . CMT

④ ファイル名称の設定例

キーイン

⑤

F-NAME = PRT . CMT ■ [SET/CLS/RTY]

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION … F/DISK
2 :: COMMENT FILE NAME … . CMT

⑤ ファイル名称確認OKの場合

キーイン

⑥

HEADER OK ? ■ [SET/CLS/RTY]

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME : PRT . CMT
PCS NO : 0000
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 86-04-09-17
COMMENT : SAMPLE COMMENT

⑥ ヘッダ内容確認OKの場合


キーイン

8.6 出力フォーマットの指定

本処理は、各種リストを出力する場合に、そのフォーマットを指定する処理で、各々のリスト出力に必要な指定項目および標準モードは下表の通りです。

No.	項 目	設定データ	内 容 標 準	適 用 リ ス ト 項 目										
				表 紙	容 量 表 示	P R E T (S Q E T)	回 路 図	設 定 値	使 用 デ バ イ ス	クロスリフアレンス	コイルクロスリフアレンス	メモリーダンプ	コ メ ン ト	複 数
1	PRINTOUT CHARACTER	GRAPHIC	印字キャラクター	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	○ ○
		ASCII												
2	HEADER/ DATA	PASS	ファイルヘッダー 内容	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○ ○
		OUTPUT												
3	LADDER CROSS REFERENCE	PASS	クロスリフアレン ス付回路図	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○
		OUTPUT												
4	COIL COMMENT POSITION	SIDE	出力コイルコメン ト位置	○	-	-	-	(○)	-	-	-	-	-	(○)
		UPPER												
5	BLOCK SPACE	CLOSE	シーケンスプロッ ク間の間隔	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○
		OPEN												
6	LADDER SPACE	CLOSE	ラダー回路間の間 隔	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○
		OPEN												
7	SEARCH SYMBOL	REG. SYMBOL	クロスリフアレン スでサーチする機 能シンボル	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
		X+G REG.												
		ALL REG.												
8	SEARCH CONTACT	SEPARATE	クロスリフアレン スのサーチ対象	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○
		EQUALIZE												
9	SEARCH DATA	BL. NO.	サーチ結果の出力 方法	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○
		COIL NO.												
10	REFERENCE SYMBOL	REG. SYMBOL	出力を行う機能シ ンボル	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
		ALL REG.												
11	DUMP DATA	HEXA	ダンプデータ種別	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
		DECIMAL												
12	START PAGE NUMBER	1 ↔ 9999	印字開始ページNo.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SPACE												

(1) PRINTOUT CHARACTER
(GRAPHIC)



(ASCII)

```

! X1A4 Y100 !
+-I I+-I I+
! !T088 !
! +-I I+
! !R100 !
! +-I I+
! !R101 !T089 Y100 !
! +-I I+-I I--( )+
    
```

GRAPHIC	ASCII
— —	I I
— —\—	I/I
—○—	()
—○↑—	(^)
—	-
	!
—	+
— -	+
— —	+
— —\—	+
— — -	+
— —\—	+
■	*

(2) HEADER/DAT E(PAGE)
(P A S S)

```
*  
*  
*****  
*****  
***** ( FILE HEADER )*****  
**  
** FILE NAME :  
** PCS NUMBER :  
** PCS TYPE :  
** Y-M-D-H :  
** COMMENT :  
**  
*****
```


(O U T P U T)

```
*  
*  
*****  
*****  
***** ( FILE HEADER )*****  
**  
** FILE NAME : PRINTER. PSE  
** PCS NUMBER : 0000  
** PCS TYPE : 00E2  
** Y-M-D-H : 86-05-15-15  
** COMMENT :  
**  
*****
```



- <FILE HEADER>の内容はF/D処理によって読みこまれた“P S E”属性ファイルのヘッダー内容です。
- 各ページ毎のDATEは<FILE HEADER>の内容と同一です。但し、コメントリストではコメントファイルの内
内となります。

(3) LADDER CROSS REFERENCE

(PASS)




(OUTPUT)




(4) COIL COMMENT POSITION

(SIDE)




(UPPER)




回路図リストにクロスリファレンスを出力する場合は出力コイルのコメントをコイルシンボルの右側に出力することはできません。(自動的にコイルシンボルの上側に出力することになります。)

(5) BLOCK SPACE

(CLOSE)




(OPEN)




* シーケンスプロック間を1行あける。

(6) LADDER SPACE

(CLOSE)



(OPEN)




* 1 シーケンスプロック内の回路間を1行あける。

(7) SEARCH SYMBOL

設定データ	内容
REG. SYMBOL	指定されたシンボルのみのクロスリファレンスを出力
X+G REG.	XとGのシンボルのクロスリファレンスを出力
ALL REG.	全てのシンボルのクロスリファレンスを出力


(8) SEARCH CONTACT

(SEPARATE)



● Y100 の接点を A接・B接区別してさがします。


(EQUALIZE)




● Y100 の接点を A接・B接の区別無にさがします。

(9) SEARCH DATA

(BL. NO.)



(COIL NO.)



● クロスリファレンスリストを "COIL NO." で出力する場合、さがした接点の存在するブロックの全ての出力コイル名称を出力します。

(10) REFERENCE SYMBOL

設定データ	内容
REG. SYMBOL	指定されたシンボルのコイルクロスリファレンスリストを出力します。
ALL REG.	全てのシンボルのコイルクロスリファレンスリストを出力します。

(11) DUMP DATA

設定データ	内容
HEXA.	メモリー内容を16進で出力します。
DECIMAL	メモリー内容を10進で出力します。

(12) START PAGE NUMBER

設定データ	内容
1 ⇄ 9999	表示されたページから出力します。
SPACE	ページはスペースで出力します。

● "1 ⇄ 9999" ではページは +1 更新され、「9999」を越えると「1」に戻ります。(10進値です。)

● プリンターの MENU から各出力処理に移行した時点でページは「1」に設定されます。

8.7 プリンタ出力途中停止

プリンタ出力を途中で停止（中断または終了）させる場合は、**再設定**キーを入力して下さい。この操作によりプリント用紙改ページ時にプリントアウトを停止し図のメッセージを表示します。

PRINTER=■[CLS/CNT]

終了 …プリントアウトを終了します。

続行 …プリントアウトを停止した時点から処理を再開します。

● **再設定**キー入力後、プリント用紙改ページ以前に他のキーを入力すると、プリンタ出力停止処理は無効となります。

8.8 複数リスト出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE HEADER
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRET (SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PRESET DATA LIST
7 :: DEVICE USAGE LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST

① キーイン

② ALL PRINTOUT

ITEMS OK? ■ [NO./SET/CLS]

PRINTOUT ITEMS

1 :: TITLE AND FILE HEADER ... OUTPUT
2 :: MEMORY STATUS LIST OUTPUT
3 :: PRET (SQET) LIST OUTPUT
4 :: LADDER CIRCUIT LIST OUTPUT
5 :: PRESET DATA LIST OUTPUT
6 :: DEVICE USAGE LIST OUTPUT
7 :: CROSS REFERENCE LIST OUTPUT
8 :: COIL REFERENCE LIST OUTPUT

② 出力を行うリストを指定します。リスト項目 をキーインし、「SELECTION MENU」から状態を選択します。

"PASS" 出力しません。

"OUTPUT" ... 出力します。

画面に表示された項目の出力状態で良いければ 設定 キーインします。

③ ALL PRINTOUT

COMMENT? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

③ コメント指定処理

設定 コメント有

8.5 項参照

続行 コメントなし

④ ALL PRINTOUT

FORMAT OK? ■ [NO./SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

1 :: PRINTOUT CHARACTER	GRAPHIC
2 :: HEADER/DATE	OUTPUT
3 :: LADDER CROSS REFERENCE	PASS
4 :: BLOCK SPACE	OPEN
5 :: LADDER SPACE	CLOSE
6 :: SEARCH SYMBOL	ALL REG.
7 :: SEARCH CONTACT	SEPARATE
8 :: SEARCH DATA	BL. NO.
9 :: REFERENCE SYMBOL	ALL REG.
A :: START PAGE NUMBER	0001

- ④ 出力フォーマット指定画面に表示画面に表示されたリスト出力フォーマットで良いければ [設定] をキーインします。

8.6 項参照

8.9 表紙およびファイルヘッダの出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

- 1 :: ALL PRINTOUT (2...9)
 - 2 :: TITLE AND FILE HEADER
 - 3 :: MEMORY STATUS LIST
 - 4 :: PRET (SQET) LIST
 - 5 :: LADDER CIRCUIT LIST
 - 6 :: PRESET DATA LIST
 - 7 :: DEVICE USAGE LIST
 - 8 :: CROSS REFERENCE LIST
 - 9 :: COIL REFERENCE LIST
 - A :: MEMORY DUMP LIST
 - B :: COMMENT LIST
-

① [2] キーイン

② TITLE AND HEADER

FORMAT OK ? [NO./SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

- 1 :: PRINTOUT CHARACTER ... GRAPHIC
 - 2 :: HEADER/DATE(PAGE) ... OUTPUT
-

② 出力フォーマット指定

画面に表示された出力フォーマットで良いければ [設定] をキーインします。

8.6 参照

8.10 容量表示リストの出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----  
PRINTER MENU  
-----  
1 :: ALL PRINTOUT(2...9)  
2 :: TITLE AND FILE HEADER  
3 :: MEMORY STATUS LIST  
4 :: PRET (SQET) LIST  
5 :: LADDER CIRCUIT LIST  
6 :: PRESET DATA LIST  
7 :: DEVICE USAGE LIST  
8 :: CROSS REFERENCE LIST  
9 :: COIL REFERENCE LIST  
A :: MEMORY DUMP LIST  
B :: COMMENT LIST  
-----
```

① [3] キーイン

② MEMORY STATUS

FORMAT OK? ■ [NO./SET/CLS]

```
-----  
PRINTOUT FORMAT  
-----  
1 :: HEADER/DATE (PAGE) .....OUTPUT  
2 :: START PAGE NUMBER .....0001  
-----
```

② 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ [設定] をキーインします。

8.6 項参照

8.11 PRET(SQET)リストの出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

- 1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
 - 2 :: TITLE AND FILE HEADER
 - 3 :: MEMORY STATUS LIST
 - 4 :: PRET(SQET) LIST
 - 5 :: LADDER CIRCUIT LIST
 - 6 :: PRESET DATA LIST
 - 7 :: DEVICE USAGE LIST
 - 8 :: CROSS REFERENCE LIST
 - 9 :: COIL REFERENCE LIST
 - A :: MEMORY DUMP LIST
 - B :: COMMENT LIST
-

① [4] キーイン

② PRET(SQET)

FORMAT OK? ■ [NO./SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

- 1 :: HEADER/DATE (PAGE)OUTPUT
 - 2 :: START PAGE NUMBER0001
-

② 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ [設定] をキーインします。

8.6 項参照

8.12 回路図リストの出力

8.12.1 全回路を出力する場合

- ① PRINTER MENU
KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU
1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRER (SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PRESET DATA LIST
7 :: DEVICE DATA LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST
- ② LADDER CIRCUIT
COMMENT ? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

設定 コメント有
8.5 項参照
続行 コメントなし
- ③ LADDER CIRCUIT
KEY IN NO. = ■ [CLS]

LADDER CIRCUIT
1 :: ALL LADDER
2 :: PROCESS LADDER
3 :: BLOCK LADDER
- ④ ALL LADDER
FORMAT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT
1 :: PRINTOUT CHARACTER GRAPHIC
2 :: HEADER/DATE OUTPUT
3 :: LADDER CROSS REFERENCE PASS
4 :: BLOCK SPACE OPEN
5 :: LADDER SPACE CLOSE
6 :: SEARCH CONTACT SEPARATE
7 :: SEARCH DATA BL. NO.
8 :: START PAGE NUMBER 0001
- ① [5] キーイン
② コメント指定処理
設定 コメント有
8.5 項参照
続行 コメントなし
③ [1] キーイン
④ 出力フォーマット指定
画面に表示されたリスト出力フ
オーマットで良ければ [設定] を
キーインします。
8.6 項参照

8.12.2 ネスティングNo.単位で回路を出力する場合

① PRINTER MENU

KEY IN NO. = ■ [CLS]

```
----- PRINTER MENU -----
1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE HEADER
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRET (SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PRESET DATA LIST
7 :: DEVICE USAGE LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST -----
```

① [5] キーイン

② LADDER CIRCUIT

COMMENT ? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

② コメント指定処理

[設定] コメント有

8.5 項参照

[続行] コメントなし

③ LADDER CIRCUIT

KEY IN NO. = ■ [CLS]

```
----- LADDER CIRCUIT -----
1 :: ALL LADDER
2 :: PROCESS LADDER
3 :: BLOCK LADDER -----
```

③ [2] キーイン

④ PROCESS LADDER

PNO. = ■



NUMERIC =



④ 出力を開始するプロセス番号と出力するプロセス数を指定します。

[例] P000~P020

⑦ 開始プロセス: P000

0	0	0
---	---	---

 [設定]

① プロセス数: 33 個

3	3
S	2
1	

 [設定]

または (Sは16進を示す)

・ ⑦で [続行] をキーインすると "000" と表示します。これは先頭プロセス番号を示します。

・ ①で [続行] をキーインすると "END" と表示します。これは最終プロセスまでを示します。

- ⑤ PROCESS LADDER
- KEYIN = ■ [SET/CLS/RTY]
PNO. = 000 NUMERIC = S21
- ⑥ PROCESS LADDER
- LADDER OK ? ■ [SET/CLS]
-
- ⑦ PROCESS LADDER
- FORMAT OK ? ■ [NO./SET/CLS]
- | PRINTOUT FORMAT | |
|-----------------------------|----------------|
| 1 :: PRINTOUT CHARACTER | GRAPHIC |
| 2 :: HEADER/DATE | OUTPUT |
| 3 :: LADDER CROSS REFERENCE | ... PASS |
| 4 :: BLOCK SPACE | OPEN |
| 5 :: LADDER SPACE | CLOSE |
| 6 :: SEARCH CONTACT | SEPARATE |
| 7 :: SEARCH DATA | BL. NO. |
| 8 :: START PAGE NUMBER | 0001 |

⑤ 表示の設定データで良ければ
■ 設定 キーイン

⑥ 設定した先頭回路を画面に表示

します。

順次読み出

逆順次読み出

ができます。

画面の回路で良ければ ■ 設定 キーイン

⑦ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ ■ 設定 をキーインします。

8.6 項参照

8.12.3 シーケンスブロック単位で回路を出力する場合

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----  
PRINTER MENU  
-----  
1 :: ALL PRINTOUT(2...9)  
2 :: TITLE AND FILE HEADER  
3 :: MEMORY STATUS LIST  
4 :: PRET(SQET) LIST  
5 :: LADDER CIRCUIT LIST  
6 :: PRESET DATA LIST  
7 :: DEVICE USAGE LIST  
8 :: CROSS REFERENCE LIST  
9 :: COIL REFERENCE LIST  
A :: MEMORY DUMP LIST  
B :: COMMENT LIST  
-----
```

① [5] キーイン

② LADDER CIRCUIT

COMMENT ? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

② コメント指定処理

[設定] コメント有

8.5 項参照

[続行] コメントなし

③ LADDER CIRCUIT

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----  
LADDER CIRCUIT  
-----  
1 :: ALL LADDER  
2 :: PROCESS LADDER  
3 :: BLOCK LADDER  
-----
```

③ [3] キーイン

④ BLOCK LADDER

PNO. = ■

COIL =

NUMERIC =



④ 該当するプロセス名および出力を開始するコイル名称と出力するブロック数を指定します。

[例] プロセス/000の -○-
Y100から [5] ブロック出力する場合

Ⓐ [0][0][0] [設定]

Ⓑ [-][Y][1][0][0] [設定]

Ⓒ [5] [設定]

・ Ⓐで [続行] をキーインすると
"000"と表示します。

・ Ⓑで [続行] をキーインすると
"TOP"と表示します。これはⒶで
指定したプロセス名の先頭回路
を意味します。

・ Ⓒで [続行] をキーインすると
"END"と表示します。これはⒶで
指定したプロセス名の最終回路
を意味します。

⑤ BLOCK LADDER

KEY IN = ■ [SET/CLS/RTY]

PNO. = 000

COIL = Y100


NUMERIC = 5

⑤ 表示の設定データで良ければ

設定 キーイン

⑥ BLOCK LADDER

LADDER OK ? ■ [SET/CLS]



⑥ 設定した先頭回路を画面に表示します。

順次読出

逆順次読出

画面の回路で良ければ 設定

キーイン

⑦ BLOCK LADDER

FORMAT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

1 :: PRINTOUT CHARACTER	GRAPHIC
2 :: HEADER/DATE	OUTPUT
3 :: LADDER CROSS REFERENCE	PASS
4 :: BLOCK SPACE	OPEN
5 :: LADDER SPACE	CLOSE
6 :: SEARCH CONTACT	SEPARATE
7 :: SEARCH DATA	BL NO
8 :: START PAGE NUMBER	0001

⑦ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ 設定 をキーインします。

8.6 項参照

8.13 設定値リストの出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----PRINTER MENU-----
1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE HEADER
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRET(SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PRESET DATA LIST
7 :: DEVICE USAGE LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST
```

① [6] キーイン

② PRESET DATA LIST

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----PRESET DATA LIST-----
1 :: ALL PRESET DATA LIST
2 :: TIMER LIST
3 :: ONESHOT LIST
4 :: COUNTER LIST
```

② [1] ~ [4] キーイン

[1] 全リスト

[2] タイマリストのみ

[3] ワンショットリストのみ

[4] カウンタリストのみ

③ ALL PRESET DATA

FORMAT OK? ■ [NO./SET/CLS]

```
-----PRINTOUT FORMAT-----
1 :: HEADER/DATE(PAGE) ..... OUTPUT
2 :: START PAGE NUMBER ..... 0001
```

③ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマット出力で良いければ [設定] をキーインします。

8.6 項参照

8.14 使用デバイスリストの出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

- 1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
 - 2 :: TITLE AND FILE HEADER
 - 3 :: MEMORY STATUS LIST
 - 4 :: PRET (SQET) LIST
 - 5 :: LADDER CIRCUIT LIST
 - 6 :: PRESET DATA LIST
 - 7 :: DEVICE USAGE LIST
 - 8 :: CROSS REFERENCE LIST
 - 9 :: COIL REFERENCE LIST
 - A :: MEMORY DUMP LIST
 - B :: COMMENT LIST
-

① 7 キーイン

② USAGE LIST

FORMAT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

- 1 :: HEADER/DATE(PAGE) OUTPUT
 - 2 :: START PAGE NUMBER 0001
-

② 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ **設定** をキーインします。

8.6 項参照

8.15 クロスリファレンスリストの出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
----- PRINTER MENU -----
1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE HEADER
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRET(SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PRESET DATA LIST
7 :: DEVICE USAGE LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST
```

① 8 キーイン

② CROSS REFERENCE

COMMENT ? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

② コメント指定処理

設定 コメント有

8.5 項参照

続行 コメントなし

③ CROSS REFERENCE

FORMAT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

```
----- PRINTOUT FORMAT -----
1 :: PRINTOUT CHARACTER ..... GRAPHIC
2 :: HEADER/DATE(PAGE) ..... OUTPUT
3 :: SEARCH SYMBOL ..... ALL REG.
4 :: SEARCH CONTACT ..... SEPARATE
5 :: SEARCH COIL DATA ..... BL.NO.
6 :: START PAGE NUMBER ..... 0001
```

③ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良いければ 設定 をキーインします。

8.6 項参照

8.16 コイルクロスリファレンスリストの出力

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----  
PRINTER MENU  
-----  
1 :: ALL PRINTOUT(2...9)  
2 :: TITLE AND FILE HEADER  
3 :: MEMORY STATUS LIST  
4 :: PRET( SQET) LIST  
5 :: LADDER CIRCUIT LIST  
6 :: PRESET DATA LIST  
7 :: DEVICE USAGE LIST  
8 :: CROSS REFENCE LIST  
9 :: COIL REFERENCE LIST  
A :: MEMORY DUMP LIST  
B :: COMMENT LIST  
-----
```

① [9] キーイン

② COIL REFERENCE

KEYIN PNO. = ■ [CNT: ALL/CLS]

② 該当するプロセス番号を指定します。

[例] P000の場合

[0][0][0] [設定] キーイン

全てのプロセス番号に対してリスト出力する場合

[続行] キーイン

③ COIL REFERENCE

FORMAT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

```
-----  
PRINTOUT FORMAT  
-----  
1 :: PRINTOUT CHARACTER ..... GRAPHIC  
2 :: HEADER/DATE(PAGE) ..... OUTPUT  
3 :: REFERENCE SYMBOL ..... ALL REG.  
4 :: START PAGE NUMBER ..... 0001  
-----
```

③ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良いければ [設定] をキーインします。

8.6 項参照

8.17 メモリダンプリストの出力

① PRINTER MENU

KEY IN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE HEADER
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRET (SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PREST DATA LIST
7 :: DEVICE USAGE LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST

① **A** キーイン

② PCS MEMORY DUMP

PAGE = ■ : ADDR. = / → /

↑ ↑ ↑
③ ① ④

② 出力するアドレス範囲を指定します。

[例] 0 ページ / 1C00 ~ / 1FFF

③ **0** 設定
④ **1 C 0 0** 設定
⑤ **1 F F F** 設定

③ PCS MEMORY DUMP

DATA OK ? ■ [SET/CLS/RTY]

PAGE = 0 : ADDR = / 1C00 → / 1FFF

③ 表示の設定データで良ければ
設定 キーイン

④ PCS MEMORY DUMP

FORMAT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

1 :: DUMP DATA HEXA.
2 :: START PAGE NUMBER ... 0001

④ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ **設定** をキーインします。

8.6 項参照

8.18 コメントリストの出力

8.18.1 全てのコメントを出力する場合

① PRINTER MENU

KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE HEADER
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRET (SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PRESET DATA LIST
7 :: DEVICE USAGE LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST

① **B** キーイン

② COMMENT LIST

KEYIN NO. = ■ [CLS]

COMMENT LIST MENU

1 :: ALL LIST
2 :: PARTIAL LIST

② **1** キーイン

③ ALL COMMENT

COMMENT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAMECMT

③ ファイル名称を指定します。

オペレーションはコメント指定
処理と同様です。

8.5 項参照

- ④ ALL COMMENT
- COMMENT OK ? ■ [NO. /SET/CLS]
- COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAME … PRT . CMT
- ⑤ ALL COMMENT
- FORMAT OK ? ■ [NO. /SET/CLS]
- PRINTOUT FORMAT

1 :: PRINTOUT CHARACTER … GRAPHIC
2 :: START PAGE NUMBER … 001

④ 表示内容でOKの場合は **設定**
キーイン

⑤ 出力フォーマット指定
画面に表示されたリスト出力フォーマットで良い場合は **設定** を
キーインします。
8.6項参照

8.18.2 一部のコメントを出力する場合

① PRINTER

KEYIN NO. = ■ [CLS]

PRINTER MENU

1 :: ALL PRINTOUT(2...9)
2 :: TITLE AND FILE HEADER
3 :: MEMORY STATUS LIST
4 :: PRET(SQET) LIST
5 :: LADDER CIRCUIT LIST
6 :: PRESET DATA LIST
7 :: DEVICE USAGE LIST
8 :: CROSS REFERENCE LIST
9 :: COIL REFERENCE LIST
A :: MEMORY DUMP LIST
B :: COMMENT LIST

① B キーイン

② COMMENT LIST

KEYIN NO. = ■ [CLS]

COMMENT LIST MENU

1 :: ALL LIST
2 :: PARTIAL LIST

② 2 キーイン

③ PARTIAL COMMENT

COMMENT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAMECMT

③ ファイル名称を指定します。

オペレーションはコメント指定
処理と同様です。

8.5 項参照

④ PARTIAL COMMENT

COMMENT OK ? ■ [NO. / SET / CLS]

COMMENT STATUS
1 :: COMMENT FILE NAME PRT CMT

④ 表示内容でOKの場合は 設定
キーイン

⑤ PARTIAL COMMENT

KEYIN SYMBOL NAME = ■ [CLS]

⑤ 出力するコメントのシンボルを指定します。

[例] Yのコメントを出力する場合
合 Y キーイン

⑥ PARTIAL COMMENT

KEY IN BLOCK NO. = ■ [CLS]

Y BLOCK SELECTION
FILE = PRT CMT
0 : Y000 <-> Y0FF
1 : Y100 <-> Y1FF
2 : Y200 <-> Y2FF
CNT : Y ALL

⑥ 出力範囲を指定します。

[例] Y100~Y1FFの場合
 1 キーイン
全ての範囲にて出力する場合
 続行 キーイン

⑦ PARTIAL COMMENT

FORMAT OK ? ■ [NO. / SET / CLS]

PRINTOUT FORMAT
1 :: PRINTOUT CHARACTER ... GRAPHIC
2 :: START PAGE NUMBER 0001

⑦ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ 設定 をキーインします。

8.6 項参照


第9章

コメント入出力


9

9.1 コメント入出力機能

コメント入出力には、4種類の機能があります。



9.2 コメント入出力処理呼出手順概要



9.3 コメント状態管理

コメント状態管理は、コメント入出力処理を行うために必要な処理です。

コメント入出力処理オペレーション中にコメント状態管理を行います。

各機能毎に必要な管理項目が異なります。

9.3.1 コメント状態管理画面

F/DISK COMMENT

COMMENT OK? ■ [NO. / SET / CLS]

COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAME ..CMT

下記処理の場合のコメント
状態管理画面です。

- [1] コメント作成
- [2] コメントファイルクリア
- [3] コメントローディング

COMMENT DISPLAY

COMMENT OK? ■ [NO. / CLS]

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTIONF/DISC
2 :: DISPLAY MODEMANUAL
3 :: COMMENT FILE NAME ..CMT

下記処理の場合のコメント
状態管理画面です。

- [4] コメント表示状態指定

9.3.2 コメント状態管理項目

機能		処理内容
デバイス選択 (DEVICE SELECTION)	NO SELECTION	コメントデータは出力されません。
	F/DISK	フロッピディスクよりコメントを出力します。
	PCS MEMORY	PCsメモリ常駐コメントよりコメントを出力します。
表示モード選択 (DISPLAY MODE)	MANUAL	コメント出力 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> のキー操作で出力コイルのコメントを表示します。
	PARTIAL COIL	ネスティングコイル又はエラーコイルに自動的にコメントを表示します。
	ALL COIL	全ての出力コイルに自動的にコメントを表示します。
コメントファイル名称設定 (COMMENT FILE NAME)	ファイル名は8文字以内。第1文字は英字のみ、他は英数字。	コメント入出力を行うファイル名称を指定します。
PI/Oページ指定 (COMMENT PAGE)	PAGE=0 PAGE=1	コメントデータシンボルのPI/Oページを指定します。 (2ページ機能を持つPCsのみ有効です。)

- デバイス選択が効力を持つ機能(“LADDER CIRCUIT LIST”等)では“PCS MEMORY”が指定された場合、コメントファイル名称設定内容は無効となります。

9.3.3 コメント状態管理オペレーション

オペレーションを、コメント表示状態指定 (COMMENT DISPLAY) を例に説明します。各管理項目に対するオペレーションはコメント入出力処理機能 (4 種) とも同じです。

(1) デバイス選択 (DEVICE SELECTON)

①

COMMENT DISPLAY

COMMENT OK? ■ [NO ./CLS]

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION F/DISK
2 :: DISPLAY MODE MANUAL
3 :: COMMENT FILE NAMECMT

1 キーイン

②

COMMENT DISPLAY

KEY IN NO.= ■ [CLS]

SELECTION MENU

0 :: NO SELECTION
1 :: F/DISK
2 :: PCS MEMORY

1 キーイン

③

COMMENT DISPLAY

COMMENT OK? ■ [NO ./CLS]

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION F/DISK
2 :: DISPLAY MODE MANUAL
3 :: COMMENT FILE NAMECMT

(2) 表示モード選択(DISPLAY MODE)

① COMMENT DISPLAY

COMMENT OK ? ■ [NO. / CLS]

2 キーイン

COMMENT STATUS

- 1 :: DEVICE SELECTION ... F/DISK
 - 2 :: DISPLAY MODE MANUAL
 - 3 :: COMMENT FILE NAME... .CMT
-

② COMMENT DISPLAY

KEY IN NO. = ■ [CLS]

(例) 全ての出力コイルにコメントを自動的に表示する場合

SELECTION MENU

- 0 :: MANUAL
 - 1 :: PARTIAL COIL
 - 2 :: ALL COIL
-

2 キーイン

③ COMMENT DISPLAY

COMMENT OK ? ■ [NO. / CLS]

COMMENT STATUS

- 1 :: DEVICE SELECTION.....F/DISK
 - 2 :: DISPLAY MODE ALL COIL
 - 3 :: COMMENT FILE NAME... .CMT
-

(3) コメントファイル名称の設定及びヘッダー内容の変更 (COMMENT FILE NAME)

① COMMENT DISPLAY

COMMENT OK? ■ [NO./CLS]

① 3 キーイン

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION F/DISK
2 :: DISPLAY MODE MANUAL
3 :: COMMENT FILE NAME... .CMT

② COMMENT DISPLAY

F-NAME = ■

② ファイル名称の設定

(例) 「PRT.CMT」の場合

P R T 設定

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION ... F/DISK
2 :: DISPLAY MODE MANUAL
3 :: COMMENT FILE NAME... .CMT

③ COMMENT DISPLAY

F-NAME = PRT .CMT ■ [SET/CLS/RTY]

③ 設定したファイル名称の確認

設定 設定OK の場合 → ④

再設定 ... → ②

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION ... F/DISK
2 :: DISPLAY MODE MANUAL
3 :: COMMENT FILE NAME... .CMT

④ COMMENT DISPLAY

HEADER OK? ■ [SET/CLS/RTY]

④ ファイルヘッダー内容の確認

設定 設定OK の場合 → ⑦

再設定 ... ヘッダー 内容

変更の場合 → ⑤

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME : PRT

PCS NO. : 0000

PCS TYPE : 00E2

Y-M-D-H : 85-10-18-21

COMMENT : SAMPLE COMMENT

⑤ COMMENT DISPLAY

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME : PRT .CMT
PCS NO. : ■ ← ⑦
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : - - - ← ①
COMMENT : ← ⑨

⑤ PCS NO. 作成年月日時とコメントの入力

(例)

⑦ 1 2 3 4 設定
⑧ 8 6 0 5 2 3
1 0
⑨ C O M M E N T
T
F I L E 設定

⑥ COMMENT DISPLAY

HEADER CHANGE OK? ■ [SET/CLS/RTY]

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME : PRT .CMT
PCS NO. : 1234
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 86-05-23-10
COMMENT : COMMENT FILE

⑥ 変更したヘッダー内容の確認

設定 確認OKの場合

→ ⑦

再設定 ... → ⑤

⑦ COMMENT DISPLAY

COMMENT OK? ■ [NO./CLS]

COMMENT STATUS

1 :: DEVICE SELECTION F/DISK
2 :: DISPLAY MODE MANUAL
3 :: COMMENT FILE NAME.. PRT .CMT

9.4 F/DISK COMMENT(R&W) (コメント表示・作成)

9.4.1 コメント作成導入オペレーション

(1) コメントファイルを新たに作成してからコメント作成を行う場合です。

- ① COMMENT MENU
KEYIN NO. = ■ [CLS]
- COMMENT MENU

1 :: F/DISK COMMENT (R&W)
2 :: COMMENT FILE CLEAR
3 :: F/DISK → PCS
4 :: COMMENT DISPLAY
- ② F/DISK COMMENT
COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]
- COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAMECMT
- ③ F/DISK COMMENT
F/NAME = ■
- COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAMECMT
- ④ F/DISK COMMENT
F-NAME = PRT . CMT ■ [SET/CLS/RTY]
- COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAMECMT
- ① 1 キーイン
- ②(例) ファイル名称「PRT.CMT」を作成する場合、ドライブには、フォーマッティング済のフロッピディスクを挿入しておきます。
1 キーイン
- ③ コメントファイル名称の設定
P R T 設定
- ④ 設定したファイル名称の確認
設定 確認OKの場合→⑤
再設定 ... → ③

⑤ F/DISK

COMMENT FILE HEADER
FILE NAME : PRT .CMT
PCS NO. : 0000
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : ■ - - - ← ⑦
COMMENT : ← ①

⑤ コメントファイルの作成年月日時
とファイルコメントの入力

⑦

8	6	0	5
2	3	1	0

①

C	O	M	M	E	N
T	□				
S	A	M	P	L	E

設定

⑥ F/DISK COMMENT

HEADER MAKING OK? ■ [SET/CLS/RTY]

COMMENT FILE HEADER
FILE NAME : PRT .CMT
PCS NO. : 0000
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 86-05-23-10
COMMENT : COMMENT SAMPLE

⑥ 設定したファイルヘッダー内容の
確認

設定 確認OKの場合 → ⑦
再設定 ... → ヘッダー内容
変更の場合

⑦ F/DISK COMMENT

COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS
1 :: COMMENT FILE NAME ... PRT .CMT

⑦

設定 ファイル登録OKの
場合
• コメントファイル
データ表示
• コメントデータ作
成
に進みます。

- コメントファイルの新規作成は“F/DISK COMMENT”処理でのみ可能です。
- コメントファイルの削除はフロッピディスク入出力処理を行って下さい。

(2) 既に作成されているコメントファイルにコメントを作成、追加、修正する場合です。

- ① COMMENT MENU
KEY IN NO.= ■ [CLS]

COMMENT MENU
1:: F/DISK COMMENT (R&W)
2:: COMMENT FILE CLEAR
3:: F/DISK→PCS
4:: COMMENT DISPLAY

- ② F/DISK COMMENT
COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS
1:: COMMENT FILE NAME .CMT
- ③ F/DISK COMMENT
F-NAME=■

COMMENT STATUS
1:: COMMENT FILE NAME .CMT
- ④ F/DISK COMMENT
F-NAME=■

COMMENT STATUS
1:: COMMENT FILE NAME .CMT
- ⑤ F/DISK COMMENT
HEADER OK? ■ [SET/CLS/RTY]

COMMENT FILE HEADER
FILE NAME : PRT
PCS NO. : 0000
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 85-10-18-21
COMMENT : SAMPLE COMMENT
- ⑥ F/DISK COMMENT
COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS
1:: COMMENT FILE NAME .PRT .CMT
- ① 1 キーイン
② 処理対象となるコメントファイルの登録
(例) 「PRT.CMT」ファイルを対象とする場合。
1
- ③ コメントファイル名称の設定
P R T 設定
- ④ 設定したファイル名称の確認
設定 確認OKの場合 → ⑤
再設定 ... → ③
- ⑤ コメントファイルヘッダー内容の確認
設定 確認OKの場合 → ⑥
再設定 ... → ヘッダー内容変更の場合
- ⑥ 登録されたコメントファイルの確認
設定 ... 確認OKの場合
• コメントファイルデータ表示
• コメントデータ作成に進みます。

9.4.2 コメントファイルデータ表示(COMMENT READ)

コメントファイルに作成済のデータを表示させる場合です。

コメント作成導入オペレーション



① F/DISK COMMENT

KEYIN SYMBOL NAME = ■ [CLS]

① コメント表示を行いたい機能シンボルの指定

(例) 外部入力[X]のコメントを表示する場合

X キーイン

② F/DISK COMMENT

KEYIN BLOCK NO. = ■ [CLS]
X BLOCK SELECTION
FILE = PRT . CMT
0 : X000 <-> X0FF
1 : X100 <-> X1FF
2 : X200 <-> X2FF

② コメント表示を行いたい範囲の指定

(例) X000～X0FF の間のコメントを表示する場合

0 キーイン

③ F/DISK COMMENT

KEYIN NO. = ■ [CLS]

*** COMMENT READ & WRITE ***
LIMIT :: X000 <-> X0FF
1 : COMMENT READ
2 : COMMENT WRITE

③ 1 キーイン

④ F/DISK COMMENT

*** COMMENT DATA READ ***
LIMIT :: X000 <--> X0FF
SYMBOL NAME = ■ ↑ NUMERIC = ↑
① ②

④ コメント表示先頭シンボルと個数の指定

(例) X000 から 5 シンボル表示

① X 0 0 0 設定

② 5 設定

(注) 1 画面最大 27 個


⑤ F/DISK COMMENT

*** COMMENT DATA READ ***
LIMIT :: X000 <--> X0FF
SYMBOL NAME = ■ NUMERIC =
X000 X001 X002 X003
X004

⑤ 続行 … X005 から 5 個続けて表示

他シンボルから再表示する場合はステップ④と同様のオペレーションを行います。

9.4.3 コメントデータ作成(COMMENT WRITE)



① コメント作成を行いたい機能シンボルの指定

(例) 外部入力(X)のコメントを表示する場合

キーイン

② コメント表示を行いたい範囲の指定

(例) X000～X0FF の間のコメントを作成する場合

キーイン

③ キーイン

④ コメントを作成したシンボルの指定

(例) X010にコメントを作成する場合

① 0 1 0 設定

⑤ 画面には現在のX010の内容が表示されます。

⑦ … 表示用コメントエリア


① … 入力用コメントエリア

続行 X011を表示する場合
他のシンボルから再表示する場合はステップ④と同様のオペレーションを行って下さい。

設定 入力エリアでの入力処理となります。

9.4.4 コメントデータ入力概要


コメントデータ作成時の基本的な流れを示します。




- コメント入力は異常①～⑯へと、前回データを書換しながら進行します。
- N + 1** ①の位置での **再設定** キーインは **N + 1** の上段に表示されたシンボルのコメントのコピーとなります。
- 一度コメント入力モードに入ったならば以後連続的に次のシンボル入力となります。

入力キー	コ メ ン ト 欄		
	①	②～⑯	⑯
設 定	カーソル以降の入力をスペースとして⑯へ進む。	←	次シンボルのコメント入力へ移行する。
終 了	コメント入力処理を終了する。	←	←
再 設 定	上段のコメントをコピーする。	カーソルを一つ戻し、カーソル位置の文字をスペースとする。	←
続 行	カーソル位置の文字をスペースにし、カーソルは一つ進む。	←	
行 揿 入	カーソル位置の左にスペースが挿入される。	←	
削 除	カーソル位置の文字を削除する。	←	
↑ ↓ ← →	カーソルが矢印方向に移動する。	←	カーソルが矢印方向に移動する。 ← →

(例1) 標準的なコメント作成の場合




(例2) 上段のコメント内容をコピーする場合



(例3)挿入を行う場合

コメント入力中に **行挿入** キーを入力することによって、カーソルの位置に空白(スペース)を挿入します。

- ① 1文字挿入となる場合




- Pの文字は失われます。

(例4)削除を行う場合

コメント入力中に **削除** キーを入力することによってカーソル位置の文字を削除します。

- ① 1文字削除となる場合



- Pの右側には空白(スペース)が補正されます。

9.5 COMMENT FILE CLEAR

9.5.1 コメントファイルの全データ消去

① COMMENT

KEYIN NO. = ■ [CLS]

COMMENT MENU

1 :: F/DISK COMMENT (R&W)
2 :: COMMENT FILE CLEAR
3 :: F/DISK → PCS
4 :: COMMENT DISPLAY

① [2] キーイン

② COMMENT CLEAR

KEYIN NO. = ■ [CLS]

COMMENT FILE CLEAR MENU

1 :: ALL CLEAR
2 :: PARTIAL CLEAR

② [1] キーイン

③ ALL CLEAR

COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAME... .CMT

③ コメントデータ消去処理を行うコメントファイルの登録

④ ALL CLEAR

COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

COMMENT STATUS

1 :: COMMENT FILE NAME...PRT .CMT

④ (例) 「PRT.CMT」ファイルが登録されました。

[設定] … キーイン

⑤ ALL CLEAR

FILE CLEAR OK? ■ [DEL/CLS]

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME : PRT .CMT
PCS NO. : 0000
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 85-10-18-21
COMMENT : SAMPLE COMMENT

⑤ 削除するコメントファイルヘッダ内容の確認

[削除] … 確認OKの場合
データ消去を開始します。

9.5.2 コメントファイルの部分データ消去

① COMMENT

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----  
COMMENT MENU  
-----  
1:: F/DISK COMMENT (R&W)  
2:: COMMENT FILE CLEAR  
3:: F/DISK → PCS  
4:: COMMENT DISPLAY  
-----
```

① 2 キーイン

② COMMENT CLEAR

KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
-----  
COMMENT FILE CLEAR MENU  
-----  
1:: ALL CLEAR  
2:: PARTIAL CLEAR  
-----
```

② 2 キーイン

③ PARTIAL CLEAR

COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

```
-----  
COMMENT STATUS  
-----  
1:: COMMENT FILE NAME... .CMT  
-----
```

③ コメントデータ消去処理を行うコメントファイルの登録

④ PARTIAL CLEAR

COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

```
-----  
COMMENT STATUS  
-----  
1:: COMMENT FILE NAME .PRT .CMT  
-----
```

④ (例) 「PRT.CMT」ファイルが登録されました。

設定 ... キーイン

⑤ PARTIAL CLEAR

KEYIN SYMBOL NAME = ■ [CLS]

⑤ コメントデータ消去処理を行う機能

シンボル指定

(例) 外部出力(Y)のコメントデータを消去す

[Y] キーイン

⑥ PARTIAL CLEAR

KEYIN BLOCK NO. = ■ [CLS]

Y BLOCK SELECTION

FILE = PRT .CMT

0 : Y000 <-> Y0FF

1 : Y100 <-> Y1FF

2 : Y200 <-> Y2FF

CNT: Y ALL

⑥ コメントデータ消去範囲の指定

(例) (Y)の全てのコメントデータを消去する場合

[統行] ... キーイン

⑦ PARTIAL CLEAR

FILE CLEAR OK? ■ [DEL/CLS]

Y BLOCK SELECTION

FILE = PRT .CMT

0 : Y000 <-> Y0FF

1 : Y100 <-> Y1FF

2 : Y200 <-> Y2FF

CNT: Y ALL

⑦ [削除] ... 指定したエリアの消去を開始

9.6 F/DISK→PCS(コメントローディング)

PCSメモリ常駐コメントからコメントを出力させたい場合の処理機能です。

① COMMENT
KEYIN NO. = ■ [CLS]

```
----- COMMENT MENU -----
1:: F/DISK COMMENT (R&W)
2:: COMMENT FILE CLEAR
3:: F/DISK → PCS
4:: COMMENT DISPLAY
```

① [3] キーイン

② F/DISK → PCS

** COMMENT LOADING TABLE SET **

	NAME	PAGE	ADDRESS	POINT
NAME =	■ [SET/CLS]	X	0 /0000	0000
PAGE =		Y	0 /0000	0000
ADDRESS =		U	0 /0000	0000
POINT =		C	0 /0000	0000
		R	0 /0000	0000
		G	0 /0000	0000
		T	0 /0000	0000
		K	0 /0000	0000
		P	0 /0000	0000
		E	0 /0000	0000
		Z	0 /0000	0000

② (例) エラー[E]コイルのコメント
をPCSに常駐させる場合

[E] キーイン

③ F/DISK → PCS

** COMMENT LOADING TABLE SET **

	NAME	PAGE	ADDRESS	POINT
NAME =	E	X	0 /0000	0000
PAGE =	0 ■ ←①	Y	0 /0000	0000
ADDRESS =	/0000 ←②	U	0 /0000	0000
POINT =	0000 ←③	C	0 /0000	0000
		R	0 /0000	0000
		G	0 /0000	0000
		T	0 /0000	0000
		K	0 /0000	0000
		P	0 /0000	0000
		E	0 /0000	0000
		Z	0 /0000	0000

③ コメントのローディング先頭アド
レスと点数の設定

(例) 「0」ページ「/1C00」から64点
(E000~E03F)とする場合

- ① [0] 設定
- ② [1] [C] [0] [0] 設定
- ③ [6] [4] 設定

表示データに変更がない場合は
[続行] をキーインします。

④ F/DISK → PCS

** COMMENT LOADING TABLE SET **

	NAME	PAGE	ADDRESS	POINT
NAME	= ■ [SET/CLS]	X	0 /0000	0000
PAGE	=	Y	0 /0000	0000
ADDRESS	=	U	0 /0000	0000
POINT	=	C	0 /0000	0000
		R	0 /0000	0000
		G	0 /0000	0000
		T	0 /0000	0000
		K	0 /0000	0000
		P	0 /0000	0000
		E	0 /1C00	0064
		Z	0 /0000	0000

④ ステップ③の入力内容が画面右側の表に反映されます。(オペレーション的にはステップ②の位置に戻っています。)

設定 … 設定内容のOKの場合

⑤ F/DISK → PCS

LOADING AREA OK ? ■ [SET/CLS]

F/DISK→PCS(LOADING)

	NAME	PAGE	COMMENT	AREA
	X	*	/***** -->	/*****
	Y	*	/***** -->	/*****
	U	*	/***** -->	/*****
	C	*	/***** -->	/*****
	R	*	/***** -->	/*****
	G	*	/***** -->	/*****
	T	*	/***** -->	/*****
	K	*	/***** -->	/*****
	P	*	/***** -->	/*****
	E	0	/1C00 -->	/1DFF
	Z	*	/***** -->	/*****

⑤ ローディング範囲の確認

設定 … 確認のOKの場合

● コメントは1シンボル当たり8Wの容量を必要とします。

$$8(W) \times 64(\text{点}) = 512(W)$$

(10進)

$$= /200(W)$$

(16進)

⑥ F/DISK → PCS

COMMENT OK ? ■ [NO./SET/CLS]

```
----- COMMENT STATUS -----
1 :: COMMENT FILE NAME... .CMT
-----
```

⑥ ローディングを行うコメントファイルの登録

⑦ F/DISK → PCS

COMMENT OK? ■ [NO./SET/CLS]

```
-----  
----- COMMENT STATUS -----  
1 :: COMMENT FILE NAME ... PRT .CMT  
-----
```

⑦ (例) 「PRT.CMT」 ファイル
が登録されました。

設定 …コメントのローディン
グを開始

⑧ F/DISK → PCS

START

```
-----  
----- COMMENT STATUS -----  
1 :: COMMENT FILE NAME ... PRT .CMT  
-----
```

⑧ コメントのローディング処理中
であることを示します。

⑨ F/DISK → PCS

SUCCESS!! STRIKE ANY KEY

```
-----  
----- COMMENT STATUS -----  
1 :: COMMENT FILE NAME ... PRT .CMT  
-----
```

⑨ コメントのローディングが終了
したことを示します。

任意のKEYをキーインして下
さい。

9.7 COMMENT DISPLAY(コメント表示状態指定)

画面に表示されたラダーハード回路図にコメントを表示させたい場合には、コメント表示状態指定を行う必要があります。

① COMMENT

KEYIN NO. = ■ [CLS]

① [4] キーイン

COMMENT MENU

1::F/DISK COMMENT (R&W)
2::COMMENT FILE CLEAR
3::F/DISK → PCS
4::COMMENT DISPLAY

② COMMENT DISPLAY

COMMENT OK? ■ [NO./CLS]


② 回路図にどのようにコメントを表示するかにより [1]～[3] の設定を行って下さい。

● コメント状態管理の項参照

COMMENT STATUS

1::DEVICE SELECTION F/DISK
2::DISPLAY MODE MANUAL
3::COMMENT FILE NAMECMT

[X E]




第10章

MCS

10

10.1 機能概要

10.1.1 MCSの機能




PCs (PSE) のメモリー内容を機械語で読み出し／書き込みを行います。


コンピュータモードプログラムのデータをセットする場合、オプションカードで登録が必要な場合等に使用します。

以下各機能について説明します。

(メモリ内容)



メモリ内容
を読み出し
↓
1
↑
2 メモリへデータ
書き込み



【1】メモリ内容表示


PCs のメモリー内容をアドレスと語数を指定する事により、PSE画面に表示します。また連続的に読み出してモニタする事もできます。

アドレスは /0000～/FFFF (16進) まで指定可能です。

語数は 1～128 まで指定可能です。

(PCs 絶対アドレス)

/00000 /20000 /40000 /60000



PSE から見たメモリページと、PCs
のアドレス

【2】メモリ書換え

PCs のメモリー内容を 1 語単位で読み出し、書換えを行います。

また【1】同様連続的に読み出してモニタする事もできます。

アドレスは /0000～/FFFF (16進) まで指定可能です。

語数は 1 語単位となります。

【3】モニタページ切換

PSE でモニタする PCs メモリを切換えます。

図に PCs のメモリマップの概略と、PSE から見たページの関係を示します。また各ページは /0000～/FFFF のアドレスを持ちます。また、拡張メモリが無い場合は、ページ切換は必要ありません。


(補足) 詳細なメモリマップは付録に記載されています。

10.2 オペレーション

10.2.1 MCSメニュー画面処理


【PSE MENU】

PSEメニュー画面より“MCS”を選択する事により
MCS処理が起動されます。




MCSメニューより各処理に対応したナンバキーを入力することにより、任意の機能が起動されます。

また **終了** キーを入力するとPSEメニューへ戻ります。




10.2.2 メモリ内容表示(MEMORY PRINT; メモリプリント)


【1】 MCSメニュー画面



【2】



【4】



【1】 MCSメニューより“MEMORY PRINT”を選択します。

1 を入力します。

【2】 先頭アドレスを指定します。

×2000番地の場合

2 0 0 0 設定 と入力します。
(16進アドレス)

【3】 表示語数を指定します。

128ワードの場合(1~128Wまで可)

1 2 8 設定 と入力します。
(表示語数)

再設定 … アドレス入力を誤った場合。

【4】 メモリ内容を表示します。


図のようにメモリ内容が表示されます。また画面が一杯になると、上方へスクロールして表示します。

・【2】～【3】と同様な操作で別のメモリ内容を見ることができます。


- 続行 … 次のアドレスからメモリ内容を表示します。
- 終了 … メモリプリント処理を終了します。
- ダイナミック … 先に指定したアドレス内容を連続的に読み出し、モニタします。ただし、このモニタ中はスタティックキーしか受け付けません。

10.2.3 メモリ書換え (MEMORY PATCH ; メモリパッチ)


【1】 MCSメニュー画面





【2】



【3】



【4】



【1】 MCSメニューより“MEMORY PATCH”を選択します。

2 を入力します。

【2】 アドレスを入力します。

/09C4番地の場合

9 C 4 設定 と入力します。
(16進アドレス)

【3】 書込むデータを入力します。

アドレスを指定すると、図のようにならべて現在のメモリ内容を表示し、キー入力待ちになります。

/0020を書込む場合

(1) 16進で設定する場合

S + 2 0 設定 と入力します。
→ (16進データ)
→ (16進でデータを入力する場合には必ず先頭に入力します。)

(2) 10進で設定する場合

3 2 設定 と入力します。
(10進データ)

【4】 アドレス移動

以上データの入力が終了すると、次のアドレスへ処理が移動します。

続行 … 次のアドレスへ処理が移動します。


再設定 … アドレスを再度設定する場合。

ダイナミック … 現在カーソルが位置するアドレスデータを連続的に読み出し、モニタします。この場合 スタティック キー以外は受け付けません。

終了 … 処理を終了する場合です。

10.2.4 モニタページ切換え (MONITOR PAGE CHANGE)

【1】 MCSメニュー画面



【1】 MCSメニューより“MONITOR PAGE CHANGE”を選択します。

3 を入力します。

【2】 メモリページを入力します。

2ページを指定する場合

2 を入力します。


終了 ... メモリページを切換えない場合

【補足】

MCS処理のスタート時は、メモリページは“0”として処理が開始されます。

10.3 拡張説明及び注意事項

10.3.1 メモリ書換えとPCsコンソールスイッチ




メモリ内容を書換える場合は必ず

- (1) PCsを“STOP”
- (2) プロテストスイッチを“OFF”

にセットして下さい。その他の場合回線エラーの原因となります。

10.3.2 システムエリアの書換え

PCsメモリ0ページ



- (1) OSエリア (0ページ=/0000~/1BFF)


- (2) シーケンスプログラムエリア

(0ページ /2000~/3FFF)

を書換える場合は、十分注意して行って下さい。不用意に書換えると、プログラムの破壊またはPCsダウンの原因となります。

10.3.3 PCs 基本メモリとメモリーページ


メモリーページ=0 のマップ



PCs のシーケンスプログラムに必要な情報は全てメモリーページ0で見る事ができます。したがって拡張メモリを御使用にならない場合は、ページ切換えの必要はありません。

詳細は付録の“PCs メモリーマップ”を御参照下さい。

10.3.4 ローカル処理時のメモリーマップ



PSE のローカルメモリーは

メモリーページ=0

/0900~/3FFF

に割付けられています。その他のエリアは未実装として処理されます。

10.3.5 その他の注意事項


- (1) 未実装エリアを読み込んだ場合すべて“/FFFF”と表示されます。
- (2) P/I/Oメモリバッファ(0ページ:/D000~/EFFF)は最下位ビットのみ有効で読み出したデータは次のようになります。

ONの場合 /0001

OFFの場合 /0000


- (3) MCS のオペレーションで数値を入力する場合はゼロサプレスとなっています。このため次のような場合 キーは入力する必要はありません。

(例) MEMORY PRINT 処理で語数を1ワードとする場合



と入力します。

(メモ)




第11章

PRET

11

11.1 機能概要

11.1.1 PRET処理の概要




PRET(プログラム・エディション・テーブル)の登録内容を表示したり、新しくCモードプログラムを登録する場合に使用します。

11.1.2 PRETとプログラム


PRETはPCs上で動作するプログラムをOSが管理するためのテーブルです。

本テーブルによりOSは次に起動するプログラムの順番と、そのプログラムがある先頭のアドレスを調べ、確当するプログラムを起動します。



1.1.1.3 PRETの構成

PRETの概略構成を示します。



各ケースの内容


PRETは2ワード1ケースで構成され、各ケースはPコイルに1対1で対応します。以下に各ケースの構成とその意味を示します。

- Ⓐ … プログラムモード
〔0:Sモード, 1:Cモード〕
- Ⓑ … 演算ファンクション区分
〔0:通常, 1:演算ファンクション〕
- Ⓒ … メモリページ(0~3)
- Ⓓ … 起動レベル(0:高~4:低)



11.1.4 Cモードプログラムとレベル

Cモードプログラムを起動する場合、OSは現在待ち状態になっている全Cモードプログラムの高いプログラムから順番に起動します。




[図の説明]

- ① Cモードプログラムに割付けられたPコイルが励磁されると、OSに対し起動要求（割込み）がかかります。
- ② OSは起動要求のあったPコイルのプログラムレベルを調べ、対応したレベルの待ち行列へそのプログラムを登録し、割込の入った次のシーケンスプログラムから実行を再開します。
- ③ 現在実行していたCモードプログラムが終了すると、待ち行列のレベルの高い方（0：高→4：低）から順番に起動します。
- ④ そのプログラムの実行が終了すると、同様に待ち行列の状態を調べ、レベルの高いものから順番に起動します。

11.2 オペレーション

11.2.1 オペレーションを行う前の準備

【1】




【1】 SモードPNO.をCモードへ変更する場合はそのPNO.にシーケンスラーブログラムが作成されていない事を確認して下さい。

また既にプログラムが作成してある場合には“サブルーチン機能”で他のPNO.へコピーした後、削除して下さい。


メモリー上に使用されないプログラムが残ってしまいます。

【2】



【2】 一度Cモードへ変更したPコイルを再度Sモードへ戻すことはできませんので十分注意して行って下さい。

【3】



【3】 P000(マスタPコイル), P001~P01F(演算ファンクション)はシステム固定となっているため、Cモードプログラムを登録する事はできません。

【4】

○ Sモードと演算ファンクションのレベル

“ LEVEL= * ”

○ 演算ファンクションのモード

“ MODE=A ”

【4】 ○ Sモードプログラム、及び演算ファンクションはプログラムレベルが一定のため

“ LEVEL= * ”

と表示されます。

○ 演算ファンクションは他のCモードプログラムと区別する為に


“ MODE=A ”

と表示されます。

11.2.2 PRETメニュー処理

【PSEメニュー画面】

PSE MENU
KEYIN MENU NO = ■



【PRETメニュー画面】


PRET
KEYIN = ■ [CLS]
1 : PRET MAP
2 : PRET GENERATE

PSEメニュー画面より“PRET(SQET)”を選択する事によりPRET処理が起動されます。

PRETメニューより各処理に対応したナンバキーを入力することにより、任意の機能が起動されます。


- 1 … PRET内容を表示する場合。
- 2 … Cモードプログラム等を登録する場合。
- 終了 … PSEメニューへ戻ります。

PRET処理の流れ



11.2.3 PRET 内容表示処理 (PRET MAP)

【1】 PRETメニュー画面




1

【1】 PRETメニューより“PRET MAP”を選択します。

1 を入力します。

【2】



PNO
+ 設定

再設定

【3】

【2】 表示する先頭 PNOを指定します。

0 0 0 設定 … PNO. = 000 とする場合。
(PNO 設定)

続行 … P000 より表示する場合。

終了 … PRET MAP 処理を終了する場合。

【3】 PRETの内容を表示します。

PRET MAP			
KEY IN =			
PNO. = 000	MODE = S	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /2142
PNO. = 001	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /19E0
PNO. = 002	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1A08
PNO. = 003	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1930
PNO. = 004	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1970
PNO. = 005	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /19A8
PNO. = 006	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /0000
PNO. = 007	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /0000
PNO. = 008	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /0000
PNO. = 009	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1478
PNO. = 00A	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1480
PNO. = 00B	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /14D8
PNO. = 00C	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1530
PNO. = 00D	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1598
PNO. = 00E	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /15E0
PNO. = 00F	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /0000
PNO. = 010	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1660
PNO. = 011	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /16B0
PNO. = 012	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /1700
PNO. = 013	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /0000
PNO. = 014	MODE = A	LEVEL = *	PAGE = 0 ADDR. = /0000

(Pコイル番号)

(モード)

(レベル)

(メモリページ) (先頭アドレス)

終了
PRET メニュー

続行
次の PNO. から表示

続行
再設定
終了

… 次の PNO. 以後を表示します。

… PNO. を再設定する場合。

… PRET MAP 処理を終了する場合。

11.2.4 PRET登録処理 (PRET GENERATE)

【1】 PRETメニュー画面

PRET GENERATE	
KEYIN =	[CLS]



PRET GENERATE	
P COIL NO. = ■	[CLS]



【3】～【5】 起動情報入力画面

PRET GENERATE	
PNO. = 030	←(PNO)
MODE = S	C ←(モード)
LEVEL = *	■ ←(レベル)
PAGE = 0	←(メモリページ)
ADDR = /26B4	←(先頭アドレス)

起動 レベル 設定

メモリ ページ の 設定

先頭 アドレス の 設定


【6】



PRET GENERATE	
DATA OK?	[SET/CLS]
PNO. = 030	
MODE = C	
LEVEL = 1	
PAGE = 2	
ADDR = /2C00	



PCs へ 書込み



【1】 PRETメニューより "PRET GENERATE" を選択します。

2 を入力します。

Cモードプログラムを PCs のメモリへローディングし、
PNO. = 030 (メモリページ = 2 , 先頭アドレス = /2C00)
へ登録する場合を以下に示します。

【2】 新しく登録する PNO. を指定します。

3 0 設定 … P030の場合
(PNO)

終了 …… 登録処理を終了します。

【3】 起動レベルを設定します。

起動レベルは 0 (高) ~ 4 (低) まで入力可能です。

1 設定 … レベル = 1 の場合

【4】 メモリページを入力します。

ローディングしたメモリページ (0 ~ 4) を入力します。

2 設定 … メモリページ = 2 の場合

【5】 先頭アドレスを入力します。

プログラムをローディングした先頭アドレスを入力します。

2 C 0 0 設定 と入力します。
(16進アドレスデータ)

【6】 入力データの確認と PCs への書き込み


設定 … 表示されているデータを PCs メモリへ書き込みます。

終了 … PCs メモリへは書きまないで処理を終了します。

11.3 補足説明及び注意事項

11.3.1 Cモードプログラムと拡張メモリ

PCs メモリ




CモードアプリケーションプログラムをPCsへ作成する場合は、オプションの拡張メモリを御使用下さい。

PCs 拡張メモリ

- CAM7 10 ... 32 kW
 - CAM7 15 ... 64 kW

尚、拡張メモリのアドレス割付けは図のようになります。

11.3.2 PCs のエディションとコイルの個数



Pコイルの個数は、PCs立上げ時のエディション設定で決定されます。このPCsエディションはあとで変更する事はできません。このため、Cモードプログラムを使用する場合は、あらかじめPコイル点数を多めに設定して下さい。


尚、標準エディション時には、ユーザPコイルは“0：ゼロ”個となります。

11.3.3 その他の注意事項

- (1) 一度 C モードに変更した PNO. は S モードに変更する事はできません。
 - (2) PCs 立上げ時は、ユーザ設定 PNO. (P020 以降) はすべて S モードとして登録されています。
 - (3) S モード PNO は登録の必要はありません。“PNO 変更機能”で PNO. を指定した後、プログラムを作成する事により、自動的に登録されます。

また、演算ファンクションは、演算ファンクションプログラムのローディング時に、自動的に登録されます。

- (4) Cモードプログラムを登録する場合は、必ずPCsを
“プロテクトOFF”および“STOP”の状態にして下さ
れ。



付録一A— 演算ファンクション

1 機能概要

簡単な算術演算及びデータ転送等を行いたい場合は、下表の演算ファンクションを使用すればラダーメージで簡単に

プログラムすることができます。


なお、本演算ファンクションを使用する場合は必ず、PSEシステム3.5" フロッピディスク内に格納されている演算ファンクションプログラム（ファイル名：AAAAA）をPCsにローディングして下さい。

表1 演算ファンクション


分類	P.No.	名称
データ転送	P 001	G E T (P I / O データ取込み)
	P 002	P U T (P I / O データセット)
	P 003	M O V E 1 (n ワード転送)
	P 004	M O V E 2 (n B I T L O A D)
	P 005	M O V E 3 (n B I T S T O R E)
	P 006	F . U .
	P 007	F . U .
	P 008	F . U .
	P 009	E R R F L G O N (エラーフラグ ON)
四則演算	P 00A	A D D . (加算処理)
	P 00B	S U B . (減算処理)
	P 00C	M U L . (乗算処理)
	P 00D	D I V . (除算処理)
	P 00E	M O D . (剰余算処理)
	P 00F	F . U .
論理演算	P 010	A N D (論理積)
	P 011	O R (論理和)
	P 012	E O R (排他的論理和)
	P 013	F . U .
	P 014	F . U .
変換処理	P 015	符号変換
	P 016	B I N ⇌ B C D 変換
	P 017	B I N → A S C I I 変換
	P 018	B I N → 7セグメント変換
	P 019	F . U .
その他	P 01A	比較処理
	P 01B	データシフト
	P 01C	F I F O P U S H
	P 01D	F I F O P O P
	P 01E	F . U .
	P 01F	F . U .

1.1 演算ファンクションの動作

【回路例】



【動作】



(1) パラメータ

演算ファンクションは処理内容に対応してPナンバーが割り付けてあります。それぞれのPナンバーに対してパラメータが4つあり、データの入っているアドレスや、演算結果を格納するアドレス等を設定します。

(2) 動作

演算ファンクションはコイルの励磁信号の立上がり時1回だけ起動されます。


(3) 使用回数

同一Pナンバーは複数回使用可能ですが、演算ファンクションの使用回数は最大256回です。

(4) プログラムの制限

PコイルはAND接続のみでコイル直前に分岐がある回路は作成できません。

また、1プロック中1個のPコイルで、最下段のみに作成できます。




2 オペレーション

2.1 プログラム作成の手順

演算ファンクションプログラムを作成して動作するまでの概略手順を示します。

【概略手順】



上記の様に演算ファンクションを御使用になる場合は必ずPSEシステム3.5" floppy diskに格納されている演算ファンクションプログラム(ファイル名: AAAA)をローディングして下さい。


演算ファンクションプログラムはシーケンスプログラム作成後でもローディング可能ですが、もし、未ローディングのま

まプログラムを作成し、演算ファンクションプログラムを実行した場合、正常に動作しないばかりか、プログラムが破壊される場合がありますので、十分御注意下さい。


以下、演算ファンクションプログラムのローディング方法、及びプログラムの作成方法を示します。

2.2 演算ファンクションシステムのローディング


【1】




【2】




【3】



【4】



【5】



【1】 “第3章PSE立上げ処理”に従いPSEをダイレクトで立上げて下さい。

【2】 PCsコンソールスイッチを






- [プロテクトスイッチ→PROT OFF
ラン/ストップスイッチ→STOP]

にセットして下さい。

【3】 PSEシステム3.5"フロッピディスクを
PSEにセットして下さい。

【4】 キーを押し，“フロッピディスク
入出力処理（第6章）”を選択して下さい。

【5】 図の様にメニュー画面が表示されますので，“3:
FLOPPY→PCs(ロード)”を選択して下さい。



【6】 図の様にファイル名入力待ちとなります。ここで、演算ファンクションのファイル名 AAA を次のように指定して下さい。



【7】 ここで入力したファイル名の横に, .PSE とファイルタイプを表示してキー入力待ちになります。演算ファンクションのファイルタイプは, .PSE ですのでここでは単に **設定** を入力して下さい。

【8】 図の様に演算ファンクションのファイルヘッダー内容が表示されます。この表示が出力されましたら **設定** を入力して下さい。

(注) ここに示したヘッダー内容は、一例です。実際のヘッダー内容は、コメント等が多少変更されている場合があります。


【9】 画面右上にアクセスしているアドレスを表示しながら、PCsへプログラムがローディングされ処理が終了すると図の終了メッセージが表示されます。

以上でローディングが終了しましたので、 **終了** キーを押し、フロッピディスク入出力処理を終了して下さい。

3 機能仕様


3.1 機能構成

【1】 シンボル



- 機能名称：入力されたPコイルに割付けられた演算ファンクションの機能名称を示します。なお、本章に示した演算ファンクション以外のPコイルの場合、次の様に表示されます。
"FUTURE USE".....現在未使用である事を示します。
- "OPTION FUNC".....上記未使用のPコイルに特殊演算ファンクションが割付けられている事を示します。
- パラメータ：演算の対象となるデータやデータを格納したアドレス及び演算結果が格納されるメモリアドレスを示し、必ず16進数4桁で入力します。またアドレスはPSEから見たワードアドレスで指定します。

【2】 データフォーマット



演算ファンクションで使用されるデータは全て符号付き16ビット単精度整数です。この16ビットで表わされるデータをワードデータと呼び、各ビットは上記の様にビット番号が付けられています。

ビット番号="0"のビットは符号ビットと呼ばれこのビットが0の時=正、1の時=負の数を表わします。従って1ワードで取扱えるデータの範囲は次の様になります。


$$-32768 \leq \text{データ} \leq +32767 \quad (10\text{進数}) \\ (\text{/}8000) \quad (\text{/}7FFF) \quad (16\text{進数}: \text{/}で表わします)$$

【3】 数値の表現

(a) 2進数 (Binary code: バイナリーコード)

0と1のみを使用して表わした数値を2進数といいます。PCs内部ではすべてこの2進数で処理されます。さて

10進数では1, 2, 3…8, 9と数字が増え、次に10と桁上げが起りますが、2進数の場合、0, 1と進み次に10と桁上がりします。つまり、2進数の各桁は 2^n の重みを持ち、1ワードのデータは次の様になります。



それぞれのビットの重みを合計すると、

$$\begin{aligned}
 & 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{14} + 2^{15} \\
 & = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots + 16384 + 32768 \\
 & = 65535
 \end{aligned}$$

となり16ビット(1ワード)で0~65535の10進数を表現することができます。

(b) 2進化10進数 (BCD: Binary Coded Decimal)

2進数を4ビットごとに区切りを設け、4ビット内で

1001以上になった時桁上げを起こさせる様にして表わした数値を2進化10進数といいます。

10進数	2進数	B C D
0	0	0
1	1	1
2	10	10
3	11	11
4	100	100
5	101	101
6	110	110
7	111	111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	10000
11	1011	10001
⋮	⋮	⋮
9999	0010 0111 0000 1111	1001 1001 1001 1001

(c) 16進数

2進数をそのまま表現すると桁数が多く、キー入力操作モニタ表示が面倒なため、PCsやコンピュータでは16進数がよく使われます。16進数は0, 1, 2…9, A, B, C, D, E, Fと表わされ、次に桁上げにより10と

なります。これは2進数を4ビット毎に区切ったものに相当し、2進数、10進数とは次の様に対応します。なお、本マニュアルでは16進数を表わすのに数値の先頭に“/”を付して表わします。またPCsのアドレスは全て16進数で扱われます。


10進数		2進数	16進数
符号有	符号無		
0	0		0
1	1		1
2	2	10	2
3	3	11	3
4	4	100	4
5	5	101	5
6	6	110	6
7	7	111	7
8	8	1000	8
9	9	1001	9
10	10	1010	A
11	11	1011	B
12	12	1100	C
13	13	1101	D
14	14	1110	E
15	15	1111	F
16	16	10000	10
:	:	:	:
255	255	1111 1111	FF
256	256	10000 0000	100
:	:	:	:
32767	32767	0111 1111 1111 1111	7FFF
-32768	32768	1000 0000 0000 0000	8000
-32767	32769	1000 0000 0000 0001	8001
-32766	32768	1000 0000 0000 0010	8002
-32765	32769	1000 0000 0000 0011	8003
:	:	:	:
-256	65280	1111 1111 0000 0000	FF00
-255	65281	1111 1111 0000 0001	FF01
...
-3	65533	1111 1111 1111 1101	FFFFD
-2	65534	1111 1111 1111 1110	FFFFE
-1	65535	1111 1111 1111 1111	FFFFF

【4】 アドレッシングモード

演算ファンクションで使用するデータが格納されているアドレスを指定するのに次の3種類のモードがあります。


- 直接アドレス指定 (Direct)
 - 定数データ指定 (Immediate)
 - 間接アドレス指定 (Indirect)

(1) 直接アドレス指定




- 使用するデータ: $d(a)$ が格納されているアドレス: a を
パラメータで指定するモードです。

(2) 定数データ指定




- ・使用するデータ： a をパラメータそのもので指定するモードです。

(3) 間接アドレス指定



- 使用するデータ： i(a)の格納されているアドレス： b が
格納されているアドレス： a をパラメータで指定するモ
ードです。

このモードを使用するといくつかに分かれているデータを切替えながら使用したい時、アドレス：b を書き替える事で行えます。



データが格納されているアドレスを示すアドレス：bを書き替える事によりデータ①、②、③のどれかを指定できます。

【5】 フラグの設定

演算ファンクションは、演算結果に従い各種のフラグを設

定します。図7.2.3にフラグの種類とフラグが設定されるエ
リアを、また表7.2にフラグが設定される条件を示します。

X : イクステンド	✓ D3F8	F.U. (X3F8)
N : ネガティブ	9	F.U. (X3F9)
Z : ゼロ	A	F.U. (X3FA)
V : オーバーフロー	B	X (X3FB)
C : キャリー	C	N (X3FC)
F.U.: 将来拡張用	D	Z (X3FD)
・フラグエリアは P I/O メモリの外部入力エリア 未使用部 (X3F8~X3FF) を使用します。	E	V (X3FE)
	✓ D3FF	C (X3FF)

図7.2.3 フラグの種類と設定エリア

表7.2 フラグ設定条件

No	ファンクション名 (PNo)	X	N	Z	V	C	
1	加 算 (P00A)	0	※	※	→	→	$V = S_{b0} \cdot D_{b0} \cdot \overline{R_{b0}} + \overline{S_{b0}} \cdot \overline{D_{b0}} \cdot R_{b0}$ $C = S_{b0} \cdot D_{b0} + S_{b0} \cdot \overline{R_{b0}} + D_{b0} \cdot \overline{R_{b0}}$
2	減 算 (P00B)	0	※	※	→	→	$V = S_{b0} \cdot \overline{D_{b0}} \cdot \overline{R_{b0}} + \overline{S_{b0}} \cdot D_{b0} \cdot R_{b0}$ $C = \overline{S_{b0}} \cdot D_{b0} + \overline{S_{b0}} \cdot R_{b0} + D_{b0} \cdot R_{b0}$
3	乗 算 (P00C)	0	※	※	→	0	$V : -32768 \leq R \leq 32767$ の時 "0", それ以外 "1"
4	除 算 (P00D) 剰余算 (P00E) A N D (P010) O R (P011) E O R (P012)	0	※	※	0	0	
5	BIN \rightleftharpoons BCD (P016)	—	→	—	→	—	$N : B_{IN} \rightarrow B_{CD}$ にて S_{b0} , $B_{CD} \rightarrow B_{IN}$ にて "0" $V : B_{IN} \rightarrow B_{CD}$ にて $S > 9999$ の時 "1" それ以外 "0"
6	符号変換 (P016)	0	※	※	→	0	$V = S_{b0} \cdot R_{b0}$
7	上記以外	—	—	—	—	—	

—：命令実行直前の値を保持

→：特殊な条件を参照

※：一般的な場合

($N = R_{b0}$, $Z = \overline{R_{b0}} \cdot \overline{R_{b1}} \cdots \overline{R_{b15}}$)

注1. S_{bn} , D_{bn} , R_{bn} ($n = 0, 1, \dots, 15$) はそれぞれソースデータ, デスティネーションデータ, リザルトデータの第 n ピットの内容を表わします。


注2. \overline{a} は a の内容の反転を表わします。(以下同様。)

4 処理内容

演算ファンクションの処理内容を次ページより説明致します。

4.1 記号の説明

(1) パラメータ欄




(2) 処理内容欄

- d (S) : 直接アドレス指定で示されたアドレスの内容
 |
 | パラメータ
 | Direct
- S : 定数データ指定
- i (S) : 間接アドレス指定で示されたアドレスの内容
 |
 | パラメータ
 | Indirect

パラメータで使用するPI/Oのアドレス及びワークエリア等は付録GのPCsメモリマップを参照して下さい。

- PI/Oメモリは1ワード1ビットとなっております。
範囲は0ページ/D000~/EFFF番地です。
- データの取り込み等ワークとして使用する番地はユーザー用ワークエリア/1C00~/1FFFとなっております。

[メモ]




P001

GET (P I/O データ読み込み)

1. 概要

P I/O エリアのデータをソースより LSB のみ読み込みビット数分、16 ビットずつパックしながらデスティネーションへ格納します。
 (アドレッシングモードはダイレクトのみ。)


2. パラメータ





S : ソース
 D : デスティネーション
 BCT : 取込みビット数

3. 処理内容

(1) B C T = 4 の場合



(2) B C T = / 2 3 の場合




4. フラグの設定


なし

例(1)

(A M = 無効)




入力条件 + X100 が OFF → ON への変化時に、/D100番地 (X100 のアドレス) から 8 点分のデータを取り込み、パックして /1C00番地へ格納します。



[補足] 取込み点数が 16 点を超え 1 ワードに格納できない場合は、連続した次のアドレスにデータが格納されます。

点数を 27 点とした場合、次のようにになります。



P I/O メモリバッファ


P002

PUT (PI/Oデータセット)

1. 概要

ソースより転送ビット数分のデータを、アンパックしながらMSB側よりPI/OエリアのデスティネーションのLSBへ順次格納します。(アドレッシングモードはダイレクトのみ)

2. パラメータ



S : ソース


D : デスティネーション

BCT : 転送ビット数

3. 処理内容

(1) BCT = 5 の場合

(2) BCT = / 14 の場合




4. フラグの設定


なし

例(1)


(AM=無効)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のビットデータをアンパックして、/D500 番地 (-○- Y100 のアドレス) へセットします。



〔補足〕 セットする点数が 16 点を超える場合は、連続した次のアドレスにデータがセットされます。




P 0 0 3

MOVE (n ワード転送)

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースから取込ワード数分デスティネーションへ転送します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

WCT : 取込ワード数

AM : アドレッシングモード $\begin{cases} 2 : \text{Indirect} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$

3. 処理内容

(1) 転送データが重ならない場合

(転送アドレスが転送元データアドレスの外にある場合)

- (i) AM=2 のとき $i(S+n) \rightarrow i(D+n)$ $n = 0, 1, \dots, WCT-1$
- (ii) その他 $d(S+n) \rightarrow d(D+n)$ $n = " "$

(2) 転送データが重なる場合


(転送先アドレスが転送元データアドレス内にある場合)

- (i) AM=2 のとき $i(S+WCT-n) \rightarrow i(D+WCT-n)$ $n = 1, 2, \dots, WCT$
- (ii) その他 $d(S+WCT-n) \rightarrow d(D+WCT-n)$ $n = " "$


4. フラグの設定

なし


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地から /0010 (= 16 (10進)) ワードのデータを、/1D00 番地以降へ転送します。



例(2) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地にセットされたデータにしたがい、/0010 ワード分メモリの内容を転送します。




P004

MOVE 2 (n ビット LOAD)

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとマスクパターンの論理積処理を行い、マスクパターン内のマスク最下位ビットから上位部分を、デスティネーションの下位ビットから格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション


MSK : マスクパターン

AM : アドレッシングモード


2 : Indirect
他: Direct

3. 処理内容

(i) AM = 2 のとき



(ii) AM = 2 以外のとき




4. フラグの設定

なし


5. 注意事項

- (1) マスクパターンが“0”的場合、デスティネーションはクリアされます。


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のデータからマスクパターン /7F00 で指定されたビットを取り出し、/1C01 番地へ格納します。




データの処理は次のようにになります。



例(2) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地にセットされたアドレスに対して、ビット取り出し処理を行います。




P005

MOVE 3 (n ビット STORE)

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースをマスクパターン内のマスク最下位ビットまで左シフトし、マスクパターンとの論理積処理を行い、マスクビットの部分のみデスティネーションへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース


D : デスティネーション

MSK: マスクパターン


AM : アドレッシングモード
 $\begin{cases} 2 : \text{Indirect} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$

3. 処理内容

(i) AM=2 のとき



(ii) AM=2 以外のとき




4. フラグの設定

なし


5. 注意事項

- (1) マスクパターンが“0”的場合、デスティネーションは変化しません。


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のデータから、マスクパターン /0F00 で指定されたビットデータを /1C01 へセットします。



例(2) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地にセットされたアドレスに対し、n ビットセット処理を行います。




P009

ERR FLG SET

1. 概要

PCsメモリのエラーフラグをONにします。
(将来拡張機能用)

2. パラメータ



パラメータはなし

3. 処理内容

起動されたら無条件にエラーフラグに1をセットします。
エラーフラグアドレス：／AA3 (PSEワードアドレス)
：／1D546,7 (PCs絶対バイトアドレス)


4. フラグの設定

なし

5. ASSコーディング

MOVE #1, \$01D546
RTS

[× ♂]




P00A

ADD. (加 算) +

1. 概 要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの加算処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

AM: アドレッシングモード

AM:	$\begin{cases} 2: \text{Indirect} \\ 1: \text{Immediate} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$
-----	---


3. 処理内容

- (i) $AM=2$ のとき $i(S) + i(D) \rightarrow i(R)$
- (ii) $AM=1$ のとき $d(S) + D \rightarrow d(R)$
- (iii) その他 $d(S) + d(D) \rightarrow d(R)$


4. フラグの設定

 $X=0$ $N=Rb0$ $Z=\overline{Rb0} \cdot \overline{Rb1} \cdots \overline{Rb15}$ $V=Sb0 \cdot Db0 \cdot \overline{Rb0} + Sb0 \cdot \overline{Db0} \cdot Rb0$ $C=Sb0 \cdot Db0 + Sb0 \cdot \overline{Rb0} + Db0 \cdot \overline{Rb0}$


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 + X100 が OFF→ONへの変化時に、／1C00番地の内容と／1C01番地の内容を加算し、その結果を／1C02番地へ格納します。




例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 + X100 が OFF→ONへの変化時に、／1C00番地の内容とデータ／0003を加算し、その結果を／1C01番地へ格納します。



例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 + X100 が OFF→ONへの変化時に、／1C00,／1C01,／1C02番地に格納されたアドレスデータにしたがい加算処理を行います。




P00B

SUB. (減算) -

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの減算処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

AM: アドレッシングモード

2 : Indirect
1 : Immediate
他: Direct


3. 処理内容

- (i) AM=2 のとき $i(S) - i(D) \rightarrow i(R)$
- (ii) AM=1 のとき $d(S) - d(D) \rightarrow d(R)$
- (iii) その他 $d(S) - d(D) \rightarrow d(R)$

4. フラグの設定


 $X = 0$ $N = R_{b0}$ $Z = \overline{R_{b0}} \cdot \overline{R_{b1}} \cdots \overline{R_{b5}}$ $V = S_{b0} \cdot \overline{D_{b0}} \cdot \overline{R_{b0}} + S_{b0} \cdot D_{b0} \cdot R_{b0}$ $C = \overline{S_{b0}} \cdot D_{b0} + \overline{S_{b0}} \cdot R_{b0} + D_{b0} \cdot R_{b0}$

例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 $\nabla X100$ が OFF→ONへの変化時に、 $/1C00$ 番地の内容と $/1C01$ 番地の内容を減算し、その結果を $/1C02$ 番地へ格納します。

$$d(S) - d(D) \rightarrow d(R)$$



例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 $\nabla X100$ が OFF→ONへの変化時に、 $/1C00$ 番地の内容からデータ $/0003$ を減算し、その結果を $/1C01$ 番地へ格納します。

$$d(S) - D \rightarrow d(R)$$





例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)




入力条件 $\nabla X100$ が OFF→ONへの変化時に、 $/1C00$, $/1C01$, $/1C02$ 番地に格納されたアドレスデータにしたがい減算処理を行います。

$$i(S) - i(D) \rightarrow i(R)$$




P00C	MUL. (乘算) ×	
1. 概要		
アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの乗算処理を行い、リザルトへ結果を格納します。		
2. パラメータ		
 <p>S : ソース D : デスティネーション R : リザルト AM: アドレッシングモード $\begin{cases} 2: \text{Indirect} \\ 1: \text{Immediate} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$</p>		
3. 処理内容		
(i) AM=2 のとき $i(S) \times i(D) \rightarrow i(R)$		
(ii) AM=1 のとき $d(S) \times D \rightarrow d(R)$		
(iii) その他 $d(S) \times d(D) \rightarrow d(R)$		
4. フラグの設定		
$X = 0$		
$N = R_{b0}$		
$Z = \overline{R_{b0}} \cdot \overline{R_{b1}} \cdots \overline{R_{b15}}$		
$V: -32768 \leq R \leq 32767$ のとき “0”，それ以外 “1”		
$C = 0$		
5. 注意事項		
(1) オーバーフロー発生時 ($V = 1$)，リザルトはクリアされます。		

例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00 番地の内容と／1C01 番地の内容を乗算し、その結果を／1C02 番地へ格納します。

$$d(S) \times d(D) \rightarrow d(R)$$



例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00 番地の内容と、データ／0003 を乗算し、その結果を／1C01 番地へ格納します。

$$d(S) \times D \rightarrow d(R)$$




例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00, ／1C01, ／1C02 番地に格納されたアドレスデータにてしたがい乗算処理を行います。

$$i(S) \times i(D) \rightarrow i(R)$$




P00D

DIV. (除算) ÷

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの除算処理を行い、リザルトへ商（整数部のみ）を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

AM: アドレッシングモード

2 : Indirect
1 : Immediate
他: Direct

3. 処理内容

- (i) AM=2 のとき $i(S) \div i(D) \rightarrow i(R)$
- (ii) AM=1 のとき $d(S) \div D \rightarrow d(R)$
- (iii) その他 $d(S) \div d(D) \rightarrow d(R)$

4. フラグの設定

X = 0

N = R b 0

Z = $\overline{R\ b\ 0} \cdot \overline{R\ b\ 1} \cdots \overline{R\ b\ 1\ 5}$


V = 0

C = 0


5. 注意事項

- (1) デスティネーションデータが“0”的とき未処理、フラグの変化なしとします。


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 $\nabla X100$ が OFF → ON の変化時に、 $\nabla 1C00$ 番地の内容を $\nabla 1C01$ 番地の内容で除算し、その結果を $\nabla 1C02$ 番地へ格納します。




例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 $\nabla X100$ が OFF → ON の変化時に、 $\nabla 1C00$ 番地の内容をデータ $\nabla 0003$ で除算し、その結果を $\nabla 1C01$ 番地へ格納します。



例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 $\nabla X100$ が OFF → ON の変化時に $\nabla 1C00$, $\nabla 1C01$, $\nabla 1C02$ 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、除算処理を行います。




P00E

MOD. (剰余算)

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの除算処理を行い、リザルトへ剰余を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

AM: アドレッシングモード

2 : Indirect	{
1 : Immediate	
他: Direct	}

3. 処理内容

(i) AM=2 のとき $i(S) \text{ MOD } i(D) \rightarrow i(R)$ (ii) AM=1 のとき $d(S) \text{ MOD } D \rightarrow d(R)$ (iii) その他 $d(S) \text{ MOD } d(D) \rightarrow d(R)$ 〔例〕 $\cdot 5 \text{ MOD } 2 = 1$ $\cdot 8 \text{ MOD } 3 = 2$

4. フラグの設定

X = 0

N = R b 0

Z = R b 0 · R b 1 R b 1 5


V = 0

C = 0


5. 注意事項

(1) デスティネーションデータが“0”的とき未処理、フラグの変化なしとします。


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00 番地の内容を／1C01 番地の内容で除算し、その剰余を／1C02 番地へ格納します。




例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00 番地の内容をデータ／0003 で除算し、その剰余を／1C01 番地へ格納します。



例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00, ／1C01, ／1C02 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、剰余処理を行います。




P 010

AND (論理積)

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの論理積処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

AM: アドレッシングモード

2 : Indirect
1 : Immediate
他: Direct


3. 処理内容

- (i) $AM=2$ のとき $i(S) \wedge i(D) \rightarrow i(R)$
- (ii) $AM=1$ のとき $d(S) \wedge D \rightarrow d(R)$
- (iii) その他 $d(S) \wedge d(D) \rightarrow d(R)$ $\wedge : AND$


4. フラグの設定

 $X = 0$ $N = R_{b0}$ $Z = \overline{R_{b0}} \cdot \overline{R_{b1}} \cdots \overline{R_{b15}}$ $V = 0$ $C = 0$

例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地の内容と/1C01 番地の内容の AND を取り、その結果を/1C02 番地へ格納します。




例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地の内容とデータ /0003 の AND を取り、その結果を/1C01 番地へ格納します。



例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01, /1C02 番地に格納されたアドレスデータにしたがい論理積を取ります。



1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの論理和処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

AM: アドレッシングモード

$\begin{cases} 2: \text{Indirect} \\ 1: \text{Immediate} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$

3. 処理内容

- (i) AM=2のとき $i(S) \vee i(D) \rightarrow i(R)$
- (ii) AM=1のとき $d(S) \vee D \rightarrow d(R)$
- (iii) その他 $d(S) \vee d(D) \rightarrow d(R) \quad V: OR$

4. フラグの設定

X = 0


N = R b 0

Z = R b 0 · R b 1 R b 15

V = 0


C = 0

例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 \downarrow X100 が OFF → ON の変化時に、 \downarrow 1C00 番地の内容と \downarrow 1C01 番地の内容の OR を取り、その結果を \downarrow 1C02 番地へ格納します。

$d(S) \text{ OR } d(D) \rightarrow d(R)$



例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 \downarrow X100 が OFF → ON の変化時に、 \downarrow 1C00 番地の内容とデータ \downarrow 0003 の OR を取り、その結果を \downarrow 1C01 番地へ格納します。

$d(S) \text{ OR } D \rightarrow d(R)$




例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 \downarrow X100 が OFF → ON の変化時に、 \downarrow 1C00, \downarrow 1C01, \downarrow 1C02 番地に格納されたアドレスデータにしたがい論理和を取ります。


$i(S) \text{ OR } i(D) \rightarrow i(R)$



1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの排他的論理和処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

AM: アドレッシングモード

2 : Indirect
1 : Immediate
他: Direct

3. 処理内容

- (i) AM=2 のとき $d(S) \oplus i(D) \rightarrow i(R)$
- (ii) AM=1 のとき $d(S) \oplus D \rightarrow d(R)$
- (iii) その他 $d(S) \oplus d(D) \rightarrow d(R)$ \oplus : EOR

4. フラグの設定

X = 0


N = R b 0

Z = $\overline{R b 0} \cdot \overline{R b 1} \cdots \overline{R b 15}$


V = 0

C = 0


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 $\downarrow \uparrow$ X100 が OFF → ON の変化時に、 $/1C00$ 番地の内容と $/1C01$ 番地の内容の EOR を取り、その結果を $/1C02$ 番地へ格納します。




例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 $\downarrow \uparrow$ X100 が OFF → ON の変化時に、 $/1C00$ 番地の内容とデータ $/0003$ の EOR を取り、その結果を $/1C01$ 番地へ格納します。



例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)




入力条件 $\downarrow \uparrow$ X100 が OFF → ON の変化時に、 $/1C00$, $/1C01$, $/1C02$ 番地に格納されたアドレスデータにしたがい排他的論理和を取ります。



1. 概 要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースのデータの符号変換処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

R : リザルト

AM : アドレッシングモード

2 : Indirect

1 : Immediate

他 : Direct

3. 処理内容

- (i) AM=2 のとき $- i(S) \rightarrow i(R)$
- (ii) AM=1 のとき $- S \rightarrow d(R)$
- (iii) その他 $- d(S) \rightarrow d(R)$

4. フラグの設定

X = 0


N = R b 0

Z = $\overline{R b 0} \cdot \overline{R b 1} \cdots \overline{R b 15}$

V = S b 0 · R b 0


C = 0

例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のデータの符号を変換し、/1C01 番地へ格納します。

(処理) $-d(S) \rightarrow d(R)$




例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、データ(0005)の符号を変換し、/1C00 番地へ格納します。

(処理) $-S \rightarrow d(R)$




例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地、/1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい符号変換処理を行います。


(処理) $-i(S) \rightarrow i(R)$



1. 概要

アドレッシングモードと変換コードの指定に従い、ソースを B I N (バイナリ) から B C D (2 進化 10 進数 : Binary Coded Decimal) へ、また B C D から B I N への変換処理を行い、リザルトへ格納します。

2. パラメータ



S : ソース

R : リザルト


CC : 変換コード $\begin{cases} 1 : \text{BCD} \rightarrow \text{BIN} \\ \text{他: } \text{BIN} \rightarrow \text{BCD} \end{cases}$

AM : アドレッシングモード $\begin{cases} 2 : \text{Indirect} \\ 1 : \text{Immediate} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$

3. 処理内容


(1) CC = 1

- (i) AM = 2 のとき
- (ii) AM = 1 のとき
- (iii) その他



(2) CC = 1 以外

- (i) AM = 2 のとき
- (ii) AM = 1 のとき
- (iii) その他



4. フラグの設定

N : B I N → B C D 変換にて、ソースデータが負のとき “ 1 ”、それ以外 “ 0 ”。

V : B I N → B C D 変換にて、ソースデータが 10000 (10 進) 以上のとき “ 1 ”、それ以外 “ 0 ”。

上記以外のフラグ変化なし。


5. 注意事項

- (1) B C D → B I N 変換にて、ソースデータ内のあるディジット (4 ピット) が /A ~ /F の場合、そのディジットは /O とみなします。
- (2) N, V フラグが “ 1 ” となる場合、リザルトはクリアされます。


例(1) バイナリ→BCD変換 (CC=0)

変換コード(CC)に“0”を指定した場合


① 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のデータを BCD データに変換し、/1C01 番地へ格納します。




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、バイナリデータ/007B を BCD データに変換し /1C00 番地へ格納します。



③ 間接アドレス指定モード (AM=2)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、バイナリ→BCD 変換を行います。




例(2) BCD→バイナリ変換 (CC=1)

変換コード(CC)に“1”を指定した場合


① 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF→ON の変化時に、/1C00 番地の BCD データをバイナリデータに変換し、/1C01 番地へ格納します。




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF→ON の変化時に、BCD データ /1024 をバイナリデータに変換し、/1C00 番地へ格納します。




③ 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF→ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、BCD→バイナリ変換処理を行います。




[メモ]



1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースをBINからASCII(American Standard Code for Information Interchange)への変換処理を行い、パック／アンパックの指定に従いリザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

R : リザルト

PU : パック／アンパック指定

$\begin{cases} 1 : \text{パック} \\ \text{他: アンパック} \end{cases}$

AM : アドレッシングモード

$\begin{cases} 2 : \text{Indirect} \\ 1 : \text{Immediate} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$

3. 処理内容

- (1) アドレッシングモードに従い、ソースのデータを取り込みます。
(AM=2のときi(S), AM=1のときS, それ以外のときd(S))
- (2) ソースのデータを各ディジットごとにASCII変換し、4バイトのデータを求めます。
- (3) 下記パック／アンパック指定の仕様によりアドレッシングモードに従い、リザルトへ結果を格納します。
(AM=2のときi(R), それ以外のときd(R))
 - (i) パック指定 (PU=1)
2バイトずつR(上位), R+1(下位)へ格納します。
 - (ii) アンパック指定 (PU=1以外)
1バイトずつ上位データから、R, R+1, R+2, R+3の下位バイトへ格納します。R～R+3の上位バイトはASCIIの“0”(／30)をセットします。


4. フラグの設定

なし


例(1) アンパックモード (P.U=0)

パックモード (P.U) が “0” を指定した場合


① 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のバイナリデータを ASCII 文字に変換し、/1C01 番地からデータを格納します。




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、バイナリデータ /ABCD を ASCII データに変換し、/1C00 番地からデータを格納します。



③ 間接アドレス指定モード (AM=2)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番号に格納されたアドレスデータにしたがい、
バイナリ → ASCII 変換を行います。




例(2) パックモード (PU=1)

パックモード (PU) で “1” を指定した場合


① 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のバイナリデータを、アスキーデータに変換し、/1C01 番地から格納します。




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、バイナリデータ ABCD をアスキーデータに変換し、/1C00 番地から格納します。




③ 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、
ナリ → ASCII 変換を行います。



ASCII コード表




ASCII CODE							
2^6	0	0	0	0	1	1	1
2^5	0	0	1	1	0	0	1
2^4	0	1	0	1	0	1	0
2^3	0	0	1	0	1	0	1
2^2	0	0	0	1	1	0	1
2^1	0	0	0	0	1	1	0
2^0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6
	0	NUL	DLE	SP	0	@	P
	1	SOH	DC1	!	1	A	Q
	2	STX	DC2	"	2	B	R
	3	ETX	DC3	#	3	C	S
	4	EOT	DC4	\$	4	D	T
	5	ENQ	NAK	%	5	E	U
	6	ACK	SYN	&	6	F	V
	7	BEL	ETB		7	G	W
	8	BS	CAN	(8	H	X
	9	HT	EM)	9	I	Y
	10	LF	SUB	*	:	J	Z
	11	VT	ESC	+	;	K	{
	12	FF	FS	,	<	L	¥
	13	CR	GS	-	=	M]
	14	SO	RS	.	>	N	^
	15	SI	US	/	?	O	<
						o	DEL

Note ; 斜線部は B I N → ASCII で使用するコードです。

1. 概要

アドレッシングモードに従い、ソースをBINから7セグメントデータへの変換処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース



R : リザルト

AM: アドレッシングモード

2 : Indirect
1 : Immediate
他: Direct

3. セグメントデータ構成

0	1	2	3	4	5	6	7
0	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦



- (1) 変換された7セグメントデータは右図のように対応します。
- (2) 該当ビットがONのとき表示します。
- (3) 7セグメントデータ対応表

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
表示	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
R	/7E	/30	/6D	/79	/33	/5B	/5F	/70	/7F	/7B	/77	/1F	/4E	/3D	/4F	/47


4. 処理内容

- (1) アドレッシングモードに従い、ソースのデータを取り込みます。
($AM=2$ のとき $i(S)$, $AM=1$ のとき S , それ以外のとき $d(S)$)
- (2) ソースのデータを各ディジットごとに7セグメントデータに変換し、4バイトのデータを求めます。
- (3) アドレッシングモードに従い、2バイトずつ上位からR, $R+1$ へ格納します。
($AM=2$ のとき $i(R)$, $i(R+1)$, それ以外のとき $d(R)$, $d(R+1)$)


5. フラグの設定

なし


例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00番地の 1 ワードのバイナリデータを 4 文字の 7 セグメントデータに変換した後、/1C01 番地へ格納します。




例(2) 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、バイナリデータ /9ABC を 7 セグメントデータに変換し、/1C00 番地へ格納します。



例(3) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、1 ワードのバイナリデータを 7 セグメントデータに変換します。




P01A

比較処理

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースとデスティネーションの比較処理を行い、コンペアコンディションに対応した比較結果をリザルトへ格納します。

2. パラメータ



S : ソース

D : デスティネーション

R : リザルト

CD : 演算コード(下記)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AM								CC							

AM : アドレッシングモード 2 : Indirect

1 : Immediate

他 : Direct

CC : コンペアコンディション(比較種別)

CC = 4	: \leq (GE)
CC = 3	: $>$ (GT)
CC = 2	: \leq (LE)
CC = 1	: $<$ (LT)
その他	: = (EQ)

3. 処理内容

- (i) AM=2 のとき IF i(S)cc i(D) THEN i(R)=1 ELSE i(R)=0
- (ii) AM=1 のとき IF d(S)cc D THEN d(R)=1 ELSE d(R)=0
- (iii) その他 IF d(S)cc d(D) THEN d(R)=1 ELSE d(R)=0

cc : 比較種別

4. フラグの設定

なし

例(1) = (.EQ.) CC=0


比較コード(CC)を“0”と指定した場合

① 直接アドレス指定モード



入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00番地と/1C01番地のデータを比較し、その結果を/1C02番地へ格納します。

(処理) IF d(S)=d(D) THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00番地のデータと定数データ/0005を比較し、その結果を/1C01番地へ格納します。

(処理) IF d(S)=D THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




③ 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01, /1C02番地に格納されたアドレスデータにしたがい、比較処理を行います。


(処理) IF i(S)=i(D) THEN i(R)=1
ELSE i(R)=0



例(2) < (. L T .) CC = 1


比較コード(CC)を“1”と指定した場合

① 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地と /1C01 番地のデータを比較し、その結果を /1C02 番地へ格納します。

(処理) IF d(S) < d(D) THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地と定数データ /0005 を比較し、その結果を /1C01 番地へ格納します。

(処理) IF d(S) < D THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




③ 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01, /1C02 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、比較処理を行います。


(処理) IF i(S) < i(D) THEN i(R)=1
ELSE i(R)=0



例(3) \leq (. L E .) CC = 2


比較コード(CC)を“2”と指定した場合

① 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00 番地と／1C01 番地のデータを比較し、その結果を／1C02 番地へ格納します。

(处理) IF $d(S) \leq d(D)$ THEN $d(R)=1$
ELSE $d(R)=0$




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00 番地と定数データ／0005 を比較し、その結果を／1C01 番地へ格納します。

(处理) IF $d(S) \leq D$ THEN $d(R)=1$
ELSE $d(R)=0$




③ 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00, ／1C01, ／1C02 番地に格納されたアドレスデータについて、比較処理を行います。


(处理) IF $i(S) \leq i(D)$ THEN $i(R)=1$
ELSE $i(R)=0$



例(4) > (.GT.) CC = 3


比較コード(CC)を“3”と指定した場合

① 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地と /1C01 番地のデータを比較し、その結果を /1C02 番地へ格納します。

(処理) IF d(S) > d(D) THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




② 定数データ指定モード (AM=1)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地と定数データ /0005 を比較し、その結果を /1C01 番地へ格納します。

(処理) IF d(S) > D THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




③ 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01, /1C02 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、比較処理を行います。


(処理) IF i(S) > i(D) THEN i(R)=1
ELSE i(R)=0



例(5) \geq (.GE.) CC=4


[比較コード(CC)を“4”と指定した場合]

① 直接アドレス指定モード (AM=0)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地と/1C01 番地のデータを比較し、その結果を/1C02 番地へ格納します。

(処理) IF d(S) \geq d(D) THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




② 定数データ指定モード (AM=1)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地と定数データ/0005 を比較し、その結果を/1C01 番地へ格納します。

(処理) IF d(S) \geq D THEN d(R)=1
ELSE d(R)=0




③ 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01, /1C02 番地に格納されたアドレスデータについて、比較処理を行います。


(処理) IF i(S) \geq i(D) THEN i(R)=1
ELSE i(R)=0



1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、ソースのデータを右左のシフト指定の方向へシフトカウンタ数だけシフト処理を行い、リザルトへ結果を格納します。

2. パラメータ



S : ソース

R : リザルト

S C T : シフトカウンタ（／0～／Fの範囲）

A M R L : アドレッシングモード&右左シフト指定（下記）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A M								R / L							

A M : アドレッシングモード $\begin{cases} 2 : \text{Indirect} \\ \text{他: Direct} \end{cases}$

R / L : 右左シフト指定 $\begin{cases} 1 : \text{左シフト} \\ \text{他: 右シフト} \end{cases}$

3. 処理内容

- (1) アドレッシングモードに従い、ソースのデータを読み込みます。
- (2) シフトカウンタの指定により、シフトビット数を求めます。
- (3) 右左シフト指定により、右シフトか左シフトかを求めます。
- (4) シフトを実行します。シフト後には“0”が補充されます。
- (5) シフトした結果を、アドレッシングモードに従い、リザルトへ格納します。


4. フラグの設定

なし


5. 注意事項

- (1) シフトカウンタの範囲は、／0～／Fであり、これ以外のデータの場合には、下4ビットの値のみ有効となります。


例(1) 右シフト 直接アドレス指定モード (AMRL=0000)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地のデータを 4 ビット右ヘシフトし /1C01 番地へ格納します。



例(2) 右シフト 間接アドレス指定モード (AMRL=0200)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、右シフト処理を行います。




例(3) 左シフト (AMRL=0001), (AMRL=0201)


左シフトの場合も、ソースデータを指定されたビット数左ヘシフトした後、デスティネーションへ格納します。




この場合、パラメータは次のように設定して下さい。




例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1D00 のデータを／1C00 番地よりの FIFO データテーブルへセットします。



例(2) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 X100 が OFF → ON の変化時に、／1C00, ／1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい FIFO データテーブルへデータをセットします。




P01D

FIFO POP

1. 概要

アドレッシングモードの指定に従い、FIFOテーブルをポップ処理し、ポップデータをセットします。

2. パラメータ



TB : FIFOテーブル先頭アドレス


POP : ポップデータアドレス

AM : アドレッシングモード $\begin{cases} 2 : \text{Indirect} \\ \text{他} : \text{Direct} \end{cases}$


3. 処理内容

データの動作


FIFOデータテーブルの構成




例(1) 直接アドレス指定モード (AM=0)




入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00 番地よりの FIFO データテーブルからデータを取り込み /1D00 番地へ格納します。



例(2) 間接アドレス指定モード (AM=2)



入力条件 + X100 が OFF → ON の変化時に、/1C00, /1C01 番地に格納されたアドレスデータにしたがい、 FIFO データテーブルのデータを取出します。



4.2 データ

4.2.1 演算ファンクション使用例


演算ファンクションを使用すると、Sモード命令のみで高機能な動作を実現することができます。下記に演算ファンクションの使用例を3例示します。

【使用例1】


(1) 処理内容

外部入力X 084がOFFからONとなったとき、外部


(2) 処理プロック



(3) メモリマップ上のデータの動き



(4) プログラム




(5) プログラムの説明

① G E T処理

外部入力X080～X083の4点のデータを、ユーザワークエリアのアドレス／1C00番地へ格納します。


【例】



(2) B IN→BCD 変換

アドレス／1C00番地のデータを、バイナリから
BCDに変換し、アドレス／1C01番地へ格納します。


【例】



(3) PUT処理

ユーザワークエリアのアドレス／1C01番地の内容
の下位8ビットを外部出力Y090～Y093(10位),
Y094～Y097(1位)の8点へ出力します。

【例】



(6) 注意事項

(i) 外部入力(X), 外部出力(Y)のエリアをパラメータで入力する場合は、表1に示すように16進4桁のアドレスで入力します。

(ii) ①P001, ②P016, ③P002の処理は、X014がOFFからONになった時のSモードにて1回のみ実行されます。

表1 外部入出力、内部レジスタとアドレス対応表

外部入力名称	アドレス	外部出力名称	アドレス	内部レジスタNo.	アドレス
X 0 8 0	D 0 8 0	Y 0 8 0	D 4 8 0	R 1 F 7	D 6 0 8
X 0 8 1	D 0 8 1	Y 0 8 1	D 4 8 1	R 1 F 6	D 6 0 9
X 0 8 2	D 0 8 2	Y 0 8 2	D 4 8 2	R 1 F 5	D 6 0 A
{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }
X 0 8 F	D 0 8 F	Y 0 8 F	D 4 8 F	R 1 F 0	D 6 0 F
X 0 9 0	D 0 9 0	Y 0 9 0	D 4 9 0	R 1 E F	D 6 1 0
{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }
X 0 9 F	D 0 9 F	Y 0 9 F	D 4 9 F	R 1 8 0	D 6 7 F
X 0 A 0	D 0 A 0	Y 0 A 0	D 4 A 0	R 1 7 F	D 6 8 0
{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }
X 0 A F	D 0 A F	Y 0 A F	D 4 A F	R 1 0 0	D 6 F F
X 0 B 0	D 0 B 0	Y 0 B 0	D 4 B 0	R 0 F F	D 7 0 0
{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }
X 0 B F	D 0 B F	Y 0 B F	D 4 B F	R 0 1 0	D 7 E F
X 0 C 0	D 0 C 0	Y 0 C 0	D 4 C 0	R 0 0 F	D 7 F 0
{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }
X 0 C F	D 0 C F	Y 0 C F	D 4 C F	R 0 0 2	D 7 F D
X 0 D 0	D 0 D 0	Y 0 D 0	D 4 D 0	R 0 0 1	D 7 F E
{ }	{ }	{ }	{ }	R 0 0 0	D 7 F F
X 0 D F	D 0 D F	Y 0 D F	D 4 D F		
X 0 E 0	D 0 E 0	Y 0 E 0	D 4 E 0		
{ }	{ }	{ }	{ }		
X 0 E F	D 0 E F	Y 0 E F	D 4 E F		
X 0 F 0	D 0 F 0	Y 0 F 0	D 4 F 0		
{ }	{ }	{ }	{ }		
X 0 F F	D 0 F F	Y 0 F F	D 4 F F		

X△△△	D 0 0 0 +△△△
------	-----------------

Y△△△	D 4 0 0 +△△△
------	-----------------

R△△△	D 7 F F -△△△
------	-----------------

注) 内部レジスタ(R)のみ、ナンバーとアドレスの対応順が逆となっています。

【使用例2】

(1) 处理内容


外部からカウントパルス入力X 0 8 0, カウントリセット入力X 0 8 1を取り込み, カウンタC 0 0 2をカウントアップします。

ここで外部入力X 0 8 2がOFFからONになったとき,


カウンタC 0 0 2の計数値に5を加えた値をユーザワークエリアのアドレス/1 C 1 0番地に転送し, バイナリからBCDに変換した後,さらにBCDから7セグメントデータに変換を行い, アドレス/1 C 1 1番地と/1 C 1 2番地へ格納します。

その後7セグメントデータを外部出力Y 0 9 0から32点に出力します。


(2) 处理プロック



(3) メモリマップ上のデータの動き



(4) プログラム




(5) プログラムの説明

① ADD処理

カウンタ C 0 0 2 の計数エリアアドレス／0 C 7 0番

地の計数値 1 ワード (16 ビット) に定数 5 を加算して
ユーザワークエリアのアドレス／1 C 1 0 番地へ格納し
ます。計数エリアは変化しません。


【例】



② BIN→BCD 変換

アドレス／1 C 1 0 番地のデータを、バイナリから
BCD に変換します。

【例】




③ BCD→7セグメント変換

アドレス／1 C 1 0 番地のデータを 7 セグメントデー

タに変換し、アドレス／1 C 1 1 番地と／1 C 1 2 番地
へ格納します。

【例】




④ PUT処理

ユーザワークエリアのアドレス／1C11番地と／1C

12番地の内容32ビットを外部出力Y090～Y0AFへ出力します。

【例】



(6) 注意事項

- (i) タイマ(T), ワンショット(U), カウンタ(C), の計数値や設定値をパラメータで入力する場合は, 表2に示すように16進4桁のアドレスで入力します。

- (ii) ①P00A, ②P016, ③P018, ④P002の処理は, +P000がOFFからONになった時のSMODEにて1回のみ実行されます。

表2 計数値、設定値とアドレス対応表

No.	機能区分		計数値エリア アドレス	設定値エリア アドレス
	名称	ナンバー		
1	タイマ	T 0 0 0	0 BAE	2 1 0 0
		T 0 0 1	0 BAF	2 1 0 1
		T 0 0 2	0 BB0	2 1 0 2
		{ } ()	{ }	{ }
		T 0 7 F	0 C2D	2 1 7 F
		T △△△	0 BAE+△△△	2 1 0 0+△△△
2	ワンショット	U 0 0 0	0 C2E	2 1 8 0
		U 0 0 1	0 C2F	2 1 8 1
		U 0 0 2	0 2 3 0	2 1 8 2
		{ } ()	{ }	{ }
		U 0 3 F	0 C6D	2 1 BF
		U △△△	0 C2E+△△△	2 1 8 0+△△△
3	アップダウン カウンタ	C 0 0 0	0 C6E	2 1 C 0
		C 0 0 1	0 C6F	2 1 C 1
		C 0 0 2	0 C70	2 1 C 2
		{ } ()	{ }	{ }
		C 0 3 E	0 CAC	2 1 FE
		C 0 3 F	0 CAD	2 1 FF
		C △△△	0 C6E+△△△	2 1 2 0+△△△

【使用例3】

(1) 処理内容

外部入力X 0 8 8がOFFからONになったとき、外部入力X 0 8 0から8点をユーザワークエリアのアドレス／1C50番地へ格納します。


外部入力X 0 8 9がOFFからONになったとき、アドレス△△△△番地の内容のビットナンバー4から11までのビットデータをアドレス／1C51番地へ格納します。但し、アドレス△△△△とアドレス／1C51は、それぞ

れ／1C30番地と／1C31番地にデータとして格納されているものとします。


外部入力X 0 8 AがOFFからONになったとき、アドレス／1C50番地の内容と／1C51番地の内容を比較し、下記比較結果を外部出力Y 0 9 0～Y 0 9 2へ出力します。

- a. (／1C50番地の内容) > (／1C51番地の内容) → Y090をON
- b. (") = (") → Y091をON
- c. (") < (") → Y092をON


(2) 処理ブロック



(3) メモリマップ上でのデータの動き



(4) プログラム




(5) プログラムの説明

① GET 处理

外部入力X080～X087の8点のデータを、ユーザワークエリアのアドレス／1C50番地へ格納します。

【例】




② MOVE 2 (n ピットロード)

アドレス／1C30番地に格納されているデータをアドレスとし、そのアドレス番地の内容のビットナンバー

4から11までの8ビットデータを、アドレス／1C31番地に格納されているアドレス／1C51番地に格納します。

【例】



③, ④, ⑤ COMPARE 处理

別>, =, <に応じて比較結果を外部出力Y090(>),

アドレス／1C50番地の内容（設定値）と、アドレス／1C51番地の内容（比較値）とを比較し、比較種

Y091(=), Y092(<)に出力します。

【例】

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
/1C50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	(/56)
/1C51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	(/54)

比較結果 $(\text{S}) > (\text{D})$

处理③(比較種別: >) … 真であるので Y 090 を ON します。
 处理④(“ : =) … 偽 “ Y 091 を OFF します。
 处理⑤(“ : <) … 偽 “ Y 092 を OFF します。

(6) 注意事項

(i) ①P 0 0 1 の処理は ~~+ X 0 8 8~~ が、②P 0 0 4 の処理は ~~+ X 0 8 9~~ が、また③～⑤ P 0 1 A の処理は

+ X 08 Aが、それぞれOFFからONになった時のSモードにて1回のみ実行されます。

付録—B— CPU間PSEリンク


1 機能概要

1.1 システム構成

CPU間PSEリンクは、1台のPSEを複数台（最大10台）のPCsと接続し、PSEからの簡単な操作により

指定されたPCsのプログラムを作成したり、モニターを行うための機能です。

以下に概略構成を示します。



機能：PSEを持ち運ぶことなく、複数台のCPUに対し、切換えてアクセスが可能。


必要項目：CPU 1台につき、CPU間PSEリンクカード1枚。

CPU間PSEリンクプログラムのローディング。

制限事項：・接続CPU台数はMAX 10台とし、同一回線上にPSEは1台のみ接続可。

・PSEと交信するCPUは、“PCs NO”で指定する為、同一NOが複数あってはならない。


1.2 CPU間PSEリンクカードの実装




CPU間PSEリンクカードの実装、及びケーブル類の配線を行う場合は必ずPCs電源OFFの状態で行って下さい。

CPU間PSEリンクカードはPCs拡張ユニットのスロット2へ実装して下さい。また、サブCPU間PSEリンクを使用する場合、交点に位置するPCsには2枚のカードが必要となります。

図にCPU間PSEリンクカードと実装スロットの関係を示します。



1.3 システムプログラム



[システムフロッピディスクのプログラム]

CPU間PSE リンクカード 常駐プログラム	CPU間PSEリンクカードのメモリ 上に常駐するプログラムです。このプ ログラムは一端PCsメモリへローデ ィングされた後、(3)のローディングブ ログラムにより、CPU間PSEリンク カードのメモリへローディングされ ます。
CPU間PSE リンクサポート プログラム	CPU間PSEリンクカードのプロ グラムとPCsOSとのデータの交信を サポートするプログラムで、ローデイ ング終了後もPCsメモリ上に常駐し ます。
CPU間PSE リンククローディング プログラム	CPU間PSEリンクカードのプロ グラムを、リンクカードのメモリへロー ディングするためのプログラムです。 ローディング終了後は不要となります。

CPU間PSEリンクを行うには、オプションの

1 : CPU間PSEリンクカード

(型式 CPL360)

2 : PSEシステム3.5"フロッピディスクの2つ
が必要です。

PSEシステム3.5"フロッピディスク

1 : CPU間PSEリンクカード常駐プログラム

2 : CPU間PSEリンクサポートプログラム

3 : CPU間PSEリンククローディングプログラム

の3種のプログラムが次の2種のファイルに格納されています。

1 : PSE00.PSE

2 : PSE01.PSE

CPU間PSEリンク立上げ時には上記2種のファイルを
ローディングする必要があります。

図に2つのファイルのヘッダー内容を示します。また次ペ
ージに、各プログラムとPCsメモリの関係を示します。

[PSE00.PSE]

PSE FILE HEADER

FILE NAME : PSE00.PSE
PCS NO : 9999
Y-M-D-H : 84-11-19-12
COMMENT : CP36/CPU/TB
FILE SIZE : 010(K-WORD)

PAGE = 0 : ADDR = /0AAE - /0AC5
PAGE = 0 : ADDR = /1000 - /14FF
PAGE = 0 : ADDR = /3000 - /3FFF

[PSE01.PSE]


PSE FILE HEADER

FILE NAME : PSE01.PSE
PCS NO : 9999
Y-M-D-H : 84-11-19-12
COMMENT : ADDR
FILE SIZE : 002(K-WORD)

PAGE = 0 : ADDR = /0992 - /0993

1.4 CPU間PSEリンクとPCsメモリ

CPU間PSEリンクプログラムローディング時のPCs
メモリを以下に示します。



注) 図中 部はCPU間PSEリンクシステムフロッピディスクからローディングされる部分です。

A : CPU間PSEリンクサポートプログラム

B : CPU間PSEリンクシステムのローディング用プログラム

C : CPU間PSEリンクカード常駐プログラム

フロッピディスク退避エリア


メモリページ→0
アドレス → /2000～/3FFF

図に示された様に、PSEリンク立上げ時にシーケンスプログラムエリアをバッファとして使用するため、必ずバックアップを作成し、ローディング終了後に回復してください。

また、演算ファンクションプログラムも立上げ後にローディングして下さい。

2 オペレーション

2.1 立上げ手順



【1】CPU間PSEリンクカードを実装し、ケーブル類を正しく接続して下さい。

→(付録B-1.2)

【2】PSEシステムを“リモート”＆“ダイレクト”で立上げて下さい。

→(付録B-2.2)

【3】PCsメモリ0:ページ／2000～／3FFF番地をフロッピディスクへセーブして下さい。

→(付録B-1.4)

【4】PSEシステム3.5"フロッピディスクから"PSE00.PSE"及び"PSE01.PSE"の2つのファイルをローディングして下さい。

→(付録B-1.3)

【5】PCsの電源をOFFした後、再度ONして下さい。

【6】MCS処理で、ローディング済フラグが“1”であることをチェックして下さい。

→(付録B-2.3)

【7】PSEをリセットして“リモート”＆“マルチ”で立てPSEリンク接続できることを確認して下さい。

→(付録B-2.3)


【8】【3】でセーブしたファイルをPCsメモリへローディングしてプログラムを回復して下さい。

→(付録B-1.4)

【9】演算ファンクションプログラムを御使用になる場合演算ファンクションプログラムをPCsメモリへローディングして下さい。

【10】PCsメモリのプログラムをアドレス指定無でフロッピディスクへセーブし、バックアップファイルを作成して下さい。

2.2 PSE立上げ処理



PSEシステムフロッピディスクよりPSEシステムをローディングした後，“リモート”および“ダイレクト”で立上げて下さい。

またPCsコンソールスイッチは“STOP”“PROT-OFF”にセットして下さい。

以下立上げ手順を示します。

【1】

PSEシステムのローディング

【2】

REMOTE OR LOCAL? KEYIN=■
0:REMOTE 1:LOCAL

0 (リモート)

【3】

REMOTE OR LOCAL? KEYIN=0
0:REMOTE 1:LOCAL
DIRECT OR MULTI? KEYIN=■
0:DIRECT 2:MULTI

0 (ダイレクト)
[注]

【4】

PSE MAIN
FUNC. KEY IN! ■

【1】 PSEをPCsに接続した後、PSEシステムフロッピディスクより、PSEシステムプログラムをローディングして下さい。

【2】 リモート／ローカル選択画面より“0:REMOTE（リモート）”を選択して下さい。


【3】 ダイレクト／マルチ選択画面より、“0:DIRECT（ダイレクト）”を選択して下さい。

[注] PCs未エディション時には自動的に“PCsエディション処理”へ進みますので、正しくエディション設定して下さい。

【4】 PSEが立上ると“PSEメイン画面”が表示され、ファンクションキーイン待ちとなります。
以後立上げ手順に従ってオペレーションを続けて下さい。

2.3 ローディングフラグ

ローディングフラグ



内容 {
 /0000 : 未ローディング
 /0001 : 正常終了
 /0002 : ローディングエラー
 }


CPU間PSEリンクシステムをローディングしPCsを停復電する事により、CPU間PSEリンクカードへシステムプログラムが転送されます。

この時正常にプログラムの転送が行われた事をローディングフラグによってチェックします。


ローディングフラグはPCsメモリの

{ メモリページ = 0
アドレス /0AAE ~ /0AB1 }

に位置し、PSEのMCS処理にて確認します。




CPU間PSEリンク(オプション)を使用してPSEと
PCsをマルチで立上げる手順を示します。



3 拡張カードの実装とバックアップ


3.1 拡張カードの実装とバックアップ



新しく拡張カード等のプログラムを追加した場合には、必ず新しくプログラムのバックアップを作成して下さい。

例えば、C P U間P S Eリンクを追加した場合、図の様に旧バックアップファイルにはC P U間P S Eリンクプログラムが入っていないため、まちがって旧バックアップファイルをローディングした場合、P S Eリンクは使用できなくなってしまいます。

3.2 PSEリンクとエラー-08



P S Eリンクとダイレクト接続で、同一P C s ICに対してプログラミング等を行うと、P C sメモリ内容を破壊てしまいます。

このためP S Eでは同時に1台のC P Uへアクセスした場合には“エラー-08”を表示しオペレーターに警告します。

必ず1台のP S Eのみでプログラミングを行なう様にして下さい。

3.3 その他の注意事項

(1) ダイレクト接続に比べて、P S Eリンク接続の場合、モニター応答性、ローディングの速度が多少長くなります。そのため高速な応答性が必要な場合には“ダイレクト”接続でオペレーションを行なって下さい。

(2) 演算ファンクションと、C P U間P S Eリンクを共存させた場合、演算ファンクションの使用個数に制限がありますので御注意下さい。

→(付録G-7参照)

付録—C— CPU間リンク

1 機能概要


1.1 システム構成

[CPU間リンクの仕様]

項目	内 容
転送距離	最大 1km
転送速度	500Kbps
転送エリア	グローバルレジスタ(G)
転送点数	最大 768点/1台 最大 2048点/リンク
接続PCs台数	CPU間リンク 16台 サブCPU間リンク 15台
カード型式	CPL350

プラントの制御システムを構築する場合、入出力点数が数千～数万点に達する場合があります。このような時、本章に説明する“CPU間リンク機能”を御使用いただきますと、中規模システムからより大規模システムまで対応する事ができます。

表に、CPU間リンクの概略仕様を示します。また下図にシステム構成を示します。




1.2 CPU間リンクとグローバルレジスタ

CPU間リンクで各CPU間のデータはグローバルレジスタ(G)により転送されます。

グローバルレジスタは最大2048点あり、1台のCPUから転送できる最大点数は768点です。



以下にデータの転送例を示します。



グローバルレジスタ(G)のデータは、サイクリックに他のCPUへ転送されており
図の場合、CPU#1の—○—G100がONすると、CPU間リンクにより、
CPU#2及び#3の—|—G100がONします。

CPU間リンクのデータの流れ

1.3 グローバルレジスタの割付け



グローバルレジスタ (G) を各 C P U に割付ける場合、転送データは 16 点単位で割付けます。

またトータルで使用できる点数は 2048 点で、各 C P U に割付けた範囲は必ず重ならない様にしてください。

特にサブ C P U 間リンクを御使用になる場合も、トータルで使用できる点数は 2048 点までとなりますので御注意ください。

以下グローバルレジスタの割付け例を示します。

この例の場合サブ C P U 間リンクのデータは、 C P U # 3 のグローバルレジスタへ反映されます。

しかし、 C P U 間リンクで接続された他の C P U (# 1 ~ 2, # 4 ~ 16) のグローバルレジスタへは反映されません。

この場合 C P U # 3 のシーケンスプログラムでサブ C P U 間リンクのデータを、 C P U # 3 が C P U 間リンク側に送信しているグローバルレジスタへ反映することにより、他の C P U へ転送されます。

1.4 グローバルレジスタの登録

登録アドレス

	項目	アドレス
CPU間 リンク	先頭NO 転送語数	/09C4 5
サブCPU間 リンク	先頭NO 転送語数	/09C6 7

例題 CPU1より、G100～G1FFの
256点を他のCPUへ転送する場合

<u>先頭NO</u>	[設定データ]
G[10]0	→ /00[10]
<u>転送語数</u>	
256点(10進)	
↓	
/0[10]0(16進)	→ /00[10]

受信専用時の設定

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{先頭NO} = /0000 \\ \text{転送語数} = /0000 \end{array} \right.$$

CPU間リンクを御使用になる場合まず自局(PCs)から送信するグローバルレジスタを登録する必要があります。

登録する場合、

1:転送するグローバルレジスタの先頭NO。

2:転送点数

をPSEのMCS機能により、CPU間リンク登録アドレスへ書込みます。

ここで例題により登録例を示します。

【1】先頭NOの設定

先頭NOは/0000～/007Fの範囲で16点単位に設定します。

すなわち、G000～G07Fの番号の上位2文字分を書込みます。

したがって例題の場合は"/0010"が設定するデータとなります。


【2】転送語数

設定できる範囲は/0000～/0030までとなります。このデータも実際の転送されるGの点数の上位2文字分を設定します。

したがって例題の場合は"/0010"が設定データとなります。

〔補足〕自CPUから送信するデータがなく、他のCPUからのデータを受信する場合(受信専用の場合)は先頭NO、転送語数とも"/0000"を設定して下さい。

1.5 CPU間リンクカード



CPU間リンクカードの実装

CPU間リンクを行う場合、CPU間リンクカード（型式 CPL350）がCPU1台に1枚必要です。

また、CPU間リンクとサブCPU間リンクの交点に位置するCPUには、2枚が必要となります。

- CPU間リンクカードには、CPU番号指定用のロータリースイッチが付いています。


スイッチ表面には図に示す様に16進の番号があり、矢印を各番号の位置に合わせることによりCPU番号を指定します。

CPU番号はデータ転送の重要なデータになりますので重複のない様に設定して下さい。

- CPU間リンクカードは、次の様に実装して下さい。

$\left\{ \begin{array}{l} \text{スロット0 : CPU間リンク} \\ \text{スロット1 : サブCPU間リンク} \end{array} \right.$

- 次にCPU間リンクの配線例を示します。



2 オペレーション

2.1 CPU間リンクの立上げ手順

CPU間リンクを立上げる場合、CPU間リンクカードを実装し、ケーブル類を正しく接続した後，“MCS処理（第12章）”でグローバルレジスタ（G）を登録します。

以下立上げの手順を示します。

【1】

CPU間リンクカードの実装



【2】

PSE立上げ



【3】

グローバルレジスタの登録



リンク開始

【1】 Pcs電源OFFの状態で、CPU間リンクカードの実装及び配線を行って下さい。

→(ページC-5)

【2】 PSEを“リモート”及び“ダイレクト”で立て下さい。

→(ページ3-2~3)

【3】 PSEのMCS機能（第12章）を使用して転送するグローバルレジスタ（G）を登録して下さい。


→(ページC-7)

Pcsを“RUN”にセットすると、CPU間リンクを開始します。

CPU間リンクの立上げ


〔注意〕 グローバルレジスタ（G）の登録を変更する場合は多少オペレーションが異なります。

→(ページC-8参照)



グローバルレジスタ (G) の登録は P S E の M C S 機能を使用して行います。

実際の操作を行う前には必ず P C s コンソールスイッチを，“プロテクト OFF”，“STOP”にセットして下さい。



MCS機能は MENU キー入力後，“MCS”を選択して起動します。

また、MCS機能の内“2：MEMORY PATCH”機能を使用します。

【1】 C P U間リンクの登録アドレス（メモリーページ=0，アドレス=/09C4）を指定した後、まずグローバルレジスタの先頭NOを入力して下さい。
例）G 260 を先頭とする場合

S 2 6 設定 と入力します。


【2】 次に転送語数を入力して下さい。

例）/0040 (16進)=64点の場合

S 4 設定 と入力します。

【3】 サブC P U間リンクの場合は【1】，【2】と同じ手順で設定を行って下さい。


注意 オペレーションを行う場合、必ず1.3及び1.4項を御読み下さい。
→(ページC - 3 ~ 4)



以下にグローバルレジスタ（G）の登録を変更する場合の手順を示します。


特に登録変更後PCsコンソールスイッチを“RUN”にセットした状態で復電する点に御注意下さい。

【1】




【1】 PCsコンソールスイッチを“STOP”にセットします。

【2】




【2】 グローバルレジスタ (G) の先頭NO及び転送語数を修正して下さい。

【3】




【4】 PCsコンソールスイッチを“RUN”にセットして下さい。

【4】



【5】



付録一D— PCSメモリオールクリア

1 機能概要

メモリオールクリアの内容

1	ユーザーのシーケンスプログラムは全て消去されます。
2	タイマ、ワンショット、カウンタの設定値は全て、'ゼロ'クリアされます。
3	PSEリンク、演算ファンクション等のプログラムは未ローディング状態と同じになります。
4	PI/Oの状態を示す、PI/Oバッファメモリは全て"ゼロ"クリアされます。
5	PCSのハード関係は全て、イニシャルされます。
6	エディション内容は全てイニシャルされます。


現在使用しているPCSが不要になり、新しく別の用途に使用する場合、また、通常の処理では復旧できないようなエラー(CモードプログラムでOSワークを破壊したような場合)が発生した場合に、PCSの状態を納入時の初期状態へ戻すための処理がメモリオールクリア機能です。

表1に、メモリオールクリアの内容を示します。本処理を行うとユーザープログラム等は全て消去されますので充分注意して行ってください。

また、メモリオールクリアの後にPSEを接続した場合、PCSエディション処理(第3章)へ進みます。


補 足

拡張メモリが実装されていた場合、拡張メモリのデータはクリアされません。拡張メモリのデータをクリアする場合は、"拡張メモリクリア処理(付録E)"を参照ください。




2 オペレーション


【1】




【2】





【3】



【4】



【5】



【1】 P S E メニュー画面(ページ: 2-7)より、"1:MCS"を選択してください。

【2】 MCS メニューより、"2:MEMORY RATCH"を選択してください。なお、モニターページが'0'であることを確認してください。

【3】 図のようにアドレス入力待ちとなります。この時、/09C0番地を次の手順で指定します。



【4】 アドレス/09C0番地には/1234という値が格納されていますので、このデータを/0000に書換えてください。




と入力してください。

【5】 以上のようにメモリページ=0、アドレス=/09C0番地のデータ(/1234)を/0000に書換えた後、P C s を停復電してください。

P C s のO S は停復電時に上記アドレスの内容が/1234であるかをチェックし、このパターン以外の場合、P C s メモリを全てクリアします。

付録一E一 拡張メモリクリア

1 拡張メモリの概要



PC sへコンピュータプログラムを乗せて、より高度な制御を行う場合PC sの基本メモリでは容量が不足します。


このような場合には拡張メモリを増設してください。

【拡張メモリの種類】

カード型式	容量
CAM 710	32 kW
CAM 715	64 kW

拡張メモリには32kW, 64kWの2種類があり最大128kWまで増設できます。

【PC sメモリページと拡張メモリ】



拡張メモリはPC sメモリの2, 3ページ(PC s絶対アドレスの場合/20000~/5FFFF番地)に割り付けられます。

またメモリの割り付けはカード上のディップスイッチで行います。

【拡張メモリのディップスイッチ】

No.	ディップスイッチ								PC s絶対アドレス (バイトアドレス)	PSEから見たアドレス		備考
	1	2	3	4	5	6	7	8		ページ	ワードアドレス	
1	×	×	○	○	×	×	○	○	/20000~/2FFFF	2	/0000~/7FFF	CAM710 (32kW)
2	×	×	○	○	×	×	×	×	/30000~/3FFFF	2	/8000~/FFFF	
3	×	×	×	×	○	○	○	○	/40000~/4FFFF	3	/0000~/7FFF	
4	×	×	×	×	○	○	×	×	/50000~/5FFFF	3	/8000~/FFFF	
5	○	○	○	○	×	×	×	×	/20000~/3FFFF	2	/0000~/FFFF	CAM715 (64kW)
6	○	○	×	×	○	○	×	×	/40000~/5FFFF	2	/0000~/FFFF	

(注意) ×: OFF


○: ON

2 拡張メモリクリアのオペレーション

〔例〕 購入したばかりの拡張メモリをクリアします。ただしここでは、／20000～／2FFFF 番地へ割り付けたものとします。

【STEP 1】 PSE メニューより "EXPANSION MEMORY CLEAR" を選択します。


〔PSE メニュー画面〕



9 を入力します。

【STEP 2】 クリアするメモリアドレスを選択して、クリア処理を実行します。

【1】




【1】 クリアするアドレスを指定します。

この例題の場合

2 を入力します。

(注) アドレスは拡張メモリのディップスイッチを確認してください。


【2】




【2】 設定した番号を確認します。

0クリア処理を開始します。

1アドレスを修正する場合。



【3】





【3】 クリア処理の実行を終了

実行中には "COUNT=0021" を表示されます。そしてそれぞれ次のカウント値で処理が終了します。


• 32 kWの場合.....0080

• 64 kWの場合.....0100



0クリア処理を終了する場合。

1再度処理を行う場合。



【1】

3 捕足説明及び注意事項

3.1 PCsメモリオールクリア処理と 拡張メモリクリア

PCsメモリオールクリアの内容

- (1) シーケンスプログラムエリアのオールクリア（プログラムは全てクリアされる）
- (2) エディション情報のオールクリア
- (3) PI/Oメモリバッファのオールクリア

以上PCs納入時と同じ状態になります。

PCsメモリのクリア処理には、

- (1) PCsメモリオールクリア（付録D）

(2) 拡張メモリクリア
の2種があります。


PCsのシーケンスプログラム、エディション設定を変えずに、拡張メモリのみクリアしたい場合に本処理を御使用ください。

なお、PCsメモリオールクリア処理の概要を示します。
詳細は付録を御参照ください。

3.2 その他の注意事項

- (1) PCs拡張メモリ納入時に、PCs LEDに“SO d”と


表示される場合があります。これは拡張メモリパリティーエラーを示すものですが、この時拡張メモリを一度クリアすることにより、回復できます。



PCs LED表示

- (2) 拡張メモリクリア処理を行う場合は必ず“プロテクトOFF”及び“STOP”的状態にしてから、処理を行って

ください。回線エラーの原因となります。




PCs コンソールスイッチ

付録一F— Sモードフェンス

1 機能概要

1.1 Sモードフェンスの機能

PCsメモリ(メモリページ=0)



シーケンスプログラムエリア(メモリページ=0アドレス/ $/2000 \sim /3FFF$)に、演算ファンクション及びCモードプログラム等のデータエリアを確保する場合に本機能を使用します。

Sモードフェンスを設定した場合、シーケンスプログラムは、フェンスを越えて作成することができなくなります。

Sモードフェンスは、MCS処理でPCsメモリ上に次の2ワードのデータを続けて書くことにより設定されます。

/1006
/1007

Sモードフェンスデータ(16進数値)

Sモードフェンスが複数設定された場合には、アドレス低位のもののみがフェンスデータとして取り扱われます。

またSモードフェンスを消去する場合は上記のフェンスデータを“ゼロ”に書換えてください。

(補足)


以上のようにSモードフェンスを設定することにより、シーケンスプログラムの一部をデータエリアとして使用することが可能ですが、より多量のデータエリアを御使用になる場合は、別売の拡張メモリを御使用ください。

1.2 Sモードフェンスと容量表示

Sモードフェンス処理を行う場合は、"容量表示機能(ページ:5-24)"により現在のSモードプログラムの最終アドレスを確認してから行ってください。

また誤ってシーケンスプログラムエリアを書換えると、正常にプログラムが処理されなくなります。充分御注意ください。

以下Sモードフェンスと関係のある容量表示画面について説明します。




[容量表示画面]

PSE MAIN A NORM PCSNO=0003 PNO=000 MODE=STP TYPE=00E2		
<US:01314 FR:5724>		
PI/O POINT	**TOP ADDR**	(注)
P:000-0FF(0256)	T SET AREA /2202	SEQ.CYCLE SET ADDR=/09BF
T:000-03F(0256)	U /2302	SEQ.CYCLE TIME=030 MSEC
U:000-03F(0064)	C /2342	
C:000-03F(0064)	T WORK AREA/0BAE	MAX FUNC COUNT =256
K:000-0FF(0256)	U /0BAE	USED FUNC COUNT=053
E:000-07F(0128)	C /0CEE	
CPU-TO-CPU LINK	PRET(SQET) /2000	PSE-LINK NO USE
SEND DATA:G200-G22F	PARAMETER TO/0F80 ②	S-MODE FENCE USED
SUB CPU-TO-CPU	S-PROG TOP /2382	FENCE ADDR=/3F00
NO USE	① [S-PROG END /28A3]	**STRIKE ANY KEY**

(注) 図の例の場合、/3EFF番地がシーケンスプログラミングエリアの最終アドレスとなるため、残り容量(FR)は、次のように計算されます。

①: 現在シーケンスプログラムの最終アドレスを示しています。Sモードフェンスを設定するアドレスは、このアドレスより大きく設定してください。

②: Sモードフェンスの使用状況を示しています。上図の場合/3F00番地と/3F01番地にフェンスデータが格納されていることを示しています。




2 オペレーション

2.1 Sモードフェンスの設定

例題 シーケンスプログラムエリアの／3F00番地にフェンスを設定し、／3F02～／3FFF番地をデータエリアとして確保します。


【1】




【2】




【3】



【4】



【5】



次ページへ

【1】 PC's コンソールスイッチと

[プロテクトスイッチ → PROT OFF]
[ラン/ストップスイッチ → STOP]

にセットしてください。

【2】 [容量表示] キーを押し、現在のシーケンスプログラム終了アドレスより、フェンスを設定しようとしているアドレスの方が後方にあることを確認してください。


(ページ : E - 2)

【3】 P S E メニュー画面より、" M C S 機能 (第 10 章)" を選択してください。

【4】 M C S の機能の内、" 2:MEMORY PATCH " 処理を選択してください。なお、モニターページは " ゼロ " IC 設定してください。


【5】 S モードフェンスを設定するアドレスを指定してください。例えば本例の場合、次のようにアドレスを入力します。

3 F 0 0 設定




【6】 指定したアドレスに、Sモードフェンスの第1ワードを次のように入力してください。

Sモードフェンス第1ワードのデータ
1 6進入力を示すキーボードです。必ず入力してください。




【7】 自動的に次のアドレスへ処理が移りますので、ここでSモードフェンスの第2ワードを次の手順で入力してください。


Sモードフェンス第2ワードのデータ



【8】 入力したデータに誤がないことを確認してください。
その後 終了 を入力してMCS処理を終了してください。



【9】 容量表示 キーを入力し、今入力したSモードフェンスが正しく設定されたことを確認してください。



【10】 以上で新しくSモードフェンスが設定されましたので、この時のプログラムをフロッピーディスクへセーブして、新しいバックアップを作成してください。

なお、バックアップファイルは“第6章 フロッピーディスク入出力”を参照して、作成してください。

付録一G— PCsメモリマップ

1 PSEアドレスとPCs絶対アドレス

PCsのメモリマップを考える場合、次の2つの見方があります。

(1) PCsメモリをPSEから見た場合

この時のアドレスマップがPSEのオペレーションを行う時に使用されるアドレスマップとなります。また各エリアのアドレスは16ビットワードアドレス(PSEアドレスと呼ぶ)で示され、MCS、フロッピーディスク入出力、演算ファンクション等PSEからPCsメモリを読み込んだり書き込んだりする場合は全てこのアドレスマップが使用されます。

(2) PCsメモリをPCsの内部から見た場合

この時のアドレスマップが、PCsメモリの物理的なメモ

リ割付けを示しています。また各エリアは24ビットのアドレスで示され各データはバイト単位で取扱います。通常このアドレスのことをPCs絶対アドレスと呼び、PCsメモリ上で動作するCモードプログラムを作成する場合に使用し、PSEのオペレーションでは使用しません。

以上PCsメモリを考える場合、(1)PSEアドレスで考える、(2)PCs絶対アドレスで考えるの2つの場合があることを示しましたが、本項では(1)のPSEアドレスを使用して以下にメモリーマップを示します。


なお、Cモードプログラムを作成する場合は、13ページ後の変換式を使用して、PCs絶対アドレスを計算してください。

下表にそれぞれのアドレスの特長を示します。

	PSEアドレス	PCs絶対アドレス
用途	PSEのオペレーションを行う場合。	Cモードプログラムを作成する場合のみ
アドレス範囲	/0000~/FFFFの64Kロード ただし、メモリページ0~3を指定	/000000~/FFFFFFの1.6 メガバイト
データサイズ	ワード(16ビット)単位	バイト(8ビット)単位。ただし、 PCsのデータをアクセスする場合はワードでアクセスする。

2 概略メモリマップ

PSEアドレスで表わした概略メモリマップを示します。



通常PSEでは上記0ページのデータを取り扱います。またユーザーCモードエリアを使用する場合は、2, 3ページを使用してください。

なお、1ページのアドレスは日立サービスマンのメインテ

ナンスのためのものです。特別な場合を残き、使用しないようにしてください。


以下、0ページの各メモリーの割付けに付いて説明します。

3 S-RAM(シーケンスメモリ)

S-RAM(シーケンスメモリ)はユーザーが作成したシーケンスプログラム、タイマ、ワンショット、カウンタの設定

値及び各プログラムの起動条件や先頭アドレスを管理するPRET(Program Edition Table)が格納されるメモリエリアです。

以下にシーケンスメモリの構成を示します。



上図のⒶ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓの先頭アドレスはPC立ち上げ時のエディション設定により変化します。このことにより不要なエリアを最小にし、メモリの使用効率を最大にしています。(固定アドレスにした場合最大点数分を常に格保していなければならなくなる。)

次にエディション設定と上記アドレスの関係を示します。タイマ、ワンショット、カウンタ及びPの点数より、各アドレスは次のように求められます。

$$\begin{aligned}
 \textcircled{A} &\dots\text{(タイマトップアドレス)} = /2000 + (\text{Pの点数}) \times 2 + 2 & (\text{注1}) \\
 \textcircled{B} &\dots\text{(ワンショットトップアドレス)} = \textcircled{A} + (\text{Tの点数}) \\
 \textcircled{C} &\dots\text{(カウンタトップアドレス)} = \textcircled{B} + (\text{Uの点数}) \\
 \textcircled{D} &\dots\text{(シーケンストップ)} = \textcircled{C} + (\text{Cの点数})
 \end{aligned}
 \quad \left. \right\} \text{ (注2)}$$

(注1) PRETエリアのサイズは(Pの点数) × 2 + 2となるため、このような計算式となります。

(第11章 PRET参照)


(注2) なお、上記アドレスは **容量表示** キーに割付けられた容量表示処理により自動的に計算されます。
(ページ: 5-49 参照)

4 PRETの割付け

PRET(Program Edition Table)は各プロセスコイル(Pコイル)に割付けられた。シーケンスプログラム、演

算ファンクション及びCモードプログラムの先頭アドレスと
プログラムモード(プログラム種別、起動条件他)を管理する
テーブルです。

以下にPRETの構成を示します。



- PRET先頭アドレス /2000番地(固定)
- PRETのサイズ (Pの点数) × 2 + 2 [ワード]

となります。なお、PRETはPCsOSがプログラムを実行
するための重要な情報が格納されているため、誤ってMCS


処理等で書換えた場合、正常にプログラムが実行されなくな
りますので御注意ください。

5 設定値エリアの割付け


れ1点に1ワードのエリアが確保されます。

以下、各エリアの構成を示します。

タイマ(T), ワンショット(U), カウンタ(C)の設定値はそれぞ




ユーザー・シーケンスプログラムエリアはユーザーが作成したシーケンスラダー回路プログラムが格納されるエリアです。



6 PI/O RAM(PI/Oメモリ)の割付け


PI/O・RAM(PI/Oメモリバッファ)は、外部入出力(X, Y)及び内部レジスタ(R, T, U, C, K, P, E, Z他)


のON/OFF状態を保持するためのメモリーです。PCsOSがシーケンスプログラムを実行する場合に本メモリより接点のON/OFF状態を取り込み、演算結果のON/OFFを出力コイルに対応したアドレスにセットします。



PI/O・RAMの内、外部入出力(X, Y)に割付けられたエリアはPCsを"RUN"状態にした場合、外部入出力モジュールにより常にリフレッシュされ、このことにより

外部入力の状態を取り込み、また、外部出力カードでデータが出力されます。





(注1) 図中 部はシステムワーク及び予約エリアです。

(注2) R 000~ROFF はアドレスの順番とシンボルNOの順番が逆にならんでいます

(ページ:F-8 参照)

以下、外部入出力(X, Y)と内部レジスタ(R)の場合を例
に、PI/Oメモリのアドレスと各リレーナンバーの関係と計算式を示します。

(1) 外部入力(X)

リレーナンバー	PSEアドレス
X000	D000
X001	D001
X002	D002
X003	D003
X004	D004
X005	D005
X006	D006
X007	D007
X008	D008
X009	D009
X00A	D00A
⋮	⋮
X0FD	D0FD
X0FE	D0FE
X0FF	D0FF
X100	D100
X101	D101
X102	D102
⋮	⋮
X1F3	D1F3
X1F4	D1F4
X1F5	D1F5
X1F6	D1F6
X1F7	D1F7
X1F8	D1F8
X1F9	D1F9
⋮	⋮
X2F9	D2F9
X2FA	D2FA
X2FB	D2FB
X2FC	D2FC
X2FD	D2FD
X2FE	D2FE
X2FF	D2FF

$$X\triangle\triangle\triangle = D000 + \triangle\triangle\triangle$$

(2) 外部出力(Y)

リレーナンバー	PSEアドレス
Y000	D400
Y001	D401
Y002	D402
Y003	D403
Y004	D404
Y005	D405
Y006	D406
Y007	D407
Y008	D408
Y009	D409
Y00A	D40A
⋮	⋮
Y0FD	D4FD
Y0FE	D4FE
Y0FF	D4FF
Y100	D500
Y101	D501
Y102	D502
⋮	⋮
Y1F3	D5F3
Y1F4	D5F4
Y1F5	D5F5
Y1F6	D5F6
Y1F7	D5F7
Y1F8	D5F8
Y1F9	D5F9
⋮	⋮
Y2F9	D6F9
Y2FA	D6FA
Y2FB	D6FB
Y2FC	D6FC
Y2FD	D6FD
Y2FE	D6FE
Y2FF	D6FF

$$Y\triangle\triangle\triangle = D400 + \triangle\triangle\triangle$$

(3) 内部レジスタ(R)

リレーナンバー	PSEアドレス
R000	D7FF
R001	D7FE
R002	D7FD
R003	D7FC
R004	D7FB
R005	D7FA
R006	D7F9
R007	D7F8
R008	D7F7
R009	D7F6
R00A	D7F5
⋮	⋮
R0FD	D702
R0FE	D701
R0FF	D700
R100	E000
R101	E001
R102	E002
⋮	⋮
R1F3	E0F3
R1F4	E0F4
R1F5	E0F5
R1F6	E0F6
R1F7	E0F7
R1F8	E0F8
R1F9	E0F9
⋮	⋮
R2F9	E1F9
R2FA	E1FA
R2FB	E1FB
R2FC	E1FC
R2FD	E1FD
R2FE	E1FE
R2FF	E1FF

$$\cdot R000 \sim R0FF \quad (\text{注1})$$

$$R\triangle\triangle\triangle = D7FF - \triangle\triangle\triangle$$

$$\cdot R100 \sim R2FF$$

$$R\triangle\triangle\triangle = E000 + \triangle\triangle\triangle$$

(注1) R000～R0FFはアドレスとリレーナンバーの順序が逆になります。

(注2) アドレス及びリレーナンバーは全て16進数で表わします。

(注1)

シンボル	リレーNo.	↓↓ X	○ Y	↑↑ Z
X	X 0 0 0 X 3 FF	D 0 0 0 (注3) D 3 FF		
Y	Y 0 0 0 Y 2 FF	D 4 0 0 D 6 FF		
R	R 0 0 0 R OFF	D 7 FF (注1) D 7 0 0		
T	R 1 0 0 R 2 FF	E 0 0 0 E 1 FF		
	T 0 0 0 T 0 7 F	D C 8 0 D C FF	D 8 0 0 D 8 7 F	
U	T 0 8 0 T O FF	E 3 0 0 E 3 7 F	E 3 8 0 E 3 FF	
	U 0 0 0 U 0 3 F	DD 8 0 DD 8 F	D 9 0 0 D 9 3 F	
			D 8 8 0 前回値エリア D 8 8 F	(注2)
C	C 0 0 0 C 0 3 F	DDC 0 DD FF	D 9 4 0 D 9 7 F	D 9 C 0 D 9 FF
			D 8 C 0 前回値エリア D 8 FF	(注2)
K	K 0 0 0 K 0 7 F	DE 8 0 DE FF	DA 0 0 DA 7 F	DA 8 0 DA FF
	K 0 8 0 K OFF	DF 8 0 DFFF	DB 0 0 DB 7 F	DB 8 0 DB FF

シン ボル	リレ-№	↓↑ ↔	○	↑
G	G 0 0 0	DC 0 0		
	⋮	⋮		
	G 0 7 F	DC 7 F		
	G 0 8 0	EA 0 0		
	⋮	⋮		
	G O F F	EA 7 F		
	G 1 0 0	DD 0 0		
	⋮	⋮		
	G 1 7 F	DD 7 F		
	G 1 8 0	EA 8 0		
	⋮	⋮		
	G 1 F F	E A F F		
	G 2 0 0	D E 0 0		
	⋮	⋮		
	G 2 7 F	D E 7 F		
	G 2 8 0	E B 0 0		
	⋮	⋮		
	G 2 F F	E B 7 F		
	G 3 0 0	D F 0 0		
	⋮	⋮		
	G 3 7 F	D F 7 F		
	G 3 8 0	D B 8 0		
	⋮	⋮		
	G 3 F F	D B F F		
	G 4 0 0	E C 0 0		
	⋮	⋮		
	G 7 F F	E F F F		
P	P 0 0 0	E 5 0 0	E 6 0 0	E 7 0 0
	⋮	⋮	⋮	⋮
E	P O F F	E 5 F F	E 6 F F	E 7 F F
	E 0 0 0	E 4 0 0		
Z	⋮	⋮		
	E 0 7 E	E 4 7 F		
Z	Z 0 0 0	E 2 8 0		
	⋮	⋮		
Z	Z 0 1 F	E 2 9 F		
	⋮	⋮		

K 2 0 0 (K リセット)	D 9 8 0
K 2 0 1 (上位リンク)	D 9 8 1
U P I F ポーリング	D 9 8 E ~ F

(注1) B000~B0FFはアドレスとリレーが逆に並んでいます。

(注?) 立上がりのエッジを作るためにシステムで使用しています。


(注3) X000~X003(／D000~／D003)はシステムで使用しています。

7 OS・RAM(OSワークエリア)の割付け


OS・RAM (OS・メモリ)はユーザープログラムを実行

する場合にOSが使用するワークエリアやユーザーワークエリアが含まれます。

以下にOSメモリの構成を示します。



前項に示したユーザープログラム管理エリアの割付けは、
P C s エディションで設定された各 P I / O の点数によって
次のように変化します。




以下に標準エディション時とMAXエディション時の各先頭アドレスとサイズ(ワード単位)を示します。

	標準エディション		MAXエディション	
	先頭アドレス	サイズ(10進)	先頭アドレス	サイズ(10進)
T 計 数 値	/0BAE	128	/0BAE	256
U 計 数 値	/0C2E	64	/0CAE	64
C 計 数 値	/0C6E	64	/0CEE	64
E 状態 テーブル	/0CAE	128	/0D2E	128
P C B	/0D2E	66	/0DAE	514
パラメータエリア	/0D70	656(1680)	/0FB0	80(1104) (注)


(注) パラメータエリアのサイズで()で示した物はP S Eリンク未使用の場合です。

演算ファンクションのパラメータは4ワード1ケースとなります。また、PSEリンクシステムが共存した場合や、PCsエディションで最大の点数を指定した場合にパラメータエリアのサイズが異なり、使用できる演算ファンクションの個数が制限されますので御注意ください。

(1) 標準エディションでPSEリンク無の場合




(2) 標準エディションでPSEリンク有の場合



(3) maxエディションでPSEリンク無の場合



(4) maxエディションでPSEリンク有の場合



以下、パラメータエリアと演算ファンクションの使用個数について示します。

$$\text{エリアサイズ} = /1400 - /0D70 = 1680 \text{ (ワード)}$$

演算ファンクション使用個数

$$= \frac{1680}{4} = 420 \rightarrow 256 \text{ (個)}$$

(注1)

$$\text{エリアサイズ} = /1000 - /0D70 = 656 \text{ (ワード)}$$

演算ファンクション使用個数

$$= \frac{656}{4} = 164 \text{ (個)}$$

$$\text{エリアサイズ} = /1400 - /0DAE = 1104 \text{ (ワード)}$$

演算ファンクション使用個数

$$= \frac{1104}{4} = 276 \rightarrow 256 \text{ (個)}$$

(注1)

$$\text{エリアサイズ} = /1000 - /0FB0 = 80 \text{ (ワード)}$$

演算ファンクション使用個数

$$= \frac{80}{4} = 20 \text{ (個)}$$

(注1) 演算ファンクションの使用個数は最大256個までです。


(注2) 演算ファンクションの使用個数及び使用した個数は [容量表示] キーに割付けられた容量表示機能(ページ: 5-49)を使用しますとPSEにより自動的に計算され表示されます。

8 PCs絶対アドレス

PCsメモリ上で動作するCモードプログラムはデスクトップPSEを使用してC言語やアセンブラー言語で作成します。この時、PCsの制御データ(PI/OのON/OFF, T,

U, Cの設定値)を使ったプログラムを作成する場合PCsの絶対アドレス(物理的なアドレスマップ)が必要になります。

以下に、PSEアドレスと、PCs絶対アドレスの関係を示します。




PSEアドレスとPCS絶対アドレスの変換式を示します。

メモリエリア	アドレスマップ		変換式
	PSEアドレス	PCS絶対アドレス	
OS・RAM	ページ=0 /0000 /1FFF	/1C000 /1FFFF	(PCS) = (PSE) × 2 + (/1C000) (PSE) = $\frac{\{(PCS) - (/1C000)\}}{2}$
S・RAM	ページ=0 /2000 /3FFF	/04000 /07FFF	(PCS) = (PSE) × 2 (PSE) = $\frac{(PCS)}{2}$
PI/O RAM	ページ=0 /D000 /EFFF	/14000 /17FFF	(PCS) = {(PSE) - (/D000)} × 2 + (/14000) (PSE) = $\left\{ \frac{(PCS) - (/14000)}{2} + (/D000) \right\}$
拡張メモリ その他	ページ=1~3 /0000 /FFFF	/00000 /5FFFF	(PCS) = {(ページ)-1} × (/20000) + (PSE) × 2 (PSE) = $\frac{(PCS) - \{(ページ)-1\} \times (/20000)}{2}$

※ (PCS) : PCS絶対アドレス (PSE) : PSEアドレス

PCSの制御データは、すべてワードサイズ(2バイト)で格納されています。しかし、PCS絶対アドレスはバイトアドレスになっているため、必ず偶数アドレスからワードアドレスで取込むようにしてください。

また、PI/O RAMの各データは20ビットのみが有効です。またその他ビットは不定となるため、PI/Oのデータを取込む時は、マスクして不定ビットを除いてください。



以下にPI/Oメモリの割付けられるPSEアドレスと
PCs絶対アドレスを示します。

(例)

リレーナンバー	PSEアドレス	PCs絶対アドレス
X010	D010	14020

接点X010は、PCsメモリマップ上で/D010に割付
けられます(注)。それをPSEアドレスからPCs絶対アド
レスへ変換すると/14020になります。

変換式は付録F-14より

$$(PCS) = \{ (PSE) - (/D000) \} \times 2 + (/14000)$$

(例) の場合は、

$$(PSE) = /D010$$

$$\begin{aligned}(PCS) &= \{ /D010 - /D000 \} \times 2 + /14000 \\ &= (/10) \times 2 + /14000 \\ &= /14020\end{aligned}$$

(PCS) : PCs絶対アドレス

(PSE) : PSEアドレス

(1) 外部入力(X)

リレー ナンバー	PSE アドレス	PCs絶対 アドレス
X000	D000	14000
X001	D001	14002
X002	D002	14004
X003	D003	14006
X004	D004	14008
X005	D005	1400A
X006	D006	1400C
X007	D007	1400E
X008	D008	14010
X009	D009	14012
X00A	D00A	14014
X0FD	D0FD	141FA
X0FE	D0FE	141FC
X0FF	D0FF	141FE
X100	D100	14200
X101	D101	14202
X102	D102	14204
X1F3	D1F3	143E6
X1F4	D1F4	143E8
X1F5	D1F5	143EA
X1F6	D1F6	143EC
X1F7	D1F7	143EE
X1F8	D1F8	143F0
X1F9	D1F9	143F2
X2F9	D2F9	145F2
X2FA	D2FA	145F4
X2FB	D2FB	145F6
X2FC	D2FC	145F8
X2FD	D2FD	145FA
X2FE	D2FE	145FC
X2FF	D2FF	145FE

(2) 外部出力(Y)

リレー ナンバー	PSE アドレス	PCs絶対 アドレス
Y000	D400	14800
Y001	D401	14802
Y002	D402	14804
Y003	D403	14806
Y004	D404	14808
Y005	D405	1480A
Y006	D406	1480C
Y007	D407	1480E
Y008	D408	14810
Y009	D409	14812
Y00A	D40A	14814
Y0FD	D4FD	149FA
Y0FE	D4FE	149FC
Y0FF	D4FF	149FE
Y100	D500	14A00
Y101	D501	14A02
Y102	D502	14A04
Y1F3	D5F3	14BE6
Y1F4	D5F4	14BE8
Y1F5	D5F5	14BEA
Y1F6	D5F6	14BEC
Y1F7	D5F7	14BEE
Y1F8	D5F8	14BF0
Y1F9	D5F9	14BF2
Y2F9	D6F9	14DF2
Y2FA	D6FA	14DF4
Y2FB	D6FB	14DF6
Y2FC	D6FC	14DF8
Y2FD	D6FD	14DFA
Y2FE	D6FE	14DFC
Y2FF	D6FF	14DFE


(3) 内部レジスタ(R)

リレー ナンバー	PSE アドレス	PCs絶対 アドレス
R000	D7FF	14FFE
R001	D7FE	14FFC
R002	D7FD	14FFA
R003	D7FC	14FF8
R004	D7FB	14FF6
R005	D7FA	14FF4
R006	D7F9	14FF2
R007	D7F8	14FF0
R008	D7F7	14FEE
R009	D7F6	14FEC
R00A	D7F5	14FEA
R0FD	D702	14E04
R0FE	D701	14E02
R0FF	D700	14E00
R100	E000	16000
R101	E001	16002
R102	E002	16004
R1F3	E0F3	161E6
R1F4	E0F4	161E8
R1F5	E0F5	161EA
R1F6	E0F6	161EC
R1F7	E0F7	161EE
R1F8	E0F8	161F0
R1F9	E0F9	161F2
R2F9	E1F9	163F2
R2FA	E1FA	163F4
R2FB	E1FB	163F6
R2FC	E1FC	163F8
R2FD	E1FD	163FA
R2FE	E1FE	163FC
R2FF	E1FF	163FE

(注) アドレスは16進数で示しています。

9 ローカルエリアのメモリーマップ

PSEをローカルで処理するためのローカルメモリは次のように割付けられています。




したがってユーザーのシーケンスプログラム全体をカバーして未実装として処理されます。拡張メモリはローカルでサポートされません。
しており、ローカルエリアでシーケンスプログラムの作成／修正を行えます。なお、ローカルエリア以外のアドレスは全

フロッピーディスクの内容とローカルエリアの関係

ローカルエリア以外のデータを含んだファイルをフロッピーディスクからロードすることは可能です。

ただし、ローカルエリア以外のエリアのデータはすべて無視されます。




■は不定データを示す。

上記のようにローカルエリア外の領域をフロッピーディスクに取った場合、未実装部には不定データが格納されます。必ずローカルエリア内で操作を行うようにしてください。

付録—H— 各リレー機能の動作

1 プロセスコイル(P)の機能

1.1 プロセスコイルの機能概要



PCsのプログラムはプロセスコイル単位に起動されます。またユーザーが作成したCモード(コンピュータモード)プログラムを特定のPコイルに登録することにより、シーケンス回路からCモードプログラムの起動、停止を制御することができます。

Pコイルは次の3種類に分けられます。


- 1：マスターPコイル
- 2：演算ファンクション
- 3：個別制御プログラム

次に各プロセスコイルの概要を示します。

ナンバ	名 称	概 要			
P 0 0 0	マスターPコイル (メインプログラム)	<p>このプログラムはOSにより設定された一定周期タイマ(シーケンスサイクルタイマ)毎に起動されるシーケンスラダープログラムです。</p> <p>以下の演算ファンクションや個別制御プログラムは、本プログラム中の該当するPコイルを励磁することにより起動されます。</p>			
P 0 0 1 ↓ P 0 1 F	演算ファンクション	<p>数値データを取り扱うための標準プログラムでメモリ内容の移動、四則演算等をシーケンスラダープログラム上で行うことができます。</p> <p><u>補 足</u></p> <p>・演算ファンクションの機能一覧、及び詳細については付録1を参考下さい。</p>			
P 0 2 0 ↓ P OFF	個別制御プログラム 〔 Sモード 〕 〔 Cモード 〕	<p>ユーザのシーケンスラダープログラム、コンピュータモードプログラムを割付けるためのもので、この機能により、次のような利点があります。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1 : プログラムのパッケージ化</td> </tr> <tr> <td>2 : トップダウン記述</td> </tr> <tr> <td>3 : デバッグ保守性の向上</td> </tr> </table>	1 : プログラムのパッケージ化	2 : トップダウン記述	3 : デバッグ保守性の向上
1 : プログラムのパッケージ化					
2 : トップダウン記述					
3 : デバッグ保守性の向上					


1.2 プロセスコイルの処理

演算ファンクション及び個別制御プログラムはすべてマスターPコイル（P000）より起動されます。



- ① …… 演算ファンクションは該当するPコイルの立上がりで1回だけ起動され、サブルーチンの形で処理されます。つまり、該当のPコイルがOFFからONへ変化するとそのPコイルに対応する演算ファンクションへリンクし、その処理が終了すると、元のプログラムへ戻り次のプログラムから実行されます。
- ② …… 個別制御プログラムはラッチ処理で起動されます。つまり任意のPコイルがONされたとそのPコイルに対応する個別制御プログラムにリターンした後次のステップから実行します。
そして、対応したリセットコイルがONするまで何度も実行が繰り返されます。

1.3 個別制御プログラムの利点




個別制御プログラムを使用する事により、次の利点が挙げられます。

1：プログラムのトップダウン記述

2：標準プログラムパッケージ

3：デバッグ、保守効率の向上

次にプロセスコイルを使用したプログラムの作成手順について説明します。




制御対象 プラント例

ここでは図の様に3種の装置を制御する場合について考えます。

まず全体の制御を考えた場合、プログラムの構成はレベル1で示したフローとなります。

次にレベルの1の各ボックスの処理を次第にレベル2、レベル3へと詳細な処理ステップに分け、トップダウン的に記述していきます。



プログラムのトップダウン記述

(次ページへ)

個別制御プログラムの割付け					
処理 A	P020	処理 a	P030	処理(ア)	P050
				処理(イ)	P051
				処理(ウ)	P052
		処理 b	P031	処理(エ)	P053
				処理(オ)	P054
				処理(カ)	P055
		処理 c	P032	処理(キ)	P056
				処理(ク)	P057
				処理(カ)	P058
				処理(エ)	P060
				処理(オ)	P061


次に機能毎に分けられた各処理を Pコイルに割付け順次各プロセス毎にプログラムを作成します。

各処理とプロセスコイルの割付け

以上の様に制御プログラムを機能毎にまとめた個別制御プログラムとしてモジュール化する事により

- 1 : 各プログラムステップが知かく、機能単位でバックができる。
- 2 : 関連する情報が 1 ケ所に集まっているためプログラムが理解しやすい。
- 3 : 機能単位でバックが済んでいるため、大きなプログラムも各機能モジュールのインターロック条件のみを考えて作成できる。


等の利点が生まれ、これによりプログラム作成、修正及びバック保守性を向上させる事ができます。



【補足】

尚 PSE のサブルーチン機能（第 5 章）を使用することにより、デバックが終了した個別制御プログラムを連結して、より大きな機能をもったプログラムに編集することもできます。


1.4 個別制御プログラムとCモードプログラム



個別制御プログラム (P020~P0FF) を御使用になる場合は必ず“PCs エディション処理 (第3章) ”の時に必要なPコイル点数を設定して下さい。標準エディション時には“ゼロ”個となりますので御注意下さい。

さて個別制御プログラムは PCs 立上げ時に全て S モードとして OS に登録されています。このためユーザー C モードプログラムを御使用になる場合は，“PRET 処理 (第11章) ”で C モードプログラムを登録して下さい。

以下に C モードプログラムの概略作成手順を示します。



【1】 デスクトップ PSE で C 言語、アセンブラー言語によりソースプログラムを作成します。

【2】 コンパイラ、リンカーを通して実行プログラムを作成します。

【3】 実行プログラムを“S10”的ファイルタイプを指定して 3インチフロッピーディスクへコピーします。

【4】 ポータブル PSE で PCs 拡張メモリへプログラムをローディングします。

(フロッピーディスク入出力 (第6章) 参照)

【5】 PRET 処理 (第11章) で C モードプログラムを登録します。

【6】 MCS 処理 (第10章) で必要な初期データをセットします。(必要な場合のみ)

(注) 【1】～【3】の処理はディスクトップ PSE で行います。

2 エラーコイル(E)の機能


E RROR COIL

プログラムで発生したエラーコイルの励磁状態をPCsのLEDに表示する機能をもちます。

またE07C～E07Fはシステムエラーで次の表の意味をもちます。


NO	エラー名称	エラー内容
E07C	リモートI/Oエラー	リモートI/O処理中に回線エラーが発生した事を知らせます。
E07D	メモリバッテリバックアップエラー	メモリーのバックアップバッテリー電圧が規定電圧以下に降下したことを知らせます。
E07E	システム予約	将来拡張用のエラーコイルです。
E07F	システム予約	ユーザーの使用は不可です。

以下に使用例を示します。



例1

シーケンスプログラムの中でユーザーが定義したエラーコイルがONすると
PCsのLEDにエラーコイルに対応したナンバーを表示します。



例2

システムエラーのエラーコイルを使用し、シーケンスプログラムを作成する事により、エラー情報を外部出力へ反映する事ができます。

3 グローバルレジスタ(G)の機能

G

ROBAL REGISTER

グローバルレジスタの働き



CPU間のインターロック

情報のシフト

グローバルレジスタは内部レジスタの一つで通常は R 同様中間レジスターとして使用可能です。

しかし、"CPU間CPUリンクカード(オプション)"を使用する事により、PCs間のデータ交換を行う重要な働きをします。

以下にCPU間CPUリンクとグローバルレジスタの関係を示します。



説明 CPU#1 のシーケンスプログラムで G010 が ON するとこのデータが

CPU#2～CPU#n へ転送され、それぞれのシーケンスプログラムに反映されます。

4 データ収集コイル(Z)の機能


Z

COIL (データ収集コイル)

監視したい信号を収集する機能をもち、タイムチャートモニタ(第9章)でモニタする制御要素を指定する場合に使用します。

ZコイルはZ000～Z01Fの32点があります。

以下タイムチャートモニタとZコイルの関係を示します。



ここでは、X020, Y200, K001, T002についてモニタする場合を考えます。

この場合、シーケンス回路上に上記接点の状態をZコイルに反映させる回路を作成します。

この回路を作成した後、タイムチャートモニタを行うと、下図の様に、時刻の経過に伴う各制限要素のON/OFF状態が画面に表示されます。

詳細は第7章タイムチャートモニタを参照下さい。

【タイムチャートモニタ画面】

TIME CHART

CYCLE TIME = 0.03 [SEC]

COUNT = 0072

0 10 20 30 40 50

Z000 . X020

----- -----

Z010 . Y200

----- -----

Z011 . K001


----- -----

Z01F . T002

----- -----

5 各リレー機能の動作

5.1 外部入出力(X, Y)



PCsに接続された外部入出力モジュールデータの交換をする機能をもちます。

X…PI/O経由で入力モジュールの信号を受信します。

Y…PI/O経由で出力モジュールへ信号を送信します。

入力モジュールはフリーロケーションとなっており、合計768点まで使用できます。

従ってナンバーの入力範囲は

$$\begin{cases} X000 \sim X2FF \\ Y000 \sim Y2FF \end{cases}$$

となります。

注意

X000～X003はシステムで使用しているため、このナンバーに入力カードを割付ける事はできません。

X000 : PCsのRUN/STOPを示す。	} システム拡張用
X001 : SIMU/NORM状態を示す。	
X002 X003 } システム拡張用	

詳細の機能についてはPCs付属の“PCsマニュアル”を御参照下さい。

5.2 キープリレー(K)

【キープリレーの仕様】


ナンバ入力 範囲	最大 標準	K000~K0FF K000~K07F
分岐	全て使用可能	
停電時	停電保持	
-O- K200 (マスターりセット)	このコイルがONするとキープリレーの全出力がOFFされます。	
-O- K201 (上位割込)	このコイルがONするとH-7338上位リンクージの割込(ATC)となります。(100 msec パルス)	
入力パルス幅 セット、リセット の同時入力時	最小スキャンタイム リセット優先	

キープリレーの機能はセット入力(-O-)がONすると、リセット入力(-R-)がONするまで出力(+T-)がONし、出力の状態は停電保守されます。

キープリレーは最大256点まで使用可能ですが“PCsエディション処理(第3章)”で標準設定した場合は128点となりますのでご注意下さい。

またキープリレーと同一のシンボルですが-O-K200、-O-K201は通常と異なった機能をもちます。(K200、K201は出力コイル-Oのみ使用可能です。)


(a) 回路例



図(a)の場合プッシュボタンが2個あり、ONスイッチ(X020)を押すとランプ(O-Y030)が点燈します。

その後、OFFスイッチ(X021)を押すとランプが消燈します。

(b) タイムチャート



(注) セットとリセットが同時にONの場合リセットが優先されます。

5.3 ワンショット(U)

ワンショットの仕様

ナ ン バ 入 力 範 囲	U000~U03F
設 定 値	0.1~999.9秒(0.1秒単位) 設定値=0の場合エッヂトリガーとして動作
入力パルス幅	最小1スキャンタイム
誤 差	最大100ms+1スキャンタイム
分岐	全て使用可能


ワンショットの入力(-O-)がONすると、設定値の時間だけ出力(+T)がONします。

設定値は0.1秒単位で0.1~999.9秒まで設定可能です。

また設定値を0秒とした場合エッヂトリガーとして動作します。すなわちエッヂトリガーの入力(-O-)がONしてから1スキャンタイムだけ出力(+T)をONします。


以下に回路例とタイムチャートを示します。

(a) 回路例





図に示した回路の場合プッシュボタン(X020)を押すとランプ(Y030)が設定時間(この場合2秒)だけ点燈します。

(b) タイムチャート



(c) エッヂトリガーの場合



5.4 オンディレイタイマ(T)

オンディレイタイマの仕様

ナ ン バ	最 大	T 0 0 0 ~ T 0 F F
入力範囲	標 準	T 0 0 0 ~ T 0 7 F
設 定 値	0.1 秒単位	0.1 ~ 9 9 9.9 秒まで
誤 差	最大	1 0 0 m s + 1 スキャンタイム
分岐	全	て使用可能

オンディレイタイマの入力(-O-)がONしてから設定値の時間だけ遅れて出力(-T-)がONします。


設定値は0.1秒単位で0.1~99.9秒まで設定可能です。

オンディレイタイマは最大256点まで使用可能ですが“PCsエディション処理(第3章)”で標準設定した場合は128点までとなりますので御注意下さい。

以下に回路例とタイムチャートを示します。

【1】アップカウンタの場合


(a) 回路例



図に示した回路の場合プッシュボタン(X020)

を押してから設定時間後(この場合2秒後)ランプ(Y200)が、点燈し手を離すと同時にランプが消燈します。

(b) タイムチャート



(注) 入力(-O-)の時間幅が設定時間より短いため出力(-T-)はONしません。

5.5 アップダウンカウンタ(C)

アップダウンカウンタの仕様

ナンバー 入力範囲	最大C000～C03F
	ただし アップカウンタ(偶数)：32点 ダウンカウンタ(奇数)：32点
設定値	1～9999カウント
入力パルス幅	最小1スキャンタイム
セット、リセット の同時入力時	リセット優先
停電時	停電保持
分岐	全て使用可能

連続する2つのナンバー(偶数、奇数)が、1つのアップダウンカウンタを構成し、偶数(例:C000)のカウント入力がアップカウンタ、奇数(例:C001)がダウンカウンタとなります。


カウント出力はアップカウンタ、ダウンカウンタともそれぞれの設定値にカウント数が達した時にONします。また出力は停電保持されます。

偶数または奇数のリセットがONすると、アップカウンタ、ダウンカウンタともリセットされます。

以下にアップカウンタの場合とアップダウンカウンタの場合について回路例とタイムチャートを示します。

【1】 アップカウンタの場合

(a) 回路例




図の回路では回転板によりスイッチ(X020)がONし、その回転数が設定値(ここでは3)に達するとランプ(Y030)が点燈します。

その後スイッチ(B)(X021)を押す事により、カウント値がクリアされランプが消燈します。

注 意

アップカウンタとして使用する場合は偶数ナンバーのものだけ御使用下さい。

(b) タイムチャート




【2】 アップダウンカウンタの場合

アップダウンカウンタの組合せ

組合せNO	アップカウンタ：ダウンカウンタ
1	C000 C001
2	C002 C003
⋮	⋮ ⋮
32	C03E C03F

連続する偶数、奇数のナンバを使用することにより、アップダウンカウンタが構成されます。

(a) 回路例




図の回路は上方からバスケットに入ったボールの数をスイッチ [A] (X020) でカウントし下方へ落ちたボールの数をスイッチ [B] (X021) でカウントし、現在バスケットに入っているボールの数を計数します。

次のボールの数が3個以上になるとランプ (Y020) が点燈し、5個以上になると警報ベル (Y030) が鳴ります。

またプッシュボタン (X022) を押すと、カウント値がゼロクリアされ、ランプが消え、さらに警報ベルが止まります。

(b) タイムチャート



5.6 プロセスコイル(P)

プロセスコイルの仕様

ナ ン バ	最大	P001～P0FF
入 力 範 囲	標準	P001～P01F
入力パルス幅	最小	1スキャンタイム
セッタ,リセット の同時入力時	リセット優先	(個別制御プログラムのみ)
分岐	AND接続	
備 考	シーケンスラダー回路ブロック回路 の最下行にてのみ作成可	

プロセスコイル(P)は次の3種類があります。

- マスターPコイル(P000)
- 演算ファンクション(P001～P01F)
- 個別制御プログラム(P020～P0FF)


またPコイルの使用可能点数は標準エディション時32点(P000～P01F)で、個別制御プログラムは“0”個となっています。

個別制御プログラムを御使用になる場合は“PCsエディション処理(第3章)”の時に必要な分だけ増加して設定して下さい。

以下に各プロセスコイルの動作を示します。

【1】マスターPコイル(P000)

(a) シーケンスプログラム例




マスターPコイル(P000)はPCsOSによりシーケンスサイクルタイム毎にサイクリックに起動されます。またマスターPコイルに組込まれた演算ファンクション及び個別制御プログラムのPコイルがONすることにより対応したプログラムが起動されます。

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| [A] … P000, P054 が同時に起動された場合 | [B] … P054 のみが起動された場合 |
| [C] … マスターPコイルのみの場合 | |


(注) T : シーケンスサイクルタイム

(b) タイムチャート




【2】 演算ファンクション (P001~P01F)

(a) 回路例




演算ファンクションはセットコイル()が
OFFからONへ変化した立上がり時に1回だけ
起動されます。

(b) タイムチャート




補足 演算ファンクションは①, ②, ③の様にセットコイル(-○-)の立上がり()
時に1回だけ実行されます。

(a) 回路例



個別制御プログラムはセットコイル(-○-)が
ONしてからリセットコイル(-○-)がONするま
でシーケンスサイクル毎に毎回実行されます。


(b) タイムチャート




リセットが優先されます。

5.7 R, G, E, Z

(a) 回路例



(b) タイムチャート



中間レジスタ(R), グローバルレジスタ(G), エラーコイル(E)及びデータ収集コイル(Z)は動作的には同じタイプに属します。

この4種とも、入力(-O-)のONと同時に出力(+)がONし、OFFすると同時に出力もOFFします。

図に、中間レジスタ(R)を用いて回路例とタイムチャートを示します。

No.	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
01	<u>Read after Write Error</u> <ul style="list-style-type: none"> PCs のプロテクトスイッチがON OS プロテクトエリアへ書込んだ 	<ul style="list-style-type: none"> PCs プロテクトスイッチをOFFにセットして下さい。 (OS プロテクトエリアへは書込みできません。) 	
02	<u>PCs . RUN中書き込みエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> PCs の RUN/STOP スイッチが RUNにセットされている。 	<ul style="list-style-type: none"> PCs のスイッチを "STOP" にセットして下さい。 	
03	<u>ダイレクト接続時の回線ハードエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> PCs ダウン ケーブルの断線 ノイズによるエラー 	<ul style="list-style-type: none"> エラー原因を取り除いた後再度リトライを行って下さい。 	
04	<u>Read after Read Error</u> <ul style="list-style-type: none"> PCs がRUN中に経過値エリア等、OS またはユーザープログラムのワークエリアを読み込んだ。 回線上でデータが化けた。 	<ul style="list-style-type: none"> 再度処理を行って下さい。 (頻繁にエラーが発生する場合は、ケーブル / ノイズ等をチェックして下さい。) 	
05	未 使用		
06	<u>マルチ接続時の回線ハードエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> PSE リンクカードがダウン PSE リンクプログラム未ロードイング 存在しない PCs NO を指定 複数の PSE がアクセスしている PCs ダウン ケーブル断線 ノイズによるエラー 	<ul style="list-style-type: none"> PCs NO をチェックして下さい。 PSE リンクカードの再立ち上げを行って下さい。 エラー原因を取り除いた後、再度リトライを行って下さい。 	
07	未 使用		
08	<u>同一 PCs の 2重リザーブ</u> <ul style="list-style-type: none"> 同一 PCs に対し、2台以上の PSE が書き込みを行った。 	<ul style="list-style-type: none"> PCs にアクセスする PSE を1台にした後。PSE 立上げからリトライして下さい。 	
09	未 使用		

アラーム一覧表(01~09)

№	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
30	<u>命令後の合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> 許されない種別を入力した。 許されないナンバーを入力した。 	<ul style="list-style-type: none"> 正しい命令語を入力して下さい。 	プログラミング
31	<u>プログラムサイズエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> シーケンスプログラムに残りエリアがない。 		
32	未 使用		
33	"		
34	"		
35	"		
36	書換えが不可能である。	<ul style="list-style-type: none"> 正しい命令語をキーボードより再入力して下さい。 	プログラミング
37	順送り不可能である。	<ul style="list-style-type: none"> キーボードより手を離し、修正または、作成を行って下さい。 	プログラミング
38	逆送り不可能である。	<ul style="list-style-type: none"> キーボードより手を離し、修正または、順送りを行って下さい。 	プログラミング
39	<u>削除処理エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> 削除できない位置で 削除 キーを入力した。 	<ul style="list-style-type: none"> 一括削除を行って下さい。 行削除を行って下さい。 書換を行って下さい。 	プログラミング

アラーム一覧表(30~39)

No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
40	未 使用		
41	<u>シーケンス回路サイズエラー</u>		
42	<u>命令語合理性エラー</u> • 接続できない分岐を入力した。	• 正しい命令語を入力して下さい。	
43	<u>2重出力コイルエラー</u> • 既に使用された出力コイルを入力した。	• 使用されていない出力を入力して下さい。	
44	<u>シーケンス回路サイズエラー</u>		
45	未 使用		
46	"		
47	"		
48	<u>行削除エラー</u> • 行削除できない位置で  キーを入力した。		
49	未 使用		

アラーム一覧表(40~49)

No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
50	未 使用		
51	<u>シーケンスプログラム未登録</u> <ul style="list-style-type: none"> ・シーケンスプログラム未作成 ・シーケンスプログラム未作成のPNOを指定した。 		
52	カーソル位置は、行挿入できない位置である。	<ul style="list-style-type: none"> ・カーソル位置を正しい位置に移動して下さい。 	
53	未 使用		
54	"		
55	"		
56	<u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・回路のシーケンスロック先頭命令(SBS)が無い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・バックアップのフロッピーをローディングして下さい。 	
57	<u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・1シーケンスロックのサイズが128語以上である。 		
58	<u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・不正命令語発見 		
59	<u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・未定義命令語を発見 		
62	シーケンスプログラムの内容が壊れてい る。	<ul style="list-style-type: none"> ・フロッピーディスクより、セー ブしていたプログラムをローデ ィングして下さい。 	
81	キー入力エラー	<ul style="list-style-type: none"> ・正しいキー入力を行って下さい。 	

アラーム一覧表(50~99)

No.	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
A0	画面切替しようとした画面にシーケンスプログラムがない。	・シーケンスプログラムを画面に読出しかまたは作成する。	
A1	一括削除直後に画面退避をしようとした。	・退避したい回路を読出しかまたは回路を作成する。	
A2	画面切替で退避していた回路が別画面で削除された。	・警告表示	
A3	一括名称変更処理で変更前と変更後の命令名称の組合せが、任意分岐を持つ命令から“ ”分岐しかない命令への変更になっている。	・再度、正しく入力を行なう。	
A4	一括名称変更処理で変更前と変更後の命令入力ミス。	・再度、正しく入力を行なう。	
A5	パラメータを持つプロセスコイル(P)を全プログラム内にて256個以上使おうとした。 (演算ファンクション使用個数の一覧)	・256個以内にて納まるように減らす。	
A6	CPU間PSEリンクと共に存するためには演算ファンクションの使用はもうここまでですという事を示す警告。 (エラーではない。)	・演算ファンクションをさらに使用する場合はCPU間PSEリンクの使用は出来なくなります。 (MCSにてOAA4番地のデータを0(ゼロ)にする事により256個まで使えるようになります)	
A7	シーケンスプログラム(Sモード)を作成(入力)しようしたら現在のプロセスナンバー(PNO)がコンピュータプログラム(Cモード)のプロセスナンバーであった。	・シーケンスプログラム作成プロセスナンバーにセットする。	

アラーム一覧表(A0~A7)

№	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
A8	未 使用		
A9	<u>演算ファンクション使用個数オーバー</u> • 演算ファンクションの使用可能な個数を超えた。	• 容量表示 キーにより演算ファンクションの最大使用個数と現在の使用個数を確認して下さい。	
AA	<u>PSEシステムタイプ不一致エラー</u> • 使用しているPSEシステムとPCsの機種が一致していない。	• 対象となるPCs用のPSEシステムフロッピーディスクを御使用下さい。	
AB	未 使用		
AC	<u>RUN中の設定値変更警告</u> • PCsがRUN中にT, U, Cの設定値を書き換えた。	• 設定値は正常に書き込まれます。	
AD	未 使用		
AE	"		
AF	"		

アラーム一覧表 (A8~AF)

No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
B 0	未 使用		
B 1	サーチしたプロセス内に該当する命令がない。	・プログラムをローディングするか、回路を作成して下さい。	
B 2	未 使用		
B 3	<u>PNO. 入力ミス</u> • S モード以外 (C モード / 演算ファ ンクション) に割り付いている PNO を指定した。	• S モードに割り付いている PNO を指定して下さい。	
B 4	未 使用		
B 5	<u>回路モニターエラー</u> • シーケンス回路が表示されていない 状態でモニタした。	• シーケンス回路を画面に読み出した 後、モニタして下さい。	
B 6	未 使用		
B 7	未 使用		

アラーム一覧表 (B 0 ~ B 7)

No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
C0	未 使用		
C1	"		
C2	"		
C3	<u>PNO コピー処理エラー</u> • コピーを行うために必要なメモリ容量が足りない。		
C4	<u>PNO コピー処理エラー</u> • コピー元の PNO に演算ファンクションが入っている。		
C5	未 使用		
C6	"		
C7	"		

アラーム一覧表 (C0~C7)

No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
C8	指定したPNOがSモードではない。	• PNOの変更をして下さい。	
C9	PNO削除処理をしようとしたら回線エラーであった。	• PCsがダウンしていないか、回線が断線していないかなどをチェックする。	
CA	PNO削除処理中に回線エラー発生。	• F/Dにダンプしていたログラムをローディングして再度行って下さい。	
CB	Eコイル起動がOFFになっている。	• エラーコイル処理は行えません。行いたい場合はMSCにてOAA3番地のデータを1にする事により行えます。	
CC	同じPNOのリセットコイルはもう有りませんという事を示す警告	• 再度エラーコイル処理を行うか、エラーコイル処理を終了させて下さい。	
CD			
CE			
CF	指定されたPNOでは、PRET作成は出来ない。	• PNOの変更をして下さい。	

アラーム一覧表(C8~CF)

No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
E0	コメント処理においてファイルネーム未登録。	・“コメントファイル管理”によりファイル名の作成及び指定を行って下さい。	
E1	コメント処理においてファイル未OPEN	・“コメントファイル管理”によりファイル名の指定をして下さい。	
E2	コメント処理においてコメントコントロールテーブルアドレスエラー。	・コメントコントロールテーブルの最終アドレスを確認して下さい。	
E3	コメント処理において範囲外の指定をした。		
E4	コメント処理において指定したシンボルがない。	・正しいシンボルを入力して下さい。	
E5			
E6	コメント処理においてコメントデバイスの指定がない。	・“コメント出力管理”を行って下さい。	
E7	PCsがラン状態である。	・RUN/STOPスイッチをSTOPにして下さい。	
E8	コメントファイルのPCsタイプが不一致	・PCsタイプの一一致したコメントファイルを指定して下さい。	

アラーム一覧表 (E0~E8)


No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
F0	<u>F / D 読込み時のハードエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> フロッピーディスクにきずがある。 フロッピーディスク未実装。 フォーマット不一致。 ノイズによる誤動作。(他) 	<ul style="list-style-type: none"> 再度処理を行ってみる。 フロッピーディスクを新しいものに交換して下さい。 フロッピーディスクユニットを本体から離して下さい。 	
F1	<u>ファイルサイズオーバー</u> <ul style="list-style-type: none"> フロッピーディスクの残り容量より大きいファイルを作成しようとした。 	<ul style="list-style-type: none"> 不要なファイルを消去して下さい。 別のフロッピーディスクへ交換して下さい。 	
F2	未 使用		
F3	<u>F / D 書込み時のハードエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> フロッピーディスクにきずがある。 ノイズによる誤動作。 フロッピーディスク未実装。 	<ul style="list-style-type: none"> フロッピーディスクを交換して下さい。 フロッピーディスクユニットを本体から離して下さい。 	
F4	<u>ファイル名入力ミス</u> <ul style="list-style-type: none"> 指定されたファイルが発見できない。 	<ul style="list-style-type: none"> “ DIRECTORY ”処理で指定されたファイルの存在を確認して下さい。 正しいファイル名称を入力して下さい。 	
F5	<u>ファイルタイプエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> PCsとファイルの PCs NO が不一致。 " PCs TYPE が不一致 	<ul style="list-style-type: none"> PCsへファイルをローディングする場合 PCs とファイルの PCs NO 及び PCs タイプが一致しないければなりません。 	
F6	<u>同一名称ファイル作成エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> 既にフロッピーディスクに存在するファイルと同一名称のファイルを作成しようとした。 	<ul style="list-style-type: none"> ファイル名称を変更して登録して下さい。 同一名称のファイルを消去して下さい。 別のフロッピーディスクへ交換して下さい。 	
F7	未 使用		

アラーム一覧表 (F 0 ~ F 7)

No	内 容 及 び 原 因	対 策	備 考
F8	未 使用		
F9	"		
FA	"		
FB	<u>フロッピーディスクメディアエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・使用しているフロッピーディスクが消耗している。 ・データが磁気等で破壊されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・再リトライして下さい。 ・新しいフロッピーディスクへ交換して下さい。 ・バックアップのデータを使用して下さい。 	
FC	未 使用		
FD	<u>書き込みプロテクトエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・フロッピーディスクにプロテクトがかかっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロッピーディスクのプロテクトを解除して下さい。 ・別のフロッピーへ格納して下さい。 	
FE	<u>F/D タイムアウトエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・フロッピーディスク未実装 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロッピーディスクを確実にセットして下さい。 	
FF	<u>PCs / PSE システムエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> ・PCs の OS テーブルが破壊されている。 ・PSE システムエラー 	<ul style="list-style-type: none"> ・別の PCs で正常か確認して下さい。 ・別の PSE " ・PCs メモリーイニシャルして下さい。 	

アラーム一覧表 (F8~FF)

[メモ]



ご利用者各位

〒319-1293

茨城県日立市大みか町五丁目2番1号

株式会社 日立製作所 情報制御システム事業部

お　願　い

各位にはますますご清栄のことと存じます。

さて、この資料をより良くするために、お気付きの点はどんなことでも結構ですので、下欄にご記入の上、弊社営業担当または弊社所員に、お渡しくださいますようお願い申しあげます。なお、製品開発、サービス、その他についてもご意見を併記して頂ければ幸甚に存じます。