

# HA8000/RS440xN内蔵DVD-RAMのCD-R/RW,DVD±R/RW書き込み実績一覧 初版:2015年9月

株式会社 日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部

HA8000/RS440xN内蔵DVD-RAMドライブのCD-R/RW,DVD±R/RWのWindows®書き込み機能の動作確認した実績一覧です。

本一覧の掲載の範囲内にて各種メディアをサポート致します。

★動作確認に使用したメディアは一覧表の下に記載あります。同一のメディアをお求め下さい。

★Windows®の書き込み方式にはライブファイルシステム方式とマスター方式の2種類があり、マスター方式のみ検証しております。ライブファイル方式は未サポートです。(詳細はDVD-RAM取扱説明書を参照ねがいます。)

★ISO書き込みはCD-RとDVD-Rのみ動作検証しております。

※製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。

本一覧表内のOS略称記載について

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版  
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 日本語版  
(上記の2種のOSは以下、まとめてWindows 2012 R2と省略記載します。)

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版  
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版  
(上記の2種のOSは以下、まとめてWindows 2012と省略記載します。)

HA8000/xN(2015年9月～モデル)

装置	OS	CD-R *1	CD-R *1 (ISO書き込み*2)	CD-RW *1	DVD-R *1	DVD-R *1 (ISO書き込み*2)	DVD+R *1	DVD-RW *1	DVD+RW *1
RS440xN	Windows 2012	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows 2012 R2	○	○	○	○	○	○	○	○

○:サポート対象  
×:サポート対象外

\*1:検証使用メディアは下記の通り

太陽誘電製CD-R(2 - 48倍速)	CDR80SPY10MBV, CDR80WPYSBV
三菱化学メディア製CD-RW(4 - 12倍速)	SW80EU5V1
太陽誘電製DVD-R(1 - 16倍速)	DR-47AWWY50BN
日立マクセル製DVD+R(1 - 16倍速)	D+R47WPD.S1P 10S A, D+R47WPD.S1P 5S A
三菱化学メディア製DVD-RW(2 - 4倍速)	DHW47Y10V1
日立マクセル製DVD+RW(1 - 4倍速)	D+RW47PWB.S1P5S A

\*2:ISO書き込みには機能の追加にてデスクトップエクスペリエンスのインストールが必要になります。

ISO書き込みの検証に用いたイメージデータはWindows® 自動インストール キット (AIK)で作成のWinPE起動イメージファイルです。

補足情報:

下記内容の警告メッセージが未記録の媒体をセットした場合に発生することがありますが、問題ありません。詳細は技術情報URLを参照ねがいます。

イベント ID: 51

レベル: 警告

説明: ページング操作中にデバイス ¥Device¥CdRom0 上でエラーが検出されました。

<http://support.microsoft.com/kb/244780/ja>