


旧シリーズサポート編
**オペレーション
マニュアル**



サポート機種

HIDIC-S	NESP
HIDIC-S1	NESP-E
HIDIC-S2	NESP-R, RII
HIDIC-S10/1	NESP-II
HIDIC-S10/3	NESP-S20
HIDIC-S10/4	NESP-S20M

HITACHI

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

1992年 9月 (第1版) SP-3-018 (廃版)

1993年11月 (第2版) SP-3-118

- このマニュアルの一部、又は全部を無断で転写したり複写することは、固くお断りいたします。
- このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。

はじめに

このたびはPSE_α（以下PSEと略します）をお買い上げ戴きまして、誠にありがとうございます。本機はシーケンスコントローラHIDIC-S10シリーズおよびS10_αシリーズのプログラム作成、修正が簡単にできるよう設計された多機能プログラミング装置です。これらの機能を充分ご利用戴くために、このマニュアルを用意致しました。

ご使用前によくお読み戴き、正しい取扱いをお願い致します。

なお、このマニュアルはHIDIC-Sシリーズ、S10シリーズ(NESPシリーズ、NESP-S20シリーズ)（以下PCsと略します）について記述しております。HIDIC-S10/2 (NESP-S20E) に関しては別冊を用意しておりますので、ご利用ください。

HIDIC-S, S10シリーズ (NESP, S20シリーズ) ラダーサポートシステム概要

1. PCサポート機種

NESPシリーズ

- ① NESP
- ② NESP-E
- ③ NESP-R, RII
- ④ NESP-II (2 kW)
- ⑤ NESP-II (4 kW)
- ⑥ NESP-S20
- ⑦ NESP-S20M

HIDIC-Sシリーズ

- ① HIDIC-S (CPU286)
- ② HIDIC-S (2ページ機能付き, CPU28A)
- ③ HIDIC-S2 (2 kW)
- ④ HIDIC-S2 (4 kW)
- ⑤ HIDIC-S1
- ⑥ HIDIC-S10/1
- ⑦ HIDIC-S10/3
- ⑧ HIDIC-S10/4

2. 主なプログラミングサポート機能

- ① 旧シリーズサポート
- ② ローカルプログラミング
- ③ 3.5インチF/Dサポート
- ④ プリントアウトサポート
- ⑤ コメント入力
- ⑥ JISキーボード接続
- ⑦ 外部12" モニタTV接続

旧シリーズ(HIDIC-S10/2, NESP-S20Eを除く) ラダーシステムを一元サポート。

最大32 kWまでプログラミング可能。

(旧PSE: H-7028型=4 kW, 旧ポータブルPSE: H-7081型=8 kW)

3.5インチフロッピーディスク (2 HD, 容量1Mバイト) が使用可能。

エプソン社FP-1050を接続し、画面コピー、ラダー回路図の出力が可能。

英、数、カナで最大16文字までのコメント入力、出力が可能。

JISキーボード(オプション)によりラダープログラミング、コメント入力が可能。

ELディスプレイ画面を外部12" モニタTV (オプション) により拡大可能。

備考: ●このシステムにおけるNESPシリーズのサポートでは、NESP-R以降の機種と同様に「回り込み回路チェック機能」が削除されており、NESP, NESP-E, NESP-IIにおいても回り込みのラダー図が作成可能です。ただし、NESP, NESP-E, NESP-IIにおいて回り込みのラダーを作成した場合には、旧型PSE (H-7028型) で回り込み回路の部分を読出すと不正回路エラーとなり読出しできなくなります。

●PCタイプチェック (NESP↔HIDIC) は行っていないので注意してください。

●ラダー回路は各PCのプログラム容量許容範囲内で作成してください。

PSE: Programming Support Equipment

EL: Electro-Luminescence

PCs: Programmable Controllers

H I D I C - N E S P 対応表

H I D I C - S シリーズ	N E S P シリーズ
H I D I C - S (C P U 286)	N E S P
H I D I C - S (2ページ機能付, C P U 28A)	N E S P - E
H I D I C - S 1	N E S P - R, R II
H I D I C - S 2	N E S P - II

H I D I C - S 10 シリーズ	N E S P - S 20 シリーズ
H I D I C - S 10 / 1	—
H I D I C - S 10 / 2	N E S P - S 20E
H I D I C - S 10 / 3	N E S P - S 20
H I D I C - S 10 / 4	N E S P - S 20M

注意

1. H I D I C - S と N E S P では、メモリマップが異なります。
2. N E S P 、 N E S P - E 、 N E S P II では、プログラミング No. が 10 進となります。

目 次

1. ご使用にあたって	
1.1 使 い 方	2
2. 機 能	
2.1 P S E の機能体系	6
2.1.1 システムの機能体系	6
2.2 ファンクションキーの機能	12
2.3 リモート／ローカル機能	15
2.3.1 リモート（オンライン）	15
2.3.2 ローカル（オフライン）	15
2.4 P C s のモードとP S E の機能	16
3. システム立上げ	
3.1 P C s システム立上げ手順の概要	20
3.2 P S E 立上げ手順	21
3.2.1 P S E 立上げ手順（電源ONからプログラム作成までの手順）の流れ	21
4. プログラミングの基本	
4.1 シーケンスプログラムの概要	26
4.1.1 プログラミングキー	26
4.1.2 シンボルの概要	28
4.1.3 各リレー機能とナンバー入力範囲	29
4.1.4 P S E のモニタ画面フォーマット	35
4.1.5 P C s / P S E 状態表示欄	35
4.1.6 モニタ欄	36
4.1.7 リレーラダー図欄とコメント欄	36
4.2 プログラミング文法と制限事項	37
4.2.1 シーケンスラダー回路の大きさ	37
4.2.2 右下がり回路と動作順序	38
4.2.3 A N D接続（“-”）のみのリレー機能	40
4.2.4 Pコイルの作成位置の制限	41
4.2.5 命令語とシーケンス回路ブロック	42
4.3 各シンボルごとの機能動作	44
4.3.1 N E S P - S 20, N E S P , N E S P - E , N E S P - R & N E S P - R II , N E S P - II (2 k W) , N E S P - II (4 k W) , H I D I C - S 10 / 1 , H I D I C - S 10 / 3 , H I D I C - S , H I D I C - S (2 PAGE) , H I D I C - S 1 , H I D I C - S 2 (2 k W) , H I D I C - S 2 (4 k W) の場合	44
4.3.2 H - S 10 / 4 (N E S P - S 25M) の場合	45
4.4 内部補助機能	46

5. プログラミング方法	
5.1 プログラミングの機能概要	54
5.1.1 プログラミングの体系	54
5.1.2 プログラミング処理の流れ	54
5.2 作成	55
5.2.1 作成手順概略フロー	55
5.2.2 作成処理の概要	55
5.2.3 作成オペレーション概要	56
5.2.4 シーケンス回路ブロックの作成	57
5.2.5 設定値のあるコイルの設定値入力	60
5.2.6 回路作成の例	65
5.3 読出	66
5.3.1 読出処理概要	66
5.3.2 順次読出と逆順次読出	67
5.3.3 指定回路読出	68
5.3.4 最終回路読出	68
5.3.5 接点クロスリファレンス	69
5.4 修正	70
5.4.1 修正手順概略フロー	70
5.4.2 修正処理の概要	70
5.4.3 修正処理手順	71
5.4.4 揿入	72
5.4.5 書換	74
5.4.6 削除	75
5.4.7 行間挿入	76
5.4.8 行削除	78
5.4.9 一括削除	79
5.4.10 設定値変更	80
5.4.11 一括名称変更	82
5.5 シーケンスブロック追加	88
5.5.1 シーケンス回路を追加する位置	88
5.5.2 追加するブロックを先頭回路とする場合	89
5.5.3 指定された回路の次にシーケンスブロックを追加する場合	90
5.5.4 追加するブロックを最終回路とする場合	91
5.6 GNo指定（グループナンバ指定）	92
5.7 容量表示	93
6. フロッピーディスク入出力	
6.1 機能概要	96
6.2 処理内容	98
6.3 オペレーション	100
6.3.1 概要	100

6.3.2	手 順	101
6.4	ファイル検索処理 (D I R E C T O R Y)	102
6.4.1	全ファイル検索	102
6.4.2	ヘッダー検索	103
6.5	書込処理: セーブ (P C s → F L O P P Y)	104
6.5.1	シーケンスプログラムセーブ	104
6.6	読出処理: ロード (F L O P P Y → P C s)	107
6.6.1	アドレス指定なしロード	107
6.6.2	アドレス指定ロード	109
6.7	ファイル削除処理 (F I L E E R A S E)	110
6.8	照合処理 (C O M P A R E P C s < > F L O P P Y)	111
6.9	フォーマッティング処理 (F O R M A T T I N G)	114
6.10	イニシャライズ処理 (D I S K I N I T A L I Z E)	115
6.11	補足説明	116
6.11.1	フロッピーディスクのファイル管理	116
6.11.2	ファイル名とファイルタイプ	117

7. 制御状態モニタ

7.1	機能概要	120
7.1.1	制御状態モニタの機能体系とモニタ画面	120
7.1.2	ダイナミックモニタとスタティックモニタ	122
7.1.3	ダイナミックモニタと入出力設定	122
7.2	ラダーリアルモニタ	124
7.2.1	ダイナミックモニタとスタティックモニタ	124
7.2.2	入出力設定処理	125
7.3	マトリクスマニタ	126
7.3.1	ダイナミックモニタとスタティックモニタ	126
7.3.2	入出力設定処理	129
7.4	補足説明および注意事項	130
7.4.1	ラダーリアルモニタおよびマトリクスマニタ	130

8. プリンタ出力

8.1	プリンタ ディップ・スイッチの設定	132
8.2	プリンタ出力の機能	133
8.3	各種リストの出力例	134
8.4	基本オペレーション (P S E メイン画面より)	144
8.5	コメント指定処理	146
8.5.1	コメント指定処理の概要	146
8.5.2	オペレーション	147
8.6	出力フォーマットの指定	148
8.7	プリンタ出力途中停止	153
8.8	複数リスト出力	154

8.9 表紙およびファイルヘッダの出力	156
8.10 容量表示リストの出力	157
8.11 P R E T (S Q E T) リストの出力	158
8.12 回路図リストの出力	159
8.12.1 全回路を出力する場合	159
8.12.2 グループNo単位で回路を出力する場合	160
8.12.3 シーケンスブロック単位で回路を出力する場合	162
8.13 設定値リストの出力	164
8.14 使用デバイスリストの出力	165
8.15 クロスリファレンスリストの出力	166
8.16 コイルクロスリファレンスリストの出力	167
8.17 メモリダンプリストの出力	168
8.18 コメントリストの出力	169
8.18.1 すべてのコメントを出力する場合	169
8.18.2 一部のコメントを出力する場合	171
9. コメント入出力	
9.1 コメント入出力機能	174
9.2 コメント入出力処理呼出手順概要	174
9.3 コメント状態管理	175
9.3.1 コメント状態管理画面	175
9.3.2 コメント状態管理項目	176
9.3.3 コメント状態管理オペレーション	177
9.4 F/D I S K C O M M E N T (R&W) (コメント表示・作成)	181
9.4.1 コメント作成導入オペレーション	181
9.4.2 コメントファイルデータ表示 (C O M M E N T R E A D)	184
9.4.3 コメントデータ作成 (C O M M E N T W R I T E)	185
9.4.4 コメントデータ入力概要	186
9.5 C O M M E N T F I L E C L E A R	189
9.5.1 コメントファイルの全データ消去	189
9.5.2 コメントファイルの部分データ消去	190
9.6 F/D I S K → P C S (コメントローディング)	192
9.7 C O M M E N T D I S P L A Y (コメント表示状態指定)	194
10. MCS	
10.1 機能概要	196
10.1.1 MCSの機能	196
10.2 オペレーション	197
10.2.1 MCSメニュー画面処理	197
10.2.2 メモリ内容表示 (M E M O R Y P R I N T ; メモリプリント)	198
10.2.3 メモリ書換 (M E M O R Y P A T C H ; メモリパッチ)	199

11. S Q E T作成	
11.1 S Q E T	202
11.2 S Q E T作成	204
11.3 オペレーション	204
11.3.1 S Q E T作成&イニシャライズ	205
11.3.2 P C s N o変更	206
11.4 補足説明	207
12. P I / Oエディションテーブル登録	
12.1 P I / Oエディションテーブル概要	212
12.2 オペレーション	212
12.2.1 起動周期テーブル登録	213
12.2.2 使用ステーションテーブル登録	213
12.2.3 P I / Oポインターテーブル登録	214
13. エラーコード一覧	
13.1 エラーコード一覧	216
14. メモリマップ	

表 目 次

表 4-1 各シンボルごとの機能動作	44
表 4-2 各シンボルごとの機能動作	45
表 4-3 アップカウンタの組合せ	49
表11-1 S Q E Tアドレス	202
表11-2 S Q E Tの登録順序	203
表11-3 モードエリア登録データ	208

図 目 次

図 4-1 アップダウンカウンタ (C)	50
図 4-2 アップカウンタ (C)	51
図 4-3 キープリレー (K), シフトレジスタ (S)	52
図 4-4 演算ファンクション (P)	52
図11-1 S Q E Tメモリマップ (H-S10/3)	202
図11-2 S Q E T作成	204
図11-3 S Q E Tデータ設定	205
図11-4 グループ構成	207
図12-1 P I / Oエディションテーブル	212
図12-2 起動周期テーブル登録	213
図12-3 使用ステーションテーブル登録	213
図12-4 P I / Oポインタテーブル登録	214

1

ご使用にあたって

1.1 使 い 方

(1) P S Eについて

- P S Eは内部にメモリを持っており、P C sがなくともP S Eだけでプログラムを作ることができます。（ローカル機能といいます。）
- P S Eのみでプログラムを作成している場合は、電源を落さないでください。メモリ内容が消えます。
- P S Eの左奥のリセットスイッチを押すと、プログラムは消えます。システムF／D（フロッピーディスク）をローディングした時と同様になります。
- プログラムを作成・修正した後は必ずフロッピーにセーブしてください。

(2) プログラムの作成、チェック、管理について

参 照 項 目

- プログラムの作成・修正
 - ・プログラムのシンボルの意味、ラダーのフォーマット等基本的事項
 - ・プログラムの作成・読み出を行うオペレーション方法
- プログラムのセーブ・ロード
 - ・作成したプログラムをフロッピーにセーブしたり、セーブしたプログラムをP C sに書込む処理（ロード）
- プログラムの動作チェック
 - 作成したプログラムの動作チェックには次の方法があります。
 - ラダー回路モニタ
 - ・ラダー回路でのON／OFF状態のモニタ。
 - ・コイル、接点を強制ON／OFFさせるプログラム動作チェック。
 - マトリクスモニタ
 - ・コイル、接点のON／OFF状態を16点単位に最大128点の動作モニタ。
 - ・コイル、接点を強制ON／OFFさせるプログラム動作チェック。
 - M C S
 - ・指定したデータワーク等を読み、書き、チェック。
 - ・また、データ変化のモニタ。
 - コメント
 - P S E画面のラダー回路にカタカナでコメント表示および作成。
 - 回路図面の作成
 - 完成したプログラムのプリンタ出力。
 - カタカナコメント付ラダー回路のプリンタ出力。

(3) 基本オペレーション

- このP S Eは、プログラムの作成、ラダー回路の出力、コメントの入出力等豊富な機能を持っています。その中でよく使用する機能はファンクションキーに割り当ててあります。また、**[MENU]**キーを押すことによりその他の機能が選択できるようになっています。
- オペレーションは、画面に表示されたカーソルにそって、入力することにより簡単に操作できるようになっています。
- 選択する基本的なオペレーションは、大きく分けて次の2種類があります。
 1. 選択項目のナンバを入力する。
 2. 設定キーまたは修正キーを選択して押す。

■ 設定キーまたは修正キーを押す場合の操作

画面に [SET/RTY/CLS] のように選択キーが表示される場合、それらの意味は次のようになっています。

表示画面名称	対応するキー	意　味
SET	設定キー	OKの時
CLS	終了キー	一つまたはそれ以上前の画面に戻す。
RTY	再設定キー	データの再設定をする時
CNT	続行キー	処理を繰り返し行う時
DEL	削除キー	ファイル等の削除を行う時

(注)

※ リモート状態でプログラム作成あるいは修正中は下記のような操作をしないでください。


- ① PCs の電源を切る。
- ② PCs のメモリプロテクトスイッチがある場合それをOFFからONに切換える。
- ③ PCs の状態をSTOPからRUNに切換える。

※ このマニュアルによるプログラミングは、Ver1.0のシステムフロッピーディスクを使用して行ってください。

※ HIDIC-S1、S10/1 (NESP-R、RⅡ) の場合は下記事項にも注意してください。

メモリ実装が32kW以上の場合Sモードプログラムの1つのグループが32kW以内となるようにグループ分けを行ってください。

[メモ]




2

機能

2.1 PSEの機能体系

PSEのシステムフロッピーディスクには下記の機能があります。


2.1.1 システムの機能体系



2ページ後へ


① 回路作成	シーケンス回路の作成
② 設定値入力	T(タイマ), U(ワンショット), C(カウンタ)およびP(演算ファンクション)の設定値入力。
③ 挿入	既作成回路への接点挿入。
④ 書換	既作成回路の書換。
⑤ 削除	既作成回路の削除。
⑥ 行間挿入	既作成回路の行と行の間への新たなシーケンス回路追加。
⑦ 行削除	既作成回路の行削除。
⑧ 一括削除	1 シーケンスブロックの中で指定した位置以降の全回路削除。
⑨ 設定値変更	T, U, C, P の設定値変更。
⑩ 一括名称変更	指定したグループナンバ (G No.) 内で使用されている接点名称の一括変更。
⑪ 指定回路読出	指定回路の 1 ブロック読出。
⑫ 順次読出	1 ブロックごとに次の回路の読出。
⑬ 逆順次読出	1 ブロックごとに前の回路の読出。
⑭ 最終回路読出	最終回路の 1 ブロック読出。
⑮ 接点クロスリファレンス表示	ある接点がどの回路で使用されているかを表示する機能。
⑯ G No.指定	G No.の変更。 (G No. : グループナンバ)
⑰ 容量表示	プログラム容量およびエディション内容等の表示。

↑ 2ページ前より




↓ 2ページ後へ

⑯ ファイル検索	フロッピーディスク内の収納されているファイルの名称一覧表および各ヘッダー内容の表示。
⑰ 書込(セーブ)	P C s または P S E のメモリのプログラムをフロッピーディスクにセーブ。
⑱ 読出(ロード)	フロッピーディスクに書込まれているプログラムを P C s または P S E のメモリへロード。
⑲ ファイル削除	既に作成されている任意のファイルの削除処理。
⑳ 照合	P C s または P S E のメモリの内容とフロッピーディスクの内容を照合。
㉑ フォーマッティング	新規購入したフロッピーディスクのフォーマッティングを行う処理。
㉒ イニシャライズ	フォーマッティング処理されたフロッピーディスクの初期化。
㉓ ダイナミックモニタ	シーケンス回路での各接点、出力コイルのON/OFF状態および回路の導通状態をダイナミックに表示。
㉔ スタティックモニタ	シーケンス回路での各接点、出力コイルのON/OFF状態および回路の導通状態を静止画面(キーを押した時の状態)で表示。
㉕ 入出力設定	ダイナミックモニタ時に、接点等を強制的にON/OFF。
㉖ ダイナミックモニタ	接点等の各制御要素をマトリクス図的に配列し、そのON/OFF状態を連続的に変化に応じて表示。
㉗ スタティックモニタ	接点等の各制御要素をマトリクス図的に配列し、そのON/OFF状態を1度(キーを押した時の状態)だけ表示。
㉘ 入出力設定	接点、コイルを一時的にON/OFF。
㉙ コメント	P C s メモリまたはフロッピーディスクに格納されているコメントをシーケンス回路上に表示します。また、英数、カナ、特殊文字のコメントが入力できます。
㉚ メモリー読出	P C s (または P S E)のメモリ内容を読出して表示。 P C s (または P S E)のメモリ内容を連続的に読出すダイナミックモニタも可能。
㉛ メモリー書換	(メモリ内容を連続的に読出すダイナミックモニタも可能。)
㉜ SQETの作成&イニシャル	S Q E T の作成を行い、同時に、プログラムエリアのイニシャライズを行います。
㉝ P C s No.の変更	P C s No.の変更を行います。
㉞ 画面コピー	現在表示されている画面をそのままプリントアウト。(プリンタが必要です。)
㉟ P I / O エディション	グループの起動周期、ステーションの登録、P I / O ポインタの設定を行う機能。
㊱ テープル登録	



- | | |
|---------------------|---|
| ⑦ 全データ出力 | すべての項目（次の⑧～⑮項）をプリントアウト。 |
| ⑧ 表紙およびファイルヘッダ出力 | 表紙をプリントアウト。 |
| ⑨ 容量表示リスト出力 | 容量表示リストをプリントアウト。 |
| ⑩ PRET(SQET)リスト出力 | PRET(SQET)リストをプリントアウト。 |
| ⑪ ラダー回路出力 | 全シーケンスまたは、指定された範囲のシーケンスをプリントアウト。 |
| ⑫ 設定値リスト出力 | タイマ(T), ワンショット(U), およびカウンタ(C)の設定値リストをプリントアウト。 |
| ⑬ 制御要素使用リスト出力 | 各制御要素の使用状態をプリントアウト。 |
| ⑭ 接点クロスリファレンスリスト出力 | 各接点がどのブロックナンバで使用されているかをプリントアウト。 |
| ⑮ コイルクロスリファレンスリスト出力 | 各出力コイルがどのブロックナンバで使用されているかをプリントアウト。 |
| ⑯ PCsメモリダンプリスト出力 | 指定されたPCsメモリ内容をプリントアウト。 |
| ⑰ コメントリスト出力 | 既に作成されているコメントファイルの内容をプリントアウト。 |
| ⑲ 画面コピー | 現在表示されている画面をそのままプリントアウト。 |

2.2 ファンクションキーの機能



現在表示されている画面をそのままプリントアウトします。(プリンタが必要です)



プログラミングを終了する処理です。

(H I D I C - S 10 / 2 (N E S P - 20 E) 用)



画面 (A, B の 2 画面) を交互に切換えます。

(H I D I C - S 10 / 2 (N E S P - S 20 E) 用)



シーケンスプログラムの容量や PC s のシステムエディション情報、アドレス情報等を表示します。



接点またはコイルのコメントを表示します。




接点またはコイルのクロスリファンスリストを表示します。


(H I D I C - S 10 / 2 (N E S P - S 20 E) 用)



接点、コイルを強制的に ON / OFF させることができます。



拡張機能用ファンクションキーです。



キーボードの切換えを行います。



回路に一行を挿入します。



回路内の一行为削除します。



回路内のカーソルで指定された位置からコイルまでをすべて削除します。

最終
読み出
タ

最終の回路を 1 ブロック読み出します。

！
＝ ナ

演算ファンクションでロング（ 32 ビット）演算を指定するときに使用します。
(HIDIC-S10α シリーズ用)

＝ ハ

演算ファンクションで定数演算を指定するときに使用します。
(HIDIC-S10α シリーズ用)

F/D
＞ マ

プログラムの読み／書き等、フロッピーディスク入出力処理を行います。（ F/D 处理）

強制
ON
≥ ャ

（拡張機能用）

強制
OFF
< ラ

（拡張機能用）

強制
解除
≤ ワ

（拡張機能用）

ダイナ
ミック
+

接点、出力コイルの ON/OFF 状態等を連続的に表示します。

ステ
イック
－


キーを押した時の接点、出力コイルの ON/OFF 状態等を表示します。

Nコイル
No
+

プログラミングを行なうグループナンバ（ G No. ）を指定します。

MENU
－

下記 P S E メニュー画面を表示します。



書換
PSH イ

回路上のカーソル位置を書換える場合、使用します。

回路
読出
MAX シ

指定した回路を1ブロック読み出します。

削除
POP キ

回路上のカーソル位置を削除する場合、使用します。

(特殊キー)

シフト

演算ファンクションの関数名称の入力およびコメント入力の英・カナ・小文字の入力時使用します。
(例) 演算ファンクション
(HIDIC-S10a (NESP-S25) シリーズ用) AND選択の時


シフト

V
AND

カナ

キーの右下に印字されているカナを入力したいとき使用します。
一回押せば、カナモードが保持されます。
カナモードの解除時も押します。


2.3 リモート/ローカル機能



PSEの処理機能において、リモート処理とローカル処理があり、以下それぞれの場合について説明します。


なお、リモート／ローカルの選択はPSE立ち上げ時に行います。

2.3.1 リモート(オンライン)



PSEとPCsをPCsインターフェースケーブルで接続し、オンラインで直接PCsのメモリを読み／書きする機能です。この時PSEのメモリへのプログラム作成等は行われません。

2.3.2 ローカル(オフライン)



PSEのメモリだけで、シーケンスプログラムの作成／修正を行う機能です。

〔注意〕

PSEメモリはPSEの電源を切ると消去されます。作成したプログラムは必ずフロッピーディスクへセーブしてください。

※ リモート／ローカル機能の使用例

設計室にてオフラインでプログラムをローカル機能で作成し、フロッピーディスクにセーブします。次に、現場にてオンラインでフロッピーディスクよりPCsにリモート機能でプログラムをロードイングすることができます。

また、リモートでバックアップしたプログラムをローカルで修正することができます。

2.4 PCsのモードとPSEの機能

PCsのモードによりPSE機能の可否があります。

PCsのモードには、コンソールスイッチの設定により次の3種類があります。

RUN/STOP スイッチ	ノーマル/シミュレ ーションスイッチ	PSE表示モード [MODE=]	内 容
STOP	NORM/SIMU	"S T P"	PCsがプログラムの実行を停止している状態です。
RUN	NORM	"R U N"	PCsがプログラム実行中を示します。
	S I M U	"S I M"	PCsがシミュレーションモードでプログラムの実行中であることを示します。

[注意] PCsのプロテクト(PROT)スイッチが "ON" の時はプログラムの書き込みはできません。

(ただしプロテクトスイッチが "ON" の場合でも読み出しが可能)。PCsにプロテクトスイッチがある場合書き込みを行う場合はプロテクトスイッチを "OFF" にしてください。

以下に PCsのモード(PSE表示モード)と各機能について示します。

大項目	小項目	PSE表示モード			
		リモート	ローカル	STOP	LOC
プログラミング	作成	×	×	○	○
	修正 設定値変更のみ	×	×	○	○
	読み出	○	○	○	○
フロッピーディスク 入出力	読み出(ロード) FLOPPY→PCs	×	×	○	○
	その他	○	○	○	○
制御状態モニタ	ラダー回路 モニタ	○	○	○	△注1
	モニタ 入出力設定	○	○	○	×
	マトリクス ON/OFFモニタ	○	○	○	△注1
	モニタ 入出力設定	○	○	○	×
	タイムチャートモニタ	○	○	×	△注1
プリンタ出力		△注2	△注2	△注2	○
コメント		○	○	○	○
MCS	メモリー読み出	○	○	○	○
	メモリー書換	×	×	○	○
SQET作成	SQET作成&イニシャライズ	×	×	○	○
	PCs No.変更	×	×	○	○
その他	PSEリセット	○	○	○	○

○: 可, ×: 不可

注1 ローカル状態でのモニタはデモンストレーション用です。ロジック的には正しくありませんが、画面の概略動作を見ていただけると思います。

注2 リモート状態でのプリンタ出力はローカル状態に比べ処理が遅くなります。プリンタ出力はローカル状態で行うことをお勧めします。

機種による機能相違一覧

No.	機能	機種 (機能タイプ)	HIDIC-S10/3	HIDIC-S10/4	HIDIC-S10/1	HIDIC-S	HIDIC-S (2PAGE)	HIDIC-S1	HIDIC-S2 (2kW)	HIDIC-S2 (4kW)
			00E0	00E4	00F0	0070	00A0	00D0	0090	00C0
1	マトリクスモニタ		○	○	-	-	-	-	-	-
2	S Q E T	S Q E T作成	○	-	○	○	○	○	△	△
		P C s No変更	○	○	○					
3	P I / Oエディションテーブル登録		-	-	○	-	-	○	-	-
4	コメント出力	Gコイルコメント	○	-	-	-	-	-	-	-
		コメント表示	○	○	○					
5	MAXグループ		8	1	8	8	8	8	1	1
6	P I / Oページ		0	0	0, 1	0	0,1	0,1	0	0
7	カウンタ	アップダウン	○	○	-	-	-	-	-	-
		アップのみ	-	-	○					
8	エッヂトリガー (ワンショット)		○	○	-	-	-	-	-	-
9	演算ファンクション		-	○	-	-	-	-	-	-


{ ○ : あり
 - : なし
 △ : P C s No変更処理可能

注 1 上の表に書かれていない機能 (MCS, フロッピーディスク入出力など) は、各機種共通の機能です。

注 2 以下、機種名は下記省略することができます。

HIDIC-S10/1 H-S10/1
 HIDIC-S10/3 H-S10/3
 HIDIC-S10/4 H-S10/4
 HIDIC-S H-S
 HIDIC-S (2PAGE) ... H-S (2PAGE)
 HIDIC-S1 H-S1
 HIDIC-S2 (2kW) H-S2 (2kW)
 HIDIC-S2 (4kW) H-S2 (4kW)

〔メモ〕



③

システム立て上げ


3.1 PCsシステム立上げ手順の概要

この章では基本的なPCs立上げ手順（プログラムの作成からローディングまでの手順）について説明しています。


ユーザがPCsシステムを立上げる手順としては

大きく分けて3種の場合が考えられます。


ローカルでの新規プログラム作成とローディング



ローカルでの既存プログラム修正とローディング




リモートでの新規プログラムの直接作成




3.2 PSE立上げ手順


3.2.1 PSE立上げ手順(電源ONからプログラム作成までの手順)の流れ




【1】 PSEの電源がOFFの状態でPCsと正しくケーブルを接続します。この時、PCsはRUN／STOPどちらでも可能です。




【2】 PSEの電源をONしてください。



【3】 システムフロッピーディスクをPSEにセットしてください。



【4】 図のメッセージが表示された時に、任意のキーボードを入力してください。



PSEは「SYSTEM LOADING」と表示し、フロッピーディスクから、システムプログラムがPSEメモリへロードされます。

(次ページへ)



【リモート／ローカルの選択】

REMOTE OR LOCAL? KEY IN=■ 0: REMOTE
1: LOCAL


ローカル

1

リモート

0

PSEシステムのローディングが終了すると、『リモート／ローカル選択画面』が表示されます。



【PSEメイン画面】

PSE MAIN
FUNC. KEY IN! = ■

PSEを立上げると“PSEメイン画面”
を表示し、プログラミングキーおよび、フ
アンクションキー入力待ちとなります。

(A)

PORTABLE-PSE SYSTEM VERSION 1.0		KBD=NORM
REVISION 0.0		
SELECT PCS TYPE !		
KEY IN № =		
1 : NESP-S20	A : HIDIC-S10/1	
2 : NESP-S20M	B : HIDIC-S10/3	
3 : NESP	C : HIDIC-S10/4	
4 : NESP-E	D : HIDIC-S	
5 : NESP-R & NESP-R2	E : HIDIC-S (2 PAGE)	
6 : NESP-2 (2KW)	F : HIDIC-S1	
7 : NESP-2 (4KW)	G : HIDIC-S2 (2KW)	
	H : HIDIC-S3 (4KW)	

メモリ容量設定機種

NESP	HIDIC-S10/1
NESP-E	HIDIC-S
NESP-R & NESP-R II	HIDIC-S (2 PAGE)
	HIDIC-S1

(B)


PCS MEMORY SIZE		KEY IN = 3	KBD=NORM (№)
SHIFT-MODE	MODE KEYIN=0	0 : 4 KW	
		1 : 8 KW	
		2 : 12 KW	
		3 : 16 KW	
		4 : 20 KW	
		5 : 24 KW	
		6 : 28 KW	
		7 : 32 KW	
		(MODE)(STAGE)* (BIT)	
		0 : 1 * 128	
		1 : 2 * 64	
		2 : 4 * 32	
		3 : 8 * 16	
		4 : 16 * 8	
		5 : 32 * 4	
		6 : 64 * 2	
		7 : 128 * 1	
SET OK ? KEYIN=* (0:OK 1:NG)			

(C)

シフトレジスタのモード設定の対応機種

NESP	HIDIC-S10/1
NESP-E	HIDIC-S
NESP-R & NESP-R II	HIDIC-S (2 PAGE)
	HIDIC-S1

[メモ]




4

プログラミングの基本


4.1 シーケンスプログラムの概要

4.1.1 プログラミングキー

プログラムを作成する時に使用するプログラミングキーのレイアウトを示します。



【1】 分岐区分キー



シーケンスプログラムの接点または出力の前および次の段への接続の分岐を示します。

【2】 リレーシンボル区分キー



エッジ接点キー：Vの立下りエッジ検出接点
(S10αシリーズ用)



演算ファンクションキー：各種演算ファンクション起動
コイル
(S10αシリーズ用)



エッジ接点キー：Vの立上りエッジ検出接点
(S10αシリーズ用)



キープリレー：K, S, Cのリセットコイル
リセット
コイルキー



b接点キー：X, Y, G, R, K, T, U, C, Sのb接点
(S10αシリーズ用)



キープリレー：K, P, Cのセットコイル
セット
コイルキー




a接点キー：X, Y, G, R, K, T, U, C, Sのa接点



出力コイルキー：Y, G, R, T, U, C, P, K, Sのセットコイル

【3】 各リレー機能区分キー

V AND _ヒ	W OR _ミ	X EOR _ユ	Y NOT _リ	Z MOD _ヲ
Q MOY _フ	R MOM _ム	S MSI _コ	T MDI _ル	U SCL _ン
L SCH _ヘ	M ASR _メ	N ASL _"	O LSR _レ	P LSL _ヽ
G DTB _ホ	H ASP _モ	I ASU _。	J APB _ロ	K AUB _。



←(ナンバ入力キー：一部入カリレー機能区分キーとしても使用)

X : 外部入力

S : シフトレジスタ

Y : 外部出力

P : プロセスレジスタ

R : 内部レジスタ

G : グローバルリンクレジスタ

K : キーブリレー


T : タイマ

U : ワンショット

C : カウンタ

4.1.2 シンボルの概要

各キーの内容を次に示します。

区分	シンボル	名 称	概 要
分岐区分		分岐シンボル	命令語を接続するための分岐区分シンボルです。命令語を入力する場合はこの分岐シンボルから入力します。
リレーシンボル	—○—	(セット)出力コイル	分岐シンボルの次に入力するのがこのリレーシンボルです。シーケンスラダー回路におけるコイル、接点を表わし、コイルがON/OFFすることにより対応した接点がON/OFFします。
	—(R)—	リセット出力コイル	
	—+—	b接点	
	— -	a接点	
リレ機能区分	X	外部入力	各PI/Oの入力信号の状態を示します。
	Y	外部出力	本機能のON/OFF状態が出力として外部へ反映されます。
	R	中間レジスタ	PCs内部で使用する補助リレーです。
	T	タイマ	出力コイルがONになってから一定時間後にa接点がONします。
	U	ワンショット	出力コイルがONになった時から一定時間だけa接点がONします。
	C	カウントタ	出力コイルがOFF→ONに変化した回数をカウントし、一定回数になった時にa接点がONします。
	K	キークリレー	出力コイルがONしてからリセットコイルがONするまでa接点がONの状態を保持します。(停電保持)
	G	グローバルレジスタ	2ページ機能のプログラム間のリンクを行なう共通レジスタです。
	P	プロセスコイル	演算ファンクションの起動を行います。 (S10/4のみ機能します。)
	S	シフトレジスタ	シフトレジスタであることを意味します。 (PCsの内部レジスタ)


4.1.3 各リレー機能とナンバ入力範囲

(1) H I D I C - S 10 / 3 (N E S P - S 20)

リレー機能区分	点数	プログラムナンバ		内 容
		進数	入力範囲	
X 外 部 入 力	508	16	080~0FF	CPUユニット
			100~17F	I/Oユニット 1
			180~1FF	I/Oユニット 2
			000~07F	I/Oユニット 3
Y 外 部 出 力				注1. I/Oユニット3の入出力モジュール ナンバ範囲(000~07F)の内、000~00F (16点)に入力モジュールを実装した場合、 X000~X003の4点をシステムで使用す るためユーザは使用できなく、最大入出 力点数が508点となります。
R 内 部 レ ジ イ 斯 タ	504	16	000~1F7	ユーザ使用範囲
			1F8~1FD	ユーザ使用不可
			1FE	バッテリ異常
			1FF	上位計算機割込信号
G グ ロ ー バ ル レ ジ ス タ	448	16	000~1FF	ユーザ使用不可
			200~27F	アドレスが飛びますので注意してくだ さい。
			300~37F	
T オンディレイ タ イ マ	128	16	000~07F	設定値0.1~999.9秒
U ワンショット	64	16	000~03F	設定値 $\begin{cases} 0.1 \sim 999.9 \text{秒} \\ 0 \text{秒のときエッヂトリガー} \end{cases}$
C アップダウン カウント	32	16	000~03F	カウンタ1点あたり、連続する2つのナンバ (偶数、奇数) 設定値0~9999カウント、停電時不揮発
K キープリレー	128	16	000~07F	停電時不揮発
			200	K200 ON時、キープリレー(K), シフトレジスタ(S)をすべてOFF
S シフトレジスタ	128	10	000~127	停電時不揮発 ナンバが10進ですので注意してくだ さい。

注1. [] で囲まれたナンバは、ユーザでは使用できません。

注2. I/Oナンバは右記のとおりです。



(2) HIDIC-S10/4 (NESP-S20M)

リレー機能区分		点 数	ナンバ入力範囲 (16進数)	内 容
X	外部入力	128	080~OFF	フリーロケーション
Y	外部出力			
R	内部レジスタ	504	000~17F	ユーザ
			180~1F7	エリア
		—	1F8~1FC	復電時クリアエリア(384点)
			1FD	停電保持エリア(120点)
			1FE	ユーザ使用不可
			1FF	ヒューズ断エラー
			1FF	バッテリ異常
T	オンディレイ タイマ	128	000~07F	上位計算機割込信号
U	ワンショット	64	000~03F	設定値 { 0.1~999.9秒 0秒のときエッヂトリガー }
C	アップダウン カウント	32	000~03F	カウンタ1点あたり、連続する2つのナンバ (偶数、奇数) 設定値0~9999カウント 停電时不揮発
K	キープリレー	128	000~07F	停電时不揮発
		1	200	K200 ON時、キープリレー(K)の 全面エリア0クリア
P	演算ファンク ション	31	001~01F	全Pコイル最大使用回数 最大256回

注1. [] で囲まれたナンバは、ユーザでは使用できません。

注2. I/Oナンバは下記のとおりです。

△	CPUモジュール	080	090	0A0	0B0	0C0	0D0	0E0	0F0	△
○		{	{	{	{	{	{	{	{	○
○		08F	09F	0AF	0BF	0CF	0DF	0EF	0FF	△

(3) HIDIC-S10/1

リレー機能区分		最大点数	プログラムナンバ		内 容
			進数	入力範囲	
X	外部入力	1020 /ページ	16	000~003	システムで使用しているためユーザ使用不可
				004~3FF	ユーザ使用範囲
Y	外部出力	768 /ページ	16	000~2FF	ユーザ使用範囲
R	内部レジスタ	256 /ページ	16	000~0FF	ユーザ使用範囲
G	グローバル レジスタ	512	16	000~07F	ナンバが飛びますので注意してください。
				110~17F	
				200~27F	
				300~37F	
T	オンディレイ タイマー	128 /ページ	16	000~07F	設定値 0.1~999.9秒
U	ワンショット	64 /ページ	16	000~03F	設定値 0.1~999.9秒
C	アップカウンタ	64 /ページ	16	000~03F	設定値 0.1~999.9秒 停電時不揮発
K	キープリレー	128 /ページ	16	000~07F	停電時不揮発
			16	200	ON時、キープリレー(K)およびシフトレジスタ(S)をすべてOFF
S	シフトレジスタ	128 /ページ	10	000~127	停電時不揮発 シフトレジスタのモード設定により進数が変わります。 シフトモードは、0~7の7種あります。 通常シフトモード=0時、10進となっています。

注1. [] で囲まれたナンバは、ユーザでは使用できません。

注2. PCE700のDIPスイッチの設定によりT.U.Cの使用点数が制限されます。

(4) HIDIC-S (NESP)

HIDIC-S 2ページ機能付 (NESP-E)

リレー機能区分		点数	プログラムナンバ		内 容
			進数	入力範囲	
X	外部入力	1024 /ページ	16 (10)	000~3FF (000~63F)	/000~/003はシステムで使用しているため、ユーザ使用不可
Y	外部出力	768 /ページ	16 (10)	000~2FF (000~47F)	
R	内部レジスタ	256 /ページ	16 (10)	000~0FF (000~255)	
T	オンディレイ タイマ	128 /ページ	16 (10)	000~07F (000~127)	設定値0.1~999.9秒
U	ワンショット	64 /ページ	16 (10)	000~03F (000~063)	設定値0.1~999.9秒
C	アップ カウンタ	64 /ページ	16 (10)	000~03F (000~063)	カウンタ1点当たり、連続する2つのナンバ (偶数、奇数) 設定値0~9999カウント 停電時不揮発
K	キープリレー	128 /ページ	16 (10)	000~07F (000~127)	停電時不揮発 K200 ON時、キープリレー(K), シフトレジスタ(S)をすべてOFF
S	シフトレジスタ	128 /ページ	10	000~127	停電時不揮発 ナンバが10進ですので注意 してください。
G	グローバル レジスタ	512	16	000~07F 100~17F 200~27F 300~37F	アドレスが飛びますので 注意してください。

注1. 2ページ機能はHIDIC-S 2ページ機能付に対応します。

注2. N.E.S.PおよびN.E.S.P-EのプログラムNo.は10進となっています。

注3. N.E.S.Pの場合は次の機能を持っていません。

U(ワンクッシュン), C(カウンタ), G(グローバルレジスタ)

注4. N.E.S.Pの場合は次の機能の点数が異なります。

T(タイマ)=64点(T000~T063)

K(キープリレー)=64点(K000~K063)

(5) HIDIC-S1 (NESP-R, RⅡ)

リレー機能区分		点数	プログラムナンバ		内 容
			進数	入力範囲	
X	外部入力	1024 /ページ	16	000~3FF	/000~/003はシステムで使用しているため、ユーザ使用不可
Y	外部出力	768 /ページ	16	000~2FF	
R	内部レジスタ	256 /ページ	16		
G	グローバル レジスタ	512	16	000~07F 100~17F 200~27F 300~37F	アドレスが飛びますので注意してください。
T	オンディレイ タイマ	128 /ページ	16	000~07F	設定値0.1~999.9秒
U	ワンショット	64 /ページ	16	000~03F	設定値0.1~999.9秒
C	アップダウン カウンタ	64 /ページ	16	000~03F	（設定値1~9999カウント） 停電時不揮発
K	キープリレー	128 /ページ	16	000~07F	停電時不揮発
S	シフトレジスタ	128 /ページ	10	000~127	停電時不揮発 ナンバが10進ですので注意してください。


注1. PCE700のDIPスイッチの設定によりT.U.Cの使用点数が制限されます。

(6) HIDIC-S2 [2 kW] (NESP-II [2 kW])

リレー機能区分	点数	プログラムナンバ		内 容
		進数	入力範囲	
X 外部入力				000~03Fはシステムで使用しているため，“040”からご使用ください。
Y 外部出力	384	16 (10)	040~1BF (040~27F)	
R 内部レジスタ	1,92	16 (10)	000~0BF (000~191)	
T オンディレイ タ イ マ	32	16 (10)	000~01F (000~031)	設定値0.1~999.9秒
U ワンショット	16	16 (10)	000~00F (000~015)	設定値0.1~999.9秒
C アップカウンタ	16	16 (10)	000~00F (000~015)	（設定値01~9999カウント） 停電時不揮発
K キープリレー	32	16 (10)	000~01F (000~031)	停電時不揮発

注1. NESP-IIの場合は、プログラムナンバが10進となります。


注2. I/Oナンバは下記のとおりです。



4.1.4 P S E のモニタ画面フォーマット


P S E のモニタ画面は概略図のような構成となります。

【モニタ画面の概略構成】




4.1.5 PCs / PSE 状態表示欄

PCs または PSE の現在の状態を表示します。




4.1.6 モニタ欄

入力キーの指示と入力されたキーの表示を行います。




- 「FUNC KEY IN!■」…ファンクションキー
入力指示
- 「KEY IN=■」……………プログラミングキー
の入力指示

【モニタ欄の表示例】



例えば




と入力した場合は図のように表示されます。

4.1.7 リレーラダー図欄とコメント欄

- リレーラダー図欄にはキーボードから入力したシーケンスプログラムが表示されます。

〔横 11接点 + 1出力コイル
縦 11行〕


- コメント欄にはPSE α で作成したコメントが最大16文字(横8×縦2)で表示されます。



4.2 プログラミング文法と制限事項

4.2.1 シーケンスラダー回路の大きさ

【1ブロックの大きさ】




1 シーケンス回路はコモン線（+側）から始まりコモン線（-側）に接続するコイルで終了します。このシーケンス回路をブロックと呼びこの1ブロックの最大回路は、

横 11接点 + 1出力コイル
縦 11行

です。


これは1画面の最大表示サイズに一致します。

【設定値付きコイルがある場合】



設定値付きのコイル（T, U, C）を入力した場合は1コイルで2行使うため、作成できる行数が減少します。

【AND接続と折返し回路】




AND接続が多い場合には図のように“折返し回路”となりAND接続11接点以上の回路が作成できます。

〔注意〕


- *印の前に分岐が残っていてはいけません。
- 以後は分岐回路の作成はできません。

4.2.2 右下がり回路と動作順序

【右下り回路の例】



【動作順序の考え方】



シーケンス回路は左から右、上から下への回路構成となります。

また回路の入力手順も同様に左から右、上から下へと入力します。

【右下りの利点】

右下がり回路は通常の水平ラダー回路に比べ次のような利点を持ちます。

右下り回路の利点

1 電流の流れがひとめで理解でき、電流の回り込みによる誤動作がない。

2 電流が一方向(上→下、左→右)にしか流れないため、回路の動作が理解しやすい。

3 回路の作成／修正が左から右、上から下へと流れるため、簡単である。(カーソルが自動的に移動)


【補足】

次ページに右下りラダー回路の作成方法を示します。

【右下りラダー回路の動作】



左欄の水平ラダー回路例の動作を行いたい時、右欄の右下
りラダー回路を作成してください。

【水平ラダー回路の例】




(注) この回路は作成できますが“->”のような
電流は流れません。





【右下りラダー回路の例】



【補足】この例でY0B0, Y0B1がONする条件は
 $(Y0B0) = (X080 + X0A0 \cdot X090)$
 $(Y0B1) = (X080 \cdot X090 + X0A0)$
となります。(+は論理和、・は論理積を示す)



または



【補足】

この例の場合Y0A0がONする場合は、
 $(Y0A0) = (X080 + X0A0) \cdot (R000 + (R001 + X090) \cdot X091) \cdot ((X081 + R002) \cdot X082 + R003)$

4.2.3 AND接続(“-”)のみのリレー機能


【AND接続のみの機能】

G: グローバルレジスタ
P: プロセスコイル

表に示したリレー機能は、特殊な命令であるため、AND接続(“-”)のみが可能となっています。


したがって、これらの機能を使用してシーケンス回路を作成する場合、次のように作成する必要があります。

【作成したい回路】




[(+側コモン線と接する。]



【実際に作成できる回路】



[入れ換えることによりAND接続となる。]



[G001が“T”分岐となる。]




[回路を工夫して“-”分岐とする。]

4.2.4 Pコイルの作成位置の制限


P : プロセスコイル

Pコイルはシーケンス回路ブロックの最後にのみ作成可能です。ご使用になる場合は次の例を参考にして回路を作成してください。

【目的の回路】



【作成できる回路】




[-○- P001が回路の途中にある]

[-○- P001を回路の最後へ移す]

4.2.5 命令語とシーケンス回路ブロック

1語のシーケンスラダー命令語は次のような構成となります。また1シーケンスブロックはこの命令語を複数集めることにより作成します。


【シーケンス命令語の構成】



1 シーケンスブロック回路と命令語の関係は下図のようになります。

ここで分岐の , , は分岐区分だけで1ワードとなる点に注意ください。

【シーケンス回路と命令語】



リレー機能を以下に説明します。

リレー機能一覧

区分	シンボル	名 称	説 明
外 部 信 号	X	外部入力	P I / O 経由で外部より入力する信号であることを意味している。
	Y	外部出力	P I / O 経由で外部へ出力する信号であることを意味している。
内 部 信 号	R	内部 レジスタ	PCs の内部でのみ信号の授受を行う内部レジスタであることを意味し、補助リレーに相当する機能をもつ。
	G	AND接続 形中間 レジスタ (グローバル レジスタ)	PCs の内部でのみ信号の授受を行う内部レジスタであり、分岐区分機能を持たないため AND 接続 (" - ") のみで使用する。
内 部 信 号	T	タイマ	シーケンス制御プログラム用のオンディレイタイマであることを示す。 この機能は、あくまでも内部処理用であるので、タイマの出力結果を外部に出すためには、"Y" を経由して出さなければならない。
	K	キープ リレー	キープリレー (ラッチリレー) であることを意味する。この機能も PCs の内部処理機能であるのでキープ出力結果を直接外部に出すことはできない。

区分	シンボル	名 称	説 明
	S	シフト レジスタ	シフトレジスタであることと意味する。この機能は PCs の内部処理機能であるので、シフトレジスタ結果を直接外部へ出力することはできない。
内 部 信 号	C	カウンタ	入力状態が一定回数 0 → 1 (OFF → ON) になったとき 1 (ON) になる内部レジスタである。
	U	ワン ショット	連続する 2 つのナンバ (偶数、奇数) が、 1 つのアップダウンカウンタを構成する。機種によってはアップカウンタのみのものもありますので注意すること。
	P	演算ファ ンクション	入力状態が 0 → 1 (OFF → ON) になったとき、一定時間だけ 1 (ON) になる状態を作る内部レジスタである。
			設定値を 0000 とセットすると、コイルが励磁された第 1 スキャン目だけ接点を ON にするエッヂトリガー機能をもっている。
			H-S10/4 のみ標準的に準備されたコンピュータモード ニーティリティプログラ ムである。各命令とも最大 4 つのパラメータをもつ。コイル励磁信号立上り時 1 回のみ起動される。回路分岐区分をもたないの で " - " (AND 接続) のみで使用する。

4.3 各シンボルごとの機能動作

4.3.1 NESP-S20, NESP, NESP-E, NESP-R & NESP-R II, NESP-II (2 kW),
 NESP-II (4 kW),
 HIDIC-S10/1, HIDIC-S10/3, HIDIC-S, HIDIC-S (2 PAGE),
 HIDIC-S1, HIDIC-S2 (2 kW), HIDIC-S2 (4 kW) の場合

(1) 命令語実行即 P I / O メモリバッファ

READ/WRITE となるもの

- ① X
- ② Y
- ③ R
- ④ T (コイル励磁)
- ⑤ K (コイル励磁, リセットコイル励磁)
- ⑥ U (コイル励磁)
- ⑦ C (コイル励磁, リセットコイル励磁)
- ⑧ G
- ⑨ S (コイル励磁, リセットコイル励磁)

(2) 全シーケンスプログラム実行後 P I / O メモリバッファ READ/WRITE となるもの

- ① K (ラッチ処理後, 接点状態セット)
- ② S (ラッチ処理後, 接点状態セット)
- ③ U (エッヂトリガー処理)
- ④ C (アップカウンタのカウント, 接点状態セット)

(3) シーケンスサイクルとは全く非同期の 100ms 周期タイマにより処理されるもの

- ① T (タイマカウント, 接点状態セット)
- ② U (ワンショット時間カウント, 接点状態セット)
- ③ C (アップダウンカウンタのカウント, 接点状態セット)

表 4-1 各シンボルごとの機能動作

△\diagdown	(1) 各命令実行時				(2) シーケンスサイクルごとまとめて				(3) 100msごとまとめて			
	+ト	ナト	-〇-	-①-	+ト	ナト	-〇-	-①-	+ト	ナト	-〇-	-①-
X	○	○	/	/	-	-	/	/	-	-	/	/
Y	○	○	○	/	-	-	/	/	-	-	/	/
R	○	○	○	/	-	-	/	/	-	-	/	/
K	-	-	○	○	○ * 1	○ * 1	-	-	-	-	-	-
T	-	-	○	/	-	-	/	/	○	○	-	/
C	○	○	○	○	-	-	-	-	◎	◎	-	-
U	-	-	○	/	△	△	-	/	○	○	-	/
G	○	○	○	/	-	-	/	/	-	-	/	/
S	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-

○: 該当処理を行うもの
 △: エッヂトリガー処理のみを行う
 ◎: アップダウンカウンタ処理のみを行う

-: 該当処理は行わない
 /: 該当シンボルは存在しない

* 1. HIDIC-S10/3 (NESP-S20) を除く機種では K (キーブリレー) はデジタルフィルタ機能付のため、最少入力パルス幅は 2 スキャン以上必要です。

4.3.2 H-S10/4 (NE5P-S25M) の場合

(1) 命令語実行即PI/OメモリバッファREAD/WRITEとなるもの

- ① X
- ② Y
- ③ R
- ④ T (コイル励磁)
- ⑤ K (コイル励磁, リセットコイル励磁, セットリセットによる接点状態セット)
- ⑥ U (コイル励磁, エッヂトリガー処理)
- ⑦ C (コイル励磁, リセットコイル励磁, アップダウンカウントによる接点状態セット)
- ⑧ P (励磁信号立ち上り時, 演算ファンクション起動)

(2) シーケンスサイクルとは全く非同期の100ms周期タイマにより処理されるもの

- ① T (タイマカウント, 接点状態セット)
- ② U (ワンショット時間カウント, 接点状態セット)

表4-2 各シンボルごとの機能動作

	(1) 各命令実行時				(2) 100msごと			
	-T-	+T+	-O-	-①-	-T-	+T+	-O-	-①-
X	○	○	/	/	-	-	/	/
Y	○	○	○	/	-	-	-	/
R	○	○	○	/	-	-	-	/
K	○	○	○	○	-	-	-	-
T	-	-	○	/	○	○	-	/
C	○	○	○	○	-	-	-	-
U	△	△	○	/	○	○	-	/
P	/	/	○	/	/	/	-	/


○: 該当処理を行うもの
 △: エッヂトリガー処理のみを行う
 -: 該当処理は行わない
 /: 該当シンボルは存在しない

4.4 内部補助機能

(1) 内部レジスタ (R)

内部レジスタは、リレー回路でいう補助リレーに相当し、PCs内部の信号の受け渡しに使用します。

下図に内部レジスタの回路例を示します。



(2) グローバルレジスタ (G)

グローバルレジスタは、内部レジスタと同様に、リレー回路でいう補助リレーに相当し、PCs内部の信号の受け渡しに使用します。


ただし、プログラミング方法が内部レジスタとは異なり、グローバルレジスタの接点や出力の前に、母線や回路の分岐がある場合は、入力できません（エラーとなります）ので注意ください。AND接続形の内部レジスタです。

(3) オンディレイタイマ (T)

オンディレイタイマの入力がONしてから、設定値の時間だけ遅れて、オンディレイタイマの出力がONします。

設定値の範囲は、0.1～99.9秒単位で設定することができます。

下図にオンディレイタイマのタイムチャートと回路例を示します。




(4) ワンショット (U)

ワンショットの入力がONすると、設定値の時間だけワンショットの出力がONします。

設定値の範囲は、0.1～999.9秒で、0.1秒単位に設定することができます。


下図にワンショットのタイムチャートと回路例を示します。



(5) エッヂトリガー (U)

ワンショットの設定値を0秒とした場合、エッヂトリガーとして使用でき、エッヂトリガーの入力がONしてから、1スキャンタイムだけ出力をONします。

下図にエッヂトリガーのタイムチャートと回路例を示します。




(6) アップカウンタ (C)

アップカウント入力パルスが設定値以上となった時、アップカウント出力がONします。リセット入力がON時、カウント経過値、出力ともゼロクリアされます。


下図にアップカウンタのタイムチャートと回路例を示します。

(a) タイムチャート



- 設定値 (C) : 1~9999 カウント
- セッティングタイム : 最大 1 スキャンタイム
- セッティングパルス幅 : 最小 1 スキャンタイム
- セット、リセット同時入力時 : リセット優先

(b) 回路例



アップカウンタ (C)

(7) アップダウンカウンタ (C)

連続する 2 つのナンバ(偶数、奇数)が、1 つのアップカウンタを構成し、偶数(例: C000)のカウント入力がアップカウンタ、奇数(例: C001)のカウント入力がダウンカウンタとなります。

カウント出力は、アップカウンタ、ダウンカウンタとも、それぞれの設定値にカウント数が達した時に ON し、カウント出力の状態は、停電保持されます。

(注) 下記の機種は、アップカウンタのみ、奇数、偶数の区別なし。

N E S P

H I D I C - S 1 0 / 1

N E S P - E

H I D I C - S

N E S P - R & N E S P - R 2

H I D I C - S (2 PAGE)

N E S P - 2 (2 kW)

H I D I C - S 1

N E S P - 2 (4 kW)

H I D I C - S 2 (2 kW)

H I D I C - S 2 (4 kW)

リセット入力は、偶数ナンバ、奇数ナンバのどちらでも、ON 時リセットされます。

設定値の範囲は、1~9999 カウントです。

アップダウンカウンタの組合せを表 4-3 に示します。

表4-3 アップカウンタの組合せ

アップカウンタ C _{2n}	ダウンカウンタ C _{2n+1}
C000	C001
C002	C003
C004	C005
C006	C007
C008	C009
C00A	C00B
C00C	C00D
C00E	C00F
C010	C011
C012	C013
C014	C015
C016	C017
C018	C019
C01A	C01B
C01C	C01D
C01E	C01F
C020	C021
C022	C023
C024	C025
C026	C027
C028	C029
C02A	C02B
C02C	C02D
C02E	C02F
C030	C031
C032	C033
C034	C035
C036	C037
C038	C039
C03A	C03B
C03C	C03D
C03E	C03F

① 2つのカウンタで1つのカウンタ計数ワークを持っており、このカウンタ計数ワークの計数値を増やすあるいは減らす。

② アップカウンタはセット立上り時計数値を増やし、ダウンカウンタはセット立上り時計数値を減らす。

③ アップカウンタとダウンカウンタの同時セット入力時はカウンタ計数ワークの計数値を保持する。

④ カウンタ計数ワークの計数値を“0”から減らさない。

⑤ アップカウンタとダウンカウンタのカウント設定値はそれぞれ設定可能である。

⑥ カウント計数ワークの計数値がそれぞれのカウンタ設定値以上になると、アップカウンタICに応する接点を“1”とする。

⑦ アップカウンタまたはダウンカウンタのどちらかのリセット入力時ににおいては、カウンタ計数ワークの計数値をクリアする。（“0”となる。）

⑧ アップカウンタとダウンカウンタのセットとリセット同時入力時は、リセット優先となる。

このカウンタをアップカウンタとして使用する時は、カウンタシンボルのナンバ値を偶数($2n$; アップカウンタ)のみ使用し、奇数($2n+1$; ダウンカウンタ)は使用しないことになります。

奇数($2n+1$; ダウンカウンタ)のカウンタをシーケンス回路として組込まないようにしてください。

図4-2にアップダウンカウンタをアップカウンタとして使用する場合のタイムチャートと回路例を示します。

図4-1にアップダウンカウンタのタイムチャートと回路例を示します。

アップダウンカウンタは右記の条件のもとに動作します。

(a) タイムチャート


アップカウント入力

ダウンカウント入力

アップ(またはダウン)
リセット入力

アップカウント出力
(設定値 3)

ダウンカウント出力
(設定値 5)



- 設定値 (C) : 1 ~ 9 9 9 9 カウント
- セットリングタイム : 最大 100ms (N-S 20), 最大 1スキャンタイム (N-S 20M)
- セットリングパルス幅 : 最小 100ms (N-S 20), 最小 1スキャンタイム (N-S 20M)
- セット, リセット同時入力時 : リセット優先
- 停電時不揮発

(b) 回路例





図 4-1 アップダウンカウンタ (C)

(a) タイムチャート

アップカウント入力

リセット入力

アップカウント出力
(設定値 3)



- 設定値 (C) : 1 ~ 9 9 9 9 カウント
- セットリングタイム : 最大 100ms (N-S 20), 最大 1スキャンタイム (N-S 20M)
- セットリングパルス幅 : 最小 100ms (N-S 20), 最小 1スキャンタイム (N-S 20M)
- セット, リセット同時入力時: リセット優先
- 停電時不揮発

(b) 回路例




図 4-2 アップカウンタ (C)


(8) キープリレー (K), シフトレジスタ (S)

キープリレーもシフトレジスタも同じ機能で、セット入力がONすると、リセット入力がONするまで出力がONし、出力の状態は停電保持されます。

ただし、シフトレジスタは、ソフトウェアパッケージを使用した、コンペア制御の一括シフト処理を行う場合、シフトデータのレジスタとなります。シフト処理を行わない場合は、キープリレーとして使用してください。

図 4-3 にキープリレー、シフトレジスタのタイムチャートと回路例を示します。

(a) タイムチャート



- ・セットリングタイム：

最大 2 スキャンタイム※1

- ・セットリングパルス幅：

最小 2 スキャンタイム※1

- ・セット、リセット同時入力時：


リセット優先

- ・停電時不揮発

※1 H D I C - S 10 / 3 (N E S P - S 20) は
セットリングタイムが 1 スキャンタイムです。

(b) 回路例

(i) キープリレー



(ii) シフトレジスタ




図 4-3 キープリレー (K),
シフトレジスタ (S)

(9) 演算ファンクション (P) [H-S10/4(NESP-S25M)]


演算ファンクションは、シーケンス回路の中へ組込んで使用のことのできる演算処理専用のコイルです。

演算処理は、コイルの励磁信号立上り時 1 回のみ起動されます。

P コイルは直前の分岐入力ができません “-” (AND 接続) のみで使用してください。

図 4-4 に演算ファンクションのタイムチャートと回路例を示します。

(a) タイムチャート



- ・セットリングパルス幅：最小 1 スキャンタイム

(b) 回路例




図 4-4 演算ファンクション (P)

注 1 演算ファンクションの同一ナンバは複数回使用可能ですが、全 P コイル使用回数は最大 256 回です。

注 2 旧 PSE (H-7028) をご使用の場合は、演算ファンクションの作成・読み出不可です。


注 3 各演算処理の詳細は、PCs マニュアルを参照してください。

5


プログラミング方法

5.1 プログラミングの機能概要

5.1.1 プログラミングの体系




5.1.2 プログラミング処理の流れ




5.2 作成

5.2.1 作成手順概略フロー




5.2.2 作成処理の概要



5.2.3 作成オペレーション概要


(1) シーケンスラダーハウスの入力順番



シーケンスラダーハウスは、左から右、上から下の順に入力していきます。

なお、図中①～⑬はラダーハウス入力時の入力順番を示します。

(2) シーケンスラダーハウス命令語の入力順番



また各リーシンボルはプログラミングキーを左から右へ

- 分岐区分キー
- リーシンボル区分キー
- リレー機能区分キー
- ナンバ入力キー（3桁）


の順に入力します。

【補 足】

(+)側コモン線から始まる時とAND接続の場合は分岐区分キーは押しません。

またデータ入力中に入力を間違えた場合は
再設定 を押し、正しいデータを再度入力してください。


5.2.4 シーケンス回路ブロックの作成



〔作成する回路例〕


左図に示した回路を例とし作成する手順を以下に示します。

【1】




【1】

シーケンス回路の先頭シンボルを入力します。





(注) この場合のように(+)側コモン線の位置では“分歧区分”は入力しません。




【2】


【2】




【 3 】




【 3 】




【 4 】




【 4 】




【 5 】



【 5 】



【 6 】




【 6 】



(注) この場合のようにAND接続
“-”の場合は分岐は不要です。



【 7 】



【 7 】

以上の操作で一つのシーケンスブロックが作成できました。
以下続けて1ブロックずつ作成してください。

5.2.5 設定値のあるコイルの設定値入力

(1) T, U, Cコイルの設定値入力




シーケンス回路作成時にタイマ(T), ワンショット(U)カウンタ(C)の出力コイルを入力すると設定値入力待ちとなります。

左図に示した回路を例とし設定値入力する手順を以下に示します。

[作成する回路例]

【1】




【1】

接点 + X100 を入力します。




【2】




【2】

タイマのセットコイルを入力します。

(例)




【3】



【3】


任意の設定値を入力します。



(例)



【 4 】



以上の操作で設定値入力されました。

【 補足 1 】

表示される設定値	実際の値
0 0 0 1	0.1 (秒)
↓	↓
9 9 9 9	9 9 9.9 (秒)

カウンタの設定値はカウント回数を入力します。
タイマ、ワンショットは左表のようになります。


【 補足 2 】

[キー入力データ]			[設定値]
設定	5	終了	0 0 0 5
設定	5	0 終了	0 0 5 0
設定	0 0 5 0		0 0 5 0
設定	終了		0 0 0 0
設定	続行		現在値のまま
続行			現在値のまま

設定値の入力方法

設定値を入力する方法は上記のように 4 行入力する方法と左表のように入力する方法があります。

(2) Pコイルの設定値入力



【作成する回路例】


シーケンス回路作成時にP(演算ファンクションのみ)コイルを入力すると設定値入力待ちとなります。

演算ファンクションは、4つの設定値を持ち、それぞれ異なった意味があります。

また、これらの設定値をパラメータと呼びます。


左図に示した回路を例とし設定値入力する手順を以下に示します。

【1】




【1】

接点 + U000 を入力します。





【2】




【2】

Pのセットコイルを入力します。



【 3 】



【 3 】


第 1 設定値を入力します。



第 1 設定値は下記設定方法から選択してください。

[キー入力データ]	[設定値]
設定 5 終了	0 0 0 5
設定 5 0 終了	0 0 5 0
設定 0 0 5 0	0 0 5 0
設定 終了	0 0 0 0
設定 続行	現在値のまま

【 4 】



【 4 】

第 2 設定値を入力します。




第 2 設定値は下記設定方法から選択してください。

[キー入力データ]	[設定値]
5 終了	0 0 0 5
5 0 終了	0 0 5 0
0 0 5 0	0 0 5 0
終了	0 0 0 0
続行	現在値のまま




【 5 】





【 5 】


第3，4 設定値を入力します。



第3 設定値，第4 設定値は各々第2 設定値の
設定方法と同様入力してください。



【 6 】



【 6 】

以上の操作で設定値入力されました。

【ご注意】


演算ファンクションを使用する場合は、使用方法を確認の上作成してください。

5.2.6 回路作成の例

【作成する回路】		【キーボード入力】	
<例1>		① ② ③	
<例2>		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮	
<例3>		① ② ③	
		③	
<例4>		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬	

5.3 読出

5.3.1 読出処理概要




なお順次読み出、逆順次読み出で先頭回路または最終回路を読み出た場合

$\left. \begin{array}{l} \text{最終回路} \rightarrow (\text{プロセス} \text{ トップ}) \rightarrow \text{先頭回路} \\ \text{先頭回路} \rightarrow (\text{プロセス} \text{ トップ}) \rightarrow \text{最終回路} \end{array} \right\}$


とサイクリックに読み出されます。

【シーケンス回路の読み出の種類】



5.3.2 順次読出と逆順次読出


順次読出、逆順次読出をする場合は下記の2つのキーを使用します。



- … 順次読出キー
〔現在表示されている回路の次のシーケンス回路を読み出します。〕
- … 逆順次読出キー
〔現在表示されている1つ前のシーケンス回路を読み出します。〕

また、シーケンス回路はサイクリックに読み出され、最終回路 (PROGRAM END) と先頭回路 (PROGRAM TOP) は続けて回路読み出します。

以下に順次読出、逆順次読出をした場合の画面との関係を示します。




5.3.3 指定回路読出


【回路読出】を使用し、シーケンス回路の出力コイルを指定すると、このコイルが使用されているシーケンス回路を1プロック読出します。

【例】作成された—○—Y020のシーケンス回路を読出す場合

【1】




【1】




と入力します。

【2】



【2】



左図のようにラダー図欄に回路が表示されます。

また画面右上には

「SEARCH ADDR=/*****」


と指定されたコイルのアドレスを表示します。

5.3.4 最終回路読出


【最終読出】を押すと現在指定されているプロセスの最終回路を表示します。

【例】最終回路を読出す場合

【1】



【1】




を押す。

【2】



【2】



左図のようにラダー図欄に最終回路を表示し FUNCキー入力待ちとなります。

また画面右上に

「PROGRAM END」

と表示され、今読出した回路が最終回路であることを示します。


5.3.5 接点クロスリファレンス

ある接点がどのシーケンス回路で使用されているかを表示します。


オペレーションは **回路読出** に続いてリスト表示したい接点名称を入力します。

【例】 **#R000** のクロスリファレンスリストを表示した場合

【1】



【2】



【3】

【画面満杯時の表示】

PSE MAIN
KEY IN=■ [CLS/CNT]

【PSEメイン画面】

PSE MAIN
FUNC. KEY IN! ■

【1】

#R000 のクロスリファレンスリストを表示したい場合

回路読出 **#R** **0** **0** **0** (接点名称)

を入力します。

【2】

左図のように各G NO内で**#R000**と**#R000**が使用されているシーケンスブロックの出力コイル名を表示し、ファンクションキー入力待ちとなります。
ただし、全部表示できなかった場合は**【3】**へ進みます。

【3】

画面が満杯となり全部表示できなかった場合「KEY IN =■ [CLS/CNT]」と表示されます。

続行 … 続きのリストを表示します。


終了 … この処理を終了し“PSEメイン”へ戻ります。

【補足】

- 接点シンボルで a 接点, b 接点どちらを入力しても表示される内容は同じです。
- この処理を終了しても画面は消えません。表示された状態でただちにプログラミング処理等へ進むことができます。

5.4 修正

5.4.1. 修正手順概略フロー



(1) 修正するため、読出すシーケンスラダー回路のあるグループナンバ (G No) を設定します。

PSE立上げ時は G No = 1 に自動設定されます。

変更する時は、**NコイルNO** **□** と変更する G No 1~8 を 1 ケタ入力します。これにより各グループの先頭が読出されます。


(2) 修正するシーケンスラダー回路を読み出します。

(3) 回路を修正します。

5.4.2 修正処理の概要


シーケンス回路の命令語を書換えたり削除、挿入等を行います。

修正処理には次の種類があります。



(注) 一括名稱変更処理は手順が異なります。各項をご覧ください。

5.4.3 修正処理手順




シーケンス回路修正処理手順を示します。

【1】 修正する回路を読み出します。


【2】 カーソルキーで修正する位置にカーソルを合せます。

【3】 正しく修正します。

【4】 カーソルキーでカーソルをブロックの最後まで戻し
ます。



【修正回路の位置】





修正できるシーケンス回路はモニタ画面に読み出された回路
の一番下の1ブロックのみです。


図の場合、修正できる回路は回路(B)のみです。また回路(A)
を修正する場合は、1度回路読み出しを行ってから修正します。

5.4.4 插入

シーケンス回路に命令語を挿入する場合の修正方法を次の例で示します。



【1】



【1】 該当するシーケンス回路を読み出、 を押

し、挿入する位置へカーソルを移動します。

【2】




(例)





【2】 挿入する命令語を入力します。

【3】




【3】




 を押し、カーソルをブロックの最後まで戻します。

【4】



【4】 挿入処理を終わり、キー入力待ちとなります。

【補足】




- (1) 出力コイルを挿入した時は、その行の修正位置より後ろは消去され、出力コイルに置き換わります。
- (2) 作成中の挿入処理で 11 接点を超えるものは、最後の接点が消去されます。
- (3) コモン線上での挿入は、書換えと同じになります。
- (4) 折返しマーク(*)での挿入は書換えと同じになります。

5.4.5 書換


シーケンス回路の書換を行う場合の修正方法を次の例で示します。

【1】



【1】 該当するシーケンス回路を読み出、
キーを入力し書換する位置にカーソルを移動しま
す。

【2】



【2】


を使用しデータを入力します。

(例) 上#R200

(注) “-”分岐の場合は不要です。



【3】



【3】




を押し、カーソルをブロックの最後へ戻し
ます。



【4】


【4】 書換処理を終りキー入力待ちとなります。



5.4.6 削除


シーケンス命令を削除する場合の修正方法を次の例で示します。

【1】



【1】該当するシーケンス回路を読み出、 を押し、削除する位置にカーソルを合せます。


【2】



【2】

を押します。


【3】



【3】


を押し、カーソルをブロックの最後まで戻します。

【4】



【4】削除処理を終りキー入力待ちとなります。

【補足】



図に示した位置での削除はできませんので、注意ください。

*1 ; シーケンス回路の先頭。


*2 ; 上からの分岐がある。

*3, *4 ; シーケンス回路の各行の右端。

5.4.7 行間挿入

シーケンス回路で行と行の間に回路を追加（論理和条件の追加）したい場合の修正方法を次の例で示します。


【1】



【1】 該当するシーケンス回路を読み出し、 を押

し、挿入したい行の (+) 側コモン線上にカーソルを合せます。


【2】



【2】


を押します。

【3】




【3】 回路を追加します。

例




【4】



【4】


を押し、カーソルをブロックの最後まで戻します。

【 5 】



【 5 】 行間挿入処理を終りキー入力待ちとな
ります。

【 補足 】



次の場合行間挿入はできませんので、注意ください。


- (a) シーケンス回路ブロック開始行
- (b) カーソルが(+)側コモン線上にない。
- (c) “*”表示のある行

図の場合行間挿入できるのは、カーソルが⑤⑦⑩の位置の時です。その他(①, ②, ③, ④, ⑥, ⑧, ⑨, ⑪, ⑫)は、不可。


5.4.8 行削除

シーケンス回路で行を削除する場合の修正方法を次の例で示します。

【1】




【1】該当するシーケンス回路を読み出し,



を押し、削除したい行の(+)側コモン線にカーソルを合せます。


【2】



【2】

行削除 を押します。


【3】



【3】


▷▷ を押し、カーソルを最後まで戻します。

【4】



【4】 行削除処理を終りキー入力待ちとなります。

【補足】



行削除可 ⑤⑦

行削除不可 ①②③④⑥⑧⑨⑩⑪⑫


次の場合行削除はできませんので、注意ください。

- (1) カーソルが(+)側コモン線にない。
- (2) “*”表示のある行
- (3) シーケンス回路ブロック開始行

5.4.9 一括削除

シーケンス回路で、ある接点または出力コイル以降ブロック終了までを一括削除する場合の修正方法を次の例で示します。


【1】



【1】

該当するシーケンス回路を読み出し,
 を押し
し、削除したい先頭位置にカーソルを合せます。


【2】



【2】

を押します。

【3】




【3】

修正する回路を入力します。


(例) ここでは



と入力した場合です。



【4】



【4】

一括削除処理を終りキー入力待ちとなります。

5.4.1.0 設定値変更


(1) T, U, Cコイルの設定値変更

- タイマ(T), ワンショット(U), カウンタ(C)の設定値の変更方法を次の例で示します。

設定値の変更は、PCsがRUNであっても可能です。

(プロテクトスイッチはOFFとしてください。)


【1】



【1】

該当するシーケンス回路を読み出し、 を押し、カーソルを進めます。

【2】




【2】

を押しカーソルを戻します。この場合図のように設定値の位置にカーソルが停止します。

(注) の場合はカーソルが停止しません。注意ください。


【3】




【3】

変更する設定値を入力します。

(例) 0025と変更する場合




と入力します。



【4】

設定値変更を終りキー入力待ちとなります。




(注) ERR=AC

RUN中に書換たいという警告です。
書換処理は正常に行なわれています。

(2) Pコイルの設定値変更

P(演算ファンクション)の設定値の変更方法を次の例で示します。

【1】




【1】該当するシーケンス回路を読み出し、



を押し、修正モードに入ります。

【2】




【2】



を押しカーソルを戻します。

(注) ▶▶キーはパラメータを変更しない場合に押します。

【3】





【3】




を押した後、4つのパラメータを16進4桁で入力します。

(例)



…パラメータを変更しない場合に押してください。


【4】




【4】変更終了

5.4.1.1 一括名称変更

(1) 一括名称変更手順概略フロー




(2) 一括名称変更処理概要



(3) 一括名称変更例

【例1】 Sモード G №= 1 で使用された接点 R 2 0 0
を登録されていない接点 Y 1 F F へすべて変更します。



【1】


【1】

[MENU] を押す。

FUNC. KEY IN! ■

【2】

【2】 **[3]** を入力し一括名称変更処理を選びます。
(SELECTED RENAMING: 一括名称変更)



【3】

SELECTED RENAMING

G No = ■



【4】

SELECTED RENAMING

G No = 1

ENTER OLD NAME = ■**



【5】

SELECTED RENAMING

G No = 1

ENTER OLD NAME = R 2 0 0

ENTER NEW NAME = ■***



【6】

SELECTED RENAMING




G No = 1

ENTER OLD NAME = R 2 0 0

ENTER NEW NAME = Y 1 F F

SUCCESS!! RENAME COUNT = 0 0 1 4

END OR CONTINUE? ■



【3】 該当する G No. **1** を入力。

グループ1に登録されている接点の一括名称変更を行ないます。

【4】 変更する接点名称 **R 2 0 0** を入力します。
(接点名称)

【5】 **Y 1 F F** と入力するとただちに処理を実行
(新名称)

します。

【注 意】ここで、すでにシーケンスプログラム中に存在する名称を入力した場合 "Y 1 F F ALREADY EXIST!!"
(新名称)

と表示しますので **終了** を押し処理を中断してください。

変更する場合は【例2】を参照ください。

【6】 一括名称変更処理が終了すると図のメッセージを表示しキー入力待ちとなります。




… 一括名称変更処理を終了する場合。



… 再度処理を行う場合。

【3】の処理からとなります。

【例2】 Sモード G №= 1 で使用された接点 X 0 2 2
を既に登録されている接点 X 1 F F へすべて変更する場合。



【1】

【1】 [MENU] を押す。

FUNC. KEY IN! ■

【2】



【2】 [3] を入力し一括名称変更を選びます。
(SELECTED RENAMING : 一括名称変更)

PSE MENU	
KEY IN MENU №= ■	
----- PSE SYSTEM MENU -----	
1	MCS
2	PRET(SQET)SET
3	SELECTED RENAMING



【3】

【3】 該当するG № [1] を入力します。

グループに登録されている接点の一括名称変更を行います。

SELECTED RENAMING	
G №= ■	



【4】

【4】 変更する接点名称 [X 0 2 2] を入力します。
(接点名称)

SELECTED RENAMING	
G №= 1	
ENTER OLD NAME=■*■*	

【5】

SELECTED RENAMING

GN_o=1
ENTER OLD NAME=X200
ENTER NEW NAME=■***

【5】 新接点名称 **X 1 F F** を入力します。


【6】



SELECTED RENAMING

KEY IN=■ [SET/CLS]
GN_o=1
ENTER OLD NAME=X022
ENTER NEW NAME=X1FF
X1FF ALREADY EXISTS!!

【6】 すでにシーケンスプログラム中に存在する名称を指定した場合、図のように“X1FF ALREADY EXIST!!”と表示します。



…一括名称変更処理を実行します。

【7】



SELECTED RENAMING

GN_o=1
ENTER OLD NAME=X022
ENTER NEW NAME=X1FF
SUCCESS!! RENAME COUNT=0014
END OR CONTINUE? ■

【7】 一括名称変更処理が終了すると図のメッセージを表示しキー入力待ちとなります。





…一括名称変更処理を終了する場合。




…再度処理を行う場合。

【3】の処理からとなります。




【注 意】


- ① AND接続のみの接点への変更はできません。



分岐をもった接点 (X, Y, R, T, U, C) を分岐のない接点 (G, P) へ変更することはできません。




- ② 一括名称変更は接点のみです。



コイルは一括名称変更では変更できません。

コイルは全プログラムに1個のみですので、回路読出を行
い書換てください。



(コイル変更はできない。)


- ③ フロッピーディスクにプログラムをセーブしていく
ださい。リモートで一括名称変更を行う場合は必ずバックアッ
プを作成してください。

また、一括名称変更は全回路にわたり一命令ずつ探し修正
するため、多くの時間を費やします。

ローカル処理で一括名称変更を行えば設備に影響せず安心
して処理できますし、修正時間も短くなります。

5.5 シーケンスブロック追加

5.5.1 シーケンス回路を追加する位置



シーケンス回路を追加する場合、通常は次の手順になります。

<STEP 1> 追加する1つ前の回路読出す

<STEP 2> 追加する回路を作成

また追加する位置により次の3種に大別されます。



(a) 先頭回路の前に追加

(グループ先頭に回路を追加)

(b) 特定回路の後に追加


(c) 最終回路の後に追加

(グループ最終に回路を追加)




5.5.2 追加するブロックを先頭回路とする場合
PROGRAM TOPを表示している時に回路を作成すれば先頭回路となります。

PROGRAM TOPは、2つの読み出方法があります。




【先頭回路の前に追加する方法例】

【1】



【2】




【1】

最終読み出し
モニタ欄に
『PROGRAM TOP』
と表示されたことを確認します。

【2】


新たに追加するシーケンス回路を作成してください。

5.5.3 指定された回路の次にシーケンスプロックを追加する場合




【特定回路の次に追加する方法例】

【1】




【2】



【1】

例えば -○-Y 1 0 1 の回路の次に追加する場合、



と入力し、指定した回路が読み出されたことを確認してください。

【2】


新たに追加するシーケンス回路を作成してください。

5.5.4 追加するブロックを最終回路とする場合

最終読出 一回路作成

【最終回路の次に追加する方法例】

【1】




【1】

最終読出

を押し画面に
『PROGRAM END』
と表示されたことを確認します。


【2】



【2】

新たに追加するシーケンス回路を作成し
てください。

【補足】



追加したい回路が1ブロック以上ある場合は、回路読出を
毎回行なわざ追加できます。

上記回路を用い説明します。

<STEP 1>追加する1つ前の回路読出

回路読出 **○ R 0 1 0** 入力。

<STEP 2>追加回路の先頭ブロック作成

H X 0 1 1

○ R 0 1 1

1つのブロックが作成されると回路読出を行わなくてもそ
の時の **-O-R 0 1 1** のブロックを読出されたことになります。
<STEP 3>次の追加回路を作成

H X 0 1 2

○ R 0 1 2


<STEP 2>と同様 **-O-R 0 1 2** を読出されたことにな
ります。

<STEP 4>次の回路は **-O-R 0 2 0** です。

↓ を押せば、 **-O-R 0 2 0** が読出されます。


5.6 G No.指定（グループナンバ指定）

PCsメモリ



シーケンスラーブログラムを作成、修正または読出す場合に、プログラムの格納されているG No.を設定する機能です。


P S Eは立上げ時はG No.= 1となります。



P S E立上げ後にG No.2と変更した後は、シーケンスプログラムの作成、修正および読出はG No.= 2のプログラムエリアを処理の対象とします。

※ G No. : グループナンバ

5.7 容量表示




- ① 演算ファンクションの使用可能な総数（MAX）と現在使用している個数（USED）を示します。
- ② 現在のシーケンスプログラムの使用容量（US：）と残り容量（FR：）を示します。

[略語の説明]

US : USED 使用
FR : FREE 空き
FUNC : FUNCTION ... 演算ファンクション

[メモ]




6

フロッピーディスク入出力

6.1 機能概要

この処理は、PCsのメモリまたはPSEのローカルメモリのプログラムを、バックアップ用にフロッピーディスクにセーブしたり、また逆にフロッピーディスクの内容をメモリへロードする処理です。

プログラムはファイルという形でフロッピーに納められます。プログラムのセーブ、ロードはファイル名称を指定することにより行われます。また、1枚のフロッピーには数個のファイル（プログラム）を作成することができます。



① 全ファイル検索

フロッピーディスクに入っているすべてのファイル名称を調べる時使用します。

② ヘッダー検索

指定したファイル名称ヘッダー内容 (P C s N_a, 作成年月日等) を調べる時使用します。

③ シーケンスプログラムセーブ

シーケンスプログラムのバックアップ用としてフロッピーディスクにセーブ(書込む)するのに使用します。

④ アドレス指定なしロード

セーブした時と同じエリア (同一アドレス) にロード(読込む)する時に使用します。

⑤ アドレス指定ロード

セーブした時と違うエリア (ファイルヘッダーのアドレスと違う) にロードする時使用します。

⑥ ファイル削除処理

フロッピーディスクに入っているファイル中必要がなくなったファイルを削除するのに使用します。

⑦ 回路図表示

P C s のメモリ内容とフロッピーディスクの指定されたファイルの内容とを照合し、不一致があった場合、内容を回路図で表示します。

⑧ 機械語表示

P C s のメモリ内容とファイルの内容を照合し、不一致があった場合、内容を機械語で表示します。

⑨ フォーマッティング処理


フロッピーディスクを新規に購入した場合行ってください。
この処理を行わないと他の処理ができません。

⑩ イニシャライズ処理

フロッピーディスクのファイル管理エリアを初期化します。
したがって、今まであったファイルをすべて消去する時に使用します。


6.2 処理内容

【1】ファイル検索 (DIRECTORY)




- ファイル名称の一覧表を表示
- 指定ファイルのヘッダ

【2】書込 (PCs → FLOPPY)



- ヘッダ + プログラム格納
- ヘッダ内容
 - ファイル名称
 - PCs No.
 - PCs タイプ
 - 作成年月日
 - コメント
 - プログラム格納アドレス

【3】読み込み (FLOPPY → PCs)



この処理は現在接続されている PCs (PSE) の PCs No. と一致するファイルのみ可能です。


しかし、ファイル作成時に、PCs No.=9999として作成したファイルは PCs No. に関係なくすべての PCs に対してローディング可能です。このことにより、再利用可能なプログラムの原本を、PCs No.=9999として作成しておけばどの PCs へもローディングできます。

(注意)


ローディング処理を行う場合は必ず PCs を "STOP" 状態にしてから行ってください。その他の状態ではローディングできません。

【4】削除前 (FILE ERASE)

削除前




削除後



↑ 次に作成するファイル
が入る。


この処理を行うと、削除されたファイルが格納されていた所が空きエリアとなり、次にファイル作成する場合にこの空きエリアが使用されます。

【5】照合 (COMPARE PCS<>FLOPPY)



この処理では P C s N o, P C s タイプのチェックは行わないで、どの P C s メモリとでも、照合することができます。

【6】フォーマッティング (FORMATTING)




トラック、セクターが書込まれすべてクリアされる。

新規購入したフロッピーディスクにトラックとセクタを書込む処理です。この処理、および次のイニシャライズ処理を行うことにより、プログラムのセーブ／ロードが可能となります。

なお、すでにファイルが書込まれたフロッピーディスクに行った場合、すべてのファイルがクリアされます。

【7】イニシャライズ (INITIALIZE)

イニシャライズ前



イニシャライズ後



- すべてのファイルは消去される。


フロッピーディスクのファイルを管理するディレクトリエリアを作成およびクリアする処理です。ディレクトリエリアがすべてクリアされるため、すでにプログラムが格納されていた場合、それらのファイルはすべてクリアされます。

なお、イニシャライズすると同時にシステム用のファイル (PSEHEAD PSE) が作成されます。

6.3 オペレーション


6.3.1 概要

(PSEメイン画面)




PSEメイン画面の状態でファンクションキー **F/D** を押すことにより、フロッピーディスク処理が起動されます。

(フロッピーメニュー画面)




フロッピーメニュー画面で各処理に対応したナンバキーを押すことにより、各機能が起動されます。
また **終了** を押すことにより“PSEメイン画面”へ戻ります。

フロッピ処理の概略流れ



6.3.2 手 順

次に新規フロッピーディスクを購入した時の処理、およびPCsメモリ(またはPSEのローカルメモリ)とのプログラムのセーブ/ロードについて処理手順を示します。




6.4 ファイル検索処理(DIRECTORY)

6.4.1 全ファイル検索


【STEP 1】

【1】 フロッピーメニュー画面より “DIRECTORY” を選択します。



1 を入力します。


【STEP 2】



【2】 全ファイル検索を指定します。

設定 … ファイル一覧を表示します。
終了 … 処理を終了します。
フロッピーメニュー画面へ

【STEP 3】



【3】 ファイル名称の一覧表を表示します。
メッセージは次の2種類があります。

(i) END : KEY IN = [CLS/RTY]

この場合、フロッピーディスクの全ファイルを表示したことを示します。

終了 … 処理を終了します。
フロッピーメニュー画面へ
再設定 … 再度この処理を行います。
STEP 2へ


(ii) NEXT : KEY IN = [CNT/RTY/CLS]

この場合まだ表示されていないファイルがフロッピーディスクに存在することを示します。

続行 … 残りのファイル名称を表示します。
再設定 … 再びこの処理を行います。
STEP 2へ
終了 … 処理を終了します。
フロッピーメニュー画面へ

6.4.2 ヘッダー検索


【STEP 1】



【1】 フロッピーメニュー画面より “ DIRECTORY ” を選択します。

1 を入力します。


【STEP 2】



【2】 ファイル名称を指定します。



【STEP 3】




【3】 ファイルタイプの確認／変更

設定	… 正しく設定されている場合
続行	… ファイルタイプを変更する場合 (.PSE/.S10/.CMTタイプが循環変化する)
再設定	… ファイル名称を変更する場合 STEP 2へ
終了	… 処理を終了する場合 フロッピーメニュー画面へ

(注) PC_s のタイプによっては, “ .S10 ” が表示されないものもあります。 (以下同様)


【STEP 4】



【4】 ファイルヘッダーを表示します。

終了	… 処理を終了する場合 フロッピーメニュー画面へ
再設定	… 再びこの処理を行う場合 STEP 2へ

(注) 表示されるヘッダー内容はファイルタイプにより異なります。




6.5 書込処理：セーブ(PCs→FLOPPY)

6.5.1 シーケンスプログラムセーブ


【STEP 1】

【1】 フロッピーメニューより “PCS→FLOPPY” を選択します。



② を入力します。

【STEP 2】



STEP 3へ

【2】 ファイルヘッダーを作成します。


① ファイル名称を入力します。



(ファイル名称)

(注) ファイル名称は最大8文字で、先頭は英文字に限られます。

② PCS No.を確認／変更します。



… 正しく設定されている場合、もし変更する場合は次のようになります。



PCS No.

③ 作成年月日付けを入力します。



(年) (月) (日) (時)

(注) 必ず10進2桁で入力してください。


④ コメントを入力します。




(コメントデータ)

(注) コメントは最大16文字まで可能です。

補足 ①～④において次のキーを押すと処理を終了します。



… フロッピーメニュー画面へ




… カーソルが1文字分戻ります。

またカーソルが行の先頭位置にある場合は1つ前の処理へ戻ります。

【STEP 3】

【3】 アドレスの確認および変更

PCS→FLOPPY	HEADER OK? ■ [SET/CNT/RTY/CLS]
P S E F I L E H E A D E R	
FILE NAME : SAMPLE.PSE	
PC s N o : 0001	
P C S T Y P E : 00E0	
Y-M-D-H : 85-09-17-01	
COMMENT : SAVE TEST	
FILE SIZE : 014 (K-W O R D) (ファイルサイズ)	
ADDRESS = /06EE- /1FFF } (プログラムのセーブ エリアアドレス)	



【STEP 4】

PCS → FLOPPY
アクセスアドレス
START PCS→FLOPPY ADDR = 2400

【4】 プログラムセーブ処理の実行

図のようにアクセスしているアドレスを表示しながら、
指定されたアドレスのデータをフロッピーディスクへ
格納します。



書込終了

【STEP 5】

PCS → FLOPPY
SUCCESS ■ [CNT/CLS]

【5】

正常に終了すると“SUCCESS”と表示します。



【 STEP 6 】

PCS→FLOPPY	
HEADER OK? [SET/CNT/RTY/CLS]	
<hr/>	
PSE FILE HEADE	
<hr/>	
FILE NAME : SAMPLE.PSE	
PCs No. : 0001	
PCS TYPE : 00E0	
Y-M-D-H : 85-09-17-01	
COMMENT : SAVE TEST	
FILE SIZE : 014 (K-WORD)	
ADDRESS = /■ - /	

先頭アドレスの設定をします。

例) /1000とした場合



【 STEP 7 】

最終アドレスの設定をします。

例) /1A00とした場合




➡【 STEP 3 】へ

6.6 読出処理：ロード (FLOPPY→PCs)

6.6.1 アドレス指定なしロード


【STEP 1】

【1】 フロッピーメニュー画面より “FLOPPY→PCs” を選択します。



3 を入力します。


【STEP 2】



【2】 ローディングするファイル名称を指定します。




【STEP 3】



【3】 ファイルタイプの確認／修正をします。


- | | |
|-----|-----------------------------|
| 設定 | … 正しく設定されている場合。 |
| 続行 | … ファイルタイプを変更する場合。 |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ |
| 終了 | … 処理を終了する場合
フロッピーメニュー画面へ |

【STEP 4】




【4】 ヘッダーを確認します。


- | | |
|-----|-----------------------------|
| 設定 | … ヘッダー内容が正しい場合。 |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ |
| 続行 | … アドレスを変更する場合。
6.6.2 項へ |



【STEP 5】




【STEP 6】



【5】 ローディング処理の実行

図のようにアクセスしているアドレスを表示しながら、指定されたファイルのデータをPCsへローディングします。

【6】 ローディング処理の終了確認



6.6.2 アドレス指定ロード


この処理は“6.6.1アドレス指定ロード”的“STEP 4
ヘッダの確認”の項で **続行** を押してください。

【STEP 4-1】

```
ADDRESS=/06EE-/1FFF  
***** NEW ADDRESS *****  
ADDRESS=/■ -/
```

【4-1】アドレスを指定します。

先頭アドレスを入力します。




なお、最終アドレスは自動的に計算されます。


6.6.1項 STEP 4へ

6.7 ファイル削除処理(FILE ERASE)


【STEP 1】




【STEP 2】




【STEP 3】




【STEP 4】



【STEP 5】



【1】 フロッピーメニュー画面より “FILE ERASE” を選択します。



【2】 削除するファイル名称を入力します。

例えば



【3】 ファイルタイプの確認／変更

- | | |
|-----|---|
| 設定 | … 正しく設定されている場合。 |
| 続行 | … ファイルタイプを変更する場合。
.PSE/.S10/.CMTとタブが循環変化する。) |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ |
| 終了 | … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ |

【4】 ファイルヘッダーの確認


- | | |
|-----|------------------------------|
| 削除 | … 指定されたファイルを削除します。 |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2へ |
| 終了 | … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ |

【5】 削除処理を完了します。

- | | |
|----|-------------------------------|
| 終了 | … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。 |
| 続行 | … 再度この処理を行う場合。
STEP 2へ |

6.8 照合処理(COMPARE PCs < > FLOPPY)


【STEP 1】



【1】 フロッピーメニューより “COMPARE PCs <> FLOPPY” を選択

を入力します。

【STEP 2】




【2】 照合するファイル名称を指定します。

例えば




【STEP 3】



【3】 ファイルタイプの確認／変更

- | | |
|-----|------------------------------|
| 設定 | … 正しく設定されている場合。 |
| 続行 | … ファイルタイプを変更する場合。 |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2 へ |
| 終了 | … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ |


【STEP 4】



【4】 ファイルヘッダーの内部を確認


- | | |
|-----|--------------------------------|
| 設定 | … 正しくヘッダーが表示された場合。
STEP 6 へ |
| 再設定 | … ファイル名称を変更する場合。
STEP 2 へ |
| 続行 | … アドレスを変更する場合。 |

【STEP 5】



【5】 アドレス変更処理


先頭アドレスを入力します。




なお、最終アドレスは自動的に計算されます。

【STEP 6】

【回路図モードの場合】




【STEP 7】




【STEP 8】

【全エリア一致した場合】




【不一致部を発見した場合】



【6】 照合モードの指定(回路図または機械語)

LADDER COMPARE：不一致の時回路図で表示。

DATA COMPARE：不一致の時機械語で表示。




【7】 照合処理の実行

図のようにアクセスしているアドレスを表示しながら、照合処理を実行します。


【8】 照合処理の終了確認

照合が終了すると、その結果により、図に示したどちらかのメッセージが表示されます。



【STEP 9】 不一致部の表示処理

(回路図モードでの表示例)



- ① … 現在PCSメモリの内容を表示していることを示します。
(フロッピーディスクの場合: ** F L O P P Y ** と表示)
- ② … 不一致となった回路の先頭アドレス(例の場合 → R020)
- ③ … 不一致となった命令語のアドレス(例の場合 → R022)

(機械語モードでの表示例)

```

COMPARE
STRIKE ANY KEY ■ [CNT/CLS]
COMPARE ERROR ON PCS MEMORY ADDRESS / 2003 → ①
***** PCS MEMORY DATA ***** → ②
/2000 0000 0000 0000 2142 0001 1930 0001 1A08
/2008 0001 1930 0001 1970 0001 19A8 0001 A000
/2010 0001 0000 0001 0000 0001 1478 0001 1480
/2018 0001 1400 0001 1530 0001 1588 0001 1550
/2020 0001 0000 0001 1660 0001 1680 0001 1700
/2028 0001 0000 0001 0000 0001 1700 0001 1730
/2030 0001 1850 0001 1888 0001 0000 0001 1608
/2038 0001 1818 0001 1440 0001 1488 0001 0000

```

- ① … 不一致となった最初のアドレスを示します。
- ② … 現在PCSメモリの内容を表示していることを示します。

続 行	… 次のアドレスから照合を再開する場合
終 了	… 処理を終了する場合フロッピーメニュー →
その他のキー	… 表示内容を切換える場合

注 意

回路図モードの場合でも次の場合は機械語モードで表示されます。


1. シーケンスプログラムエリア以外の場合
2. どちらかのシーケンスプログラムが破壊されている場合
3. その他回路として表示できない場合

PCS の内容 ← → フロッピーディスクの内容

6.9 フォーマッティング処理(FORMATTING)

【STEP 1】


【1】 フロッピーメニュー画面より “FORMATTING” を選択します。



6 を入力します。


【STEP 2】

【2】 フロッピーディスクのセット確認




設定 … 正しくセットした場合
終了 … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。

【STEP 3】




0 フォーマットを開始する場合。
他のキー … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。

【STEP 4】 (実行中の表示)



【4】 フォーマッティング処理を実行し終了します。
図のようにフォーマットしているトラックナンバ
(000～153) を表示してフォーマッティング
処理を実行します。

(終了画面)




終了 … 処理を終了する場合。
フロッピーメニュー画面へ。
続行 … フォーマッティング処理を再度行
う場合。STEP 2へ

フロッピーメニュー

【STEP 2】

6.10 イニシャライズ処理(DISK INITIALIZE)

【 STEP 1 】




【 1 】 フロッピーメニュー画面より『DISK INITIALIZE』を選択します。




を入力します。

【 STEP 2 】




【 2 】 フロッピーディスクセットの確認




.....正しくセットした場合

.....処理を終了する場合、フロッピーメニュー画面へ

【 STEP 3 】



【 3 】 再度確認します。




.....イニシャライズを開始する場合

.....処理を終了する場合、フロッピーメニュー画面へ


【 STEP 4 】

(実行中画面)




【 4 】 イニシャライズ処理を実行し、終了します。


(終了画面)



図のメッセージを表示し、イニシャライズ処理を実行します。




.....処理を終了する場合
フロッピーメニュー画面へ



.....イニシャライズ処理を再度行う場合、STEP 2 へ

6.11 準足説明


6.11.1 フロッピーディスクのファイル管理



【1】 セクタとトラック


フロッピーディスクは両面にプログラムを書込むことができ、各々をファイルと呼びます。またフロッピーディスクは図のように同心円状の77本のトラックに分けられ、各々のトラックは26個のセクタに分けられます。

注) 上記のトラック、セクタの数は3.5インチフロッピーディスクの場合です。



【2】 ファイルとブロック

フロッピーディスクのセクタは、ブロックと呼ばれる単位に分けられています(1ブロック = 26セクタ)。このブロックを複数個集めることにより、1つのプログラムファイルが作成されます。



【3】 ディレクトリとファイル

フロッピーディスク上のどの位置に、どのファイルが格納されているかを示すものがディレクトリです。

1つのディレクトリは、32バイトから構成され、次の情報を持っています。

① ファイル名称+ファイルタイプ

(12バイト)

② ファイルサイズ(4バイト)

③ ファイルを作っているブロック数とそのブロックの順番(16バイト)

また、各ファイルはヘッダ部とデータ記憶部からなっており、ヘッダ部には、

○ ファイル名称

○ P C s N o


○ P C s タイプ

○ 作成年月日時


○ コメント

○ メモリのページおよびアドレス

が格納されます。データ記憶部には、プログラムが格納されます。



6.1.1.2 ファイル名とファイルタイプ



PSEで使用されるファイルには3種類のものがあり、それらはファイル名の後に続く3文字のファイルタイプにより区別されます。

またファイル名称は最大8文字で構成され先頭の文字は英字(アルファベット)に限られます。

PSE FILE HEADER

FILE NAME: SAMPLE.PSE ←(ファイル名称)
 PCS No. : 0010 ←(PCS No.)
 PCS TYPE : 00E0 ←(PCS タイプ)
 Y-M-D-H : 85-09-17-13 ←(作成年月日時)
 COMMENT : .PSE FILE ←(コメント)
 FILE SIZE: 014(K-WORD) ←(ファイルサイズ)
 ADDRESS =/06EE-/1FFF(アドレス)

【1】 PSEの標準ファイル(.PSE)

PSEで作成したPCsメモリデータのファイルです。このファイルの場合ローディング時に“PCS No.”と“PCS タイプ”的チェックを行い、誤ったファイルのローディングを防止しています。

またアドレスが1行のみ指定されたファイルの場合に限りアドレスを変更してローディングすることが可能です。

[HIDIC-S10/3, (NESP-S20) のみ]

C-MODE PROGRAM HEADER

: TOP: SIZE
 TEXT : /1C00 : /0100 ←(テキスト情報)
 DATA : /1D00 : /0080 ←(データ情報)
 BSS : /1D80 : /0080 ←(ワーク情報)
 _____ _____
 (サイズ) } 16
 (先頭アドレス) } 進

【2】 Cモードプログラムファイル(.S10)

ディスクトップPSEで作成したCモードプログラム(68000CPU用)であることを示します。このファイルの場合アドレスを変更してローディングすることはできません。

ただし“PCS No.”と“PCS タイプ”的チェックは行いませんのでどのPCsへもローディングが可能です。なお、BSS部(ワークエリア)はローディング時に0(ゼロ)クリアされます。

なお、PCSのタイプによっては、“.S10”的ファイル(Cモードプログラム:68000CPU用)がないものもあります。

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME: SAMPLE.CMT ←(ファイル名称)
 PCS No. : 0001 ←(PCS No.)
 PCS TYPE : 00E0 ←(PCS タイプ)
 Y-M-D-H : 85-09-17-13 ←(作成年月日時)
 COMMENT : PCS COMMENT ←(コメント)


【3】 コメントファイル(.CMT)

PSEで作成したコメントのファイルであることを示します。

フロッピーディスク処理では読み/書きはできません。コメント処理でのみアクセス可能です。

ただし“DIRECTORY”, “FILE ERASE”は可能です。

[メモ]




7


制御状態モニタ

7.1 機能概要


7.1.1 制御状態モニタの機能体系とモニタ画面




【回路モニタ画面】



【マトリクスマニタ画面】



7.1.2 ダイナミックモニタとスタティックモニタ



回路モニタおよびマトリクスマニタにはダイナミックモニタとスタティックモニタの2種類があります。

【1】ダイナミックモニタ

「ダイナミック」が押されてから「スタティック」が押されるまで何度も、各接点の状態を読み取り、画面に表示します。

【2】スタティックモニタ

「スタティック」が押された時に1度だけPCsの状態を読み込み画面に表示します。

7.1.3 ダイナミックモニタと入出力設定

入出力設定は任意の制御要素の状態を一時的にONまたはOFFする機能です。


シーケンス回路のデバック時、トラブル発生時にこの処理を使用することにより、より効率的にデバック等を行うことができます。

なお、この処理はモニタ中に「入出力設定」を押すことにより起動されます。


注意

PI/OのON/OFFは入出力設定より、シーケンスプログラムの方が優先されるため、1スキャンタイムだけON(またはOFF)し、ただちにOFF(またはON)する場合があります。

【1】回路 モニタ時の場合



【2】マトリクスモニタ時の場合



[ON → OFF へ変化した場合 ノーマル表示]
[OFF → ON へ変化した場合 インバート表示]

OUTPUT CHANGE表示は、シミュレーションRUN機能のある機種でシミュレーションRUN時のみ対応。

N E S P

H I D I C - S

N E S P - E

H I D I C - S (2 P A G E)


N E S P - R & N E S P - R 2

H I D I C - S 1

7.2 ラダー回路モニタ

7.2.1 ダイナミックモニタとスタティックモニタ

【1】PSEメイン画面(回路用)




【1】回路の読み出

“PSE MAIN”画面の状態でモニタしたい回路を読み出す場合は次のキーを使用します。

- | | |
|-------|-------------------------|
| 回路読み出 | …… カーソルを指定して回路を読み出す場合。 |
| 最終読み出 | …… 最終回路を読み出す場合。 |
| | …… 現在表示されている次の回路を読み出す場合 |
| | …… 現在表示されている前の回路を読み出す場合 |


【2】PSEメイン画面(回路あり)



【2】モニタを開始します。

- | | |
|--------|--|
| ダイナミック | …… ダイナミックモニタを開始します。 |
| スタティック | …… このキーが押された時の回路の状態を1回だけ画面に表示し、“FUNC. KEY IN”的状態に戻ります。 |

【3】




【3】モニタ画面

ダイナミックモニタを終了する場合は、


- | | |
|--------|---------------------|
| スタティック | を押してください。 |
| 入出力設定 | を押すと“入出力設定”処理に進みます。 |

7.2.2 入出力設定処理



【1】ダイナミックモニタ画面



【2】入出力設定画面



【3】




【1】入出力設定処理を起動します。

ダイナミックモニタ中に **入出力設定** を押します。

【2】コイル／接点名称を入力します。

R100をON→OFFさせる場合



(制御要素名称)

終了 ただちにダイナミックモニタへ戻ります。

【3】現在の状態を確認します。

指定された制御要素の現在の状態を次のように表示します。

ノーマル表示 現在 "OFF"

インバート表示 現在 "ON"

設定 現在の状態を強制的に反転します。
(ON→OFF; OFF→ON)

再設定 制御要素名を修正する場合。【2】へ
終了 処理を行わずただちに "ダイナミックモニタ" へ戻ります。

【補足】 シミュレーション時の表示


PCs がシミュレーションの場合、図のように入出力設定により変化したコイルをリストアップします。

[ノーマル表示 "ON"から"OFF"へ変化]
[インバート表示 "OFF"から"ON"へ変化]


7.3 マトリクスモニタ

7.3.1 ダイナミックモニタとスタティックモニタ

【1】PSEメニュー画面



【2】マトリクスメニュー画面



【1】マトリクスを選択します。

"PSEメニュー"画面より"MATRIX"を選択すると、マトリクスメニュー画面を表示し、キー入力待ちとなります。

【2】メニューナンバを入力します。

表示されるメニューは、モニタを行う制御要素を機能的に集めたものです。

No.	制御要素の初期値
1	X080～X0FF
2	Y080～Y0FF
3	T000～T03F, U000～U03F
4	R000～R07F
5	G200～G27F
6	G300～G37F

1～6のどれを選択しても各制御要素をPI/Oカード単位で指定し、モニタする画面を設定することができます。違いは最初に表示された画面にあらわれる"制御要素"が違うということだけです。

ですからモニタする画面を作成するのに最も簡単だと思われるメニューナンバを選択してください。




なお、これらの制御要素はPSE立上げ時にセットされます。したがって、ユーザが後で設定を変更しても、再度PSEを立上げるまで初期化されません。

【終了】を押した場合、PSEメニューへ戻ります。

※ 最初の表示はすべて接点となっています。各制御要素の前にある記号によって種類の判別ができます。

- A 接 点 [.]
- B 接 点 [/]
- 出 力 [=]
- リセット出力 [^]

【3】




【3】モニタ要素の設定変更

① モニタ要素を変更する場合

変更したいモニタ要素の位置へ、次のキーを用いて、
インパートカーソルを移動します。




..... インパートカーソルを上へ移動




..... インパートカーソルを下へ移動

② モニタ要素の変更を終了した場合、





を押します。【5】へ



モニタを終了する場合

【4】



【4】モニタしたい要素名を入力します。


例) A接点X050～X05Fを出力Y010～Y01F
に変更する場合。




とします。

設定が終了するとカーソル(インパート表示)は自動的に次の設定位置に移動し、モニタ要素の設定変更待ちとなります。【3】の処理へ。


【5】



【5】モニタの開始を指定します。



..... ダイナミックモニタを開始します。




..... 入力された時のON/OFF状態を
1度だけ表示し、キー入力待ちに
なります。



..... モニタ要素変更処理【3】へ戻ります。

【6】



【6】モニタ画面

図のように設定された各要素のON/OFF状態をダイナミックまたはスタティック画面で表示します。

{ ○ … OFF状態
● … ON状態 }

① ダイナミックモニタ時

スタティック ダイナミックモニタを停止し、
スタティックの状態になります。

入出力設定 入出力設定を行う場合に入力
します。(7.3.2 項へ)


② スタティックモニタ時

終了 を2度押すと、ファンクションキー
入力待ちとなります。

7.3.2 入出力設定処理

【1】モニタ画面

MATRIX MONITOR																
KEY IN=Q																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
. X000	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
. X010	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	
. X020	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	
. X030	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
. X040	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
. X050	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	
. X060	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	
. X070	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



MATRIX MONITOR																
KEY IN=Q																
カーソル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
. X000	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
. X010	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	
. X020	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	
. X030	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
. X040	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
. X050	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	
. X060	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	
. X070	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

カーソル移動

↑ ↓ ← →

4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	OUT	PUT	CHANGE
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	***	=Y010	=T001
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	=Y000	=K010	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			


【1】入出力設定処理を起動します。

モニタ中に **入出力設定** を押すと、入出力設定画面になります。

モニタを終了したい場合は 7.3.1 項の(6)の処理を行ってください。

【2】入出力設定処理

- まず、入出力設定を行い制御要素の位置へ、カーソルを移動します。



- 次に **設定** を押すと、カーソルで指定された制御要素が

$$\begin{cases} \text{ON の場合} \rightarrow \text{OFF} \\ \text{OFF の場合} \rightarrow \text{ON} \end{cases}$$

と変化し、【1】へ戻ります。


【補足】シミュレーション時の表示

PCs がシミュレーションモードの時は図のように変化のあった出力コイルを表示して、ダイナミックモニタへ戻ります。

7.4 準備説明および注意事項

7.4.1 ラダーモニタおよびマトリクスモニタ

【1】入出力設定とエラーB9



図のようにPCsが“RUN”の状態でダイナミックモニタを開始した後、PCsを“SIMU：シミュレーション”状態に変更した場合に表示される警告です。（エラーではありません。）

この場合、入出力設定を行っても変化のあったコイルリストは表示されません。

一度 **スタティック** を押し、ダイナミックモニタを停止し、PCsコンソールスイッチをシミュレーションにセットした後、再度処理を行ってください。

【2】ダイナミックモニタ中は以下の3種のキーのみ受けます。

- | | |
|---------------|--------------------------|
| スタティック | ダイナミックモニタを終了する場合。 |
| 入出力設定 | 入出力設定処理を行う場合。 |
| 画面コピー | モニタ画面をプリントアウトする場合。 |

【3】PSEローカル状態でのラダーモニタはデモンストレーション用のものです。処理は正常には行われませんが、概略の動きを見ていただけると思います。

【4】ダイナミックモニタ処理を行うとPCsOSにかなりの負荷がかかります。必要のない時は必ず停止するようにし、ダイナミックモニタのまま長時間放置しないようにしてください。

【5】入出力設定処理で出力コイルの変化リストが画面一杯になった場合次のメッセージが表示されます。この場合は以下の処理をしてください。

SET PI/O VALUE
 KEY IN = ■ [CLS/CNT]

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 続行 | 残りの出力変化リストを表示し、ダイナミックモニタへ戻ります。 |
| 終了 | 何もせず、ただちにダイナミックモニタへ戻ります。 |


8

プリント出力

8.1 プリンタ ディップ・スイッチの設定


- ・ プリンタ出力機能を使用するにあたって、プリンタのディップ・スイッチの設定を下記のとおりに行ってください。

(1) プリンタのスイッチアクセスカバーを外します。



(2) カバーを外すと下図のように2個のディップ・スイッチが現れますので、スイッチを下図のように設定してください。

(SW1 の 4 が ON の場合、図形が正しく出力されません)



※ FP-1050使用の場合下記の設定にしてください。

1. ディップ・スイッチ 1 2番ON 他OFF

ディップ・スイッチ 2 すべてOFF

2. ケーブルはPSE側の14番ピンは未接続としてください。

8.2 プリンタ出力の機能

- プリンタ出力したいラダープログラムをPSEにローディングしてから行ってください。

プリンタ出力	
1	ALL PRINTOUT(2 … 9) 複数リストの出力
2	TITLE AND FILE HEADER 表紙およびファイルヘッダの出力
3	MEMORY STATUS LIST 容量表示リストの出力
4	PRET(SQET) LIST PRET(SQET)リストの出力
5	LADDER CIRCUIT LIST 回路図リストの出力
6	PRESET DATA LIST 設定値リストの出力
7	DEVICE USAGE LIST 使用デバイスリストの出力
8	CROSS REFERENCE LIST クロスリファレンスリストの出力
9	COIL REFERENCE LIST コイルクロスリファレンスリストの出力
A	MEMORY DUMP LIST メモリダンプリストの出力
B	COMMENT LIST コメントリストの出力

8.3 各種リストの出力例

① 表紙およびファイルヘッダ

```
***** <FILE HEADER> ****
** FILE NAME : PRINTER .FSE
** FCS NUMBER : 0000
** FCS TYPE : DDE2
** Y-M-D-H : B5-07-16-17
** COMMENT : F .FSE / ALPHA
** *****
```

② 容量表示リスト

```


PC:SHD:00000          TYPE=00E2          DATE=85-03-16-17          HITACHI P--PSE/ALPHA          FILE=PRINTER .PSE          PAGE=0(0)

MEMORY STATUS LIST          **** POINT ****          **** PROGRAM MAP ****          **** SYSTEM DATA ****
          **** POINT ****          **** PRESET DATA AREA          WORK DATA AREA
          **** POINT ****          **** /2100 - /21EF          **** /00AE - /00AD
          **** POINT ****          **** /2200 - /223F          **** /00AE - /00AD
          **** POINT ****          **** /2240 - /227F          **** /00EE - /00D2D
          **** POINT ****          **** /0EAE - /0FAD          **** /00AE - /00AD
          **** POINT ****          **** /20000 - /200FF          **** /20000 - /200FF
          **** POINT ****          **** /22800 - /23EC          **** /22800 - /23EC <US:0365 FR:7187>

          **** SEQ.CYCLES TIME = 030 msec ( ADDR.= /09BF )
          MAX FUNC. COUNT = 256
          USE FUNC. COUNT = 004
          PSE-LINK NO USE
          S-MODE FENCE NO USE
          CPU-TO-CPU LINK NO USE
          SUB. CPU-TO-CPU NO USE

```


④ 回路図リスト



⑤ 設定値リスト

PC500--0000	PRESET DATA LIST	TYPE=000E2
T000= 00000	T001= 00000	T002= 00000
T003= 00320	T004= 00000	T005= 00000
T010= 00000	T009= 00000	T006= 00000
T011= 00119	T012= 00000	T015= 00000
T018= 00000	T014= 00000	T016= 00000
T020= 00000	T016= 00000	T018= 00000
T028= 00000	T021= 00000	T025= 00000
T030= 00000	T022= 00000	T026= 00000
T031= 00000	T024= 00000	T027= 00000
T038= 00000	T032= 00000	T029= 00000
T039= 00000	T033= 00000	T030= 00000
T040= 00000	T034= 00000	T031= 00000
T041= 00000	T038= 00000	T032= 00000
T042= 00000	T043= 00000	T035= 00000
T043= 00000	T044= 00000	T036= 00000
T044= 00000	T045= 00000	T037= 00000
T045= 00000	T046= 00000	T038= 00000
T050= 00000	T047= 00000	T049= 00000
T051= 00000	T048= 00000	T04A= 00000
T058= 00000	T052= 00000	T055= 00000
T060= 00000	T054= 00000	T057= 00000
T061= 00000	T058= 00000	T05F= 00000
T062= 00000	T060= 00000	T06D= 00000
T064= 00000	T062= 00000	T065= 00000
T065= 00000	T064= 00000	T067= 00000
T070= 00000	T066= 00000	T068= 00000
T071= 00000	T072= 00000	T075= 00000
T072= 00000	T073= 00000	T077= 00000
T073= 00000	T074= 00000	T078= 00000
T074= 00000	T075= 00000	T079= 00000
T075= 00000	T076= 00000	T081= 00000
T076= 00000	T077= 00000	T082= 00000
T0B0= 00000	T081= 00000	T083= 00000
T0B1= 00000	T082= 00000	T084= 00000
T0B2= 00000	T083= 00000	T085= 00000
T0B3= 00000	T0B4= 00000	T0B5= 00000
T0B4= 00000	T0B5= 00000	T0B6= 00000
T0B5= 00000	T0B6= 00000	T0B7= 00000
T0B6= 00000	T0B7= 00000	T0B8= 00000
T0B7= 00000	T0B8= 00000	T0B9= 00000
T0B8= 00000	T0B9= 00000	T0B9= 00000
T0B9= 00000	T0B9= 00000	T0C0= 00000
T0A1= 00000	T0A1= 00000	T0C1= 00000
T0A2= 00000	T0A2= 00000	T0C2= 00000
T0A3= 00000	T0A3= 00000	T0C3= 00000
T0A4= 00000	T0A4= 00000	T0C4= 00000
T0A5= 00000	T0A5= 00000	T0C5= 00000
T0A6= 00000	T0A6= 00000	T0C6= 00000
T0A7= 00000	T0A7= 00000	T0C7= 00000
T0B1= 00000	T0B1= 00000	T0C8= 00000
T0B2= 00000	T0B2= 00000	T0C9= 00000
T0B3= 00000	T0B3= 00000	T0CA= 00000
T0B4= 00000	T0B4= 00000	T0CB= 00000
T0B5= 00000	T0B5= 00000	T0CD= 00000
T0B6= 00000	T0B6= 00000	T0DD= 00000
T0B7= 00000	T0B7= 00000	T0DC= 00000
T0B8= 00000	T0B8= 00000	T0DE= 00000
T0B9= 00000	T0B9= 00000	T0DF= 00000
T0E1= 00000	T0E1= 00000	T0E5= 00000
T0E2= 00000	T0E2= 00000	T0E6= 00000
T0E3= 00000	T0E3= 00000	T0E7= 00000
T0E4= 00000	T0E4= 00000	T0EF= 00000
T0F1= 00000	T0F1= 00000	T0F5= 00000
T0F2= 00000	T0F2= 00000	T0F6= 00000
T0F3= 00000	T0F3= 00000	T0F7= 00000
T0F4= 00000	T0F4= 00000	T0FF= 00000

DATE=86-03-16-17	HITACHI P-FSE/ALPHA	FILE=PRINTER .PSE	PAGE=00
T004= 00000	T005= 00000	T006= 00000	T007= 00000
T005= 00000	T006= 00000	T007= 00000	T008= 00000
T014= 00000	T015= 00000	T016= 00000	T017= 00000
T015= 00000	T016= 00000	T017= 00000	T018= 00000
T024= 00000	T025= 00000	T026= 00000	T027= 00000
T025= 00000	T026= 00000	T027= 00000	T028= 00000
T034= 00000	T035= 00000	T036= 00000	T037= 00000
T035= 00000	T036= 00000	T037= 00000	T038= 00000
T044= 00000	T045= 00000	T046= 00000	T047= 00000
T045= 00000	T046= 00000	T047= 00000	T048= 00000
T054= 00000	T055= 00000	T056= 00000	T057= 00000
T055= 00000	T056= 00000	T057= 00000	T058= 00000
T05C= 00000	T05D= 00000	T05E= 00000	T05F= 00000
T05D= 00000	T05E= 00000	T05F= 00000	T060= 00000
T064= 00000	T065= 00000	T066= 00000	T067= 00000
T065= 00000	T066= 00000	T067= 00000	T068= 00000
T074= 00000	T075= 00000	T076= 00000	T077= 00000
T075= 00000	T076= 00000	T077= 00000	T078= 00000
T076= 00000	T077= 00000	T078= 00000	T079= 00000
T084= 00000	T085= 00000	T086= 00000	T087= 00000
T085= 00000	T086= 00000	T087= 00000	T088= 00000
T0B4= 00000	T0B5= 00000	T0B6= 00000	T0B7= 00000
T0B5= 00000	T0B6= 00000	T0B7= 00000	T0B8= 00000
T0B6= 00000	T0B7= 00000	T0B8= 00000	T0B9= 00000
T0B7= 00000	T0B8= 00000	T0B9= 00000	T0C0= 00000
T0B8= 00000	T0B9= 00000	T0C0= 00000	T0C1= 00000
T0B9= 00000	T0C0= 00000	T0C1= 00000	T0C2= 00000
T0C0= 00000	T0C1= 00000	T0C2= 00000	T0C3= 00000
T0D1= 00000	T0D2= 00000	T0D3= 00000	T0D4= 00000
T0D2= 00000	T0D3= 00000	T0D4= 00000	T0D5= 00000
T0D3= 00000	T0D4= 00000	T0D5= 00000	T0D6= 00000
T0D4= 00000	T0D5= 00000	T0D6= 00000	T0D7= 00000
T0D5= 00000	T0D6= 00000	T0D7= 00000	T0D8= 00000
T0E1= 00000	T0E2= 00000	T0E3= 00000	T0E4= 00000
T0E2= 00000	T0E3= 00000	T0E4= 00000	T0E5= 00000
T0E3= 00000	T0E4= 00000	T0E5= 00000	T0E6= 00000
T0F1= 00000	T0F2= 00000	T0F3= 00000	T0F4= 00000
T0F2= 00000	T0F3= 00000	T0F4= 00000	T0F5= 00000
T0F3= 00000	T0F4= 00000	T0F5= 00000	T0F6= 00000
T0F4= 00000	T0F5= 00000	T0F6= 00000	T0F7= 00000
T0F5= 00000	T0F6= 00000	T0F7= 00000	T0F8= 00000
T0F6= 00000	T0F7= 00000	T0F8= 00000	T0F9= 00000

⑥ 使用デバイスリスト

DEVICE USAGE LIST		TYPE=00E2	DATE=86-03-16-17	HITACHI F--FSE/ALPHA	FILE=PRINTER - FSE	PAGE=01
DEVICE	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF	
X000	X TOTAL USAGE POINTS = 0023
X040*****	
X080	
X0C0	
X100	
X140	
X180	
X1C0	
X200*****	
X240	
X280	
X2C0	
X3C0	
Y000	Y TOTAL USAGE POINTS = 0013
Y040	
Y080	
Y0C0	
Y100***************	
Y140	
Y180	
Y1C0	
Y200	
Y240	
Y280	
Y2C0	
T000	T TOTAL USAGE POINTS = 0004
T040	
T080	
T0C0	
U000	U TOTAL USAGE POINTS = 0000
C000	C TOTAL USAGE POINTS = 0001
R000*****	R TOTAL USAGE POINTS = 0008
R040	
R080	
R0C0	
R100**********	
R140*****	
R180	
R1C0	
R200	
R240	
R280	
R2C0	
K000*****	K TOTAL USAGE POINTS = 0002
K040	
K200	

⑦ クロスリファレンスリスト

CROSS REFERENCE LIST		TYPE=NONE2	DATE=86-03-16-17	HITACHI F-FSE/ALPHA	FILE=PRINTER.FSE	PAGE=001
SYMBOL	COMMENT	FNO.	BL NO.			
+IX0002	7477 7477	[0000]	0015	0018		
+IX0004	7477 7477	[0000]	0018			
+IX0005	7477 7477-X	[0000]	0018			
+IX0002	7477- MCU1	[0000]	0015	0016	0017	
+IX0003	7477- MCU1-X	[0000]	0015	0016	0017	
+IX0004	7477 7477-X	[0000]	0016	0018		
+IX0005	7477 7477-X	[0000]	0015	0018		
+IX0014	7477-77-X	[0000]	0015	0016	0017	0018
+IX0015	7477- 7477-X	[0000]	0005	0006	0007	0014
+IX115	7477- 7477-X	[0000]	0005	0006	0007	0014
+IX116	7477- 7477-X	[0000]	0001	0007		
+IX11E	7477- 7477-X	[0000]	0001	0009		
+IX11F	7477- 7477-X	[0000]	0001	0009		
+IX164	MCU 1	[0000]	0002	0008	0010	0014
+IX165	MCU 2	[0000]	0001	0004	0010	0012
+IX1B2	7477- MCU1	[0000]	0001	0003	0004	0009
+IX1B3	7477- MCU1-X	[0000]	0003	0006	0007	0011
+IX1CD	7477- MCU1-X	[0000]	0001	0006	0012	0013
+IX211	7477 7477-X	[0000]	0001	0004	0005	0013
+IX212	7477 7477-X	[0000]	0006	0007	0011	0014
+IX216	#200 T/F #30 T/F	[0000]	0014	0008	0009	0011
+IX241	#30 T/F	[0000]	0005	0007	0010	0012

⑧ コイルリストアレンスリスト

COIL REFERENCE LIST (P140.000)		TYPE:-000E2	DATE:-86-03-16--17	HITACHI P-FSE/ALPHA	FILE=PRINTER .FSE	PAGE:-01	
SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	BLNO.	SYMBOL	
CY0E0-		CY0E1-		CY0E2-		CY0E5-	
CY0E8-		CY0E9-		CY0E6-		CY0E7-	
CY100-	00002	CY101-	00003	CY102-	00003	CY103-	00001
CY109-		CY109-		CY106-		CY105-	
CY110-		CY112-		CY113-		CY104-	
CY119-		CY119-		CY11B-		CY11C-	00001
CY118-						CY11D-	00013

⑨ メモリダンプリスト

DUMP LIST	FIGSNO-00000	TYPE=000E2	MONITOR PAGE=0	DATE=	HITACHI P-FSE/ALPHA
/20000	00000	C001	23B0	C001	C001
:/20010	00000	C001	00000	C001	19E0
:/20020	00000	C001	1660	C001	14B0
:/20030	00000	C001	1059	C001	1700
:/20040	00000	C001	1659	C001	1608
:/20050	00000	C001	0000	C001	17D0
:/20060	00000	C001	1659	C001	14D8
:/20070	00000	C001	2394	C001	0000
:/20080	00000	C001	2395	C001	1930
:/20090	00000	C001	0000	C001	1930
:/20100	00000	C001	23A5	C001	14B0
:/20110	00000	C001	23AC	C001	1700
:/20120	00000	C001	23B4	C001	1608
:/20130	00000	C001	23B5	C001	1700
:/20140	00000	C001	0000	C001	1608
:/20150	00000	C001	23C4	C001	1608
:/20160	00000	C001	53C5	C001	1608
:/20170	00000	C001	0000	C001	1608
:/20180	00000	C001	23D5	C001	1608
:/20190	00000	C001	0000	C001	1608
:/20200	00000	C001	23DC	C001	1608
:/20210	00000	C001	0000	C001	1608
:/20220	00000	C001	23E4	C001	1608
:/20230	00000	C001	0000	C001	1608
:/20240	00000	C001	23E5	C001	1608
:/20250	00000	C001	0000	C001	1608
:/20260	00000	C001	23E6	C001	1608
:/20270	00000	C001	0000	C001	1608
:/20280	00000	C001	23E7	C001	1608
:/20290	00000	C001	0000	C001	1608
:/20300	00000	C001	23E8	C001	1608
:/20310	00000	C001	0000	C001	1608
:/20320	00000	C001	23E9	C001	1608
:/20330	00000	C001	0000	C001	1608
:/20340	00000	C001	23EA	C001	1608
:/20350	00000	C001	0000	C001	1608
:/20360	00000	C001	23EB	C001	1608
:/20370	00000	C001	0000	C001	1608
:/20380	00000	C001	23EC	C001	1608
:/20390	00000	C001	0000	C001	1608
:/20400	00000	C001	23ED	C001	1608
:/20410	00000	C001	0000	C001	1608
:/20420	00000	C001	23EF	C001	1608
:/20430	00000	C001	0000	C001	1608
:/20440	00000	C001	23F7	C001	1608
:/20450	00000	C001	0000	C001	1608
:/20460	00000	C001	23F8	C001	1608
:/20470	00000	C001	0000	C001	1608
:/20480	00000	C001	23F9	C001	1608
:/20490	00000	C001	0000	C001	1608
:/20500	00000	C001	23FA	C001	1608
:/20510	00000	C001	0000	C001	1608
:/20520	00000	C001	23FB	C001	1608
:/20530	00000	C001	0000	C001	1608
:/20540	00000	C001	23FC	C001	1608
:/20550	00000	C001	0000	C001	1608
:/20560	00000	C001	23FD	C001	1608
:/20570	00000	C001	0000	C001	1608
:/20580	00000	C001	23FE	C001	1608
:/20590	00000	C001	0000	C001	1608
:/20600	00000	C001	23FF	C001	1608
:/20610	00000	C001	0000	C001	1608
:/20620	00000	C001	2300	C001	1608
:/20630	00000	C001	0000	C001	1608
:/20640	00000	C001	2301	C001	1608
:/20650	00000	C001	0000	C001	1608
:/20660	00000	C001	2302	C001	1608
:/20670	00000	C001	0000	C001	1608
:/20680	00000	C001	2303	C001	1608
:/20690	00000	C001	0000	C001	1608
:/20700	00000	C001	2304	C001	1608
:/20710	00000	C001	0000	C001	1608
:/20720	00000	C001	2305	C001	1608
:/20730	00000	C001	0000	C001	1608
:/20740	00000	C001	2306	C001	1608
:/20750	00000	C001	0000	C001	1608
:/20760	00000	C001	2307	C001	1608
:/20770	00000	C001	0000	C001	1608
:/20780	00000	C001	2308	C001	1608
:/20790	00000	C001	0000	C001	1608
:/20800	00000	C001	2309	C001	1608
:/20810	00000	C001	0000	C001	1608
:/20820	00000	C001	230A	C001	1608
:/20830	00000	C001	0000	C001	1608
:/20840	00000	C001	230B	C001	1608
:/20850	00000	C001	0000	C001	1608
:/20860	00000	C001	230C	C001	1608
:/20870	00000	C001	0000	C001	1608
:/20880	00000	C001	230D	C001	1608
:/20890	00000	C001	0000	C001	1608
:/20900	00000	C001	230E	C001	1608
:/20910	00000	C001	0000	C001	1608
:/20920	00000	C001	230F	C001	1608
:/20930	00000	C001	0000	C001	1608
:/20940	00000	C001	2310	C001	1608
:/20950	00000	C001	0000	C001	1608
:/20960	00000	C001	2311	C001	1608
:/20970	00000	C001	0000	C001	1608
:/20980	00000	C001	2312	C001	1608
:/20990	00000	C001	0000	C001	1608
:/21000	00000	C001	2313	C001	1608
:/21010	00000	C001	0000	C001	1608
:/21020	00000	C001	2314	C001	1608
:/21030	00000	C001	0000	C001	1608
:/21040	00000	C001	2315	C001	1608
:/21050	00000	C001	0000	C001	1608
:/21060	00000	C001	2316	C001	1608
:/21070	00000	C001	0000	C001	1608
:/21080	00000	C001	2317	C001	1608
:/21090	00000	C001	0000	C001	1608
:/21100	00000	C001	2318	C001	1608
:/21110	00000	C001	0000	C001	1608
:/21120	00000	C001	2319	C001	1608
:/21130	00000	C001	0000	C001	1608
:/21140	00000	C001	231A	C001	1608
:/21150	00000	C001	0000	C001	1608
:/21160	00000	C001	231B	C001	1608
:/21170	00000	C001	0000	C001	1608
:/21180	00000	C001	231C	C001	1608
:/21190	00000	C001	0000	C001	1608
:/211A0	00000	C001	231D	C001	1608
:/211B0	00000	C001	0000	C001	1608
:/211C0	00000	C001	231E	C001	1608
:/211D0	00000	C001	0000	C001	1608
:/211E0	00000	C001	231F	C001	1608
:/211F0	00000	C001	0000	C001	1608

⑩ コメントリスト

PCSMO-00009

COMMENT LIST :: C PCT

CMT J

TYPE-000E2

DATE=84-03-16-17

HITACHI P-PSE/ALPH40

PAGE-001

X0001	X000		X1A0	X1B0	X1C0	X210
X001	X001		X1A1	X1B1	X1C1	X211
X002 512 9,768,19	X002 19,79- MCU	X1A2	X1B2 19,79- MCU	X1C2	X212 17,52 9,768,19	
X003 512 9,768,19	X003 19,79- MCU	X1A3	X1B3 19,79- MCU	X1C3	X213	
X004 512 9,768,19	X004 #20 19,7 79	X1A4	X1B4	X1C4	X214	
X005 19,79- MCU X	X005 #21 19,7 79	X1A5	X1B5	X1C5	X215	
X006 512 9,768,19	X006	X1A6	X1B6	X1C6	X216 16,290 9,768,19	
X007	X007	X1A7	X1B7	X1C7	X217	
X008	X008	X1A8	X1B8	X1C8	X218	
X009	X009	X1A9	X1B9	X1C9	X219	
X00A	X00A 512 7,73 7	X1A0	X1B0	X1C0	X21A	
X00B	X00B	X1B1	X1B1	X1C1	X21B	
X00C	X00C	X11C #30 707- 7,73 7	X1AC	X1BC	X21C	
X00D	X00D	X11D	X1BD	X1CD	X21D	
X00E	X00E	X11E 17-7 7,73 7,73 7	X1AE	X1BE	X21E	
X00F	X00F	X11F 17-7 7,73 7,73 7	X1AF	X1CF	X21F	

8.4 基本オペレーション(PSEメイン画面より)

[STEP 1] PSEメイン画面

PSE MAIN
FUNC. KEY IN! ■

[STEP 2] PSEメニュー画面

PSE MENU
KEY IN MENU №■ [CLS]

MENU を押す

[STEP 3] プリンタメニュー画面

PRINTER MENU
KEY IN №=■ [CLS]

PRINTER MENU

1:: ALL PRINTOUT (2...9)
2:: TITLE AND FILE HEADER
3:: MEMORY STATUS LIST
4:: PRET (SQET) LIST
5:: LADDER CIRCUIT LIST
6:: PRESET DATA LIST
7:: DEVICE USAGE LIST
8:: CROSS REFERENCE LIST
9:: COIL REFERENCE LIST
A:: MEMORY DUMP LIST
B:: COMMENT LIST

6 を入力

1 ~ B の中から任意のキーを押します。

[STEP 4] 任意画面

プリントメニュー画面で

1 5 6 9 A B

を選択した場合

[STEP 3] で選んだリストでさらに出力方法等を指定する場合に操作します。

[STEP 5] コメント指定画面

COMMENT? ■ [SET/OUTPUT/CNT*PASS/CLS]

COMMENT OK? [N/SET/CLS]

コメント指定処理

① コメント付の場合

設定 を押した後、次のオペレーションへ進みます。

詳細8.5項参照

② コメントなしの場合

続行 を押すと [STEP 6] へ出力される回路図はコメント付の場合より横幅が縮まります。

[STEP 6] 出力フォーマット指定画面

FORMAT OK? ■ [N/SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

1:: PRINTOUT CHARACTER.....	GRAPHIC
2:: HEADER/DATE.....	OUTPUT
3:: LADDER CROSS REFERENCE.....	PASS
4:: COIL COMMENT POSITION.....	SIDE
5:: BLOCK SPACE.....	OPEN
6:: LADDER SPACE.....	CLOSE
7:: SEARCH SYMBOL.....	ALL REG.
8:: SEARCH CONTACT.....	SEPARATE
9:: SEARCH DATA.....	BL.NO
A:: COIL REFERENCE SYMBOL.....	ALL REG.
B:: START PAGE NUMBER.....	0001

各リストのフォーマットを指定します。

① 画面のフォーマットで良い場合

設定 を押すとプリントアウト開始します。

② フォーマットを変更する場合

は、変更したいナンバを入力してフォーマットを選択します。

詳細は8.6項参照

8.5 コメント指定処理

8.5.1 コメント指定処理の概要

この処理は、各種リストをコメント付で出力する場合に必要な処理で、コメント付で出力できるリストは次の3種類です。
コメントなしの場合は、この処理は不要です。

(1)	1	ALL PRINT OUT(2...9) 複数リストの出力
(2)	5	LADDER CIRCUIT LIST 回路図リストの出力
(3)	8	CROSS REFERENCE LIST クロスリファレンスリストの出力

オペレーション中の各項の意味および処理内容は下表のとおりです。

機能	処理内容
デバイス選択 (DEVICE SELECTION)	NO SELECTION コメントデータは出力されません。
	F/DISK フロッピーディスクより、コメントを出力します。
	PCS MEMORY PCsメモリ常駐コメントよりコメントを出力します。
コメントファイル 名称設定 (COMMENT FILE NAME)	ファイル名は8文字 以内。第1文字は英 字のみ、他は英数字。 コメント入出を行なうファイル名称を指定します。

- デバイス選択で“PCS MEMORY”が指定された場合、コメントファイル名称設定内容は無効となります。

8.5.2 オペレーション

①

COMMENT? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

①  を押す

②

COMMENT OK? ■ [No/SET/CLS]

COMMENT STATUS

1:: DEVICE SELECTION...F/DISK

2:: COMMENT FILE NAME... . CMT

②  ~  の任意キーを押す
指定した内容(表示画面)で良い場合  を押す

③ ① DEVICE SELECTION

KEY IN No= ■ [CLS]

SELECTION MENU

0: NO SELECTION

1: F/DISK

2: PCS MEMORY

③  ~  を入力

④ ② COMMENT FILE NAME

F-NAME= ■

COMMENT STATUS

1:: DEVICE SELECTION...F/DISK

2:: COMMENT FILE NAME... . CMT

④ ファイル名称の設定例
    を入力

⑤

F-NAME=PRT . CMT ■ [SET/CLS/RTY]

COMMENT STATUS

1:: DEVICE SELECTION...F/DISK

2:: COMMENT FILE NAME... . CMT

⑤ ファイル名称確認OKの場合
 を押す

⑥

HEADER OK? ■ [SET/CLS/RTY]

COMMENT FILE HEADER

FILE NAME: PRT . CMT

PCS No. : 0000

PCS TYPE : 00E2

Y-M-D-H : 86-04-09-17

COMMENT : SAMPLE COMMENT

⑥ ヘッダ内容確認OKの場合
 を押す


8.6 出力フォーマットの指定

この処理は、各種リストを出力する場合に、そのフォーマットを指定する処理で、各々のリスト出力に必要な指定項目および標準モードは下表のとおりです。

No	項 目	設定データ 標準	内 容	適 用 リ ス ト 項 目										
				表 紙	容 量 表 示	P R E T (S Q E T)	回 路 図	設 定 値	使 用 デ バ イ ス	クロスリフアレンス	クロスリフアレンス	コイルクロスリフアレンス		
1	PRINTOUT CHARACTER	GRAPHIC	印字キャラクタ	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		ASCII												
2	HEADER/ DATE	PASS	ファイルヘッダ内 容	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		OUTPUT												
3	LADDER CROSS REFERENCE	PASS	クロスリフアレン ス付回路図	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		OUTPUT												
4	COIL COMMENT POSITION	SIDE	出力コイルコメン ト位置	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	(O)	-	-	-	-	-	(O)
		UPPER												
5	BLOCK SPACE	CLOSE	シーケンスブロック 間の間隔	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		OPEN												
6	LADDER SPACE	CLOSE	ラダー回路間の間 隔	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		OPEN												
7	SEARCH SYMBOL	REG. SYMBOL	クロスリフアレン スでサーチする機 能シンボル	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	
		X+G REG.												
		ALL REG.												
8	SEARCH CONTACT	SEPARATE	クロスリフアレン スのサーチ対象	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	
		EQUALIZE												
9	SEARCH DATE	BL. NO	サーチ結果の出力 方法	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	
		COIL NO												
10	REFERENCE SYMBOL	REG. SYMBOL	出力を行う機能シ ンボル	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	
		ALL REG.												
11	DUMP DATE	HEXA	ダンプデータ種別	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	
		DECIMAL												
12	START PAGE NUMBER	1 ↔ 9999	印字開始ページナ ンバ	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>								
		SPACE												

(1) PRINTOUT CHARACTER

(GRAPHIC)



(ASCII)

```
!X1A4 Y100!
+-I I+-I I+
!      !T088!
!      +-I I+
!      !R100!
!      +-I I+
!      !R101!T089 Y100!
!      +-I I+-I I--( )+
```

GRAPHIC	ASCII
- -	I I
- X-	I/I
-O-	()
-O↑-	(^)
---	-
	!
—	+
—	+
—	+
—	+
L	+
—	+
—	+
■	*

(2) HEADER/DATE(PAGE)
(PASS)

```
*  
*  
*****  
*****  
***** ( FILE HEADER )*****  
**  
** FILE NAME : **  
** PCS NUMBER : **  
** PCS TYPE : **  
** Y-M-D-H : **  
** COMMENT : **  
**  
*****
```


(OUTPUT)

```
*  
*  
*****  
*****  
***** ( FILE HEADER )*****  
**  
** FILE NAME : PRINTER. PSE **  
** PCS NUMBER : 0000 **  
** PCS TYPE : 00E2 **  
** Y-M-D-H : 86-05-15-15 **  
** COMMENT : **  
**  
*****
```



- <FILE HEADER>の内容はF/D処理によって読み込まれた“PSE”属性ファイルのヘッダ内容です。
- 各ページごとのDATEは<FILE HEADER>の内容と同一です。ただし、コメントリストではコメントファイルの内容となります。

(3) LADDER CROSS REFERENCE

(PASS)




(OUTPUT)




(4) COIL COMMENT POSITION

(SIDE)




(UPPER)




- 回路図リストにクロスリファレンスを出力する場合は出力コイルのコメントをコイルシンボルの右側に出力することはできません。(自動的にコイルシンボルの上側に出力することになります。)

(5) BLOCK SPACE

(CLOSE)




(OPEN)




* シーケンスブロック間を1行あける。

(6) LADDER SPACE

(CLOSE)



(OPEN)




* 1 シーケンスブロック内の回路間を1行あける。

(7) SEARCH SYMBOL

設定データ	内 容
REG. SYMBOL	指定されたシンボルのみのクロスリファレンスを出力
X+G REG.	XとGのシンボルのクロスリファレンスを出力
ALL REG.	すべてのシンボルのクロスリファレンスを出力


(8) SEARCH CONTACT

(SEPARATE)



- Y100 の接点をA接・B接区別してさがします。


(EQUALIZE)



- Y100 の接点をA接・B接の区別なしにさがします。


(9) SEARCH DATA

(B L. No.)



- クロスリファレンスリストを“COIL No.”で出力する場合、さがした接点の存在するブロックのすべての出力コイル名称を出力します。

(COIL No.)



(10) REFERENCE SYMBOL

設定データ	内 容
REG. SYMBOL	指定されたシンボルのコイルクロスリファレンスリストを出力します。
ALL REG.	すべてのシンボルのコイルクロスリファレンスリストを出力します。

(11) DUMP DATA

設定データ	内 容
HEXA.	メモリ内容を16進で出力します。
DECIMAL	メモリ内容を10進で出力します。

(12) START PAGE NUMBER

設定データ	内 容
1 ⇄ 9 9 9 9	表示されたページから出力します。
SPACE	ページはスペースで出力します。

- “1 ⇄ 9 9 9 9” ではページは +1 更新され、「9 9 9 9」を超えると「1」に戻ります。（10進値です。）
- プリンターの MENU から各出力処理に移行した時点でページは「1」に設定されます。

8.7 プリンタ出力途中停止

プリンタ出力を途中で停止（中断または終了）させる場合は、**再設定** を押してください。この操作によりプリント用紙改ページ時にプリントアウトを停止し図のメッセージを表示します。

PRINTER=■[CLS/CNT]

終了 …プリントアウトを終了します。

続行 …プリントアウトを停止した時点から処理を再開します。

- **再設定** を押した後、プリント用紙改ページ以前に他のキーを押すと、プリンタ出力停止処理は無効となります。

8.8 複数リスト出力

① PRINTER MENU

KEYIN №=■ [CLS]

PRINTER MENU	
1:: ALL PRINTOUT (2...9)	
2:: TITLE AND FILE HEADER	
3:: MEMORY STATUS LIST	
4:: PRET (SQET) LIST	
5:: LADDER CIRCUIT LIST	
6:: PRESET DATA LIST	
7:: DEVICE USAGE LIST	
8:: CROSS REFERENCE LIST	
9:: COIL REFERENCE LIST	
A:: MEMORY DUMP LIST	
B:: COMMENT LIST	

① 1 を入力

② ALL PRINTOUT

ITEMS OK? ■ [№/SET/CLS]

PRINTOUT ITEMS	
1:: TITLE AND FILE HEADER	...OUTPUT
2:: MEMORY STATUS LISTPASS
3:: PRET (SQET) LISTOUTPUT
4:: LADDER CIRCUIT LISTOUTPUT
5:: RRESET DATA LISTOUTPUT
6:: DEVICE USAGE LISTOUTPUT
7:: CROSS REFERENCE LISTOUTPUT
8:: COIL REFERENCE LISTOUTPUT

② 出力を行うリストを指定します。リスト項目ナンバを入力し、「SELECT ION MENU」から状態を選択します。

0 “PASS”出力しません。

1 “OUTPUT”...出力します。
画面に表示された項目の出力状態で良い
ければ 設定 を押します。

・ 「MEMORY STATUS LIST」は出力指定できません。

③ ALL PRINTOUT

COMMENT? ■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

③ コメント指定処理

設定 コメントあり

8.5項参照

続行 コメントなし

④ ALL PRINTOUT

FORMAT OK? ■ [No./SET/CLS]
PRINTOUT FORMAT
1:: PRINTOUT CHARACTER.....GRAPHIC
2:: HEADER/DATE.....OUTPUT
3:: LADDER CROSS REFERENCE...PASS
4:: BLOCK SPACE.....OPEN
5:: LADDER SPACE.....CLOSE
6:: SEARCH SYMBOL.....ALL REG
7:: SEARCH CONTACT.....SEPARATE
8:: SEARCH DATA.....BL. No.
9:: REFERENCE SYMBOL.....ALL REG
A:: START PAGE NUMBER.....0001

- ④ 出力フォーマット指定画面に表示画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ **設定** を押します。
8.6項参照

8.9 表紙およびファイルヘッダの出力

① PRINTER MENU

KEYIN №=■ [CLS]

PRINTER MENU

- | | |
|-----------------------------|------|
| 1:: ALL PRINTOUT (2... , 9) | |
| 2:: TITLE AND FILE HEADER | |
| 3:: MEMORY STATUS | LIST |
| 4:: PRET (SQET) | LIST |
| 5:: LADDER CIRCUIT | LIST |
| 6:: PRESET DATA | LIST |
| 7:: DEVICE USAGE | LIST |
| 8:: CROSS REFERENCE | LIST |
| 9:: COIL REFERENCE | LIST |
| A:: MEMORY DUMP | LIST |
| B:: COMMENT | LIST |

①  2 を入力

② TITLE AND HEADER

FORMAT OK? [№/SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1:: PRINTOUT CHARACTER...GRAPHIC | |
| 2:: HEADER/DATE (PAGE) ...OUTPUT | |

② 出力フォーマット指定

画面に表示された出力フォーマット
で良ければ  設定 を押します。

8.6参照

8.10 容量表示リストの出力

① PRINTER MENU

KEY IN №=■ [CLS]

PRINTER MENU

- | | |
|---------------------------|------|
| 1:: ALL PRINTOUT (2...9) | |
| 2:: TITLE AND FILE HEADER | |
| 3:: MEMORY STATUS | LIST |
| 4:: PRET (SQET) | LIST |
| 5:: LADDER CIRCUIT | LIST |
| 6:: PRESET DATA | LIST |
| 7:: DEVICE USAGE | LIST |
| 8:: CROSS REFERENCE | LIST |
| 9:: COIL REFERENCE | LIST |
| A:: MEMORY DUMP | LIST |
| B:: COMMENT | LIST |

① 容量表示リストの出力は指定できません。

8.11 PRET(SQET)リストの出力

① PRINTER MENU

KEY IN №=■ [CLS]

PRINTER MENU

- 1:: ALL PRINTOUT (2...9)
- 2:: TITLE AND FILE HEADER
- 3:: MEMORY STATUS LIST
- 4:: PRET (SQET) LIST
- 5:: LADDER CIRCUIT LIST
- 6:: PRESET DATA LIST
- 7:: DEVICE USAGE LIST
- 8:: CROSS REFERENCE LIST
- 9:: COLL REFERENCE LIST
- A:: MEMORY DUMP LIST
- B:: COMMENT LIST

① を入力

② PRET (SQET)

FORMAT OK? ■ [№/SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

- 1:: HEADER/DATE (PAGE)OUTPUT
- 2:: START PAGE NUMBER.....0001

② 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ 設定 を押します。

8.6項参照

8.12 回路図リストの出力

8.12.1 全回路を出力する場合

① PRINTER MENU

```
KEYIN №=■ [CLS]
    PRINTER MENU
    -----
    1:: ALL PRINTOUT (2...9)
    2:: TITLE AND FILE
    3:: MEMORY STATUS      LIST
    4:: PRER (SQET)        LIST
    5:: LADDER CIRCUIT    LIST
    6:: PRESET DATA        LIST
    7:: DEVICE DATA        LIST
    8:: CROSS REFERENCE   LIST
    9:: COIL REFERENCE    LIST
    A:: MEMORY DUMP        LIST
    B:: COMMENT            LIST
```

① 5 を入力

② LADDER CIRCUIT

```
COMMENT?■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]
```

② コメント指定処理

<input type="checkbox"/> 設定	コメントあり
8.5項参照	
<input type="checkbox"/> 続行	コメントなし

③ LADDER CIRCUIT

```
KEYIN №=■ [CLS]
    LADDER CIRCUIT
    -----
    1:: ALL LADDER
    2:: PROCESS LADDER
    3:: BLOCK LADDER
```

③ 1 を入力

④ ALL LADDER

```
FORMAT OK?■ [№./SET/CLS]
    PRINTOUT FORMAT
    -----
    1:: PRINTOUT CHARACTER.....GRAPHIC
    2:: HEADER/DATE.....OUTPUT
    3:: LADDER CROSS REFERENCE..PASS
    4:: BLOCK SPACE.....OPEN
    5:: LADDER SPACE.....CLOSE
    6:: SEARCH CONTACT.....SEPARATE
    7:: SEARCH DATA.....BL. №
    8:: START PAGE NUMBER.....0001
```

④ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ 設定 を押します。

8.6項参照

8.12.2 グループNo単位で回路を出力する場合

① PRINTER MENU

KEYIN No=■ [CLS]

PRINTER MENU	
1:: ALL PRINTOUT (2...9)	
2:: TITLE AND FILE HEADER	
3:: MEMORY STATUS	LIST
4:: PRET (SQET)	LIST
5:: LADDER CIRCUIT	LIST
6:: PRESET DATA	LIST
7:: DEVICE USAGE	LIST
8:: CROSS REFERENCE	LIST
9:: COLL REFERENCE	LIST
A:: MEMORY DUMP	LIST
B:: COMMENT	LIST

① を入力

② LADDER CIRCUIT

COMMENT?■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

② コメント指定処理

コメントあり

8.5項参照

コメントなし

③ LADDER CIRCUIT

KEYIN No=■ [CLS]

LADDER CIRCUIT	
1:: ALL LADDER	
2:: PROCESS LADDER	
3:: BLOCK LADDER	

③ を入力

④ PROCESS LADDER

G No=■



NUMERIC=



④ 出力を開始するG Noと出力するグループ数を指定します。

[例] G 0 0 1 ~ G 0 0 2

⑦ 開始グループ: G 0 0 1

① グループ数: 2 個

または

(Sは16進を示す)

・ ⑦ で を押すと “0 0 1” と表示します。これは先頭G Noを示します。

・ ① で を押すと “END” と表示します。これは最終グループまでを示します。

⑤ PROCESS LADDER
KEY IN=■ [SET/CLS/RTY]
GNo=001 NUMERIC=2

⑤ 表示の設定データで良ければ を押す。

⑥ PROCESS LADDER
LADDER OK? ■ [SET/CLS]

⑥ 設定した先頭回路を画面に表示します。
 順次読み出し
 逆順次読み出し
 ができます。
 画面の回路で良ければ を押す

⑦ PROCESS LADDER
FORMAT OK? ■ [No./SET/CLS]
PRINTOUT FORMAT
 1:: PRINTOUT CHARACTER.....GRAPHIC
 2:: HEADER /DATE.....OUTPUT
 3:: LADDER CROSS REFERENCE...PASS
 4:: BLOCK SPACE.....OPEN
 5:: LADDER SPACE.....CLOSE
 6:: SEARCH CONTACT.....SEPARATE
 7:: SEARCH DATA.....BL. No.
 8:: START PAGE NUMBER.....0001

⑦ 出力フォーマット指定
 画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ を押します。
 8.6項参照

8.12.3 シーケンスブロック単位で回路を出力する場合

- ① PRINTER MENU
- ```

KEYIN №=■ [CLS]
----- PRINTER MENU -----
1:: ALL PRINTOUT (2...9)
2:: TITLE AND FILE HEADER
3:: MEMORY STATUS LIST
4:: PRET (SQET) LIST
5:: LADDER CIRCUIT LIST
6:: PRESET DATA LIST
7:: DEVICE USAGE LIST
8:: CROSS REFERENCE LIST
9:: COLL REFERENCE LIST
A:: MEMORY DUMP LIST
B:: COMMENT LIST

```
- ① 5 を入力
- ② LADDER CIRCUIT
- ```

COMMENT?■ [SET:OUTPUT/CNT:PASS/CLS]

```
- ② コメント指定処理
- | | |
|-----------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 設定 | コメントあり |
| 8.5項参照 | |
| <input type="checkbox"/> 続行 | コメントなし |
- ③ LADDER CIRCUIT
- ```

KEYIN №=■ [CLS]
----- LADDER CIRCUIT -----
1:: ALL LADDER
2:: PROCESS LADDER
3:: BLOCK LADDER

```
- ③ 3 を入力
- ④ BLOCK LADDER
- ```

G №=■
          ↓
          ⑦
          ↓
          COIL=
          ↑
          ①
          ↑
          NUMERIC=
          ↑
          ⑧

```
- ④ 該当する G №および出力を開始するコイル名称と出力するブロック数を指定します。
- [例] グループ/001の一〇一
Y100から 5 ブロック
出力する場合
-
- ⑦ 0 0 1 設定
① 0 Y 1 0 0 設定
⑧ 5 設定
- ⑦ で 続行 を押すと “001”と表示します。
 - ① で 続行 を押すと “TOP”と表示します。これは ⑦ で指定した G №の先頭回路を意味します。
 - ⑧ で 続行 を押すと “END”と表示します。これは ⑦ で指定した G №の最終回路を意味します。

⑤ BLOCK LADDER


KEY IN=■ [SET/CLS/RTY]

GN=000
COIL==Y100 NUMERIC=5


⑤ 表示の設定データで良ければ  を押す

⑥ BLOCK LADDER


LADDER OK? ■ [SET/CLS]



⑥ 設定した先頭回路を画面に表示します。



順次読み出し



逆順次読み出し

画面の回路で良ければ  を押す

⑦ BLOCK LADDER

FORMAT OK? ■ [N_a/SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

1:: PRINTOUT CHARACTER.....	GRAPHIC
2:: HEADER/DATE.....	OUTPUT
3:: LADDER CROSS REFERENCE.....	PASS
4:: BLOCK SPACE.....	OPEN
5:: LADDER SPACE.....	CLOSE
6:: SEARCH CONTACT.....	SEPARATE
7:: SEARCH DATA.....	BL. N _a
8:: START PAGE NUMBER.....	0001

⑦ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ  を押します

8.6項参照

8.13 設定値リストの出力

- ① PRINTER MENU
KEYIN №=■ [CLS]
- ```

PRINTER MENU

1:: ALL PRINTOUT (2...9)

2:: TITLE AND FILE HEADER

3:: MEMORY STATUS LIST

4:: PRET (SQET) LIST

5:: LADDER CIRCUIT LIST

6:: PRESET DATA LIST

7:: DEVICE USAGE LIST

8:: CROSS REFERENCE LIST

9:: COIL REFERENCE LIST

A:: MEMORY DUMP LIST LIST

B:: COMMENT LIST

```
- ② PRESET DATA LIST  
KEYIN №=■ [CLS]
- ```

-----  

PRESET DATA LIST  

1:: ALL PRESET DATA LIST  

2:: TIMER LIST  

3:: ONESHOT LIST  

4:: COUNTER LIST
-----
```
- ③ ALL PRESET DATA
FORMAT OK?■ [№/SET/CLS]
- ```

PRINTOUT FOUTMAT

1:: HEADER/DATE (PAGE)OUTPUT

2:: START PAGE NUMBER.....0001

```
- ① を入力
- ② を入力
- 1 全リスト
- 2 タイマリストのみ
- 3 ワンショットリストのみ
- 4 カウンタリストのみ
- ③ 出力フォーマット指定  
画面に表示されたリスト出力フォーマット出力で良ければ 設定 を押します。  
8.6項参照

## 8.14 使用デバイスリストの出力

① PRINTER MENU  
KEYIN №=■ [CLS]

PRINTER MENU

-----

I:: ALL PRINTOUT (2... 9)  
2:: TITLE AND FILE HEADER  
3:: MEMORY STATUS LIST  
4:: PRET (SQET) LIST  
5:: LADDER CIRCUIT LIST  
6:: PRESET DATA LIST  
7:: DEVICE USAGE LIST  
8:: CROSS REFERENCE LIST  
9:: COIL REFERENCE LIST  
A:: MEMORY DUMP LIST  
B:: COMMENT LIST

-----

①  を入力

② USAGE LIST  
FORMAT OK? ■ (№/SET/CLS)

PRINTOUT FORMAT

-----

1:: HEADER/DATE (PAGE) .....OUTPUT  
2:: START PAGE NUMBER.....0001

-----

### ② 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ  を押します。

8.6項参照

## 8.15 クロスリファレンスリストの出力

① PRINTER MENU

KEYIN №=■ [CLS]

PRINTER MENU

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1:: ALL PRINTOUT (2... 9) |  |
| 2:: TITLE AND FILE HEADER |  |
| 3:: MEMORY STATUS LIST    |  |
| 4:: PRET (SQET) LIST      |  |
| 5:: LADDER CIRCUIT LIST   |  |
| 6:: PRESET DATA LIST      |  |
| 7:: DEVICE USAGE LIST     |  |
| 8:: CROSS REFERENCE LIST  |  |
| 9:: COIL REFERENCE LIST   |  |
| A:: MEMORY DUMP LIST      |  |
| B:: COMMENT LIST          |  |

① を入力

② CROSS REFERENCE

COMMENT?■ [SET : OUTPUT / CNT : PASS / CLS]

② コメント指定処理

|  |        |
|--|--------|
|  | コメントあり |
|  |        |
|  | コメントなし |

③ CROSS REFERENCE

FORMAT OK?■ [№ / SET / CLS]

PRINTOUT FORMAT

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1:: PRINTOUT CHARACTER.....GRAPHIC   |  |
| 2:: HEADER / DATE (PAGE) .....OUTPUT |  |
| 3:: SEARCH SYMBOL.....ALL REG.       |  |
| 4:: SEARCH CONTACT.....SEPARATE      |  |
| 5:: SEARCH COIL DATA.....BL. №       |  |
| 6:: START PAGE NUMBER.....0 0 0 1    |  |

③ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ を押します。  
8.6項参照

## 8.16 コイルクロスリファレンスリストの出力

① PRINTER MENU  
KEY IN №=■ [CLS]  
-----  
PRINTER MENU  
-----  
1:: ALL PRINTOUT (2...9)  
2:: TITLE AND FILE HEADER  
3:: MEMORY STATUS LIST  
4:: PRET (SQET) LIST  
5:: LADDER CIRCUIT LIST  
6:: PRESET DATA LIST  
7:: DEVICE USAGE LIST  
8:: CROSS REFERENCE LIST  
9:: COLL REFERENCE LIST  
A:: MEMORY DUMP LIST  
B:: COMMENT LIST

① を入力

② COIL REFERENCE  
KEY IN G№=■ [CNT : ALL/CLS]

② 該当する G№を指定します。

[例] G 0 0 1 の場合

を入力

すべての G№に対してリスト出力する場合

を押す

③ COIL REFERENCE  
FORMAT OK?■ [№/SET/CLS]  
-----  
PRINTOUT FORMAT  
-----  
1:: PRINTOUT CHARACTER.....GRAPHIC  
2:: HEADER/DETE (PAGE) .....OUTPUT  
3:: REFERENCE SYMBOL.....ALL REG.  
6:: START PAGE NUMBER.....0001

③ 出力フォーマット指定

画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ を押します。

8.6項参照

## 8.17 メモリダンプリストの出力

- ① PRINTER MENU
- ```

KEYIN №=■ [CLS]
-----  

PRINTER MENU  

1:: ALL PRINTOUT (2...9)  

2:: TITLE AND FILE HEADER  

3:: MEMORY STATUS LIST  

4:: PRET (SQET) LIST  

5:: LADDER CIRCUIT LIST  

6:: PREST DATA LIST  

7:: DEVICE USAGE LIST  

8:: CROSS REFERENCE LIST  

9:: COIL REFERENCE LIST  

A:: MEMORY DUMP LIST  

B:: COMMENT LIST
-----
```
- ① A を入力
- ② PCS MEMORY DUMP
- ```

ADDR. = / → /

↑ ↑

⑦ ⑧
```
- ② 出力するアドレス範囲を指定します。  
[例] /1C00~/1FFF
- |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|----|
| ⑦ | 1 | C | 0 | 0 | 設定 |
| ⑧ | 1 | F | F | F | 設定 |
- ③ PCS MEMORY DUMP
- ```

DATA OK? ■ [SET/CLS/RTY]  

ADDR. = /1C00 → /1FFF
```
- ③ 表示の設定データで良ければ 設定 を押す
- ④ PCS MEMORY DUMP
- ```

FORMAT OK? ■ [№/SET/CLS]

PRINTOUT FORMAT

1:: DUMP DATA.....HEXA

2:: START PAGE NUMBER...0001

```
- ④ 出力フォーマット指定  
画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ  設定 を押します。  
8.6項参照

## 8.18 コメントリストの出力

### 8.18.1 すべてのコメントを出力する場合

① PRINTER MENU

KEYIN №=■ [CLS]

PRINTER MENU

1:: ALL PRINTOUT (2... 9)  
2:: TITLE AND FILE HEADER  
3:: MEMORY STATUS LIST  
4:: PRET (SQET) LIST  
5:: LADDER CIRCUIT LIST  
6:: PRESET DATA LIST  
7:: DEVICE USAGE LIST  
8:: CROSS REFERENCE LIST  
9:: COIL REFERENCE LIST  
A:: MEMORY DUMP LIST  
B:: COMMENT LIST

①  を入力

② ALL COMMENT

COMMENT OK? ■ [№/SET/CLS]

COMMENT STATUS

1:: COMMENT FILE NAME... CMT

② ファイル名称を指定します。

オペレーションはコメント指定処理と  
同様です。

8.5項参照

③ ALL COMMENT  
COMMENT OK? ■ [N<sub>o</sub>/SET/CLS]  
-----  
COMMENT STATUS  
-----  
1:: COMMENT FILE NAME…PRT . CMT

③ 表示内容でOKの場合は  を押す

④ ALL COMMENT  
FORMAT OK? ■ [N<sub>o</sub>/SET/CLS]  
-----  
PRINTOUT FORMAT  
-----  
1:: PRINTOUT CHARACTER…GRAPHIC  
2:: START PAGE NUMBER … 0001

④ 出力フォーマット指定  
画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ  を押します。  
8.6 項参照

### 8.18.2 一部のコメントを出力する場合

① PRINTER  
KEYIN N=■ [CLS]  
-----  
PRINTER MENU  
-----  
1:: ALL PRINTOUT (2... 9)  
2:: TITLE AND FILE HEADER  
3:: MEMORY STATUS LIST  
4:: PRET (SQET) LIST  
5:: LADDER CIRCUIT LIST  
6:: PRESET DATA LIST  
7:: DEVICE USAGE LIST  
8:: CROSS REFERENCE LIST  
9:: COLL REFERENCE LIST  
A:: MEMORY DUMP LIST  
B:: COMMENT LIST  
-----



①  B を入力

② PARTIAL COMMENT  
COMMENT OK? ■ [Nn/S E T / CLS]  
-----  
COMMENT STATUS  
-----  
1:: COMMENT FILE NAME... . CMT  
-----

② ファイル名称を指定します。

オペレーションはコメント指定処理と  
同様です。

8.5項参照


- ③ PARTIAL COMMENT  
 COMMENT OK? ■ [No/SET/CLS]  
 COMMENT STATUS  
 1:: COMMENT FILE NAME.....PRT.CMT
- ④ PARTIAL COMMENT  
 KEYIN SYMBOL NAME=■ [CLS]
- ⑤ PARTIAL COMMENT  
 KEYIN BLOCK №=■ [CLS]  
 Y BLOCK SELECTION  
 FILE=PRT . CMT  
 0 : Y000<->Y0FF  
 1 : Y100<->Y1FF  
 2 : Y200<->Y2FF  
 CNT:Y ALL
- ⑥ PARTIAL COMMENT  
 FORMAT OK? ■ [No/SET/CLS]  
 PRINTOUT FORMAT  
 1:: PRINTOUT CHARACTER--GRAPHIC  
 2:: START PAGE NUMBER.....0001
- ③ 表示内容でOKの場合は  を押す。  
 ④ 出力するコメントのシンボルを指定します。  
 [例] Yのコメントを出力する場合  
 を入力  
 ⑤ 出力範囲を指定します。  
 [例] Y100~Y1FFの場合  
 を入力  
 すべての範囲にて出力する場合  
 を押す  
 ⑥ 出力フォーマット指定  
 画面に表示されたリスト出力フォーマットで良ければ  を押します。  
 8.6項参照

9


コメント入出力

## 9.1 コメント入出力機能

コメント入出力には、4種類の機能があります。



## 9.2 コメント入出力処理呼出手順概要



## 9.3 コメント状態管理

コメント状態管理は、コメント入出力処理を行うために必要な処理です。

コメント入出力処理オペレーション中にコメント状態管理を行います。

各機能ごとに必要な管理項目が異なります。

### 9.3.1 コメント状態管理画面

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| F/DISK COMMENT                |  |
| COMMENT OK? ■ [No/SET/CLS]    |  |
| -----                         |  |
| COMMENT STATUS                |  |
| 1 :: COMMENT FILE NAME .. CMT |  |
| -----                         |  |

下記処理の場合のコメント  
状態管理画面です。


- [1] コメント作成
- [2] コメントファイリング
- [3] コメントローディング

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| COMMENT DISPLAY                  |  |
| COMMENT OK? ■ [No/CLS]           |  |
| -----                            |  |
| COMMENT STATUS                   |  |
| 1 :: DEVICE SELECTION.....F/DISC |  |
| 2 :: DISPLAY MODE.....MANUAL     |  |
| 3 :: COMMENT FILE NAME...CMT     |  |
| -----                            |  |

下記処理の場合のコメント  
状態管理画面です。

- [4] コメント表示状態指定

### 9.3.2 コメント状態管理項目


| 機能                                       | 処理内容                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| デバイス選択<br>〔 DEVICE<br>SELECTION 〕        | NO SELECTION                     | コメントデータは出力されません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                          | F/DISK                           | フロッピーディスクよりコメントを出力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                          | PCS MEMORY                       | PCs メモリ常駐コメントよりコメントを出力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 表示モード選択<br>〔 DISPLAY<br>MODE 〕           | MANUAL                           |      <br>コメント出力     <br>操作で出力コイルのコメントを表示します。 |  |  |  |  |
|                                          | PARTIAL COIL                     | ネスティングコイルまたはエラーコイルに自動的にコメントを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                          | ALL COIL                         | すべての出力コイルに自動的にコメントを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| コメントファイル名称設定<br>〔 COMMENT<br>FILE NAME 〕 | ファイル名は 8 文字以内。第 1 文字は英字のみ、他は英数字。 | コメント入出力をを行うファイル名称を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| PI/O ページ指定<br>〔 COMMENT PAGE 〕           | PAGE=0                           | コメントデータシンボルの PI/O ページを指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                          | PAGE=1                           | ( 2 ページ機能を持つ PCs のみ有効です。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

- デバイス選択が効力を持つ機能(“LADDER CIRCUIT LIST”等)では“PCS MEMORY”が指定された場合、コメントファイル名称設定内容は無効となります。


### 9.3.3 コメント状態管理オペレーション

オペレーションを、コメント表示状態指定（COMMENT DISPLAY）を例に説明します。各管理項目に対するオペレーションはコメント入出力処理機能（4種）とも同じです。

#### (1) デバイス選択（DEVICE SELECTON）




[1] を入力




（例）フロッピーディスクからコメントを出力する場合


[1] を入力



(2) 表示モード選択( DISPLAY MODE )




[2] を入力



(例) フロッピーディスクからコメントを出力する場合

[2] を入力



(3) コメントファイル名称の設定およびヘッダー内容の変更 (COMMENT FILE NAME)

① COMMENT DISPLAY

COMMENT OK? ■ [No./CLS]

---

COMMENT STATUS

---

1 :: DEVICE SELECTION ..... F/DISK  
2 :: DISPLAY MODE ..... MANUAL  
3 :: COMMENT FILE NAME ..... CMT

①  [3] を入力

② COMMENT DISPLAY

F-NAME = ■

---

COMMENT STATUS

---

1 :: DEVICE SELECTION ... F/DISK  
2 :: DISPLAY MODE ..... MANUAL  
3 :: COMMENT FILE NAME... .CMT

② ファイル名称の設定  
(例) 「PRT.CMT」の場合

P  R  T  設定

③ COMMENT DISPLAY

F-NAME = PRT .CMT ■ [SET/CLS/RTY]

---

COMMENT STATUS

---

1 :: DEVICE SELECTION ... F/DISK  
2 :: DISPLAY MODE ..... MANUAL  
3 :: COMMENT FILE NAME... .CMT

③ 設定したファイル名称の確認

設定 ..... 設定OKの場合→④

再設定 ... →②

④ COMMENT DISPLAY

HEADER OK? ■ [SET/CLS/RTY]

---

COMMENT FILE HEADER

---

FILE NAME : PRT  
PCS No. : 000  
PCS TYPE : 00E2  
Y-M-D-H : 85-10-18-21  
COMMENT : SAMPLE COMMENT

④ ファイルヘッダー内容の確認

設定 ..... 設定OKの場合→⑦

再設定 ... ヘッダー内容変更の場合→⑤

⑤ COMMENT DISPLAY

| COMMENT FILE HEADER |                        |
|---------------------|------------------------|
| FILE NAME :         | PRT .CMT               |
| PCS No. :           | <input type="text"/> ⑦ |
| PCS TYPE :          | 00E2                   |
| Y-M-D-H :           | - - - ← ①              |
| COMMENT :           | ← ②                    |

⑤ P C s N o 作成年月日時とコメントの入力

(例) ⑦  1  2  3  4  設定  
 ⑧  8  6  0  5  2  3  
 1  0  
 ⑨  C  O  M  M  E  N  
 T   
 F  I  L  E  設定

⑥ COMMENT DISPLAY

HEADER CHANGE OK? ■ [SET/CLS/RTY]

| COMMENT FILE HEADER |              |
|---------------------|--------------|
| FILE NAME :         | PRT .CMT     |
| PCS No. :           | 1234         |
| PCS TYPE :          | 00E2         |
| Y-M-D-H :           | 86-05-23-10  |
| COMMENT :           | COMMENT FILE |

⑥ 変更したヘッダー内容の確認

設定 ..... 確認OKの場合 → ⑦  
 再設定 ... → ⑤

⑦

COMMENT DISPLAY


COMMENT OK? ■ [No./CLS]

| COMMENT STATUS          |          |
|-------------------------|----------|
| 1 : : DEVICE SELECTION  | F/DISK   |
| 2 : : DISPLAY MODE      | MANUAL   |
| 3 : : COMMENT FILE NAME | PRT .CMT |


## 9.4 F/DISK COMMENT(R&W) (コメント表示・作成)

### 9.4.1 コメント作成導入オペレーション

(1) コメントファイルを新たに作成してからコメント作成を行う場合です。




① [1] を入力




②(例) ファイル名称「PRT.CMT」  
を作成する場合、ドライブには、フォーマッティング済の  
フロッピーディスクを挿入しておきます。

[1] を入力



③ コメントファイル名称の設定

[P] [R] [T] 設定



④ 設定したファイル名称の確認

[設定] ..... 確認OKの場合→⑤

[再設定] ... →③

⑤ F/DISK

| COMMENT FILE HEADER |      |
|---------------------|------|
| FILE NAME : RPT     | .CMT |
| PCS № : 0000        |      |
| PCS TYPE : 00E2     |      |
| Y-M-D-H : ■ - - -   | ←⑦   |
| COMMENT :           | ←⑧   |

⑥ F/DISK COMMENT

HEADER MAKING OK? ■ [SET/CLS/RTY]

| COMMENT FILE HEADER      |  |
|--------------------------|--|
| FILE NAME : PRT          |  |
| PCS № : 0000             |  |
| PCS TYPE : 00E2          |  |
| Y-M-D-H : 86-05-23-10    |  |
| COMMENT : COMMENT SAMPLE |  |

⑦ F/DISK COMMMENT

COMMENT OK? ■ [No/SET/CLS]

| COMMENT STATUS                     |  |
|------------------------------------|--|
| 1 :: COMMENT FILE NAME .. PRT .CMT |  |

⑤ コメントファイルの作成年月日時とファイルコメントの入力

⑦ 

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 8  | 6 | 0 | 5 |
| 2  | 3 | 1 | 0 |
| ①  | C | O | M |
| T  | M | E | N |
| S  | A | M | P |
| L  | E |   |   |
| 設定 |   |   |   |

⑥ 設定したファイルヘッダー内容の確認

|     |                  |
|-----|------------------|
| 設定  | ..... 設定OKの場合→⑦  |
| 再設定 | ... →ヘッダー内容変更の場合 |

⑦

|    |                   |
|----|-------------------|
| 設定 | ..... ファイル登録OKの場合 |
|----|-------------------|

- コメントファイルデータ表示
  - コメントデータ作成
- に進みます。

- コメントファイルの新規作成は“F/DISK COMMENT”処理でのみ可能です。
- コメントファイルの削除はフロッピーディスク入出力処理を行ってください。

- (2) すでに作成されているコメントファイルにコメントを作成、追加、修正する場合です。

① COMMENT MENU  
KEY IN №=■ [CLS]

```
----- COMMENT MENU -----
1 :: F/DISK COMMENT (R&W)
2 :: COMMENT FILE CLEAR
3 :: F/DISK→PCS
4 :: COMMENT DISPLAY
```

① [1] を入力

② F/DISK COMMENT  
COMMENT OK? ■ [№/SET/CLS]

```
----- COMMENT STATUS -----
1 :: COMMENT FILE NAME ..CMT
```

② 処理対象となるコメントファイルの登録  
(例) 「PRT.CMT」ファイルを対象とする場合。

[1]

③ F/DISK COMMENT  
F-NAME=■

```
----- COMMENT STATUS -----
1 :: COMMENT FILE NAME ..CMT
```

③ コメントファイル名称の設定

[P R T] 設定

④ F/DISK COMMENT  
F-NAME=■

```
----- COMMENT STATUS -----
1 :: COMMENT FILE NAME ..CMT
```

④ 設定したファイル名称の確認  
[設定] .....確認OKの場合→⑤  
[再設定] .....→③

⑤ F/DISK COMMENT  
HEADER OK? ■ [SET/CLS/RTY]

```
----- COMMENT FILE HEADER -----
FILE NAME : PRT
PCS № : 0000
PCS TYPE : 00E2
Y-M-D-H : 85-10-18-21
COMMENT : SAMPLE COMMENT
```

⑤ コメントファイルヘッダー内容の確認  
[設定] .....確認OKの場合→⑥  
[再設定] .....ヘッダー内容変更の場合

⑥ F/DISK COMMENT  
COMMENT OK? ■ [№/SET/CLS]

```
----- COMMENT STATUS -----
1 :: COMMENT FILE NAME..PRT.CMT
```

⑥ 登録されたコメントファイルの確認  
[設定] .....確認OKの場合  
• コメントファイルデータ表示  
• コメントデータ作成に進みます。

#### 9.4.2 コメントファイルデータ表示(COMMENT READ)

コメントファイルに作成済のデータを表示させる場合です。

##### コメント作成導入オペレーション



###### ① F/DISK COMMENT

KEYIN SYMBOL NAME=■ [CLS]

- ① コメント表示を行いたい機能シンボルの指定

(例) 外部入力(X)のコメントを表示する場合  
[X] を入力

###### ② F/DISK COMMENT

KEYIN BLOCK №=■ [CLS]

| X BLOCK SELECTION |      |
|-------------------|------|
| FILE = PRT        | .CMT |
| 0 : X000 <-> X0FF |      |
| 1 : X100 <-> X1FF |      |
| 2 : X200 <-> X2FF |      |

- ② コメント表示を行いたい範囲の指定

(例) X000～X0FF の間のコメントを表示する場合  
[0] を入力

###### ③ F/DISK COMMENT

KEYIN №=■ [CLS]

\*\*\* COMMENT READ & WRITE \*\*\*  
LIMIT::X000 <-> X0FF  
1 : COMMENT READ  
2 : COMMENT WRITE

- ③ [1] を入力

###### ④ F/DISK COMMENT

\*\*\* COMMENT DATA READ \*\*\*  
LIMIT::X000 <--> X0FF  
SYMBOL NAME = ■ ↑ NUMERIC = ↑  
①                   ②

- ④ コメント表示先頭シンボルと個数の指定

(例) X000 から 5 シンボル表示  
① [X] [0] [0] [0] 設定  
② [5] 設定

(注) 1 画面最大 27 個


###### ⑤ F/DISK COMMENT

\*\*\* COMMENT DATA READ \*\*\*  
LIMIT::X000 <--> X0FF  
SYMBOL NAME = ■ NUMERIC =  
X000    X001    X002    X003  
X004

- ⑤ [統行] … X005 から 5 個統けて表示

他シンボルから再表示する場合はステップ④と同様のオペレーションを行います。

### 9.4.3 コメントデータ作成 (COMMENT WRITE)



① コメント作成を行いたい機能シンボルの指定

(例) 外部入力(X)のコメントを表示する場合

を入力

② コメント表示を行いたい範囲の指定

(例) X000～X0FF の間のコメントを作成する場合

を入力

③  を入力

④ コメントを作成したシンボルの指定  
(例) X010にコメントを作成する場合

①     設定

⑤ 画面には現在のX010の内容が表示されます。

⑦ … 表示用コメントエリア


① … 入力用コメントエリア

**続行** X011を表示する場合  
他のシンボルから再表示する場合はステップ④と同様のオペレーションを行ってください。

**設定** 入力エリアでの入力処理となります。

#### 9.4.4 コメントデータ入力概要


コメントデータ作成時の基本的な流れを示します。




- コメント入力は異常①～⑯へと、前回データを書換えながら進行します。
- (N+1) ①の位置で **再設定** を押すと (N+1) の上段に表示されたシンボルのコメントのコピーとなります。
- 一度コメント入力モードに入ったならば以後連続的に次のシンボル入力となります。

| 入力キー             | コメント欄                       |                              |                           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                  | ①                           | ②～⑯                          | ⑯                         |
| 設定               | カーソル以降の入力をスペースとして⑯へ進む。      | ←                            | 次シンボルのコメント入力へ移行する。        |
| 終了               | コメント入力処理を終了する。              | ←                            | ←                         |
| 再設定              | 上段のコメントをコピーする。              | カーソルを一つ戻し、カーソル位置の文字をスペースとする。 | ←                         |
| 続行               | カーソル位置の文字をスペースにし、カーソルは一つ進む。 | ←                            |                           |
| 行挿入              | カーソル位置の左にスペースが挿入される。        | ←                            |                           |
| 削除               | カーソル位置の文字を削除する。             | ←                            |                           |
| ↑<br>↓<br>←<br>→ | カーソルが矢印方向に移動する。             | ←                            | カーソルが矢印方向に移動する。<br>←<br>→ |

(例1) 標準的なコメント作成の場合




(例2) 上段のコメント内容をコピーする場合



(例3)挿入を行う場合

コメント入力中に **行挿入** を押すことによってカーソルの位置に空白（スペース）を挿入します。

- ① 1文字挿入となる場合




- Pの文字は失われます。

(例4)削除を行う場合

コメント入力中に **削除** を押すことによってカーソル位置の文字を削除します。

- ① 1文字削除となる場合



- Pの右側には空白（スペース）が補正されます。

## 9.5 COMMENT FILE CLEAR

### 9.5.1 コメントファイルの全データ消去

- ① COMMENT  
KEYIN №=■ [CLS]
- COMMENT MENU  
1 :: F/DISK COMMENT (R&W)  
2 :: COMMENT FILE CLEAR  
3 :: F/DISK→PCS  
4 :: COMMENT DISPLAY
- ② COMMENT CLEAR  
KEYIN №=■ [CLS]
- COMMENT FILE CLEAR MENU  
1 :: ALL CLEAR  
2 :: PARTIAL CLEAR
- ③ ALL CLEAR  
COMMENT OK? ■ [№/SET/CLS]
- COMMENT STATUS  
1 :: COMMENT FILE NAME... .CMT
- ④ ALL CLEAR  
COMMENT OK? ■ [№/SET/CLS]
- COMMENT STATUS  
1 :: COMMENT FILE NAME...PRT.CMT
- ⑤ ALL CLEAR  
FILE CLEARR OK? ■ [SET/CLS/RTY]
- COMMENT FILE HEADER  
FILE NAME : PRT .CMT  
PCS № : 0000  
PCS TYPE : 00E2  
Y-M-D-H : 85-10-18-21  
COMMENT : SAMPLE COMMENT
- ①  2 を入力
- ②  1 を入力
- ③ コメントデータ消去処理を行うコメントファイルの登録
- ④ (例) 「PRT.CMT」ファイルが登録されました。  
 設定 を押す
- ⑤ 消去するコメントファイルヘッダ内容の確認  
 削除 … 確認OKの場合  
データ消去を開始します。

## 9.5.2 コメントファイルの部分データ消去

① COMMENT

KEYIN №=■ [CLS]

-----  
COMMENT MENU

- 1 :: F/DISK COMMENT (R&W)
  - 2 :: COMMENT FILE CLEAR
  - 3 :: F/DISK→PCS
  - 4 :: COMMENT DISPLAY
- 

① [2] を入力

② COMMENT CLEAR

KEYIN №=■ [CLS]

-----  
COMMENT FILE CLEAR MENU

- 1 :: ALL CLEAR
  - 2 :: PARTIAL CLEAR
- 

② [2] を入力

③ PARTIAL CLEAR

COMMENT OK?■ [№/SET/CLS]

-----  
COMMENT STATUS

- 1 :: COMMENT FILE NAME... CMT
- 

③ コメントデータ消去処理を行うコメントファイルの登録

④ PARTIAL CLEAR

COMMENT OK?■ [№/SET/CLS]

-----  
COMMENT STATUS

- 1 :: COMMENT FILE NAME... PRT CMT
- 

④ (例) 「PRT.CMT」 ファイルが登録されました。

[設定] を押す

⑤ PARTIAL CLEAR

KEYIN SYMBOL NAME=■ [CLS]

⑤ コメントデータ消去処理を行う機能

シンボル指定

(例) 外部出力(Y)のコメントデータを消去する場合

[Y] を入力

⑥ PARTIAL CLEAR

KEYIN BLOCK №=■ [CLS]

-----  
Y BLOCK SELECTION  
FILE=PRT .CMT  
0:Y000 <-> Y0FF  
1:Y100 <-> Y1FF  
2:Y200 <-> Y2FF  
CNT:Y ALL  
-----

⑥ コメントデータ消去範囲の指定

(例) (Y)のすべてのコメントデータを消去する場合

[続行] を押す

⑦ PARTIAL CLEAR

FILE CLEAR OK? ■ [DEL/CLS]


-----  
Y BLOCK SELECTION  
FILE=PRT .CMT  
0 : Y000 <-> Y0FF  
1 : Y100 <-> Y1FF  
2 : Y200 <-> Y2FF  
CNT:Y ALL  
-----

⑦ [削除] … 指定したエリアの消去を開始

## 9.6 F/DISK→PCS(コメントローディング)

PCSメモリ常駐コメント(G300～G37B)からコメントを出力させたい場合の処理機能です。


①



①  を入力

この処理はH-S10/3のみ使用  
可能です。(N E S P - S 20)

②



② ローディングを行うコメントファイルの登録

- (3) F/DISK → PCS  
COMMENT OK? ■ [N/SET/CLS]
- COMMENT STATUS  
1:: COMMENT FILE NAME...PRT.CMT
- (4) F/DISK → PCS  
START
- COMMENT STATUS  
1:: COMMENT FILE NAME...PRT.CMT
- (5) F/DISK → PCS  
SUCCESS!! STRIKE ANY KEY
- COMMENT STATUS  
1:: COMMENT FILE NAME...PRT.CMT

③ (例) 「PRT.CMT」ファイル  
が登録されました。

**設定** …コメントのローディングを  
開始

④ コメントのローディング処理中  
であることを示します。


⑤ コメントのローディングが終了  
したこと示します。  
任意のキーを入力してください。

#### [注意事項]


- ① PCsメモリの／1C00～／1FFFのエリアにGコイルコメントがローディングされるためユーザプログラムエリアは／0800～／1BFF (5,120W)となります。
- ② SET作成によりグループ登録をする場合、最終グループの先頭アドレスを／1BFFよりも前にしてください。  
(／1BFFは可)  
例えば4グループ登録する場合はグループ4の先頭アドレスは／1A00というように／1BFFよりも前に設定してください。
- ③ シーケンスプログラムの作成を続けていった場合もGコイルのコメントがローディングされている場合は／1C00にフェンスが設けてありGコイルのコメントのエリアを壊すことのないようになっています。  
例えばグループ5までありグループ5の先頭アドレスが／1B00というような場合、／1BFFまではシーケンスプログラム作成できますがそれ以上作成することはできません。また最終グループの先頭アドレスを／1BFFとした場合は最終グループにシーケンスプログラムを作成することはできません。
- ④ SET作成により最終グループをCモードプログラムとした場合は／1C00～1FFFのエリアを絶対に壊すことのないようにしてください。

## 9.7 COMMENT DISPLAY(コメント表示状態指定)

画面に表示されたラダー回路図にコメントを表示させたい場合には、コメント表示状態指定を行う必要があります。



① [4] を入力




② 回路図にどのようにコメントを表示するかにより [1] ~ [3] の設定を行ってください。  
● コメント状態管理の項参照

**10**

**MCS**

## 10.1 機能概要


### 10.1.1 MCSの機能



P C s ( P S E ) のメモリ内容を機械語で読み出／書き込みを行います。

コンピュータモードプログラムのデータをセットする場合、オプションカードで登録が必要な場合等に使用します。

以下各機能について説明します。




## 10.2 オペレーション

### 10.2.1 MCSメニュー画面処理


【PSE MENU】

PSEメニュー画面より“MCS”を選択することによりMCS処理が起動されます。




MCSメニューより各処理に対応したナンバキーを入力することにより、任意の機能が起動されます。

また "終了" を押すとPSEメニューへ戻ります。




## 10.2.2 メモリ内容表示(MEMORY PRINT; メモリプリント)


【1】 MCSメニュー画面



【2】



【4】



【1】 MCSメニューより“MEMORY PRINT”を選択します。

1 を入力します。

【2】 先頭アドレスを指定します。

/2000番地の場合

2 0 0 0 設定 と入力します。  
(16進アドレス)

【3】 表示語数を指定します。

128ワードの場合(1~128Wまで可)

1 2 8 設定 と入力します。  
(表示語数)

再設定 … アドレス入力を誤った場合。

【4】 メモリ内容を表示します。


図のようにメモリ内容が表示されます。また画面が一杯になると、上方へスクロールして表示します。

○【2】～【3】と同様な操作で別のメモリ内容を見ることができます。


- 続行 … 次のアドレスからメモリ内容を表示します。
- 終了 … メモリプリント処理を終了します。
- ダイナミック … 先に指定したアドレス内容を連続的に読み出し、モニタします。ただし、このモニタ中は スタティック しか受け付けません。
- スタティック

### 10.2.3 メモリ書換 (MEMORY PATCH; メモリパッチ)


【1】 MCSメニュー画面




【2】



【3】



【4】



【1】 MCSメニューより“MEMORY PATCH”を選択します。

2 を入力します。

【2】 アドレスを入力します。

/09C4 番地の場合

9 C 4 設定 と入力します。

(16進アドレス)

【3】 書込むデータを入力します。

アドレスを指定すると、図のように現在のメモリ内容を表示し、キー入力待ちになります。

/0020を書込む場合

(1) 16進で設定する場合

S + 2 0 設定 と入力します。  
 (16進データ)  
 (16進でデータを入力する場合には必ず先頭に入力します。)

(2) 10進で設定する場合

3 2 設定 と入力します。  
 (10進データ)

【4】 アドレス移動

以上データの入力が終了すると、次のアドレスへ処理が移動します。


続行 … 次のアドレスへ処理が移動します。

再設定 … アドレスを再度設定する場合。

ダイナミック … 現在カーソルが位置するアドレスデータを連続的に読み出し、モニタします。この場合 スタティック しか受けません。

終了 … 処理を終了する場合です。

[メモ]



11

# SQET作成

## 11.1 SQET

S Q E T の内容は図11-1に示しますように、P C s N o と  
プログラム管理テーブルで構成されています。

( S Q E T : Sequence Edition Table ユーザの作成し  
たプログラムの性格と先頭アドレスを設定するテーブル )





図11-1のマップは、H-S10/3のマップです。機種によりSQET先頭アドレス（図11-1の場合／06EE番地）およびSモード先頭アドレス（SQETのグループ1の2ワード目に格納：図11-1の場合／0800番地）が違います。[表11-1参照]

表11-1 S Q E T アドレス

| 機種      | S Q E T 先頭アドレス | Sモード先頭アドレス |
|---------|----------------|------------|
| H-S10/3 | /06EE          | /0080      |
| H-S10/4 | /26EE          | /2800      |
| H-S10/1 | /0400          | /06A0      |
| H-S1    | /0400          | /063C      |
| H-S     | /0080          | /0292      |
| N E S P | /0080          | /00D2      |

\* H-S1, H-Sの場合

グループの構成は下記になっています。



Ⓐ: 0のときSモード, 1のときCモード

Ⓑ: 0のときレベル3, 1のときレベル4

Ⓒ: 0のときページ0, 1のときページ1

表11-2 S Q E T の登録順序


S Q E T の登録順序は S モードレベル3 (または C モードレベル3) のプログラム, S モードレベル4 (または C モードレベル4) のプログラムの順になります。グループ1は固定です。

S モードプログラムの容量表示は次に登録されたグループのアドレスを参照して行いますのでアドレスは上昇順に登録してください。

| A B C | モード        | レベル | 値     |
|-------|------------|-----|-------|
| 0 0 0 | S モード ページ0 | 3   | /0000 |
| 0 0 1 | " ページ1     | 3   | /0001 |
| 0 1 0 | " ページ0     | 4   | /4000 |
| 0 1 1 | " ページ1     | 4   | /4001 |
| 1 0 0 | C モード      | 3   | /8000 |
| 1 1 0 | "          | 4   | /C000 |


## 11.2 SQET作成

この処理は図11-2に示すように、SQETテーブルの作成の他にPCs No.変更機能からなります。



注1 イニシャライズ…登録したプログラム先頭にEND命令が書込まれます。

## 11.3 オペレーション



(SQETメニュー画面)

“SQET作成&イニシャライズ”および“PCs No.変更”を行った場合、変更したデータはSQETメニュー画面を抜けることによってPCsに書き込まれます。

PSEメニュー画面より“SQET SET”を選択します。

### 【STEP 1】

SQETメニュー画面が表示されます。

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | : 11.3.1 SQET作成&イニシャライズへ。 |
| 2  | : 11.3.2 PCs No.変更へ       |
| 終了 | : PSEメニュー画面へ戻る。           |


### 11.3.1 SQET作成&イニシャライズ

- SQETテーブルに、モードとアドレスを登録します。  
しかし、この処理を行うと登録を行ったグループのプログラムは、イニシャライズされ、プログラムは消去しますので、システム立ち上げ時の場合に限り使用してください。
- システム立ち上げ後、つまりプログラムが作成されてから、SQETテーブルの登録を行う場合は、MCSでSQETの内容を書込んでください。

| SQET & INITIAL |       | DATA INITIAL? ■ [SET/CLS] |          |      |
|----------------|-------|---------------------------|----------|------|
| CURRENT DATA   |       |                           | NEW DATA |      |
| SQET           | MODE  | ADDR :                    | MODE     | ADDR |
| 1 A/06F0       | /0000 | /0800 :                   |          |      |
| 2 A/06F2       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 3 A/06F4       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 4 A/06F6       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 5 A/06F8       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 6 A/06FA       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 7 A/06FC       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 8 A/06FE       | /0000 | /0000 :                   |          |      |

図11-3 SQETデータ設定

| SQET & INITIAL |       | DATA INITIAL? ■ [SET/CLS] |          |      |
|----------------|-------|---------------------------|----------|------|
| CURRENT DATA   |       |                           | NEW DATA |      |
| SQET           | MODE  | ADDR :                    | MODE     | ADDR |
| 1 A/06F0       | /0000 | /0800 :                   |          |      |
| 2 A/06F2       | /0000 | /0000 :                   | S8000 :  | ■    |
| 3 A/06F4       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 4 A/06F6       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 5 A/06F8       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 6 A/06FA       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 7 A/06FC       | /0000 | /0000 :                   |          |      |
| 8 A/06FE       | /0000 | /0000 :                   |          |      |



【STEP 2】へ

#### 【STEP 1】

SQETメニュー画面より を入力します。  
左図の画面を表示します。

#### 【STEP 2】

|    |                   |
|----|-------------------|
| 設定 | …SQET作成を行います。     |
| 終了 | …SQETメニュー画面に戻ります。 |

#### 【STEP 3】

カーソルにそってデータを設定していきます。

##### • 16進でデータを設定する場合

例) /8000 (図11-3参照)



##### • 10進でデータを設定する場合

例) /0000




(注意)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| モード、アドレスの設定は慎重に行ってください。実装されていないアドレスなどは設定しないようにしてください。 |
|-------------------------------------------------------|



注) 設定がグループNo.8まで終わると  
自動的に【STEP 2】へ戻ります。

### 11.3.2 PC s No変更




#### 【 STEP 1 】


S Q E T メニュー画面より **[2]** を入力





#### 【 STEP 2 】



… PC s Noの変更を行います。




… S Q E T メニュー画面に戻ります。



#### 【 STEP 3 】

変更したいPC s Noを入力します。

例) PC s No=0 0 0 3



【 STEP 2 】へ

PC s Noは0 0 0 0 ~ 9 9 9 9です。

しかし9 9 9 9だけは他のナンバと少し違います。

ファイルをPC sにローディングする場合にヘッダーのPC s Noが9 9 9 9になっている場合はどのPC sに対してもローディングすることができます。

## 11.4 準備説明

### (1) P C s N o.

P C s N o.は、ユーザがP C sに登録する10進4桁のナンバで、同一設備に複数のP C sが設置された場合、各P C sに異なったP C s N o.を登録しておくことで、フロッピーディスクに取ったプログラムを誤って別のP C sに書込むことを防止します。これは、P C sに登録したP C s N o.とフロッピーディスクに取ったP C s N o.がプログラム書き込みの際照合チェックされ、不一致の場合書き込み禁止とされます。ですから、プログラムの互換性防止に大変有効です。

例えば、P C sが3台ある場合、各々P C s N o.を0001, 0002, 0003と登録します。すると、P C s N o.0001のP C sからフロッピーディスクに取ったプログラムは、P C s N o.を0002, 0003のP C sに書込むことができません。

### (2) プログラム管理テーブル

プログラム管理テーブルは、Sモード、Cモードを合計最大8本まで登録することができ、この登録によりプログラム実行が可能となります。

ただし、Sモード1本のみ使用する場合は、登録の必要はありません。

#### (a) グループ

プログラム管理テーブルは、Sモード、Cモードを合計最大8本まで登録するために、グループを8個設けています。各グループの構成は、モードとアドレスからなっています。1グループ16ビット2W構成です。

図11-4にグループ構成を示します。

H I D I C - S 10 / 3 ( N E S P - S 20 ) の例

S Q E T 内容




図11-4 グループ構成

(b) グループ構成 [ 詳細は各 PC<sub>s</sub> マニュアルを参照してください。 ]

(H-S10/3 (N E S P-S20) の場合)

(i) モードエリア

モードエリアは、プログラムの種類 (Sモード, Cモード) を登録するエリアです。

グループ1のSモードは固定 (電源ON時セットされます) となっており、登録の必要はありません。

Sモードのグループ2以降を登録してください。

Cモードの場合は、プログラムレベル (プログラム優先順位) がありますので、登録の際ご注意ください。

このCモードのプログラムレベルには、H(ハイ)レベルとL(ロー)レベルの2レベルがあります。Hレベルの方が優先順位が高く、速い処理を行うプログラムに通常割付けます。

CモードのHレベルは、Sモードよりレベルは低く、グループ1のSモードが固定ですので、Sモード実行後CモードHレベルが実行されます。

CモードLレベルは、Sモード、CモードHレベルよりレベルは低く、Sモード、CモードHレベル実行後、CモードLレベルが実行されます。

Cモードは、Hレベル、Lレベルとも1スキャンタイム内で、Sモード実行後の空時間に実行され、空時間がない場合は実行されません。また、空時間内に処理が終わらない場合は、一時中断され、次のスキャンタイムの空時間に続きが実行されます。表11-3にモードの登録データを示します。

表11-3 モードエリア登録データ

| モード  | 登録データ<br>(16進4桁) | 登録データ               |
|------|------------------|---------------------|
| Sモード | /0000            | グループ1 個定<br>グループ2~8 |
| Cモード | Hレベル             | /8000               |
|      | Lレベル             | /C000               |

(ii) アドレスエリア

アドレスエリアは、プログラムの先頭アドレスを登録するエリアです。

グループ1のSモードは、固定 (電源ON時セットされます) となっており、登録の必要はありません。

Sモードのグループ2以降および、Cモードを登録する場合は、16進4桁のメモリアドレスを登録してください。

※ S Q E T の登録順位

PC<sub>s</sub>のプログラム実行順序は、モードの高い順、アドレスの若い順ですからS Q E Tの登録は、Sモード、CモードHレベル、CモードLレベルの順で登録し、アドレスも若い順に登録します。この順序が逆になると正常に実行されません。

また、途中に未登録のグループがあると、それ以降のプログラムは実行されませんので、前詰めで登録してください。

[ 注意 ]

コメントローディング (Gコイルコメントローディング) を行う場合S Q E T作成時に登録するグループの内、最終グループの先頭アドレスは/1BFFより前に設定してください。詳細は、第9章コメント出力9.6F/D I S K→P C S (コメントローディング) を参照してください。

NESP, NESP-E, NESP-R&NESP-R II, HIDIC-S10/1, HIDIC-S, HIDIC-S(2 PAGE),

HIDIC-S1の場合

グループの構成は下記になっています。



Ⓐ: 0のときSモード, 1のときCモード


Ⓑ: 0のときレベル3, 1のときレベル4

Ⓒ: 0のときページ0, 1のときページ1

『SQETの登録順序はSモードレベル3（またはCモードレベル3）のプログラム、Sモードレベル4（またはCモードレベル4）のプログラムの順になります。グループ1は固定です。Sモードプログラムの容量表示は次に登録されたグループのアドレスを参照して行いますのでアドレスは上昇順に登録してください。』

| ⒶⒷⒸ   | モード      | レベル | 値     |
|-------|----------|-----|-------|
| 0 0 0 | Sモードページ0 | 3   | /0000 |
| 0 0 1 | " ページ1   | 3   | /0001 |
| 0 1 0 | " ページ0   | 4   | /4000 |
| 0 1 1 | " ページ1   | 4   | /4001 |
| 1 0 0 | Cモード     | 3   | /8000 |
| 1 1 0 | "        | 4   | /C000 |

[メモ]



12

# P/I/Oエディションテーブル登録

## 12.1 PI/Oエディションテーブル概要

この機能は図12-1に示すように3種類の機能があります。





図12-1 PI/Oエディションテーブル

## 12.2 オペレーション



PI/Oエディションテーブル対応機種

N E S P - R & N E S P - R II

H I D I C - S 10 / 1

H I D I C - S 1

メニュー画面より"PI/O EDITION TABLE SET"を選択します。

注意 (1) 使用ステーションテーブル登録とPI/Oポインターテーブル登録を行う場合はPC<sub>s</sub>本体をシリケーション(PCE700をSIMU側でスイッチON)状態にしてください。  
(2) 各テーブルの登録が終了した場合は必ず処理終了の操作を行ってください。この処理により各テーブルのデータがPC<sub>s</sub>へ転送されます。

- [1] : 1.2.2.1 起動周期テーブル登録へ
- [2] : 1.2.2.2 使用ステーションテーブル登録へ
- [3] : 1.2.2.3 PI/Oポインターテーブル登録へ

### 12.2.1 起動周期テーブル登録

| SEQ. CYCLE TABLE     |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| EDITING? ■ [SET/CLS] |       |          |
| No.                  | CYCLE | NEW DATA |
| 1                    | 00001 | :        |
| 2                    | 00002 | :        |
| 3                    | 00000 | :        |
| 4                    | 00000 | :        |
| 5                    | 00000 | :        |
| 6                    | 00001 | :        |
| 7                    | 00001 | :        |
| 8                    | 00000 | :        |

図12-2 起動周期テーブル登録

注) **処理続行** を押すと現在の状態を変えずにカーソルを次に移動します。

※ 設定が終わると自動的に【STEP 2】へ戻ります。

### 12.2.2 使用ステーションテーブル登録

| USE STATION          |         |        |         |
|----------------------|---------|--------|---------|
| DATA OK? ■ [SET/CLS] |         |        |         |
| PAGE 0               | STATION | PAGE 1 | STATION |
| No.                  | STATION | No.    | STATUS  |
| 01:                  | USE     | 01:    |         |
| 02:                  | USE     | 02:    | USE     |
| 03:                  |         | 03:    | USE     |
| 04:                  |         | 04:    |         |
| 05:                  | USE     | 05:    | USE     |
| 06:                  |         | 06:    |         |
| 07:                  | USE     | 07:    |         |
| 08:                  |         | 08:    | USE     |

図12-3 使用ステーションテーブル登録

※ 設定が終わると自動的に【STEP 2】へ戻ります。

#### 【STEP 1】

P I / O エディションテーブルメニュー画面より 1 を選択します。 **[1]** を入力します。  
図12-2 の画面を表示します。

#### 【STEP 2】

**設定** …起動周期テーブル登録を行います。  
**終了** …P I / O エディションテーブルメニュー画面に戻ります。

#### 【STEP 4】

周期数を設定します。

- 1 6 でデータを設定する場合  
例) /0010



- 1 0 進でデータを設定する場合  
例) 0008



#### 【STEP 1】

P I / O エディションテーブルメニュー画面より 2 を選択します。 **[2]** を入力します。  
図12-3 の画面を表示します。

#### 【STEP 2】

**設定** …使用ステーションテーブル登録を行います。  
**終了** …P I / O エディションテーブルメニュー画面に戻ります。

#### 【STEP 3】

使用ステーションテーブルを登録します。

- 設定** …" USE "と表示され登録されます。
- 続行** …現在の状態を変えずにカーソルを次に移動します。
- 再設定** …カーソルを先頭に戻します。
- 終了** …【STEP 2】へ戻ります。
- 削除** …使用となっているステーションを未使用にします。

### 12.2.3 P I / O ポインターテーブル登録

| PIO(DO) POINTER       |       |                |     |      |   |
|-----------------------|-------|----------------|-----|------|---|
| EDITION 1 ■ (SET/CLS) |       |                |     |      |   |
| PAGE 0 STATION        |       | PAGE 1 STATION |     |      |   |
| No.                   | POINT | VOL            | No. |      |   |
| 01                    | Y000  | 8              | 01  | Y000 | 8 |
| 02                    | Y060  | 8              | 02  | Y090 | 8 |
| 03                    | Y080  | 8              | 03  | Y110 | 8 |
| ⋮                     | ⋮     | ⋮              | ⋮   | ⋮    | ⋮ |
| 08                    | Y2A0  | 8              | 08  | Y290 | 8 |

図12-4 P I / O ポインターテーブル登録

※ 設定が終わると自動的に【STEP 2】へ戻ります。

#### 注意

未使用ステーションは、ポインタ Y 0 0 0 を設定し、また、使用するステーションの枚数は 8 と登録してください。

#### 【STEP 1】

P I / O エディションテーブルメニュー画面より 3 を選択します。 **3** を入力します。

図12-4 の画面を表示します。

#### 【STEP 2】

**設定** … P I / O ポインターテーブル登録を行います。

**終了** … P I / O エディションテーブルメニュー画面に戻ります。

#### 【STEP 3】

**設定** … 使用するステーションおよび使用するスロット数 (8) を登録します。

→ 【STEP 4】へ

**続行** … 現在の状態を変えずにカーソルを次に移動します。

**再設定** … カーソルを先頭に戻します。

**終了** … 【STEP 2】へ戻ります。

#### 【STEP 4】

例) Y010, 8 枚とする場合

**0** **1** **8**

… 始めの 2 行で使用するステーションの先頭アドレスを 3 行目の 8 で枚数を設定します。

【STEP 3】へ

13

## エラーコード一覧

### 13.1 エラーコード一覧

| No | 内 容 お よ び 原 因                                                                                                                                                                                                                 | 対 策                                                                                                                                            | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01 | <u>Read after Write Error</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs のプロテクトスイッチがON</li> <li>OS プロテクトエリアへ書込んだ</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs プロテクトスイッチをOFFにセットしてください。</li> <li>( OS プロテクトエリアへは書込みできません。 )</li> </ul>                             |     |
| 02 | <u>PCs. RUN中書き込みエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs の RUN/STOP スイッチが RUN にセットされている。</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs のスイッチを "STOP" にセットしてください。</li> </ul>                                                                |     |
| 03 | <u>ダイレクト接続時の回線ハードエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs ダウン</li> <li>ケーブルの断線</li> <li>ノイズによるエラー</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>エラー原因を取り除いた後再度リトライを行ってください。</li> </ul>                                                                  |     |
| 04 | <u>Read after Read Error</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs がRUN中に経過値エリア等、OS またはユーザプログラムのワークエリアを読込んだ。</li> <li>回線上でデータが化けた。</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>再度処理を行ってください。</li> <li>( 頻繁にエラーが発生する場合はケーブル / ノイズ等をチェック )</li> </ul>                                    |     |
| 05 | 未 使用                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |
| 06 | <u>マルチ接続時の回線ハードエラー</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSE リンクカードがダウン</li> <li>PSE リンクプログラム未ロードイング</li> <li>存在しない PCs No を指定</li> <li>複数の PSE がアクセスしている</li> <li>PCs ダウン</li> <li>ケーブル断線</li> <li>ノイズによるエラー</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs No をチェックしてください。</li> <li>PSE リンクカードの再立ち上げを行ってください。</li> <li>エラー原因を取り除いた後、再度リトライを行ってください。</li> </ul> |     |
| 07 | 未 使用                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |
| 08 | <u>同一PCsの2重リザーブ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>同一 PCs に対し、2台以上の PSE が書き込みを行った。</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>PCs にアクセスする PSE を1台にした後、PSE 立上げからリトライしてください。</li> </ul>                                                 |     |
| 09 | 未 使用                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |

アラーム一覧表(01~09)

| No | 内 容 お よ び 原 因                                            | 対 策                                                | 備 考     |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 30 | <u>命令語の合理性エラー</u><br>• 許されない種別を入力した。<br>• 許されないナンバを入力した。 | • 正しい命令語を入力してください。                                 | プログラミング |
| 31 | <u>プログラムサイズエラー</u><br>• シーケンスプログラムに残りエリアがない。             |                                                    |         |
| 32 | 未 使用                                                     |                                                    |         |
| 33 | 未 使用                                                     |                                                    |         |
| 34 | 未 使用                                                     |                                                    |         |
| 35 | 未 使用                                                     |                                                    |         |
| 36 | 書換が不可能である。                                               | • 正しい命令語をキーボードより再入力してください。                         | プログラミング |
| 37 | 順送り不可能である。                                               | • キーボードより手を離し、修正または、作成を行ってください。                    | プログラミング |
| 38 | 逆送り不可能である。                                               | • キーボードより手を離し、修正または、順送りを行ってください。                   | プログラミング |
| 39 | <u>削除処理エラー</u><br>• 削除できない位置で <b>削除</b> キーを入力した。         | • 一括削除を行ってください。<br>• 行削除を行ってください。<br>• 書換を行ってください。 | プログラミング |
|    |                                                          |                                                    |         |

アラーム一覧表(30~39)

| No | 内 容 お よ び 原 因                                                                                                             | 対 策                      | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 40 | 未 使用                                                                                                                      |                          |     |
| 41 | <u>シーケンス回路サイズエラー</u>                                                                                                      |                          |     |
| 42 | <u>命令語合理性エラー</u><br>・接続できない分岐を入力した。                                                                                       | ・正しい命令語を入力してください。        |     |
| 43 | <u>2重出力コイルエラー</u><br>・既に使用された出力コイルを入力した。                                                                                  | ・使用されていない出力コイルを入力してください。 |     |
| 44 | <u>シーケンス回路サイズエラー</u>                                                                                                      |                          |     |
| 45 | 未 使用                                                                                                                      |                          |     |
| 46 | 未 使用                                                                                                                      |                          |     |
| 47 | 未 使用                                                                                                                      |                          |     |
| 48 | <u>行削除エラー</u><br>・行削除できない位置で  キーを入力した。 |                          |     |
| 49 | 未 使用                                                                                                                      |                          |     |
|    |                                                                                                                           |                          |     |

アラーム一覧表(40~49)

| No | 内 容 お よ び 原 因                                                                                                           | 対 策                                                                                       | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 50 | 未 使用                                                                                                                    |                                                                                           |     |
| 51 | <u>シーケンスプログラム未登録</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シーケンスプログラム未作成</li> <li>・シーケンスプログラム未作成のGNoを指定した。</li> </ul> |                                                                                           |     |
| 52 | カーソル位置は、行挿入できない位置である。                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・カーソル位置を正しい位置に移動してください。</li> </ul>                 |     |
| 53 | 未 使用                                                                                                                    |                                                                                           |     |
| 54 | 未 使用                                                                                                                    |                                                                                           |     |
| 55 | 未 使用                                                                                                                    |                                                                                           |     |
| 56 | <u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・回路のシーケンスブロック先頭命令(SBS)がない。</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックアップのフロッピーをローディングしてください。</li> </ul>             |     |
| 57 | <u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1シーケンスブロックのサイズが128語以上である。</li> </ul>                           |                                                                                           |     |
| 58 | <u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不正命令語発見</li> </ul>                                             |                                                                                           |     |
| 59 | <u>命令語合理性エラー</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・未定義命令語を発見</li> </ul>                                           |                                                                                           |     |
| 62 | シーケンスプログラムの内容が壊れている。                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロッピーディスクより、セーブしていたプログラムをローディングしてください。</li> </ul> |     |
| 81 | キー入力エラー                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・正しいキー入力をに行ってください。</li> </ul>                      |     |
|    |                                                                                                                         |                                                                                           |     |

アラーム一覧表(50~99)

| No | 内 容 お よ び 原 因                                                                | 対 策                                                               | 備 考 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 82 | クロスリファレンスで PC <sub>s</sub> -PSE 間回線異常エラー。(データ化け, パリティエラー, 受信タイムアウトエラーのいずれか。) | • PC <sub>s</sub> がダウンしていないか回線が断線していないかをチェックしてください。               |     |
| 83 | クロスリファレンスでサーチした 1 シーケンスブロック内に, SBS, リターン命令語がなかった。                            | • PC <sub>s</sub> のメモリの内容が破壊されていないかチェックし, フロッピーディスクを使用して復旧してください。 |     |
| 84 | 未 使用                                                                         |                                                                   |     |
| 85 | 指定した GNo は S モード (シーケンス・プログラム) ではない。                                         | • S モード GNo を指定する。<br>または, 該当 GNo を S モードとして登録する。                 |     |
| 86 | クロスリファレンスリスト処理でキーボードで入力エラー。                                                  | • キーボードより [設定] または [処理続行], [処理終了] を押してください。                       |     |
| 87 | 特殊出力 R, T, K, S において, そのポートアドレスを 10 進数で入力すべきところを 16 進数で入力した。                 | • 正しいフォーマットで再入力してください。                                            |     |
| 88 | 入出力値設定時, R009 から [処理続行] で R00A に値を設定しようとした。                                  | • R009 と R00A を個々に設定してください。                                       |     |
| 89 | 割付けられていないオプションキーを押した。                                                        | • 正しく入力を行ってください。                                                  |     |
| 90 | RAM / 0350 ~ / 1FFF または / 2000 ~ / 3FFF でメモリエラーが発生した。                        | • PSE テストプログラムをかけて, 不良アドレスを検出してください。頻発するならば RAM を交換してください。        |     |
| 91 | P1/O アドレスエラー<br>P1/O にないアドレスを読み/書きしようとした。                                    | • プログラムエラー                                                        |     |
| 92 | 未 使用                                                                         |                                                                   |     |
|    |                                                                              |                                                                   |     |

アラーム一覧表 (82~92)

| No | 内 容 お よ び 原 因                                                               | 対 策                         | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| A0 | 画面切替しようとした画面にシーケンスプログラムがない。                                                 | ・シーケンスプログラムを画面に読出すかまたは作成する。 |     |
| A1 | 一括削除直後に画面退避をしようとした。                                                         | ・退避したい回路を読出すかまたは回路を作成する。    |     |
| A2 | 画面切替で退避していた回路が別画面で削除された。                                                    | ・警告表示                       |     |
| A3 | 一括名称変更処理で変更前と変更後の命令名称の組合せが、任意分岐を持つ命令から“—”分岐しかない命令への変更になっている。                | ・再度、正しく入力を行う。               |     |
| A4 | 一括名称変更処理で変更前と変更後の命令入力ミス。                                                    | ・再度、正しく入力を行う。               |     |
| A5 | パラメータを持つプロセスコイル(P)を全プログラム内にて256個以上使おうとした。<br>(演算ファンクション使用個数のオーバー)           | ・256個以内にて納まるようIC減らす。        |     |
| A7 | シーケンスプログラム(Sモード)を作成(入力)しようしたら現在のプロセスナンバ(PNo)がコンピュータプログラム(Cモード)のプロセスナンバであった。 | ・シーケンスプログラム作成プロセスナンバにセットする。 |     |
|    |                                                                             |                             |     |

アラーム一覧表(A0~A7)

| No | 内 容 お よ び 原 因                                              | 対 策                                             | 備 考 |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| A8 | 未 使用                                                       |                                                 |     |
| A9 | <u>演算ファンクション使用個数オーバー</u><br>• 演算ファンクションの使用可能な個数を超えた。       | • [容量表示]キーにより演算ファンクションの最大使用個数と現在の使用個数を確認してください。 |     |
| AA | <u>PSEシステムタイプ不一致エラー</u><br>• 使用しているPSEシステムとPCsの機種が一致していない。 | • 対象となるPCs用のPSEシステムフロッピーディスクを使用してください。          |     |
| AB | 未 使用                                                       |                                                 |     |
| AC | <u>RUN中の設定値変更警告</u><br>• PCsがRUN中にT, U, Cの設定値を書換えた。        | • 設定値は正常に書き込まれます。                               |     |
| AD | 未 使用                                                       |                                                 |     |
| AE | 指定された機能は該当のPCsタイプにはない。                                     | • 機種にあった機能を選択してください。                            |     |
| AF | 指定された機能は該当のPCsタイプにはない。                                     |                                                 |     |
|    |                                                            |                                                 |     |

アラーム一覧表 ( A8~AF )

| No | 内 容 お よ び 原 因                                                                                    | 対 策                                                   | 備 考 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| B0 | 未 使用                                                                                             |                                                       |     |
| B1 | サーチしたプロセス内に該当する命令がない。                                                                            | ・プログラムをローディングするか、回路を作成してください。                         |     |
| B2 | 未 使用                                                                                             |                                                       |     |
| B3 | <u>P №入力ミス</u><br>• S モード以外 ( C モード / 演算ファンクション ) に割付いている P №を指定した。                              | ・ S モードに割付いている P №を指定してください。                          |     |
| B4 | 指定された G №は最大値を超えている。                                                                             | ・ G №を変更してください。                                       |     |
| B5 | <u>回路モニタエラー</u><br>• シーケンス回路が表示されていない状態でモニタした。                                                   | ・ シーケンス回路を画面に読出した後、モニタしてください。                         |     |
| B6 | 未 使用                                                                                             |                                                       |     |
| B7 | 未 使用                                                                                             |                                                       |     |
| B8 | P I / O 書込みアドレスエラー。                                                                              | ・ このアドレスは書込みできません。                                    |     |
| B9 | 入出力設定において、ダイナミック画面にしたあとに、シミュレーション状態にしたため、出力コイル変化は表示されないという警告。<br>( エラーではありません。 )<br>入出力設定は行われます。 | ・ 出力コイル変化をみる場合は、一度、ファンクションキー入力待ちまで戻し、再度入出力設定を行ってください。 |     |
|    |                                                                                                  |                                                       |     |

アラーム一覧表 ( B0 ~ B9 )

| No | 内 容 お よ び 原 因 | 対 策 | 備 考 |
|----|---------------|-----|-----|
| C0 |               |     |     |
| C1 |               |     |     |
| C2 |               |     |     |
| C3 |               |     |     |
| C4 |               |     |     |
| C5 |               |     |     |
| C6 |               |     |     |
| C7 |               |     |     |
|    |               |     |     |

アラーム一覧表 ( C0~C7 )

| No | 内 容 お よ び 原 因 | 対 策 | 備 考 |
|----|---------------|-----|-----|
| C8 |               |     |     |
| C9 |               |     |     |
| CA |               |     |     |
| CB |               |     |     |
| CC |               |     |     |
| CD |               |     |     |
| CE |               |     |     |
| CF |               |     |     |
|    |               |     |     |

アラーム一覧表 ( C 8~C F )

| No | 内 容 お よ び 原 因                    | 対 策                                                  | 備 考 |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| E0 | コメント処理においてファイルネーム未登録。            | ・“コメントファイル管理”によりファイル名の作成および指定を行ってください。               |     |
| E1 | コメント処理においてファイル未OPEN              | ・“コメントファイル管理”によりファイル名の指定をしてください。                     |     |
| E2 | コメント処理においてコメントコントロールテーブルアドレスエラー。 | ・コメントコントロールテーブルの最終アドレスを確認してください。                     |     |
| E3 | コメント処理において範囲外の指定をした。             |                                                      |     |
| E4 | コメント処理において指定したシンボルがない。           | ・正しいシンボルを入力してください。                                   |     |
| E5 |                                  |                                                      |     |
| E6 | コメント処理においてコメントデバイスの指定がない。        | ・“コメント出力管理”を行ってください。                                 |     |
| E7 | PCsがRUN状態である。                    | ・RUN/STOPスイッチをSTOPにしてください。                           |     |
| E8 | コメントファイルのPCsタイプが不一致              | ・PCsタイプの一一致したコメントファイルを指定してください。                      |     |
| E9 | プリンタ出力をしようとしたらプリンタと正常に交信できなかった。  | ・P S Eとプリンタのケーブルは正しく接続されているか、プリンタの電源はO Nかチェックしてください。 |     |
|    |                                  |                                                      |     |

アラーム一覧表(E0~E9)

| No | 内 容 お よ び 原 因                                                                                                                                                         | 対 策                                                                                                                                     | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F0 | <p><u>F/D 読込時のハードエラー</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロッピーディスクにきずがある。</li> <li>・フロッピーディスク未実装。</li> <li>・フォーマット不一致。</li> <li>・ノイズによる誤動作。(他)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・再度処理を行ってみる。</li> <li>・フロッピーディスクを新しいものに交換してください。</li> <li>・フロッピーディスクユニットを本体から離してください。</li> </ul> |     |
| F1 | <p><u>ファイルサイズオーバー</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロッピーディスクの残り容量より大きいファイルを作成しようとした。</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・不要なファイルを消去してください。</li> <li>・別のフロッピーディスクへ交換してください。</li> </ul>                                    |     |
| F2 | 未 使用                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |     |
| F3 | <p><u>F/D 書込時のハードエラー</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロッピーディスクにきずがある。</li> <li>・ノイズによる誤動作。</li> <li>・フロッピーディスク未実装。</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロッピーディスクを交換してください。</li> <li>・フロッピーディスクユニットを本体から離してください。</li> </ul>                             |     |
| F4 | <p><u>ファイル名入力ミス</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定されたファイルが発見できない。</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・" DIRECTORY" 処理で指定されたファイルの存在を確認してください。</li> <li>・正しいファイル名称を入力してください。</li> </ul>                 |     |
| F5 | <p><u>ファイルタイプエラー</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PCsとファイルのPCsNo.が不一致。</li> <li>・PCsとファイルのPCsTYPEが不一致。</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PCsへファイルをローディングする場合 PCsとファイルのPCsNo.およびPCsタイプが一致していなければなりません。</li> </ul>                         |     |
| F6 | <p><u>同一名称ファイル作成エラー</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既にフロッピーディスクに存在するファイルと同一名称のファイルを作成しようとした。</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイル名称を変更して登録してください。</li> <li>・同一名称のファイルを消去してください。</li> <li>・別のフロッピーディスクへ交換してください。</li> </ul>   |     |
| F7 | 未 使用                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |     |
|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |     |

アラーム一覧表(F0~F7)


| No | 内容および原因                                                                    | 対策                                                                     | 備考 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| F8 | 未使用                                                                        |                                                                        |    |
| F9 | 未使用                                                                        |                                                                        |    |
| FA | 未使用                                                                        |                                                                        |    |
| FB | <u>フロッピーディスクメディアエラー</u><br>• 使用しているフロッピーディスクが消耗している。<br>• データが磁気等で破壊されている。 | • 再リトライしてください。<br>• 新しいフロッピーディスクへ交換して下さい。<br>• バックアップのデータを使用してください。    |    |
| FC | 未使用                                                                        |                                                                        |    |
| FD | <u>書きプロテクトエラー</u><br>• フロッピーディスクにプロテクトがかかっている。                             | • フロッピーディスクのプロテクトを解除してください。<br>• 別のフロッピーへ格納してください。                     |    |
| FE | <u>F/Dタイムアウトエラー</u><br>• フロッピーディスク未実装                                      | • フロッピーディスクを確実にセットしてください。                                              |    |
| FF | <u>PCs/PSEシステムエラー</u><br>• PCsのOSテーブルが破壊されている。<br>• PSEシステムエラー             | • 別のPCsで正常か確認してください。<br>• 別のPSEで正常か確認してください。<br>• PCsメモリイニシャライズしてください。 |    |
|    |                                                                            |                                                                        |    |

アラーム一覧表 ( F 8~FF )



14

# メモリマップ




H I D I C - S 10 / 1 メモリマップ



HIDIC-S10/3 メモリマップ  
(NE SP-S20)




\*\* H-S2は読みません



H I D I C - S 10 / 4 メモリマップ

(N E S P - S 2 0 M)



メモリマップ

HIDIC-S (標準HIDIC-S)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ／0000              | SPM                          |
| ／0080              | SQET                         |
| ／0092              | T設定値                         |
| ／0112              | U設定値                         |
| ／0152              | C設定値                         |
| ／0292              |                              |
| ／0FFF<br>(4 kW)    | ユーザ<br>プログラムエリア<br>(32,110W) |
|                    | (増設メモリ<br>は4 kW単位)           |
| 最大／7FFF<br>(32 kW) |                              |


HIDIC-S 2ページ機能付

| (N E S P - E)      |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ／0000              | SPM                          |
| ／0080              | SQET                         |
| ／0092              | バージ0 T設定値                    |
| ／0112              | バージ0 U設定値                    |
| ／0152              | バージ0 C設定値                    |
| ／0192              | バージ1 T設定値                    |
| ／0212              | バージ1 U設定値                    |
| ／0252              | バージ1 C設定値                    |
| ／0292              |                              |
| ／0FFF<br>(4 kW)    | ユーザ<br>プログラムエリア<br>(32,110W) |
|                    | (増設メモリ<br>は4 kW単位)           |
| 最大／7FFF<br>(32 kW) |                              |


N E S P


|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ／0000              | SPM                          |
| ／0080              | SQET                         |
| ／0092              | T設定値                         |
| ／00D2              |                              |
| ／0FFF<br>(4 kW)    | ユーザ<br>プログラムエリア<br>(32,558W) |
|                    | (増設メモリ<br>は4 kW単位)           |
| 最大／7FFF<br>(32 kW) |                              |

HIDIC-S1 メモリマップ  
(NESP-R, RII)



H I D I C - S 2 メモリマップ  
(N E S P - II)





ご利用者各位

〒319-1293

茨城県日立市大みか町五丁目2番1号

株式会社 日立製作所 情報制御システム事業部

お　願　い

各位にはますますご清栄のことと存じます。

さて、この資料をより良くするために、お気付きの点はどんなことでも結構ですので、下欄にご記入の上、弊社営業担当または弊社所員に、お渡しくださいますようお願い申しあげます。なお、製品開発、サービス、その他についてもご意見を併記して頂ければ幸甚に存じます。

|               |   |
|---------------|---|
| ご住所           | 〒 |
| 貴会社名<br>(団体名) |   |
| 芳名            |   |
| 製品名           |   |
| ご意見欄          |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |